

MAIR 091302201901

英德“8·3”“粤清远货 2238”人员落水 事故调查报告

编制单位：清远海事局英德海事处

单位地址：清远市英德市连江口镇银英南路 2 号

联系电话：0763-2891062

编制时间：2019 年 10 月 31 日

简 介

2019年8月3日约1820时，“粤清远货2238”船上人员何*彰，在英德市东岸咀码头靠泊待卸货作业期间，从该船的篷布架上意外落水死亡，无直接经济损失及水域污染，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，英德海事处成立事故调查组，依据《内河交通事故调查处理规定》对事故进行调查。调查组通过询问事故船舶船员、参与现场救助船员，调取相关证据，勘查事故船舶等途径，查明了事故发生的经过及原因。

“粤清远货2238”轮机长何*彰在船舶待卸作业中，未穿着救生衣，在高空作业时未戴有工作手套及穿着防滑鞋，其在船舶货舱中部篷布架拉扯帆布时，因用力过猛双手打滑，从篷布架上跌落，在撞击码头后跌落水中溺亡，属于单方责任事故，何*彰对该起事故负全部责任。

目 录

一、事故简况	4
二、事故调查取证情况	4
三、专业术语和标准用语标示	4
四、事故船舶、船上人员、船公司及装载情况	5
(一) “粤清远货 2238” 船船舶基本情况	5
(二) “粤清远货 2238” 船船员情况	5
(三) 所属公司概况	6
(四) 船舶装载情况	6
六、事故时间和地点	7
(一) 事发时间	7
(二) 事发地点	8
七、事故经过	8
八、救助经过	9
九、死亡原因	9
十、事故损失	9
十一、事故原因分析	9
十二、责任认定	10
十三、安全管理建议	10

一、事故简况

2019年8月3日约1820时，“粤清远货2238”船上人员何*彰，在英德市东岸咀码头靠泊待卸货作业期间，从该船的篷布架上意外落水，约2120时被搜救上岸，经120抢救无效证实身亡。该事故造成1人死亡，无直接经济损失及水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

英德海事处于2019年8月5日成立事故调查组，依法对该事故进行调查，通过对相关证人进行询问，调取码头视频监控、船员证书、船舶相关证书等资料，勘查事故现场，走访管理公司等途径，获得以下主要证据材料：

询问笔录4份；现场勘查记录2份；“粤清远货2238”船舶检验证书、船舶国籍证书、船舶所有权证书、船员证书复印件1套；任命书及劳动合同复印件1套；船舶光租合同及解除关系合同复印件1套；船舶所有权公证书复印件1份；何*彰死亡证明、火化证明复印件；船舶安全检查记录复印件2份；船舶培训记录复印件1份；公司安全管理制度复印件1套；公司安全操作规程及应急预案复印件1套；报警回执复印件1份；水上交通事故通报复印件1份；交通行业安全事故快报1份；气象局事故当天天气报告；事故发生当天码头监控视频材料；东岸咀码头安全生产事故应急预案复印件1套。

三、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

CCTV: Close Circuit Television 的缩写，即闭路电视，是一种图像通信系统，用于实时图像监控现场情况。

四、事故船舶、船上人员、船公司及装载情况

(一)“粤清远货 2238” 船船舶基本情况

“粤清远货 2238” 钢质散货船，船籍港：清远，船舶识别号 CN20013352311，总吨 433, 总长 45.38 米，船宽 8.8 米，型深 2.6 米，满载吃水 2 米，载货量 A 级航区 505t、B 级航区 540t，双主机，主机型号 6135Ca，总功率为 176.6kw，船舶所有权领取日期 2004 年 8 月 5 日，船舶国籍证书，有效期至 2021 年 2 月 28 日，适航证书有效期至 2019 年 12 月 20 日，船舶适航。

该船于 2016 年 3 月 28 日起光租给清远市清新区山塘镇渔业水运公司。

(二)“粤清远货 2238” 船船员情况

按《船舶最低安全配员证书》要求，该船配备船员 2 名，分别为：内河二类驾驶员 1 名，内河二类轮机员 1 名。本航次持证船员 2 名，何*彰，男，58 岁，职务，二类轮机长，内河船员适任证书编号：44182719620725***2，证书有效期至 2021 年 3 月 8 日；陈*莲，女，59 岁，职务，二类船长，内河船员适任证书编号：44182719600620***4，符合《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》相关要求，船员适任。

根据《船员服务簿》任职信息显示，陈*莲，于 2009 年 9 月 16 日起在“粤清远货 2238”船任职船长；何*彰，于 2009 年 4 月 9 日起在“粤清远货 2238”船任职轮机长，两人为夫妻关系。

（三）所属公司概况

“粤清远货 2238”船舶经营人为清新区山塘镇渔业水运公司，该公司成立于 1989 年 8 月 16 日，为集体所有制，总经理卢全辉，注册资本 50 万元整，业务范围有水上散装货物、建筑材料、碎石、河砂、港口、码头、航道清淤，经营航区：珠江水系内河省际普通货物运输、广东省内河各港口间货物运输，地址：清远市清新区山塘镇新一街 24 号 201。经查，该公司制定有《安全管理制度》以及《安全操作规程总则》。

（四）船舶装载情况

据“粤清远货 2238”船长陈*莲讲述：“我船是 7 月 28 日从广州新港装散装玉米 400 吨，开航往英德，大概是 8 月 1 日到达英德东岸咀码头”。查阅事发当天 8 月 3 日监控视频，该船舶已经卸载约三分之二，船舶呈现尾倾状。

五、事发水域天气、水文情况

2019 年 8 月 3 日 15—20 时事发水域（大站镇）气象数据如下：

阴天间多云，有雷阵雨（最大雨量 3.5MM，降雨时段出现在 15-17 时）；

平均风力偏北风 1-2 级，最大瞬时风力为 8.7m/s (5 级)，能见度较好。

六、事故时间和地点

(一) 事发时间

事故发生时码头视频监控里显示的时间为 2019 年 8 月 3 日 1820 时，报警回执里接报时间为 2019 年 8 月 3 日 1820 时，综合推算，事发时间约在 8 月 3 日 1820 时。

经调取码头的视频监控资料，基本可以还原事发时情况，截取码头 CCTV 的截图如下：



图 1：何*彰落水瞬间



图 2：船上具体脱手位置

（二）事发地点

事发地点位于英德市东岸咀码头，该码头只有一个泊位，事发时只有事故船舶在靠泊，准备卸玉米。事发时船舶左舷靠东岸咀码头装备卸货，轮机长何*彰在船中左舷拉开仓面帆布准备卸货，船长陈*莲站在船尾生活区左舷甲板。

七、事故经过

根据东岸咀码头视频监控显示：

2019 年 8 月 3 日 1715 时，“粤清远货 2238”左舷靠泊在东岸咀码头卸载，船上轮机长何*彰未穿救生衣，船长陈桂莲穿着救生衣。

1818 时，何*彰在船舶左舷中部位置，脱了鞋子开始攀爬上货舱中部篷布架。

1820 时，何*彰在用两手拉篷布架上绳索突然失手，从篷布

架上掉落船舶，与码头撞击后在船舶与码头的间隙中落水。

八、救助经过

1821 时，陈*莲发现何*彰落水开始向人呼救，吊机手、货车司机和码头工作人员等人赶到何*彰落水点，陈桂莲解开了船舶与码头间系固的缆绳，使船舶移开码头以便救援。

1822 时，有人拿了渔网及其他工具进行搜救。

1826 时，附近停泊船舶也出动机艇参与了搜救。

1833 时，“110”公安执勤人员到场，但仍然为找到何*彰。

1835 时，“120”救护车到达现场。

1903 时，海事接报后，海事执法人员也驾驶海巡快艇到达现场参与搜救。

2132 时，何*彰在船舶附近水面被发现并被人抬上了码头，经岸上医护人员抢救无效死亡。

九、死亡原因

根据公安部门的《居民死亡医学证明（推断）书》、东岸咀码头监控视频和现场人员所述，“粤清远货 2238”轮机长何*彰在船高处堕下过程中头部撞击码头后跌落水溺亡。

十、事故损失

事故造成何*彰 1 人死亡，未造成其他直接经济损失。

十一、事故原因分析

根据询问笔录及相关证据资料分析：

1. 事故直接原因是由于何*彰从船舶高处掉落水中，导致溺

亡；

2. 事故间接原因是“粤清远货 2238”没有人员舱外作业的安全操作规程，轮机长何*彰在船舶卸货作业期间，在舱外作业未穿着救生衣，在高空作业时未戴有工作手套及穿着防滑鞋。

十二、责任认定

结合事故原因推断，轮机长何*彰在船舶待卸作业中，于船舶货舱中部篷布架拉扯帆布时，因用力过猛双手打滑，从篷布架上跌落，在撞击码头后跌落水中溺亡，属于单方责任事故，何*彰对该起事故负全部责任。

十三、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，保障水上人命和财产安全，针对调查发现事故原因，提出如下安全管理建议：

091302SR2019001. 建议航运公司要针对船舶作业存在或可能存在的风险建立健全各种安全规章制度及设备操作规程，强化安全管理责任主体责任的落实，要求船舶严格执行相关制度和操作规程。

091302SR2019002. 公司要加强船员安全教育培训，以该起事故为鉴，强化所属船员安全意识，提高安全操作技能。

091302SR2019003. 船上应该针对各类风险隐患制定详细的应急预案，并针对各种意外事故定期组织船员开展演练，增强应变能力。