

清城“8.17”“粤清远货 9938”船人员伤亡 事故调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故概况

2015年8月17日1700时，清新区山塘镇渔业水运公司所属船舶“粤清远货 9938”船在清远市清城区沿江路二路南十二座对开北江清远市区段河面“机修 13”水泥围船旁自行进行船舶维修时发生事故，事故造成一人死亡、一人受伤，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况

事故发生后，清城海事处成立了事故调查组开展事故调查。通过勘验事故船舶，调查事发水域水文、天气、通航环境情况，询问船上人员、机修船人员，查阅相关船舶、人员证书及法律文书，获得了如下证据：

1. 询问笔录 6 份；2. 事故相关人员身份证明 5 份；3. 船舶证书复印件 4 套；4. 死者死亡证明 1 份；5. 伤者医学证明 5 份；6. 航运公司制度 2 份。

二、事故船舶概况

（一）船舶技术数据：

船名：粤清远货 9938 船籍港：清远 船舶种类：散货船
船体材料：钢质 总吨：997 净吨：558

载重吨：A 级 1908t、B 级 2063t 主机总功率：386.00KW

船舶尺度：船长 62.80 米 船宽 13.00 米 型深 4.20 米

建造厂：清远市清城区白庙利民船厂

建成日期：2014 年 4 月 23 日

（二）船舶所有人：

据《船舶产权登记证书》记载，粤清远货 9938 船的所有为：清新县山塘渔业水运公司（占股 51%）、李*光（占股 49%）。船舶实际管理人为吴*。

（三）证书情况：

内河船舶适航证书有效期：2020 年 4 月 22 日止

船舶国籍证书有效期：2019 年 5 月 14 日止

船舶最低安全配员证书有效期：2019 年 5 月 14 日止

三、船员情况：

船长：苏*生 男 50 岁，2015 年 1 月 11 日任职

船员适任证书号：S44180119650905***3；

轮机长：苏*金 女 48 岁，2015 年 7 月 13 日任职

船员适任证书号：S44180119680722***5；

驾驶员：吴*胜 男 23 岁，2014 年 11 月 27 日任职

船员适任证书号：S44180119920317***6；

水手：吴* 男 49 岁，2015 年 4 月 11 日任职

船员服务簿证书号：44022819660311***8。

四、气象水文

事发时晴到多云，偏南风 1 到 2 级，流速缓慢。

五、救助情况

事故发生后，机修船工作人员及船长苏*生、轮机长苏*金等人将舵板吊起救出吴*，其他船舶的船员将掉到水里的水手吴*胜救起，并有 120 救护车送医院，经医院诊断，吴*死亡，吴*胜左股骨骨折。

2015 年 8 月 18 日 0830 时清城区水上派出所将事故转报清城海事处，海事执法人员于 8 月 18 日 0845 时到达现场，随即展开调查。

六、事故经过

“粤清远货 9938”船上航时在界牌水域时感觉到舵板触碰到河底，等到“粤清远货 9938”在森叶码头卸货完毕后吴*与苏*生下水查看确定舵板及螺旋桨均有变形，船舶管理人员吴*要求将船舶开去机修船进行维修，大约在 8 月 17 日 1620 时停靠在“机修 13”水泥围船旁边拟对船舶右侧舵板进行修理。在吴*未能聘请到机修船工作人员的情况下开始自行拆卸舵板，经检查舵板吊环焊接位没有裂痕及焊缝没有损坏后开始拆卸舵板，先是船员苏*生、吴*胜在船尾下面的锚艇上拆卸舵板、吴*和苏*金在大船船尾上面帮忙传递工具，大概有二十来分钟，吴*也下到锚艇上帮忙拆卸舵板，

当时吴*和吴*胜在站在锚艇首部的舵板旁边工作，苏*金在大船船尾收放吊艇机，苏*生站在锚艇中间协助苏*金收放吊艇机，大约在下午 1700 时左右，当船员苏*金操作电动吊艇机将拆卸后的舵板准备吊放到锚艇上时，舵板一接触到锚艇时吊环焊接位出现断裂，舵板就立即掉了下来后向后倒下压着站在艇头中间的吴*，并将左边吴*胜撞到水里。事故造成水手吴*死亡、驾驶员吴*胜受伤，而船长苏*生因身处工作小艇中部，没有受伤。

七、事故损失

事故造成一人死亡、一人受伤；无直接经济损失。

八、事故原因和责任

1、船员缺乏安全意识，安全防范措施不足，吴*在没有聘请到机修船专业人员的情况下，自行安排船员进行拆卸舵板，没有制定事故预防措施及明确各船员的分工，在船舶维修时没有意识到危险的存在，船员在拆卸舵板前没有充分观察和考虑舵板吊环的牢固性能。

2、船员操作不当，舵板拆卸后吊到工作小艇上方，吊放舵板时，船员吴*、吴*胜选择站在起吊物下方，致使舵板向下倾倒时正好压住船员吴*，并撞伤吴*胜。

3、清新县山塘渔业水运公司未能及时掌握粤清远货 9938 船的动态及船舶状况，管理公司及船舶均未能有效落实维修保养制度。

综上所述，清城“8.17”“粤清远货 9938”船舶维修致船员伤亡事故属“粤清远货 9938”船在自行维修过程中发生的单方安全生产事故，船舶管理人吴*负主要责任，清新县山塘渔业水运公司及船舶“粤清远货 9938”负次要责任。

九、安全管理建议

091301SR2015001 目前大部分船舶属于挂靠管理模式，船舶的维修保养基本上由船舶所有人或船员自行解决，而为追求时间船舶所有人或船员都没有落实安全防护措施，仅凭经验进行作业。针对此情况，建议船舶在进行维修时船东、船员应加强与管理公司的沟通联系，取得技术上参考支持或应到有资质的船舶维修点才进行维修；航运管理公司应根据公司所属的各种船型及设备建立相应的维修作业的操作规程，指导船舶进行维修保养。

091301SR2015002 建议船舶在进行维修作业时，应聘请具有专业资质的技术人员进行维修，同时参与维修船员应充分考虑维修作业的危险性，并认真落实安全防护措施，做好全方位的安全检查，避免维修人员处于危险位置，防止事故的发生。