

MAIR200000201601

湛江“06·24”“中川 808”轮人员意外坠亡事故调查报告

一、事故概况及调查情况

（一）事故概况

2016 年 6 月 24 日 1750 时许，盐城籍干货船“中川 808”轮在徐闻水泥厂码头空载进港靠泊后，该船在船人员姚**在攀爬龙门架时意外跌落至主甲板，后经医院确认死亡。本次事故造成 1 人死亡，构成一般等级事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，湛江海事局立即成立了事故调查组，对事故开展调查。

二、事故船舶、人员、公司概况

（一）船舶概况



图 1：“中川 808”轮照片

船名	中川 808
船舶种类	干货船
船舶材料	钢质
建造完工日期	2015 年 05 月 09 日
总吨 (GT)	2391
功率 (KW)	1470
总长 (米)	94.35
型宽 (米)	18.00
型深 (米)	4.80
船舶所有人、经营人	盐城市中川运输有限公司

表 1. 船舶基本情况

该轮《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》有效期至 2020 年 09 月 30 日，发证机关为中华人民共和国盐城海事局。

1. 船舶检验情况

“中川 808”轮由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2015 年 05 月 09 日在盐城港进行建造检验，该轮海上货船适航证书有效期至 2016 年 5 月 8 日止。该轮于 2016 年 6 月 09 日由江苏省船舶检验局盐城检验局在海口对该轮实施年度检验，但证书办理手续尚未完成，经查询船舶检验监督管理系统显示该轮《海上货船适航证书》有效期至 2017 年 05 月 09 日。

2. 船舶安检情况

“中川 808”轮事故发生前无船舶安全检查记录，事故发生后徐闻海事局于 2016 年 06 月 30 日对该轮实施船舶安全检查，检查发现该轮存在 2 项重大缺陷，禁止离港。

3. 载货情况

本航次“中川 808”轮空载进港。

（二）船员配备和值班情况

船舶种类	干货船		自动化程度	非自动化	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	II / 2	1	轮机长	III / 3	1
大副	II / 2	1	大管轮	III / 3	1
二副	II / 2	0	二管轮	III / 1	0

三副	II /1	1	三管轮	III /1	0
值班水手	II /4	2	值班机 工	III /4	2
GMDSS 通用操作员 (一名专职或两名兼 职)				IV /2	1
特殊要求 或条件	该轮连续航行时间不应超过 16 小时, 本证明文件 中减免了值班水手 1 人。				

表 2. 船舶最低安全配员证书配员要求

在船工作人员情况

船长：姜**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在船舶驾驶台。

业务：韩**，身份证号码：****，负责船舶非航行外的日常管理，无船员职务证书，也未经过船员培训。

水手：王**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在锚机平台负责放跳板。

水手：周**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在船头负责下锚。

轮机员：王**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在整理缆绳。

轮机长：陈**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在船内。

厨师：周**，身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训，事发时在船内。

水手：姚**（死者），身份证号码：****，无船员职务证书，也未经过船员培训。

该轮事发时在船人员共 8 人，均未取得船员职务证书，未经过船员培训。船舶配员不符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

（三）船舶公司概况

盐城市中川运输有限公司为“中川 808”轮各类证书登记的船舶所有人及经营人，是 2004 年经国家交通部批准设立的水路运输企业，具有独立法人资格，拥有散货船、一般干货船、甲板驳等船种，主要从事国内沿海及长江中下游普通货物运输业务。目前，该公司经营沿海杂货、散货运输，航行于中国沿海沿江的港口，同时作为水上运输船舶也为水上工程运输服务。

公司岸基现设：总经理、指定人员、海务主管、机务主管、文件主管、人事主管共 6 个岗位。安全管理体系适用于其他货船和散货船。公司《安全管理手册》第一版自 2013 年 07 月 01 日起开始生效实施。

“中川 808”轮未进入该公司安全管理体系，该公司只负责“中川 808”轮各类法定文书的办理，并收取船舶管理费。

（四）船舶实际经营人/所有人

韩**，身份证号码****，是“中川 808”轮的所有人和经营人，负责船舶的实际营运，包括船舶调配、设备维护、人员招聘管理等具体职责。

三、事发水域通航环境情况

（一）气象情况

根据湛江市气象局 2016 年 6 月 24 日 1600 时提供的气象资料，今晚到明天，多云，局部有雷阵雨，东南风 4-5 级，阵风 6 级，视程 15 到 25 公里。在船人员关于天气的陈述：事发时多云，无雨，没什么风浪，天未黑。

（二）码头泊位情况

事发泊位由徐闻五里水泥厂码头管理办公室负责管理，泊位可供石头船、砂石船、中小海轮停靠。

四、事故应急处置及后续处理情况

6 月 24 日约 1750 时，“中川 808”轮在靠妥徐闻五里水泥厂码头后，在船人员姚**攀爬龙门架整理电线意外坠落至主甲板。船头作业人员王**、周**、王**迅速至主甲板查看受伤情况，随后姜**从驾驶台赶到现场并拨打 120 急救电话。约 40 分钟后，徐闻县人民医院急救车赶到现场，经诊断姚**已死亡。1936 时，徐闻海事局接徐闻县安监局通知上述事故情况，随后派出执法人员与县安监局、公安局、交通局、边防派出所、南山镇政府等多个部门单位共同勘察取证。

五、死亡人员基本情况

根据“中川 808”轮多数在船工作人员的陈述，姚**从不喝酒，精神状况正常，身体健康良好，但死者患有关节炎，膝盖存在用膏药情况。

六、事故损失

事故造成“中川 808”轮船上人员姚**死亡。



图 2：“中川 808”轮右舷龙门架，姚**在攀爬时意外坠落

七、事故经过

根据相关人员的询问笔录、现场勘察记录等有关资料分析，

认定事故经过如下：

2016 年 06 月 24 日，“中川 808”轮空载由海南如意岛开往徐闻。

24 日 1500 时，姜**高频向海安新港调度申请进靠海安新港货运码头，调度回复海安新港货运码头没有泊位。

随后，船舶实际经营人韩**电话通知姜**靠泊徐闻五里水泥厂码头。

约 1700 时左右，姜**驾驶船舶进靠五里水泥厂码头，四名船上人员前往船头准备进行靠泊作业。姜**在驾驶台手持高频与在船头作业的王**进行沟通，协调船舶靠泊操作。人员具体分工：王*甲负责在船头左舷带缆，王**在船头左舷操作电动机负责起落跳板，周**在船头右舷负责抛锚，姚**在船头右舷带缆。

1750 时左右，船舶靠泊完毕，周**与姚**在船舶右舷收拾缆绳，收拾完毕后姚**欲整理位于龙门架上的电线并开始攀爬，周**则转身整理缆机。随后，姚**在攀爬龙门架中意外跌落至船舶右舷主甲板，头部出血严重。船头其余三名人员立刻赶到周围，姜**从驾驶台随后赶到并拨打 120 急救电话。

1840 时左右，120 急救车赶到现场时，姚**已无生命体征，确认死亡。

八、事故原因分析和责任判定

（一）事故原因分析

1. 船上人员不安全因素

姚**攀爬龙门吊过程中未要求他人对其进行登高保护，未佩戴安全帽、使用安全带，无基本的登高保护措施，导致其登高过程中意外坠落至主甲板头破重伤死亡。

2. 公司不安全因素

盐城市中川运输有限公司作为该轮的所有人、经营人聘用未取得船员职务证书的人员上船工作，对船舶各项安全管理工作放任不管，以致该船舶无任何纸质安全管理文书及各项工作操纵流程，船舶各岗位操作仅依靠个人拥有的航海经验，没有建立海船应有的船舶内部工作管理体制。

（二）事故结论及责任判定

本事故是由于姚**未采取安全防护措施擅自攀爬登高而导致的意外事故，在事故中死者姚**负主要责任，盐城市中川运输有限公司负次要责任。

九、安全管理建议

为吸取本次事故教训，防止类似事故再次发生，根据造成本次事故的不安全因素提出以下安全管理建议：

“中川 808”轮所有人、经营人应加强在船人员管理，提升在船人员安全生产意识，学习安全生产基本知识，熟悉船舶生产工作流程，严格落实安全生产主体责任，切实履行船舶安全管理责任，加强所属船舶安全管理，招用取得相应有效证件的人员上

船工作，防范类似事故的再次发生。