

漳州 12·12 “兴和源 139” 轮人员 工伤事故调查报告

一、事故简况

2018 年 12 月 12 日约 0450 时，“兴和源 139”轮在靠泊漳州港新港湾造船厂西自然驳岸卸货期间，在该轮上协助卸货作业的铲车操作员受伤后经抢救无效死亡，属一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

船名	兴和源 139	船籍港	台州	船舶种类	干货船
总吨	996	净吨	421	航区	沿海
总长	65.3 米	型宽	15.20 米	型深	3.50 米

（二）船舶情况

1. 船舶登记情况

该轮船舶登记证书齐全、有效。该轮《船舶国籍证书》由台州海事局于 2017 年 2 月 17 日签发，有效期至 2020 年 2 月 15 日。

2. 船舶检验、安全检查情况

该轮船舶检验证书齐全、有效。该轮《船舶检验证书》由浙江省船舶检验局签发，最近一次年度检验于 2018 年 3 月 5 日在

台州，下次检验日期 2018 年 11 月 7 日前后各三个月内。未查到该轮安检记录。

（三）人员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备职务船员 6 人，本航次实配 6 人，满足《船舶最低安全配员证书》要求。

（四）环境因素

1. 气象海况

事故发生时，晴天，能见度约 5-6 海里，东北风 5-6 级。

厦门港 12 月 12 日潮汐，0226 时潮高 541 厘米，0858 时潮高 106 厘米，1513 时潮高 559 厘米，2123 时潮高 208 厘米。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于漳州港目屿附近水域，是进出九龙江船舶航经水域，船舶交通流量较大，通航环境较复杂。

（五）污染情况调查

该起事故未造成水域污染。

（六）其他情况调查

1. 铲车

铲车是船方提供的，船舶航行时也放置在船上。铲车型号“山工 650B”。船上没有制定铲车使用相关的管理制度。



图 1:事故前的铲车

2. 铲车操作员赵某

铲车操作人员赵某，男，未经铲车操作专业培训。协助“兴和源 139”轮船东经营和管理该轮，船舶航行时在岸上，靠泊卸货时负责操作铲车协助卸货，事故发生时在操作铲车。

三、重要事故要素的认定

（一）事故时间

事故时间 12 月 12 日约 0450 时。

（二）事故地点

事故发生时该轮停靠于为漳州港新港湾造船厂西自然驳岸。

四、事故经过

2018 年 12 月 11 日 1930 时，“兴和源 139”轮靠泊漳州港后石 3 号泊位附近装 1400 吨荒料石，运往漳州。

2350 时开航前往漳州港新港湾造船厂西自然驳岸，前后吃水均为 3 米。

12 日约 0100 时，水手梁某值班。该轮靠泊漳州港新港湾造船厂西自然驳岸并开始卸货，卸货方式为一台钩机在船头将船上的荒料石装到卡车上，由卡车运走卸到岸上，赵某在船上操作铲车协助卸货。码头没有安排人员到船上指挥卸货。

约 0440 时，该轮协助卸货作业的铲车突然熄火停止作业，铲车操作员赵某离开驾驶室往铲车车尾移动检查和排除故障。

约 0450 时，可能使用线路搭接的方式错误，铲车被赵某人工起动并开始倒退，将赵某推到左舷护栏旁边；之后，铲车继续倒退从船舶右舷撞开船舷护栏坠落海中。

钩车司机发现赵某受伤躺在船舳左舷护栏旁边，通知“兴和源 139”轮船员。船上船员和码头工作人员前往事故现场。

约 0515 时码头人员安排车辆送赵某到开发区医院。

约 0700 时赵某经抢救无效死亡。

五、应急处置情况

12 月 12 日 0900 时许，漳州龙海海事处接漳州开发区安监局通报该事故，接报后，龙海海事处派出执法人员联合漳州开发区安监、边防、港务等部门人员前往现场开展调查工作。

六、事故损失情况

本起事故造成一人死亡。

七、事故原因分析

（一）赵某未经过专业培训、操作铲车不当是事故发生的直接原因。

赵某未经专业培训操作铲车；铲车熄火停止后，他离开驾驶室往铲车车尾移动检查和排除故障，未将挡位放在正确位置或档位失灵实际置于倒车档，被赵某人工启动后铲车自动倒车撞到其本人，并将其推至左舷护栏旁边，导致其受伤经抢救无效死亡，赵某未遵守安全操作规程是事故发生的直接原因。

（二）相关单位和公司安全管理不到位是事故发生的间接原因。

1. 作业公司未落实安全生产主体责任，安排“兴和源 139”轮在不具备安全靠泊条件的漳州港新港湾造船厂西自然驳岸进行卸货作业，未采取安全保障措施，是事故发生的间接原因。

2. “兴和源 139”轮未遵守有关航行、停泊和作业管理规定，非法靠泊不具备安全靠泊条件的自然驳岸装卸作业，未采取安全保障措施，未建立铲车使用相关的管理制度是事故发生的间接原因。

3. 船舶所有人未落实安全生产主体责任，对“兴和源 139”轮的安全管理不到位，安排船舶靠泊不具备安全靠泊条件的自然驳岸装卸作业，未采取安全保障措施，未督促船舶建立铲车使用相关的管理制度是事故发生的间接原因。

八、责任认定

（一）不安全行为分析

铲车操作员未遵守安全操作规程，操作铲车不当，铲车熄火停止后，未将挡位放在正确位置或档位失灵实际置于倒车档。

作业公司利用漳州港新港湾造船厂西自然驳岸进行船舶卸货作业，卸货期间没有安排人员在船上指挥。

“兴和源 139”轮靠泊不符合靠泊作业条件的漳州港新港湾造船厂西自然驳岸进行卸货作业，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。

船舶所有人未落实安全生产主体责任，对“兴和源 139”轮非法靠泊作业行为管理缺位。

（二）责任认定

本起事故为单船事故，“兴和源 139”轮对本起事故负全部责任。

九、安全管理建议

（一）建议行业主管部门加强对自然驳岸非法作业点的排查、清理，禁止非法靠泊及装卸货作业。

（二）建议船舶所有人加强对“兴和源 139”轮的安全管理，加强对船员安全培训，提高安全意识。

（三）建议作业公司加强安全管理，禁止安排船舶靠泊自然驳岸进行装卸货作业。