

漳州“5·5”“苏云海机118”轮 人员意外落水事故调查报告

一、事故简况

2017年5月5日约2130时，勘探作业船“苏云海机118”轮锚泊于福建东山湾朝圣楼前沿水域（概位：23°44.4'N、117°31.8'E），船上勘探作业人员李某从系靠的“闽泉渔01583”渔船上跨越至“苏云海机118”轮过程中，意外落水死亡，属于一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

2017年5月6日，漳州海事局成立事故调查组，开展事故的调查工作。进行现场勘查，调查询问“苏云海机118”轮有关船员、现场目击人员和随船技术员以及“闽泉渔01583”渔船有关人员。

（一）船舶资料

船名	苏云海机118	船籍港	连云港	总吨	253
总长	44.70米	船舶种类	干货船	船体材料	钢质
型宽	10.30米	净吨	141	型深	2.20米

（二）船舶状况

该轮未提供船舶检验证书原件，根据“苏云海机118”轮证书复印件信息，其船舶适航证书、船舶载重线证书、船舶防止空

气污染证书、船舶防止油污证书，由江苏省船舶检验局连云港检验局签发，有效期至 2017 年 06 月 02 日。

查询船舶检验系统，显示的船舶资料与该轮提供的船舶检验证书复印件一致。

根据该轮证书复印件信息，本航次该轮船舶技术证书齐全有效。

该轮未提供船舶安全检查证书。

（三）人员情况调查

该轮应配备船长、三副、轮机员各一名，水手二名，机工一名。本航次该轮船上有 3 名船员，分别为徐某平、徐某和魏某，均未能提供船员适任证书或专业技术证书。

徐某持有连云港海事局签发的沿海未满 750 千瓦大管轮证书，有效期至 2019 年 7 月 18 日；徐某平和魏某均未持有船员适任证书或专业技术证书。

本航次该轮配员无法满足船舶最低安全配员要求。

（四）环境因素调查

1. 气象因素

根据东山专业气象台 5 月 5 日气象预报：台湾海峡天气为阴～多云，南风 3～4 级、无浪、能见度良好。

人员落水时，能见度良好，风平浪静。

东山湾 5 月 5 日，高潮时/0839、2048，低潮时/0139、1430。

事发时，该水域属于落潮时段。

2. 通航环境因素

事故水域位于东山湾内朝圣楼前沿水域，距离东山进出港航道还有 0.5 海里距离，几乎没有船舶在此通航。

（五）污染情况调查

该起事故未造成水域污染。

三、重要事故要素的认定

（一）人员落水时间：2017 年 5 月 5 日 2130 时。

人员落水时间为 2017 年 5 月 5 日 2130 时。

（二）地点

该轮锚泊于东山朝圣楼前沿水域（概位：23° 44.4′ N、117° 31.8′ E）。

四、事故经过

2017 年 4 月 14 日晚，该轮离开厦门湾水域，船上共有 13 名人员，其中 3 名船员为徐某平、徐某和魏某，3 名“苏云海机 118”轮船舶租赁公司管理人员，7 名“苏云海机 118”轮船舶租赁公司作业人员。该轮准备到六鳌及东山澳角水域进行勘探作业。

5 月 5 日 1000 时，该轮驶往东山湾水域锚泊，进行日常食物用品补给，锚位在东山朝圣楼前沿水域，其雇用的“闽泉渔 01583”渔船（日常用于协助该轮抛起锚作业）靠在其右舷，离岸约二十米；

5 日下午，船上作业人员潘某从船上下船至“闽泉渔 01583”渔船上，通过牵拉系在“闽泉渔 01583”渔船和岸上的绳子，移

动泡沫船将本人送至岸边上岸。

5 日约 2130 时，潘某要从岸上返回该轮，打电话给船上的李某让其下来帮忙。李某从船上下来至“闽泉渔 01583”渔船，并通过牵拉绳子，移动泡沫船拉拢至“闽泉渔 01583”渔船旁，将潘某从岸上转移到渔船上。随后李某从“闽泉渔 01583”渔船准备跨越至“苏云海机 118”轮时，一脚踩空，掉到海里。当时渔船上的潘某伸手捉住李某的衣服，没有抓牢。

随后船上人员自行组织搜救，并向 110 报警，请求救助。

五、应急处置和搜救情况

李某掉落海里后，该轮船上人员立即自行组织搜救，并向 110 报警，请求救助。

6 日 0015 时，漳州市海上搜救中心值班室接到海警三支队二大队的报警电话：“东山湾内关帝庙附近水域，“苏云海机 118”船在锚泊期间 1 名人员落水失踪”后，立即启动应急预案，开展搜救工作，协调“海巡 08703”艇和“公边 35636”艇前往事发水域，展开搜寻，并指导遇险船舶释放小艇参与搜寻；上报省搜和市政府；播发航行警告。

8 日约 0700 时，搜救人员在距离该轮约 300 米附近岸边发现落水者尸体。

六、事故损失情况

本起事故造成李某意外落水死亡。

七、事故原因分析

该轮安全管理不到位，人员安全意识薄弱和救生技能差是事故发生的直接原因。

1. 李某安全意识薄弱，在从渔船跨越至大船上时未充分考虑到意外落水的风险，未穿戴救生衣等安全防范措施，是事故发生的直接原因。

2. 该轮安全管理不到位，配员不满足要求，人员未经基本安全培训，人员登离船时未备妥救生器材等安全防范措施，救生技能差，是事故发生的间接原因。

3. 夜间搜救困难，人员落水后无法及时找到落水人员位置，是事故的客观原因。

八、责任认定

（一）不安全行为分析

1. 过错分析

该轮安全管理不到位，配员不满足要求，人员未经基本安全培训，违反了中华人民共和国海上交通安全法第六条、第七条的规定。

2. 过失分析

李某安全意识薄弱，在从渔船跨越至大船上时未充分考虑到意外落水的风险，未穿戴救生衣等安全防范措施。

人员登离船时未备妥救生器材等安全防范措施。

（二）责任认定

本起事故为单方面责任事故，“苏云海机 118”轮对本起事故

负全部责任。

九、事故结论

本起事故为单方面责任事故，属一般等级事故。

十、安全管理建议

船舶所有人/经营人员应严格按照《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的要求配置足够且适任的船员，加强对船员海上航行、作业安全意识和责任心的教育和培训，按《中华人民共和国海船船员值班规则》要求安排船员值班。