

MAIR090206201603

东莞 05.03 “粤东莞工 0868” 人员 落水失踪事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 5 月 3 日 1750 时,停泊在东莞市麻涌镇漳澎村河段的新建采砂船“粤东莞工 0868”的附属快艇“粤东莞挂 0888”搭载 6 人上岸途中,一名坐艇人员因站立不稳失足落水失踪,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况。

事故发生后,东莞麻涌海事处成立了事故调查组由王伟洪副处长任组长,成员包括:中级海事调查官林更生、刘舸以及助理海事调查官彭程,依法开展调查取证工作。

调查组通过调查询问船舶所有人、事发时快艇上主要人员、目击证人,勘察事故现场、事故水域情况、察看事故快艇状况等途径,共获得询问笔录 6 份、现场勘验记录 2 份、现场照片 9 份、相关证书、个人身份证明等资料 21 份。

二、事故船舶、船员

（一）船舶概况。

1. “粤东莞工 0868” 船概况:

船籍港: 东莞 船舶种类: 采沙船 体材料: 钢质

总吨: 6352 净吨: 1905

建成日期：2016.05.16 适航证书有效期至 2021.05.15

总长：96.80 米 船宽：25.50 米 型深：6.50 米

空载吃水：3.621m 满载吃水：4.300m

主机类型：内燃机 总功率：4772.00 千瓦

船舶所有人经营人：陈*标、邝*平、黎*权等 3 人。

船舶制造厂：东莞市麻涌东盛船舶修造有限公司



图 1 陈*标的采砂船

2. “粤东莞挂 0888”:

新建，总长：6 米； 船宽：1.4 米 型深：0.8 米，空载吃水 0.2 米，船体材料：玻璃钢 。



图 2 事故快艇

（二）船舶检验情况。

“粤东莞工 0868”船于 2016 年 04 月 08 日在东莞港进行了建造检验，并事故发生后的 2016 年 5 月 23 日取得船舶检验证书簿，2016 年 5 月 16 日取得船舶国籍证书。

附属快艇“粤东莞挂 0888”已通过经船舶初次检验（证书尚未领回）。

（四）坐艇人员情况。

事故发生时艇上驾乘人员共有 6 人，5 人未持有船员证书，具体名单如下：

1、姜*木，男，1973 年 10 月出生，未持有船员证书，身份证号：45250219731019****，事故发生时的快艇驾驶人员，南海舰队退伍军人，曾在舰上任辅机班长，1996 年 12 月 6 日退伍，2016 年 2 月 16 日开始在采砂船“粤东莞工 0868”工作，负责船舶的机械维修。

2、梁*威，男，1971 年 08 月出生，“粤东莞吹 0628”船长，持有东莞海事局 2012 年 10 月 09 日签发的内河一类船长证书，证书编号：S44190019710807****，有效期至 2017 年 10 月 09 日。

3、孔*才，男，1986 年 04 月出生，未持有船员证书，身份证号码：44190019860410****，“粤东莞吹 0628”维修工。

4、刘*，男，1983 年 08 月出生，未持有船员证书，身份证号码：44018419830825****，“粤东莞工 0868”船船东派驻船上的管理人员。

5、宋*军，男，1971 年 11 月出生，未持有船员证书，身份证号码：45250219711126****，“粤东莞吹 0628”船维修工。

6、李*军，男，家庭地址：福建省武平县，1976 年 02 月出生，

未持有船员证书，身份证号码：35262519730214****，2012 年开始在采砂船“粤东莞吹 0628”从事机舱工作，但没有与该船签订劳动合同，在本次事故中失足落水失踪。

据其他“粤东莞吹 0628”工作人员陈述，驾驶员姜*木及失踪人员李*军前休息良好，未饮酒，未服用影响精神健康的药物。

三、气象海况和通航环境情况

（一）气象、海况。

1. 气象预报（东莞气象局预报）：

天气：晴天 气温：白天气温 27°，夜间气温 21°

能见度：3 海里 风向：西北风 风力：1-2 级

2. 水文情况。

根据国家海洋局 2016 年编制出版《潮汐表》，事发水域附近潮汐情况（海沁）：

潮时	1200	1400	1700	1800	2000
潮高	213	168	117	132	198

事发水域附近为涨潮潮流，事发时流速约 2 节。

（二）事故水域通航环境情况。

事故地点位于倒运海倒运海水道东莞市麻涌漳澎村河段水域，沿江高速大桥与国丰粮食码头之间的右岸水域，事故发生后，经海事部门利用海巡船上的测深仪测算当时的实际水深 5-7m。



(图 1: 事发时快艇位置)

四、基本事实分析

(一) 事故时间、地点。

本次事故发生在倒运海水道漳澎村河段距岸约 50 米处 (概位: 纬度: $22^{\circ} 59.2' N$ 经度: $113^{\circ} 34.3' E$), 事故发生的时间是 2016 年 5 月 3 日 1750 时, 可以从当事人和目击证人的陈述、参照“粤东莞工 0868”船停泊位置等得到认定 (据相关陈述, 事故发生位置在“粤东莞吹 0688”船尾几米)。

(二) 快艇的航速。

据调查询问, 事故发生时快艇的航速约 6 节 (据事发地与“粤东莞吹 0628”船停泊位置的距离与航行时间推算)。

五、事故经过

2015 年 11 月 11 日, “粤东莞工 0868”船在东盛船厂下水停泊在船厂水域。2016 年 4 月 11 日该船开往倒运海水道漳澎村河段停泊, 进行机械检测调试, 为船舶首航做最后准备。2016 年 5 月 3 日 1740

时，因到下班时间，“粤东莞工 0868”船 2 名工作人员乘坐该船附属快艇“粤东莞挂 0888”上岸，顺便接上同在附近靠泊岸边的“粤东莞吹 0628”船的 4 名人员，1745 时，快艇离开“粤东莞吹 0628”船，1750 时，快艇航经下游约 900 米处的另一艘采砂船船尾时，因快艇受浪晃动，站在快艇左前部的李*军失足落水失踪。

六、应急救援情况。

该快艇上人员发现李*军下水后，立即调转船头开展救援，但由于落水者不懂水性，挣扎数秒钟后沉到水底，再也没有浮上来，该快艇人员经过 10 多分钟的搜救，没有发现落水人员后，拨打 110、119、120 求救，麻涌海事处、公安边防麻涌派出所等部门接到 110 转来的求救电话后，赶往现场开展救援行动。在麻涌海事处的组织下，11 艘社会船艇及海事、公边部门的 3 艘船艇先后参加搜救。搜救工作持续到 5 月 12 日 1800 时，仍未发现失踪人员，经请示东莞海事局后停止搜救行动。

七、事故损害情况。

事故造成该船一人失踪，未造成其他经济损失。

按照《水上交通事故统计办法》(交通运输部令 2014 年第 15 号)，该事故构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析与责任认定。

(一) 事故认定基础：

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、结合现场勘验结果，根据基本事实分析得出事故原因。

2. 事故发生在东莞市倒运海水道，适用《中华人民共和国内河交

通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》。

（二）事故直接原因：

1. 快艇人员无证驾驶、冒险航行

驾驶员姜*木未经驾驶员快艇操作员安全培训，取得适任证书，在失踪人员李*军站立在快艇船头，没有坐在快艇的座位，重心偏高的情况下冒险开航，导致其在快艇晃动，站立不稳的情况下失足落水，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的规定；

2. 艇上人员未采取必要的安全防护措施

艇上 6 人包括落水人员共 4 人没有穿戴救生衣，加上落水人员不懂水性，落水后快速下沉，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十条一款三项的规定；

3. 快艇上的其他人员救援措施不当

发现人员落水后，驾乘人员没有及时抛出救生衣、救生圈。

（三）事故间接原因：

“粤东莞工 0868”船未落实安全管理责任：该船船东对快艇使用管理混乱，在未经证实务工人员姜*木是否未持有驾驶员适任证书的情况下，将快艇交由其操纵载人航行，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的规定，是事故发生的间接原因。

（四）事故结论与责任认定。

综上所述，本起事故是一起单方责任事故，“粤东莞工 0868”船应对该事故负全部责任。

九、安全管理建议

上述原因导致了人命安全事故，教训深刻，安全管理建议如下：

090206SR201501: 建议作为个体经营船舶“粤东莞工 0868” 船舶加强船舶安全管理知识的学习培训，提高船舶管理水平。

090206SR201502: 建议“粤东莞工 0868” 船建立完善的关键性操作安全操作规程，组织船上工作人员学习和落实。