

MAIR0902006201701

广东东莞/倒运海水道 “12.28” “粤东莞工 0029” 人员落水死亡事故调查报告

编制单位：麻涌海事处

编制时间：2018 年 3 月 6 日（结案日期）

单位地址：广东省东莞市麻涌镇创兴三路

联系方式：TEL 0769-88287133

FAX 0769-88281672

简 介

2017 年 12 月 27 日约 2000 时，中国籍船舶“粤东莞工 0029”船自东莞倒运海水道国丰码头附近开往倒运海水道扬名砂场附近水域，执行救助“珠湾 3258”船的任务，约 2100 时到达事故现场并开始作业，约 2200 时吊起“珠湾 3258”，2017 年 12 月 28 日 0114 时，“珠湾 3258”船船长唐*前在“粤东莞工 0029”船艙商议如何补漏“珠湾 3258”时，不慎落水，造成该名船员死亡。

事故发生后，麻涌海事东莞海事局依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》开展海事调查。调查组询问了当事船员等有关人员，核对了船舶证书及船员证书，进行了现场勘验。

经调查，该事故是渔船船员生前因超时工作导致精神和体力过度疲劳，晕倒落水导致的船员单方责任事故。

目录

一、事故简况.....	3
-------------	---

二、事故调查取证情况.....	4
（一）船舶资料.....	5
（二）船舶状况.....	6
（三）船员情况.....	7
（四）环境因素.....	8
（五）管理因素.....	10
三、重要事故要素认定.....	10
（一）事故发生时间.....	10
（二）事故发生时，唐*前处于过度疲劳状态	10
四、事故经过.....	11
五、应急处置情况.....	12
六、事故损失情况.....	13
七、事故原因分析.....	13
（一）直接原因.....	13
（二）间接原因.....	13
八、责任认定.....	14
九、事故结论.....	14
十、安全管理建议.....	14

一、事故简况

2017 年 12 月 27 日约 2000 时，中国籍船舶“粤东莞工 0029”船自东莞倒运海水道国丰码头附近开往倒运海水道扬名砂场附近水域，执行救助“珠湾 3258”船的任务，约 2100 时到达事故现场并开始作业，约 2200 时吊起“珠湾 3258”，2017 年 12 月 28 日 0114 时，“珠湾 3258”船船长唐*前在“粤东莞工 0029”船艙商议如何补漏“珠湾 3258”时，不慎落水，造成该名船员死亡。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，麻涌海事处依法成立事故调查组：

组长：谷元全	麻涌海事处副处长
成员：李胜明	助理级海事调查官
彭程	助理级海事调查官
王勇	麻涌海事处执法人员

调查组于 2017 年 12 月 28 日在倒运海水道东盛船厂对开水域对“粤东莞工 0029”进行了调查和现场勘验。调查组通过询问当事船员、现场人员、勘察事故现场、事故水域情况、察看事故船舶状况，取得以下证据材料：

（1）船舶证书、船员证书复印件各 1 套；（2）询问笔录 6 份、现场勘验记录 1 份；（3）水上交通事故报告书 1 份；（4）船舶安检报告 1 份；（5）船员名单 1 份；（6）渔船《出海船舶户口簿》复印件一份；（7）渔船 2 名船员身份证复印件各

一份；（8）现场照片数十张。（9）其他与事故有关的记录、文书资料。

（一）船舶资料

船 名	粤东莞工 0029
呼 号	——
船 籍 港	东莞
船舶种类	起重船
船体材料	钢质
船舶检验机构	东莞海事局
总 吨	599
净 吨	179
载 重 吨	——
总 长	40.15 米
船 宽	16.20 米
型 深	2.8 米
满载吃水	1.60 米
主机型号	柴油机 NT855-M300
主机功率	406 千瓦
建造年份	2006-3-18
建造船厂	东莞市东盛船舶修造有限公司
所 有 人/地址	梁*九、陈*康、梁*满/ 广东省东莞市麻涌镇**
经 营 人/地址	梁*九、陈*康、梁*满/ 广东省东莞市麻涌镇**



图 1 “粤东莞工 0029” 船

（二）船舶状况

1. 船舶状况

建造记录：“粤东莞工 0029” 轮由东莞市东盛船舶修造有限公司建造，于 2006 年 03 月 18 日建成。

检验情况：2017 年 05 月 08 日在东莞由东莞海事局进行年度检验，船舶结构、机械及电气设备和无线电设备等符合相应的规范、规程，签发了内河船舶适航证书、内河船舶防止油污证书、内河船舶载重线证书和船舶起重设备证书，证书有效期至 2018 年 04 月 09 日。

安检情况：最近一次安全检查为 2017 年 08 月 15 日在

东莞港进行的船旗国监督检查，检查共发现 7 项缺陷，查出的缺陷与事故的发生无直接关系。

2. 船舶登记情况

“粤东莞工 0029”轮于 2006 年 03 月 18 日在东莞登记注册取得由东莞海事局签发的船舶所有权登记证书，登记号码为 090206000038, 初次登记号码为 090206000038，船舶国籍证书有效期至 2021 年 04 月 17 日。

（三）船员情况

1. “粤东莞工 0029” 船员情况

该船共配备中国籍船员 4 人。经核查，船舶配员符合该船最低安全配员证书的要求。事故发生时该船船长黄*勇，轮机长谢*珍值班。

船长黄*勇，男，1975 年 01 月出生，持有河源海事局 2013 年 3 月 12 日签发的内河二类船长船员适任证书，编号：S45242319750106****，证书有效期 2018 年 3 月 12 日。2017 年 4 月 17 日到该船任职船长。

轮机长谢*珍，女，1975 年 7 月出生，持有梧州海事局 2017 年 3 月 22 日签发的内河二类轮机长船员适任证书，编号：45242319750707****，证书有效期 2022 年 03 月 22 日。2017 年 4 月 17 日到该船任职轮机长。

水手赵*德，男，1982 年 08 月出生，2013 年 2 月 01 日到该船任职水手。

机工梁*文，男，1964 年 3 月出生，2013 年 2 月 01 日到该船任职机工。

2. “珠湾 3258” 船员情况

该船在船人员有中国籍船员 2 人。

船长唐*前，身份证号 51222519731112****，无渔船船上作业相应的有效证书。

船员龚*祥，身份证号 51122419780224****，无渔船船上作业相应的有效证书。

（四）环境因素

1. 气象水文

据东莞气象部门气象报告：事故发生时天气良好，东北风 2 级，水温 10 度，室外气温 12 度，浪高 0-0.5 米。据查，12 月 28 日海沁潮汐：0230 时 126mm，0828 时 207mm，1435 时 93mm，2121 时 230mm。事故发生时间 0114 时是退潮，流速 0.5-1 米/秒。

2. 水域情况

倒运海水道为内河 IV 级航道。事故地点在倒运海水道东盛船厂对开水域 (23 ° 02.1 'N; 113 ° 35.6 'E)，河面宽度约 200 米，受潮汐影响明显，事故发生时水深 6 米左右，泥沙底质。



图 2 事故发生水域（智慧平台图片）



图 3 事故发生水域（现场图片）

（五）管理因素

“粤东莞工 0029” 是个体船舶,其所有人为梁祥九、陈沛康、梁祥满。

“珠湾 3258” 船是粤港澳流动渔船,粤港澳流动渔船船牌号: 珠湾 3258, 港澳流动渔船船牌号: CM69608Y, 船主彭文杰。

三、重要事故要素认定

（一）事故发生时间

1. 根据目击人员“珠湾 3258” 船员龚*祥、“珠柜 5239” 船长梁*华陈述,“粤东莞工 0029” 船长黄*勇陈述及提交的水上交通事故报告书,在 2017 年 12 月 28 日 0114 时“珠湾 3258” 船员唐*前落水。

2、“珠湾 3258” 船员龚*祥称,大概在 28 日凌晨 0115 时左右,开快艇搜了一圈后,约 0124 时再打电话给海事人员报警。

3、麻涌海事处 28 日约 0123 时接到报警电话,有一渔船船员在倒运海水道东盛船厂附近水域落水。

（二）事故发生时,唐*前处于过度疲劳状态

1、据龚*祥陈述,该船原先处于故障状态,无法开航,2017 年 12 月 27 唐*前自己对该船进行修理。当日 1500 时,唐*前电话通知龚*祥回船,说船已经修好了,准备开航去上排作进一步维修,说明唐*前白天进展船舶自修。

2、“珠湾 3258” 于 12 月 27 日约 1700 时唐*前驾驶从

广州新塘开出，计划前往香港。2017 年 12 月 27 日 1820 时，“珠湾 3258”与“粤东运 036”在扬名砂场对开水域发生碰撞，事故后唐*前一直在现场处理“珠湾 3258”打捞、补漏等事宜，直至 28 日 0114 时事故发生，死者唐*前已经连续工作超过 10 小时，

上述情况说明死者生前处于过度疲劳状态。

四、事故经过

2017 年 12 月 26 日“珠湾 3258”停泊在新塘甘涌市场附近。

2017 年 12 月 27 日 1500 时，唐*前电话通知龚*祥回船，准备开航去上排维修

2017 年 12 月 27 日 1700 时，“珠湾 3258”在新塘甘涌市场附近出发。

2017 年 12 月 27 日 1820 时，“珠湾 3258”与“粤东运 036”在倒运海水道扬名砂场对开水域发生碰撞（该事故另行调查），事故导致“珠湾 3258”（港澳流动渔船，木质结构），船头左右两舷损坏，右舷船头有 1.5 米×2.0 米破洞，左舷出现 1.5 米×2.0 米凹陷并破损。船舶进水严重，立即在扬名砂场冲滩，搁浅后。

“珠湾 3258”12 月 27 日 1930 时左右联系了起重船“粤东莞工 0029”对其进行吊起。

12 月 27 日 2200 时，“粤东莞工 0029”吊着“珠湾 3258”在倒运海水道东盛船厂对开水域锚泊。

2017 年 12 月 27 日约 1900 时，唐*前（死者）在船舶发生碰撞后联系“珠坦 5239”（港澳流动渔船）船长梁*华，让其带上补漏设备和材料过来帮忙。

“珠坦 5239”于 12 月 28 日 0100 时抵达东盛船厂对开水域，并停靠在“粤东莞工 0029”的左舷。梁*华登上“粤东莞工 0029”后，与唐*前（死者）一起在“粤东莞工 0029”船头商量如何修补“珠湾 3258”船头的洞。

2017 年 12 月 28 日 0110 时左右，当时梁*华在“粤东莞工 0029”船艏蹲着，唐*前（死者）站着，突然之间，唐*前站立不稳，整个人身体往右倾，据梁*华描述“看见他（唐*前）站不稳，身体右倾往船头倒，然后就摔下去了，掉水前双眼是闭着的，估计是昏迷了……”。当时正值落潮，流速比较急，梁*华看见唐*前（死者）落水后被冲入“粤东莞工 0029”船底，施救已经来不及了。

五、应急处置情况

2017 年 12 月 28 日 0124 时，麻涌海事处接到有人从“粤东莞工 0029”上晕倒落水的报警电话。

接到报警后，麻涌海事处应急值班人员立即出动执法船艇海巡 09339 前往落水现场，0145 时到达现场后立即组织搜救。同时联系了蛙人对事发水域进行水下探摸。

2017 年 12 月 28 日 15 点 30 分，在“粤东莞工 0029”船底部发现落水人员唐*前并打捞出水面。

12 月 28 日 17 点 30 分左右将唐*前遗体送到岸上，12 月 28 日 1900 时送往东莞市殡仪馆。

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

七、事故原因分析

本事故原因分析是根据相关人员询问、现场勘查、相关记录查阅等，经综合分析得出的事故原因。

（一）直接原因

1. 死者唐*前事发时站立位置不当

死者站立位置离船艏边沿距离只有 1.1 米，在意外摔倒的情况下容易直接掉到水里。

2. 死者唐*前过度疲劳晕倒落水。

事故发生前，死者唐*前因为连续工作超过长，过度疲劳加上因发生事故而精神紧张，导致其晕倒落水。

3. 潮流因素

事故发生时间 0114 时是退潮，水流急（流速 0.5-1 米/秒），唐*前刚好站在处于顶流的船头位置，流水后水流快速将落水者卷入船底，来不及采取有效的施救措施。

4. 个人安全保护

死者唐*前在开敞处所工作期间没有穿戴救生衣、安全帽，不能有效保护其避免受伤和自浮。

（二）间接原因

涉事渔船“珠湾 3258”雇佣上船工作的船员未经过专业培训，未持渔船船上作业相应的有效证书，缺乏水上工作安

全技能。

八、责任认定

1. 唐*前事发前身体过度疲劳加上精神过度紧张导致其晕倒落水；加上死者唐*前事发前站在船艙边沿仅 1.1 米的危险区域，以致于摔倒后直接掉到水里并被急流卷入船底，与船员通常做法相违背，是事故的主要原因。

2. “珠湾 3258”所有人雇用未取得渔业船舶职务船员证书、专业训练合格证或基础训练合格证的人员上船工作。违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十三条的规定，以及死者唐*前在开敞处所工作期间没有穿戴救生衣、安全帽以避免意外伤害，违法了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，是造成人员死亡事故的次要原因。

九、事故结论

该事故是一起渔船安全安全管理不到位，船员安全意识淡薄导致的安全责任事故，“珠湾 3258”应对该事故负全部责任。

十、安全管理建议

鉴于人员落水事故发生后造成的高死亡率，为了深刻吸取事故教训，提出如下安全管理建议：

（一）090500ISR201701：建议“珠湾 3258”船加强船员安全知识教育，提高安全意识，在舱外开敞处所作业、活动时规范穿戴救生衣，做好自身安全防护措施，保障船员的

人身安全。

（二）090500ISR201702：建议“珠湾 3258”船严格按照要求聘请持有效证书的人员在船上工作，确保作业人员经过相应的安全作业培训。