

广州“8·29”“恒荣16”轮救生艇翻沉人员落水事故 调查报告

1. 事故及调查概况

1.1 事故概况

2015年8月29日，中山籍乡镇自用木船“中阜东自109号”（以下简称自用船）在广州港32LD锚地靠泊江苏连云港籍干货船“恒荣16”轮，准备到该轮回收废铁，随后自用船系缆绳断开，自用船漂走，“恒荣16”轮放救生艇追回自用船，在返回过程中“恒荣16”轮救生艇（以下称救生艇）发生故障，并在自用船的拖带过程中发生翻沉，救生艇上三管轮王某某和水手余某某2人落水，其中余某某获救，王某某落水后死亡，构成一般事故等级水上交通事故。

1.2 调查情况

广州沙角海事处于事发当日成立事故调查组，组织开展调查，调查组成员如下：

（略）

事故调查组通过询问“恒荣16”轮船长、三副、水手和自用船船主，获取了“恒荣16”轮船舶的相关证书、船员证书、文书资料、培训记录表和船舶应急设备保养检测记录表等复印件，获得以下证据材料：

（1）询问笔录5份；（2）“恒荣16”轮船舶相关证书复印件1

套；(3)“恒荣 16”轮船员证书复印件 1 份；(4)现场照片若干；(5)
“恒荣 16”轮最近一次的船旗国监督检查报告复印件 1 份；(6)“恒
荣 16”轮船员名单 1 份；(7)“恒荣 16”轮培训记录表复印件 2 份；
(8)“恒荣 16”轮船舶应急设备保养检测记录表复印件 2 份；(9)
中山市乡镇自用船舶登记证书复印件 1 份。

2. 船舶概况



图 1：“恒荣 16”轮



图 2：“恒荣 16”轮救生艇



图 3：自用船

2.1 船舶基本技术数据

(1) “恒荣 16” 轮资料

船名	恒荣 16
船舶所有人	连云港 DHCW 有限公司
船舶经营人	连云港 HRCW 有限公司
船舶种类	干货船
船籍港	连云港
总吨	2985
净吨	1671
总长	98.60 米
型宽	14.80 米
型深	7.60 米
主机功率	735KW

船舶建成日期	2007-11-20
船舶建造船厂	祁阳白水船舶建造有限公司

(2) 自用船资料

船名	中阜东自 109 号
船主	证书登记船主：冯某某；实际船主：梁某某。
船长	10.50 米
船宽	2.10 米
船深	1.00 米
功率	8.82KW
航区	阜沙-珠江三角洲
船质	木质

(3) 救生艇资料

“恒荣 16”轮及船公司均未能提供该救生艇相关资料。

2.2 船舶检验

(1) “恒荣 16”轮

“恒荣 16”轮事故前最近一次检验是 2014 年 11 月 5 日，在连云港由江苏省船舶检验局连云港检验局进行的年度检验，签发的《海上货船适航证书》有效期至 2015 年 11 月 4 日。

经核查，“恒荣 16”轮检验证书齐全有效。

(2) 自用船

自用船持有中山市阜沙镇乡镇船舶安全管理办公室 2005 年签发的船舶登记证书，无相关检验情况。

2.3 船舶安全检查

(1) “恒荣 16” 轮

“恒荣 16” 轮事故前最近一次船旗国监督检查是在 2015 年 7 月 29 日由东莞麻涌海事处进行的,检查发现该轮有缺陷 12 项,并于 2015 年 8 月 3 日由东莞麻涌海事处对该轮进行复查,所有缺陷均已纠正合格。经核查,安全检查所列缺陷与事故无直接因果关系。

(2) 自用船

无。

2.4 船舶配员情况

(1) “恒荣 16” 轮

“恒荣 16” 轮本航次配员 11 人,经核查,该船船员所持证书齐全有效,满足最低安全配员要求。事故时三管轮王某某和水手余某某在救生艇上,其中水手余某某持有广西海事局 2014 年 5 月 28 日签发的精通救生艇筏和救助艇培训合格证,同时他也是该轮的船东代表。

(2) 自用船

自用船上有 2 个人,分别是梁某某和吴某某,为夫妻关系,他们未持有相关证书。

2.5 船公司情况

(1) “恒荣 16” 轮

“恒荣 16” 轮船舶所有人为连云港 DHCW 有限公司,公司地址:连云区墟沟中华西路 X 号 XX 楼 X 室。

“恒荣 16”轮船舶经营人为连云港 HRCW 有限公司，公司地址：连云港市连云区开发区 X 路 X 号。该公司持有江苏海事局签发的符合证明，有效期至 2017 年 2 月 5 日。

（2）自用船

自用船登记船主为冯某某，据梁某某陈述，其从冯某某购买该自用船后，由于乡镇政府已不再对自用船舶进行登记，自用船原登记证书未进行修改，现在该自用船实际船主是梁某某。

3. 气象、海况情况

“恒荣 16”轮船长称事发时风力 4-5 级，浪高 0.5 米，退潮。该轮水手余某某称事故时阴天，微风，浪高 0.3-0.5 米，退潮。

自用船船主梁某某称事故时风力很大，涌浪大，下小雨。

事故后前去搜寻救助的“海巡 09083”轮称事故前后天气晴，南风 1 级左右，浪高 2 级，能见度良好。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表（第三册），舢板洲 2015 年 8 月 29 日 1034 时为高潮时，潮高 333 厘米，1814 时为低潮时，潮高 71 厘米。事发水域 1505 时正处于退潮。

综上，事故时能见度良好，微风，退潮，阴转晴。

4. 基本事实认定

4.1. 事故时间

“恒荣 16”轮水手余某某和自用船船主梁某某均未能提供准确的事故时间，在甲板上看到事故发生的船长提供的事故时间为 2015 年 8 月 29 日 1505 时，因此认定事故时间为 2015 年 8 月 29 日 1505

时左右。

4.2. 事故地点

“恒荣 16”轮水手余某某和自用船船主梁某某均未能提供准确的事故地点，自用船船主梁某某称事发水域距离“恒荣 16”轮船尾约 200 米，“恒荣 16”轮船长称事发水域距离该轮船尾约 600 米，事故时“恒荣 16”轮船位为 $22^{\circ} 39' 23.12''$ N、 $113^{\circ} 42' 33.87''$ E，事故时退潮，因此事故位置为 $22^{\circ} 39' 23.12''$ N、 $113^{\circ} 42' 33.87''$ E 南面 200-600 米位置。

5. 事故经过

2015 年 8 月 17 日“恒荣 16”轮空载离东莞到广州港 32LD 锚地锚泊，锚位 $22^{\circ} 39' 20.09''$ N、 $113^{\circ} 42' 33.79''$ E。

8 月 28 日水手余某某放右舷铁梯，乘快艇到南沙新垦购买蔬菜，回船后右舷铁梯未回收。



图 3：“恒荣 16”轮右舷铁梯

8 月 29 日约 1400 时，自用船靠泊“恒荣 16”轮右舷，自用船

船主梁某某及其妻子吴某某通过“恒荣 16”轮右舷铁梯登上“恒荣 16”轮，并将自用船的绳索系在“恒荣 16”轮的栏杆上，准备收购船上废铁、废旧缆绳。水手余某某安排三管轮王某某和机工余乃龙带梁某某夫妻俩到机舱查看有无废铁。

过了一会，梁某某夫妻俩从机舱出来，发现自用船系在“恒荣 16”轮栏杆上的绳索已断开，自用船已漂走。

随后，余某某决定释放“恒荣 16”轮左舷救生艇追回漂走的自用船，水手余某某、三管轮王某某和自用船船主梁某某操纵救生艇追赶漂走的自用船，三人均未穿着救生衣。

追回自用船后，梁某某回自用船，驾驶自用船返回，余某某和王某某操纵救生艇，在自用船后面返回“恒荣 16”轮。

返回途中，救生艇发生故障，余某某和王某某重新启动救生艇，继续航行 3-5 分钟后，救生艇再次故障，王某某认为该故障可能是机器进油管进空气引起的，准备拿出工具维修救生艇，余某某对王某某说自用船在附近，让自用船拖带回去即可，于是打电话给自用船船主梁某某要求协助拖带救生艇返回“恒荣 16”轮。

约 1450 时，“恒荣 16”轮船长到甲板发现左舷救生艇已放下，在其船尾约 600 米处的位置，救生艇上余某某和王某某在向自用船招手。

自用船返回到救生艇旁边，自用船船尾比救生艇艇首高，双方用救生艇上的缆绳一头系在救生艇艇首，另一头系在自用船船尾，缆绳长度 3-4 米，吊拖返回，余某某坐在救生艇的左边，王某某坐在救生

艇的右边。

过了会，在拖带航行过程中，救生艇艇首下沉，救生艇翻沉，坐在救生艇上的余某某和王某某被水冲走，余某某和王某某落水呼救。

随后，自用船船主梁某某砍断连接救生艇的缆绳，掉头返回，救生艇继续漂走、下沉。自用船船主梁某某准备前去救助王某某，约2分钟后，已看不到王某某，随后将余某某救起，并在附近继续搜寻。

“恒荣16”轮船长在主甲板上发现自用船拖带救生艇异常后，让自用船船主妻子吴某某打电话给梁某某，询问得知事故后，船长要求自用船在现场继续搜寻，并于1510时左右，船长向广州船舶交管中心报告，向船公司报告，并通过VHF09频道请求过往船舶协助搜寻。

6. 搜救情况

海事部门接报后立即派出“海巡09083”和“海巡09078”船前往事发水域，在附近进行搜寻，未能发现落水者。

2015年9月3日，香港水警在香港水域发现一具男性尸体，与“恒荣16”轮落水失踪人员王某某的特征相符合，之后在广东海事局的协助下，王某某的家属前往香港，经确认该尸体为王某某。

7. 基本事实分析

7.1. 气象海况因素

自用船船主梁某某称事故时风力很大，海面浪涌大，下小雨，救生艇是由于海面浪大而翻沉的。“恒荣16”轮、“海巡09083”船及“海巡09078”船均称事故未下雨，风力在2级左右，浪高2级左右，退潮。因此可以排除由于风浪因素而导致救生艇翻沉的可能。

7.2. “恒荣 16”轮水手私自决定放救生艇，且未穿着救生衣

发现自用船漂走后，“恒荣 16”轮水手余某某未经船长同意，私自决定释放救生艇前去追回自用船，随艇人员安全意识淡薄，未穿着救生衣。

7.3. “恒荣 16”轮水手盲目决定由自用船拖带救生艇返回

“恒荣 16”轮救生艇返回过程中再次发生故障后，“恒荣 16”轮水手余某某未对自用船为非拖带船舶及其拖带的安全性、救生艇的适拖性进行充分考虑，未采纳三管轮维修救生艇后自行返回建议，也未征询船长或驾驶员的意见，盲目决定由自用船拖带返回。

7.4. 自用船盲目同意并违规实施拖带作业

自用船船主梁某某未对使用自用船进行拖带的可行性、安全性进行评估，在自身船舶为非拖带船舶且其本人未经过相关船舶操作培训的情况下，盲目同意并违规进行拖带返回。

7.5. 自用船拖带情况

（1）自用船（非拖带船）从事拖带作业

该自用船为乡镇船舶，属于非拖带船舶，不具备拖带船舶的特性，缺乏专业拖拽设备，其技术状况难以适合拖航作业要求，不应从事拖带作业。

（2）拖带船舶人员情况

自用船船主梁某某未经过相关船舶操作及航海知识培训，未持有船艇操作证书，可能缺乏船舶拖带的相关经验和专业技能，在拖带救生艇的过程中可能存在操纵上的过失或未尽到应有的谨慎。

（3）拖带索具选择情况

自用船船尾比救生艇艇首高，自用船吊拖救生艇，拖带长度 3-4 米，拖带长度较短，缆绳过短及受自用船螺旋桨排出流影响，救生艇易产生偏荡，拖带时影响救生艇稳性，可能导致救生艇翻沉。

（4）拖带操作

“恒荣 16”轮水手余某某称自用船拖带速度太快，救生艇艇首下沉，其和三管轮王某某被水冲了出去。自用船船主梁某某称事故时由于风浪大，拖带速度很慢，该自用船平时航行转速是 150 转每分钟，具体航速他们没有概念，船上也没有显示船速的仪器设备，该船从南沙三期航行至广州港 32LD 锚地用了一个多小时；从南沙三期至广州港 32LD 锚地“恒荣 16”轮锚泊位置距离约为 4 海里，由此推断该自用船正常航行速度约 4 节，该自用船拖带救生艇时的航速应该也在 4 节左右。

事故时退潮，在自用船顶水拖带救生艇航行，在瞬间拖带受力或自用船突然变向的情况下，救生艇可能出现瞬时受力不均，产生倾斜、失去平衡、救生艇翻沉、人员被水冲走的情况。

7.6. 救生艇维护保养可能存在问题

救生艇在追回自用船后发生故障，故障原因可能是机器进油管进了空气，也可能是机器故障或其他原因导致的。余某某称当时三管轮王某某说救生艇故障原因可能是机器进油管进了空气。由于事故后救生艇翻沉，三管轮王某某落水后死亡，无法核实救生艇故障的确切原因，可能是机器进油管进了空气，也可能是机器故障或其他原因导致

的。

7.7. “恒荣 16”轮及船公司均未能提供救生艇方面资料

“恒荣 16”轮按要求需两舷各配备一艘救生艇，事故发生之后，“恒荣 16”轮无法提供该船救生艇方面相关资料，联系该船公司也未能提供该船救生艇方面相关资料。

7.8. 自用船参与经营性运输

该自用船为中山市乡镇自用船舶，该自用船到广州港 32LD 锚地回收缆绳、废铁，参与经营性运输，违反了《中山市乡镇船舶交通安全管理规定》第十一条“乡镇非经营性船舶不得从事经营性运输活动”的规定。

7.9. “恒荣 16”轮管理中存在的问题

“恒荣 16”轮的船舶管理中，船上自设“船东代表”由水手余某某担任，“船东代表”受船东的委托对船舶营运情况进行监督管理，在船上事务管理中“船东代表”往往比船长更具权威性。正是由于以上缘故，该船水手余某某才能在船长不知情的情况下私自指挥释放救生艇。

8. 原因分析

8.1. “恒荣 16”轮水手盲目决定由非拖带船舶拖带救生艇返回

“恒荣 16”轮水手未充分考虑非拖带船舶拖带的安全性、救生艇的适拖性以及救生艇自行修复返回的可行性，盲目决定由自用船拖带返回。

8.2. 自用船盲目同意并违规实施拖带

自用船为乡镇自用船舶，非拖带船舶，未充分考虑自用船拖带返回的安全性、可行性以及船员未经过相关知识培训，盲目同意并由其违规拖带返回。

8.3. “恒荣 16” 轮安全管理不到位

(1) “恒荣 16” 轮水手未经船长同意私自决定放下救生艇去追自用船。

(2) 该轮随艇人员未按要求穿着救生衣。

9. 结论

恒荣 16” 轮安全管理不到位，该轮水手未经船长同意私自决定放下救生艇去追自用船、随艇人员未按要求穿着救生衣；“恒荣 16” 轮盲目决定由非拖带船舶拖带救生艇返回；自用船盲目同意并违规拖带均是本事故的原因。

“恒荣 16” 轮负事故的主要责任，自用船负事故次要责任。

10. 安全管理建议

1、建议连云港 HRCW 有限公司将事故情况通报给公司所管理各船，以引起船员对安全的注意，吸取本次事故教训，提高其安全作业的意识，放艇作业等应穿着救生衣等个人劳动保护用品，防止类似事故的发生。

2、船东应切实加强船舶安全管理，保障船长对船舶安全防污染方面的绝对权力，以便船长切实履职，即使有船东代表在船，船长依然是船舶安全的总负责人，释放救生艇等决定应得到船长的许可，船长有权对违规行为及时进行制止，并对相关活动提供专业指导。

3、船舶遇到突发事情，船员应及时将情况向船长报告，寻求船长及船上其他人员的协助。

4、切实加强对船舶附属艇筏及应急设备的维护保养工作，以保证船舶附属艇筏及应急设备在关键时候能充分发挥作用。

5、将事故情况抄送给中山海事局，由中山海事局协调中山市政府相关部门，加强对乡镇自用船舶的安全监管，禁止乡镇非经营性船舶从事经营性运输活动。