

广州“5·3”“锦航 689”轮人员死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 5 月 3 日 1246 时，靠泊在广州三围码头的“锦航 689”轮在维修保养左舷救生艇过程中，一名机工被脱出的起艇绞车手柄击中头部，经抢救无效死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故后，广州内港海事处成立事故调查组，对事故进行调查。调查组通过询问“锦航 689”轮船员，调取广西防城港 JHCW 有限公司安全管理文件、相关安全管理培训记录、“锦航 689”轮船舶证书、船员证书等材料，勘验事故现场，获得以下证据材料：

1) 询问笔录 5 份；2) 现场勘验记录 1 份；3) 交通事故报告书 1 份；4) 船员名单 1 份；5) 船员适任证书及船员服务簿复印件 10 份；6) 公司相关体系文件资料及相关培训记录各 1 份；7) 船舶检验证书、最低安全配员证书、航行日志、轮机日志、船舶安全检查记录簿、船舶签证簿复印件各 1 份。

二、事故船舶、船员、船公司概况

(一) 船舶基础资料。

船名	锦航 689
船籍港	防城港
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	2984
净吨	1671
总长	99.80 米
船宽	15.80 米
型深	7.10 米
主机类型、功率	内燃机、1765 千瓦
船舶建成日期	2005 年 9 月 21 日
船舶建造厂	广东江门船厂有限公司
所有人/经营人	广西防城港 JHCW 有限公司（广西防城港市港口区 X 路 X 号 X 大楼）



图：“锦航 689” 轮

（二）船员情况。

“锦航 689” 轮本航次配员 10 人，全部持有有效证书，满足该轮最低安全配员要求，其中：

船长吴某某，男，1975 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2016 年 3 月 10 日签发的 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，证书编号：BKL12XXXXX8，有效期至 2021 年 3 月 10 日。

轮机长林某某，男，1969 年 X 月 X 日出生，持有福州海事局 2012 年 3 月 13 日签发的 750 至 3000 千瓦船舶的轮机长证书，证书编号：BJA22XXXXX3，有效期至 2017 年 3 月 13 日。

大管轮高某某，男，1968 年 X 月 X 日出生，持有莆田海

事局 2012 年 12 月 20 日签发的 3000 千瓦及以上船舶的大管轮证书，证书编号：BJF21XXXXX7，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

二管轮郑某某，男，1974 年 X 月 X 日出生，持有济南海事局 2015 年 9 月 13 日签发的 750 至 3000 千瓦船舶的二管轮证书，证书编号：BEH22XXXXX8，有效期至 2020 年 9 月 13 日。

机工赵某某，男，1987 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2014 年 4 月 25 日签发的机工适任证书，证书编号：AKA24XXXXX7，有效期至 2052 年 6 月 11 日。

（三）船舶检验情况。

“锦航 689”轮事故前最近一次船舶检验是于 2015 年 10 月 10 日在防城港由广西船舶检验局进行的年度检验，检验符合相应的规范、要求，签发的船舶检验证书有效期至 2020 年 9 月 20 日。

（四）船舶安全检查情况。

“锦航 689”轮事故前最近一次船舶船旗国监督检查是于 2016 年 4 月 18 日在湛江港由湛江海事局进行的，检查发现缺陷 8 项，经查，8 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

（五）公司情况。

广西防城港 JHCW 有限公司成立于 2006 年 12 月，从事国内沿海、长江中下游和珠江水系普通货物运输；开展船员

服务业务；承办国内船舶代理与货物运输代理业务。

公司按照《国内安全管理规则》的规定建立并运行安全管理体系，于2012年6月25日取得广西海事局签发《符合证明》，有效期至2017年6月28日，“锦航689”轮持有《安全管理证书》。

三、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况。

事故时，天气晴朗，能见度良好，微风，风向东南，退潮，潮高1.8米。

（二）事故水域通航情况。

广州港三围码头靠泊能力3000吨级，距离航道50米，事故时码头附近水域无船舶航行。

四、事故经过

根据“锦航689”轮船长、轮机长、大管轮、二管轮等相关人员询问笔录、现场勘验记录，经综合分析得出如下事故经过：

2016年5月3日0030时，“锦航689”轮装载铁矿砂5050吨靠泊广州三围码头。船舶吃水：艏5.40米，艉5.70米。

0830时，船员赵某某上船报到，担任机工。

约1000时，轮机长对赵某某进行岗位熟悉培训，主要介绍机械设备的基础操作，逃生通道的位置，各种阀门的位置等。

1220 时，大管轮高某某按照定好的保养计划，与二管轮郑某某一起对左舷救生艇电动起艇绞车进行维修保养，计划俩人共同完成该项工作。

1225 时，赵某某主动参与对救生艇的维修保养工作。

大管轮高某某、二管轮郑某某、机工赵某某首先进行了起艇绞车手动启动测试等工作，此时机工赵某某在起艇绞车正前方约 0.5 米，二管轮郑某某在起艇绞车侧边约 1 米处。

1246 时，大管轮高某某到离起艇绞车 5 米的控制室，使用电动测试起艇绞车。此时，赵某某在绞车正前方往外拔手动手柄，但手柄还未完全拔出，就旋转飞出，击中赵某某头部。



图：左舷救生艇甲板

四、事故救助情况

事故后，二管轮郑某某马上报告船长，并组织船员进行止血处理。船长到现场后立即拨打 120 求救，将伤者转移到码头门卫处。

1300 时，船长向公司报告事故情况。

1330 时，救护车赶到将伤者送往广州珠江医院救治。

5 月 10 日 0640 时，赵某某经抢救无效死亡。

五、事故损害情况

事故造成 1 人死亡。

六、基本事实分析认定

（一）救生艇升降操作人员非经培训的适任人员。

根据公司安全管理体系文件的规定，船舶救生艇起艇绞车的维护保养由轮机部负责；升降救生艇属关键性的船上操作，必须由经过培训的适任人员按照须知文件的规定进行操作。本次对救生艇起艇绞车维护保养，需要测试使用手柄操作、电动操作升降救生艇，但没有由经培训合格的适任人员进行操作，不符合公司安全管理体系文件的规定，违反了《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》（NSM 规则）关于关键性的船上操作的有关要求。

（二）违规操作救生艇起艇绞车。

根据公司安全管理体系文件《救生艇升降艇机操作规程》的要求：“电动操作起艇机时应确认手柄已从起降马达

拔出；检查起艇机周围环境人员保持安全距离”，但该轮大管轮在起动电动起艇绞车前没有确认手柄是否已从起降马达拔出，也没有确认手柄操作人员是否与起艇绞车保持安全距离的情况下，就盲目起动电动绞车按钮，明显违规操作。

（三）作业人员未佩戴劳动保护用品。

据调查，公司安全管理体系文件未对救生艇起艇绞车维护保养作业人员需穿戴安全帽等劳动保护用品事宜进行明确要求。根据海员通常做法，船员到甲板、机舱作业需穿戴包括安全帽在内的必要的劳动保护用品。无体系文件要求，安全意识不足，“锦航 689”轮机工未佩戴安全帽参与救生艇起艇绞车维护保养工作，作业期间缺少必要的防护。

（四）保养前工作情况介绍及安全提醒情况。

据大管轮高某某本人陈述，机工赵某某走到救生艇甲板主动上来帮忙救生艇电动起艇绞车保养，大管轮高某某和二管轮郑某某在保养前均没有对赵某某进行工作情况介绍和交代任何安全事项。大管轮盲目同意机工参与维护保养，且未交待注意事项。

七、事故原因及结论

（一）该轮进行救生艇维护保养，需要测试使用手柄操作、电动操作升降救生艇，但没有由经过培训合格的适任人员进行操作，不符合公司安全管理体系文件的规定，违反了《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》（NSM 规则）关于

关键性的船上操作的有关要求。

（二）操作救生艇起艇绞车时，操作人员违反《救生艇升降艇机操作规程》的要求，没有确认手柄及周围人员的状态，就盲目启动电动绞车按钮，违规操作。

综上，本次事故是“锦航 689”轮在对救生艇起艇绞车维护保养过程中操作人员不适任、违规操作导致的船舶单方责任事故。

八、调查发现的问题

事故发生后，该轮没有立即向海事部门报告，也没有在发生事故后 24 小时内向海事部门提交《海上交通事故报告书》，至 5 月 10 日赵某某经抢救无效死亡，其家属向海事部门报告，该轮的行为违反了《海上交通事故调查处理条例》第五条、第六条的规定。

九、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）船舶救生艇起艇绞车的维护保养需要升降救生艇，而救生艇的升降须由经培训合格的适任人员进行操作，建议将体系文件中“船舶救生艇起艇绞车的维护保养由轮机部负责”改为“船舶救生艇起艇绞车的维护保养由轮机部负责，甲板部予以协助”。

（二）船舶救生艇升降属于关键性操作，必须严格按照

公司安全管理体系文件的规定，由驾驶员进行操作，非经培训合格的适任人员不得进行操作。

（三）船舶开展有关作业时，应该严格落实有关操作规程的要求，作业中加强对有关设备的安全检查，加强沟通协调，落实现场安全监管责任，确保操作人员安全。

（四）公司应在体系中对船员到甲板或机舱作业应穿戴必要的劳动保护用品加以明确，并加强督促、提醒船员落实个人防护措施，强化船员安全意识，养成良好的安全操作习惯。

（五）船舶发生事故后应及时向海事部门报告。

附件

事故调查组成员名单

略。