

MARI090101201602

广州“5.13”“百富洋”轮船员落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

2016年5月13日2000时，福建BFYXHJGJ航运有限公司所属“百富洋”轮停靠在广州珠钢有限公司码头(以下简称：珠钢码头)卸货过程中，该轮机工周某协助拉水管为本船补充淡水，在横跨船舷前往加水船时不慎从两船间隙落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

广州黄埔海事处接报后，成立了事故调查组对事故进行调查。事故调查组通过询问当事船舶船员，勘验事故现场，调取码头监控录像等途径，共获得以下的证据材料：

1. 水上交通事故报告书一份；
2. 询问笔录四份；
3. 事故现场勘验笔录二份；
4. “百富洋”轮航行日志复印件一份；
5. “百富洋”轮《船上SMS培训记录》七份；
6. “百富洋”轮船舶证书复印件一套；

- 7. 船员证书复印件十份；
- 8. 福建 BFYXHGJ 航运有限公司文件两份；
- 9. 福建 BFYXHGJ 航运有限公司船上工作职责一份；
- 10. “福顺 98” 轮的情况报告书一份；
- 11. 珠钢码头监控录像资料一份；
- 12. 广州市公安局水上分局鱼珠派出所出具的《居民亡医学证明（推断）书》一份。

二、事故船舶、船员及公司情况

(一) 船舶概况

1. 船舶基础数据

船籍港	平潭
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总长（m）	96. 90
船宽（m）	15. 80
型深（m）	7. 40
总吨	2994
净吨	1677
主机功率（KW）	1765
航区	近海
建造完工日期	2008 年 6 月 2 日
建造船厂	芜湖宏宇船舶修造有限公司

船舶所有人/经营人	福建 BFYXHGJ 航运有限公司
-----------	-------------------



“百富洋”轮最近一次船舶检验由福建省船舶检验局于 2016 年 3 月 10 日在广东江门进行（附加检验）。经查，该轮船舶证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该轮最近一次安全检查于 2016 年 4 月 9 日由佛山九江海事处在佛山九江港进行，检查发现 10 项缺陷。经查，10 项缺陷与本事故发生无直接因果关系。

（二）船员情况

据调查，该轮有 10 名船员，船员配备满足最低安全配员要求。

1、值班船员情况如下

船长董某某，男，1959 年 X 月 X 日生，2015 年 10 月 10 日取得舟山海事局签发的 500 至 3000 总吨船舶的船长适任证书，证书编号：BHB12XXXXX0，有效期至 2020 年 10 月 10 日。

轮机长闻某某，1971 年 X 月 X 日生，2016 年 1 月 6 日取得舟山海事局签发的主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的轮机长适任证书，证书编号：BHB22XXXXX1，有效期至 2021 年 1 月 6 日。

水手舒某，1973 年 X 月 X 日生，2012 年 7 月 10 日取得海南海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书编号：YMA14XXXXX5，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

2、落水死亡船员情况

机工周某，1977 年 X 月 X 日生，2014 年 3 月 20 日取得福州海事局签发的主推进动力装置 750 千瓦以上船舶的高级值班机工适任证书，证书编号：BJA24XXXXX1，有效期至 2042 年 11 月 18 日。

（三）船公司概况

福建 BFYXHGJ 航运有限公司成立于 2016 年。船公司依据《国内安全管理规则》的规定建立并实施《安全管理体系》，在 2016 年 4 月 5 日取得平潭海事局签发的《临时符合证明》，有效期至 2017 年 4 月 4 日，2016 年 4 月 18 日取得平潭海事局签发的“百富洋”轮《临时安全管理证书》，有效期至 2016 年 10 月 17 日。目前船公司自营船舶四艘，总吨位 10961。

三、事故时天气海况及水域通航环境情况

（一）事故时天气海况

据调查，事故时晴天，能见度良好，东南风 2-3 级，气温 25 度，退潮。

（二）事故时通航环境情况

事故地点位于广州港黄埔港区菠萝庙水道珠钢码头。码头的靠泊能力为散（杂）货船 5000 吨级，水深 7 米。菠萝庙水道通航船舶较少，事故发生时没有其他船舶航经该水域。

四、事故前珠钢码头船舶靠泊情况

事故前，珠钢码头靠泊了 3 艘船舶，分别是“百富洋”轮、“福顺 98”轮和供水船。其中，“百富洋”轮和“福顺 98”轮同向靠泊，船型类似，吨位相当，但“百富洋”轮满载，“福顺 98”轮空载，“百富洋”轮右舷救生艇甲板与“福顺 98”轮的左舷主甲板高度接近齐平，间隙约 0.7 米。

五、事故经过

本事故经过是根据“百富洋”轮船员询问笔录、现场勘验记录和调阅码头监控视频，经综合分析得出：

“百富洋”轮该航次在营口港鲅鱼圈港区装载 4986 吨钢材前往广州黄埔珠钢码头。2016 年 5 月 13 日 1307 时，该轮左舷靠泊珠钢码头。船舶吃水 5.80 米。

约 1440 时，“福顺 98”轮左舷靠泊“百富洋”轮外挡。

1935 时，该轮大副林某某联系的供水船到达，1945 时靠好“福顺 98”轮外档。

随后该轮大副林某某安排三副刘某某负责连接水管，以及核对水表。三副刘某某在大副林某某的帮助下，从“百富洋”轮右舷救生艇甲板横跨过去，到达“福顺 98”轮左舷主甲板，通过“福顺 98”轮再到最外档的供水船。

约 2000 时，休班的机工陈某某和周某见状也赶来帮忙。周某是选择从“百富洋”轮右舷救生艇甲板横跨到“福顺 98”轮左舷主甲板，通过“福顺 98”轮再到最外档的供水船的方式，陈某某紧随其后。正当陈某某在救生艇甲板弯腰钻过救生艇底时，前面的周某在横跨“百富洋”与“福顺 98”两轮的船舷间隙时不慎失足掉下水里，陈某某听到周某失足落水的声音后，马上大声呼喊有人落水。

六、事故救助情况

陈某某发现周某落水后，马上呼喊：“有人落水”。然后，陈某某跑去拿撇缆绳并用手电筒向水面照射搜寻，其他船员听到呼喊后都纷纷跑出来用手电筒和探照灯向水面照射搜寻，并往落水位置附近抛投救生圈，但未能发现落水者。

2007 时，船员自行搜救无效果，该轮大副林某某拨打 110 报警求助。

约 2017 时，警察赶到现场开展搜救。随后，鱼珠水上派出所的快艇也赶到现场参与搜救。

2200 时，大副林某某向广州交管中心报告事故情况，广州交管中心指令黄埔海事处和新港海事处派人前往现场。

2210 时，“海巡 09112”船、“海巡 09109”船赶到事故现场，对事故附近水域实施交通管制，并展开搜救工作。

14 日 0300 时，大副林某某联系的 4 名潜水员到达现场，参与搜救工作。

1230 时，潜水员在“百富洋”轮下游约 100 米处找到周某的遗体并打捞上岸。

七、事故损害情况

事故造成该轮机工周某落水死亡。

八、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2016 年 5 月 13 日 2000 时。

1. 据大副林某某、三副刘某某陈述，事故发生的时间为 2000 时左右。

2. 调查组调取珠钢码头附近监控视频显示，2004 时 28 秒有多名船员出现在“福顺 98”轮的左侧甲板并用手电筒向水面照射搜寻。经校对，该视频时间比北京时间快了 4 分钟，据此，判断船员开始搜救的时间为 2000 时 28 秒。

综上认定，事故时间为约 2000 时。

（二）事故地点的照明情况

事故发生时，“百富洋”轮正在卸钢材，码头作业照明灯光非常明亮；船员陈述，当时“百富洋”轮和“福顺 98”轮生活区照明灯开启；现场勘验，“百富洋”轮和“福顺 98”轮生活区照明灯开启，两轮生活区两舷照明充足。因此，可以看出，拉水管操作时，“百富洋”轮和“福顺 98”轮紧靠的两舷照明充足。

（三）采取的安全措施

“百富洋”轮右舷救生艇甲板与“福顺 98”轮的左舷主甲板高度接近齐平，间隙约 0.7 米，机工周某在跨越船舷时，没有扶住栏杆，也没有踏稳脚步，跨越两船时没有穿着救生衣。“百富洋”轮三副未能细心周到去安排人员，在两船舷进行守护。

（四）其它情况

“百富洋”轮右舷救生艇甲板栏杆牢固完好，适于扶住栏杆跨过对方船舶；甲板上没有油迹、水迹。

九、事故原因与责任

“百富洋”轮右舷救生艇甲板与“福顺 98”轮的左舷主甲板高度接近齐平，间隙约 0.7 米，人员跨越对方船，跨越人员应该扶住栏杆，脚步踏稳牢固，同时在两船舷安排专门守护人员，对跨越人员进行保护，是可以安全跨越的。但是，机工周某在跨越船舷时，没有扶住栏杆，也没有踏稳脚步，盲目凭个人主观安全判断跨越两船且没有穿着救生衣，明显缺乏应有的谨慎，因此机工周某是事故的主要责任人；“百富洋”轮三副未能细心周到去安排人员，在两船舷进行守护，安全措施不足，是事故的次要责任人。

十、安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故再次发生，促进海上人命安全，提出如下安全管理建议：

（一）船员在横跨有间隙的船舷、舱口应穿着救生衣，扶住栏杆，踏稳脚步，防止摔倒。

（二）船方在两船舷安排专门守护人员，对跨越人员进行保护。

附件

事故调查组成员名单

略

2016 年 11 月 15 日