

MAIR090108201601

广州“1·14”“粤中山货 033”船人员落水死亡事故 调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2016 年 1 月 14 日 1835 时至 1845 时之间，广东中山籍自卸砂船“粤中山货 033”船在靠泊广州番禺长亨物流码头期间，该船二管轮落水死亡，构成一般事故等级的水上交通事故。

（二）调查情况

广州番禺海事处于 1 月 15 日成立事故调查组，组织开展调查，调查组成员如下：

（略）

事故调查组通过询问该船船长、2 名水手和 1 名机工，获取该轮船舶的相关证书、文书资料，复印船员证书，调取广州莲花山游艇会码头现场监控视频，获得以下证据材料：

（1）询问笔录 4 份；（2）船舶相关证书 1 套；（3）船员证书复印件 1 套；（4）现场照片若干；（5）近两次的船旗国监督检查报告各 1 份；（6）广州莲花山游艇会码头现场视频监控视频 1 份。

二、事故船舶及船员情况

(一) 船舶概况

1. 船舶基本技术数据.

船名	粤中山货 033
船舶所有人	中山市 YHMCW 有限公司
船舶经营人	中山市 YHMCW 有限公司
船舶种类	自卸砂船
船籍港	中山
总吨	1599
净吨	895
载重吨	2298 (A 级); 2449 (B 级)
总长	73.00 米
船宽	15.00 米
型深	4.80 米
主机功率	814.00KW
吃水(空载/满载)	1.680 米/4.100 米
事故时吃水	4.0 米
船舶建成日期	2005-12-9
船舶建造船厂	肇庆长航船厂有限公司



2. 船舶检验情况

“粤中山货 033”船事故前最近一次检验是 2015 年 12 月 9 日，在中山港由广东海事局进行的换证检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2017 年 12 月 9 日。

经核查，“粤中山货 033”船检验证书齐全有效。

3. 船舶安全检查

“粤中山货 033”船事故前最近一次船旗国监督检查是 2015 年 10 月 5 日在广州海事局进行的，检查发现该轮有缺陷 5 项。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

4. 船舶航次计划

2015 年 1 月 14 日 0930 时该船由南沙粮食码头开出，约 1300 时到达番禺浮莲岗水道长亨码头对开水域，在长亨码头对开水域约 400 米处抛锚靠于“粤中山货 182”左舷。

计划当天晚上 2300 时到番禺长亨物流码头卸水渣，再到南沙粮食码头装水渣。

（二）船员情况

“粤中山货 033” 船本航次配员 8 人，分别是：

船长梁某全，男，出生年月：1954 年 X 月，2012 年 1 月 4 日取得广州海事局签发的内河一类船长适任证书，证书编号 S44XXXXX3；2015 年 8 月 15 日开始在“粤中山货 033” 船任职船长，此前有多次在此轮任职船长资历。

大副梁某伦，男，出生年月：1982 年 X 月，2012 年 5 月 21 日取得广州海事局签发的内河一类大副证书，证书编号 S44XXXXX9，2009 年 12 月 29 日开始在“粤中山货 033” 船任职大副。

水手梁某某，男，出生年月：1985 年 X 月，2010 年 11 月 11 日取得广州海事局签发的服务簿，编号：442XXXXX2，于 2012 年 10 月 8 日在“粤中山货 033” 船任职水手；

水手唐某某，男，出生年月：1995 年 X 月，2013 年 7 月 5 日取得梧州海事局签发的服务簿，证书编号：45XXXXX3，于 2015 年 9 月 22 日开始在“粤中山货 033” 船任职水手；

水手黄某某，男，出生年月：1990 年 X 月，2011 年 9 月 29 日取得梧州海事局签发的服务簿，证书编号 45XXXXX1，于 2015 年 10 月 1 日在“粤中山货 033” 船任职水手；

轮机长郭某某，男，出生年月：1955 年 X 月，2011 年 12

月 25 日取得中山海事局签发的一类轮机长证书，证书编号 S44XXXXX4，于 2009 年 3 月 30 日开始在“粤中山货 033”船任职轮机长；

二管轮唐某勇，男，出生年月：1967 年 X 月，于 2011 年 8 月 9 日取得梧州海事局签发的一类二管轮证书，证书编号 S45XXXXX8，于 2015 年 8 月 15 日开始在“粤中山货 033”船任职二管轮。

机工韦某某，男，出生年月：1981 年 X 月，于 2014 年 8 月 20 日取得梧州海事局签发的服务簿，证书编号 45XXXXX1，于 2015 年 10 月 28 日开始在“粤中山货 033”船任职机工。

经核查，该船船员所持证书齐全有效，人员配备满足该船最低安全配员要求。

三、气象、海况情况

事故时小雨，能见度良好，西北风 2 级，退潮，潮流平缓。

四、事发水域通航环境

事故水域位于广州番禺浮莲岗水道长亨码头附近，该水域位于浮莲岗水道的上段，海鸥大桥下游 0.7 海里处，附近沿浮莲岗水道西岸上游有莲花山客运码头、莲花山货运码头，下游有莲花山游艇码头，同一岸线码头分布较为密集，但各码头进出港船舶量较少，每天为 20 艘次左右，浮莲岗

水道过往船舶流量每天约为 100 艘次，当时在事故水域锚泊的船舶只有“粤中山货 033”轮和“粤中山货 182”轮，在事故时段也没有莲花山客运公司高速客船经过，事故水域通航环境良好。

五、基本事实分析

事故时间

船长梁某全陈述，该船 1830 时起锚准备靠长亨码头，此时仍有人看到二管轮唐某勇，1850 时，该船靠妥，1857 时发现二管轮唐某勇失踪。

机工韦某某陈述，唐某勇启动主、副机后，1835 时，他看到唐某勇从机舱出来进入生活区。

因船上没有人看到唐某勇落水，因此确定唐某勇落水时间介于 1835 时至 1845 时之间。

六、事故经过

2015 年 1 月 14 日 0930 时，“粤中山货 033”船满载水渣 2298 吨自广州南沙粮食码头起航，驶往广州番禺浮莲岗水道长亨码头。起航时，该船船首吃水 3.60 米，船尾吃水 4.00 米。

约 1300 时，该船到达番禺浮莲岗水道长亨码头对开水域，在长亨码头对开水域约 400 米处抛锚靠于“粤中山货 182”左舷。

1431 时在番禺海事处莲花山办事处办理进港签证手续。

计划当天晚上 2300 时在番禺长亨物流码头卸空水渣后，空载至南沙粮食码头装水渣。

约 1700 时，“粤中山货 033”船船员开始吃晚饭，晚饭期间二管轮唐某勇喝了二两左右的酒精浓度为 29 度的“玉冰烧”。

约 1730 时，“粤中山货 033”船晚饭结束。

约 1830 时，“粤中山货 033”船准备起锚靠长亨码头卸水渣。二管轮唐某勇去机舱启动主机，水手梁某某和唐某某到快艇上拉钢丝绳上岸以便靠码头时固定船头。

约 1835 时机工韦某某准备到船首放钢丝绳，此时看到二管轮唐某勇从机舱口走出来，约 1837 时到达船首，未发现异常。

约 1845 时机工韦某某和大副梁某伦到船首放钢丝绳，水手黄某某到船首抛锚以便固定船首位置。

约 1850 时“粤中山货 033”船靠妥长亨码头。

约 1855 时，船长梁某全发现船尾未固定，遂去船尾查看情况，发现船尾尾锚未抛，平时靠泊尾锚由二管轮唐某勇负责。船长立刻通过全船广播并派人寻找唐某勇，但未能找到，之后，船长梁某全询问之前靠在一起的“粤中山货 182”船，也没有人看见唐某勇。船长确认唐某勇失踪。

七、事故救助情况

1 月 14 日约 1857 时，船长梁某全发现唐某勇失踪之后，

命令放快艇在附近水域搜寻，并要求同公司的“粤中山货182”船也快艇参与搜寻，搜寻持续至第二天约0900时，未发现失踪人员唐某勇。

1月15日0810时，番禺海事处接到此事故报告，0819时“海巡09111”出发赴出事水域，0830时“海巡09111”到达事发水域并开始对失踪水域进行搜寻落水者，搜寻至1150时未发现落水者。

1月15日上午，“粤中山货033”船雇佣5艘快艇参与搜救约2小时，未发现失踪人员唐某勇。

1月19日0855时该船船长梁某全接到公安部门电话，在番禺莲花山莲港大桥水域发现唐某勇遗体。

八、事故损失情况

该船二管轮唐某勇落水死亡。

九、事故分析

（一）疲劳因素

据调查，该船最近几天航行及装卸货作业时间均没有超过8小时，船员有足够的时间休息，二管轮唐某勇在值班期间不存在疲劳现象。

（二）酒精、药物因素

据调查，二管轮唐某勇有饮酒习惯，每餐都要喝酒，当晚约1700时晚饭期间也曾喝了二两白酒。饮酒可能导致了神志不清，对危险感知不敏感，反应能力下降。

（三）天气、船舶因素

该船在起锚过程中下着小雨，西北风 2-3 级，比较寒冷。
甲板部分沥青已脱落，雨水湿透后湿滑。





十、事故原因

雨水导致甲板湿滑，二管轮唐某勇饮酒后神志不清，对危险感知不敏感，反应迟钝，在湿滑的甲板上行走不慎掉入水中溺亡。

综上，这是一起意外事故。

十一、安全管理建议

船员在船期间容易因公司和船舶安全管理不当造成人员伤亡和意外落水事故，以下安全管理建议基于本报告所推断的事故性质为人员意外落水失踪。为吸取本次事故教训，防止类似事故再次发生，根据造成本次事故的可能原因提出以下安全管理建议：

1. 建议中山市 YHMCW 有限公司要按照《航运公司安全与防污染管理规定》的有关规定，担负起船舶安全管理主体责任，切实履行船舶的安全与防污染管理职责，强化在船船员安全意识和船员在出舱作业时安全培训工作。

2. 建议中山市 YHMCW 有限公司加强对所属船舶的安全监督管理及天气、海况等信息通报，并要求该公司船舶船员在出舱作业时，戴安全帽，穿救生衣和防滑鞋等劳动保护用品，以防类似事故的发生。

3. 船舶发现人员失踪后没有立即向海事部门报告，建议中山市 YHMCW 有限公司加强船长和船员应急处置培训，要求船员严格执行水上交通事故报告规定，发生事故险情应及时向海事主管机构报告。

4. 调查中发现船员工作期间饮酒，建议中山市 YHMCW 有限公司加强船舶日常管理，杜绝工作期间饮酒行为，充分认识酒精对船员当班和工作的影响和危害；

5. 建议中山市 YHMCW 有限公司完善船舶安全管理规章制度，落实定期登轮检查与航次检查制度，加强船舶维护与保养，对船舶损坏及磨损部位要及时进行养护，将影响船舶安全的隐患及时排除，确保船舶处于良好状态。

广州番禺海事处

2016 年 4 月 11 日