

广州“1.21”“穗港引6”轮船员落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

2016年1月21日约2010时，GZGGF有限公司所属“穗港引6”拖轮停靠在该公司专用码头，该轮水手唐某某在离船上岸时，失足落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

广州黄埔海事处接报后，依法立即开展事故调查。事故调查组成员如下：

（略）

事故调查组通过询问当事船舶船员及公司管理人员，勘验了事故现场，调取码头监控录像等。共获得以下的证据材料：

- 1、水上交通事故报告书一份；
- 2、询问笔录四份；
- 3、事故现场勘验笔录二份；
- 4、“穗港引6”轮航行日志复印件一份；
- 5、“穗港引6”轮安全活动记录表一份；
- 6、“穗港引6”轮船舶证书复印件一套；
- 7、船员证书复印件十二份；
- 8、GZGGF有限公司文件五份；

9、GZGGF 有限公司拖轮分公司部门职责及岗位说明书一份

10、GZGGF 有限公司拖轮分公司出具事故调查经过一份，广州港公安局水上巡逻警察支队出具事故调查报告一份；

11、广州港黄埔港区码头监控录像资料一份；

12、死亡医学证明书一份。

二、事故船舶、船员及公司情况

(一) 船舶概况

1. 船舶技术资料

船名	穗港引 6
国籍	中国
船籍港	广州
船舶种类	普通拖船
船体材料	钢质
总长 (M)	32.83
船宽 (M)	9.52
型深 (M)	3.15
总吨	282
净吨	84
主机功率 (KW)	2354
航区	沿海
船舶登记号	1982H0000204

建造完工日期	1982-05-01
建造船厂	交通部上海东海船舶修理厂
船舶经营人	GZGGF 有限公司拖轮分公司
船舶所有人	GZGGF 有限公司

2. 船舶检验情况

“穗港引 6”轮最近一次船舶检验由中国船级社广州分社于 2015 年 6 月 9 日在广州港进行（定期特别检验）。经查，该轮船舶证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该轮最近一次安全检查于 2015 年 9 月 8 日由广州黄埔海事处在黄埔港进行，检查发现 5 项缺陷。经查，在发现的 5 项缺陷中与本事故发生无因果关系。

（二）船员情况

根据该轮《最低安全配员证书》要求，该轮需配备 6 名船员。

经查，该轮配备共有 12 名船员，分两班轮流值班。事故时该轮处于系泊状态，船上有 5 人值班。分别是：三副、轮机员、机工各一人，水手二人。

值班船员情况如下：

三副范某，男，1991 年 X 月 X 日生，2015 年 7 月 10 日取得广东海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的三副适任证书，证书编号：AKA11XXXXX0，有效期至 2020 年 7 月 10 日。

轮机员赵某，1990 年 X 月 X 日生，2015 年 6 月 18 日取得广州海事局签发的主推进动力装置 3000 千瓦以上船舶的三管轮适任证书，证书编号：BKL21XXXXX0,有效期至 2020 年 6 月 18 日。

机工范某广，1989 年 X 月 X 日生，2014 年 3 月 28 日取得江苏海事局签发的主推进动力装置 750 千瓦以上船舶的值班机工证书，证书编号：AFG24XXXXX8,有效期至 2054 年 9 月 27 日。

水手刘某某，1990 年 7 月 4 日生，2012 年 8 月 30 日取得广东海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书编号：YKA14XXXXX8,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

水手唐某某（死者），1991 年 X 月 X 日生，2012 年 5 月 14 日取得广东海事局签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，证书编号：YKA14XXXXX2 ,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

（三）公司概况

GZGGF 有限公司拖轮分公司隶属于 GZGGF 有限公司。该公司成立于 2011 年 4 月，公司地址位于广州市黄埔区 X 路 X 号。

GZGGF 有限公司拖轮分公司承担着广州港绝大部分船舶的靠泊辅助作业，是一家大型的国有港口辅助企业。目前公司经营业务主要涉及港口船舶顶拖、护航、人员接送以及海上抢险救助等。公司现拥有员工 420 人，其中船员 365 人；公司配备及管理的船舶有 25 艘（包括托管的引航船 2 艘、

广州 HGTL 有限公司 2 艘拖轮),其中一艘为我国最大马力(马力 6900HP) 的消拖两用港作拖轮。

该公司未加入安全管理体系。

三、事故时天气情况及水域通航环境情况

(一) 天气情况

经过对现场船员的询问和查阅资料得知：事故发生时阴天，北风 2 级，气温较低，约 13 度；事故发生前 4 小时曾下过毛毛小雨，码头岸边及船甲板湿滑；涨潮、潮高 2.16 米。

(二) 通航环境

事故地点位于黄埔老港中码头拖轮公司的专用码头。地处黄埔水道边缘，距离黄埔水道主航道约 230 米，水深 6.9 米，专用码头的两侧是 HPGW 公司生产泊位。

事故时通航环境情况正常，附近过往船舶航行未对事故造成影响。

四、事故救助情况

2016 年 1 月 21 日约 2010 时，唐某某离船，紧接着，正在餐厅看电视的水手刘某某听到有人喊叫声和船边有东西落水声音，于是刘某某马上跑出到船边用手电筒照射查看，看到船舷与码头之间的水面上有很多冒起的水泡和物体掉下水的浪涌，也没看见码头岸上有唐某某的身影，刘某某意识到唐某某可能落水了，连忙回餐厅拿了两件救生衣，其中一件抛到船舷与码头之间的水面上，随后叫旁边的船员帮忙

搜寻并电话报告值班驾驶员范某。

20 时 12 分 19 秒范某赶忙回船与“穗港引 6”轮、“穗港引 12”轮的其他船员共 5 人来到码头及船舷旁用手电筒搜索落水人员。2015 时搜救未果，范某打电话向“穗港引 6”轮的休班船长谭计策报告，其他船员打电话向 GZGGF 有限公司拖轮分公司报告，随后向 110 报警。

约 2150 时，广州市江达潜水疏浚工程有限公司的潜水员在船旁的水下发现一名男子（唐某某），约 2200 时将其打捞上岸，经现场 120 急救医护人员施救检查，证实落水者（唐某某）已经不治身亡。

五、事故损害情况

事故造成水手唐某某落水死亡。

六、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：为 2016 年 1 月 21 日 20 时 10 分

1. 船员陈述：调查组对“穗港引 6”的船长、三副、机工、水手进行了询问笔录调查，根据众人的陈述，可以推断出事故发生的时间为：2016 年 1 月 21 日 2010 时左右。

2. 调查组通过调阅 GZGGF 有限公司 HPGW 分公司技术信息部位于该公司 11 号仓库顶东南角（编号为 120-11 仓东南-ASHM002）的监控视频录像。根据该视频资料显示：于 2016 年 1 月 21 日 20 时 14 分 39 秒有一人出现在“穗港引 6”轮生活舱门口，20 时 14 分 41 秒该人从该轮船边跌落，从视频画面中消失。

从 GZGGF 有限公司 HPGW 分公司技术信息部提取的视频

录像时间是：2016 年 1 月 21 日 2000 时至 2030 时。通过当场校对监控视频系统时间与实际北京时间的差别，校对的结果显示：码头的监控视频系统的时间比标准北京时间快 4 分 23 秒。

因此，视频中该船人员跌落的时间应为 2016 年 1 月 21 日 20 时 10 分 18 秒。

据此认定事故发生时间为 2010 时。

（二）事故地点：广州黄埔老港拖轮分公司专用码头泊位，“穗港引 6”轮左舷生活舱门船旁与码头之间的空隙。

（三）事故时船舶与码头之间的距离和船舷与码头的高度差

根据国家海洋信息中心编写的《潮汐表》（2016）得知：案发时：涨潮，潮高 2.16 米，经查上述《潮汐表》2016 年 2 月 3 日 2000 时的潮高于案发时相同，进行现场补充勘查，系泊条件与案发时相当。

经现场勘验，船上生活舱门与船舷的距离为 1.21 米，由于船舶靠泊后，船员没有根据潮汐的变化调整缆绳，所以船舷与码头岸壁的距离是 0.7 米到 1.70 米之间的变量，船舷外侧悬挂的轮胎碰垫厚度为 0.7 米，码头岸壁的碰垫为 0.28 米。

经现场勘验，船上生活舱门距离主甲板高度为 0.39 米，船舷顶部距离主甲板高度为 0.6 米。经测量，事发时船舷墙高比码头地平面低 0.15 米。

（四）“穗港引 6”船员平时的登离船方式以及事发时该

轮布设跳板及安全网的情况

据查，该轮停靠在码头时，当船与岸的高度差不大时，很少搭设跳板和安全网，若船岸空隙不大就直接从船舷跨上岸，若船岸空隙较大该轮船员通常选择通过船艏护翼或船舷碰垫过渡进行登离船舶。

事故当天“穗港引6”轮系泊之后，未在船岸之间布设跳板及安全网。

（五）事故时人员落水情况

事故前“穗港引6”船头向下游，靠在里档。通过调取GZGGF有限公司HPGW分公司监控摄像（编号120-11）视频显示，2016年1月21日20时10分16秒可见一清晰人影，二只手插在裤袋里，从“穗港引6”的生活舱门出来，未有停留观察，直接经主甲板跨上船舷，没有站稳，身体失去平衡向前倾，往船舷与码头岸壁之间的空隙栽落，栽落时间是：20时10分18秒。

七、事故经过

本事故经过是根据“穗港引6”轮船员的询问笔录、现场的勘验记录和调阅码头监控视频，经综合分析而得出：

“穗港引6”轮在完成港作作业后，于2016年1月21日1600时靠泊在GZGGF有限公司拖轮分公司的拖轮码头。靠泊时船头向下游方向，里档靠泊。当天下过小阵雨，气温较低，码头及甲板均较湿滑。

船上值班有7个人（其中一个实习驾驶魏某某），靠

泊后指导船长离船上岸，6人（三副范某、轮机员赵某、机工范某广、水手刘某某、水手唐某某、实习驾驶魏某某）在船上，约1800时，6个人都在船上用晚餐，晚餐时没人喝酒。晚餐后唐某某与刘某某在船上餐厅看电视，实习驾驶魏某某饭后离船回家，其他人陆续离开餐厅到旁边的“穗港引8”、“穗港引18”找人聊天。

2005时，水手唐某某通过电话向值班三副范某（当时在隔壁的“穗港引8”轮）请假，称要到岸上买包烟，范某同意了。唐某某随即离开餐厅回房间换衣服，穿上黑灰色的休闲鞋准备离船上岸。

约2010时唐某某离船，随后不到一分钟，正在餐厅看电视的水手刘某某听到有东西落水 and 有人喊叫声音，刘某某马上跑出到船边，用手电筒照射查看，看到船舷与码头之间的水面上有很多冒起的水泡和物体掉下水的浪涌，也没看见码头岸上有唐某某的身影，刘某某意识到唐某某可能落水了，连忙回餐厅拿了两件救生衣，其中一件抛到船舷与码头之间的水面上，随后叫旁边的船员帮忙搜寻并电话报告值班驾驶员范某。

20时12分19秒范某赶忙回船与其他船员共5人来到码头及船舷旁用手电筒继续搜索落水人员，搜救未果。2015时范某打电话向“穗港引6”轮的休班船长谭计策报告，其他船员打电话向GZGGF有限公司拖轮分公司报告，随后向110报警。

约2150时，广州市江达潜水疏浚工程有限公司的潜水

员在“穗港引6”船旁水下发现一名男子；约2200时将其打捞上岸，经现场120急救医护人员施救检查证实已经不治身亡。该男子后经证实为“穗港引6”轮水手唐某某。

八、事故原因分析和责任认定

事故原因分析是根据“穗港引6”轮船员的询问笔录、现场勘验笔录及码头的监控视频资料，结合广州港公安局水上巡逻警察支队出具的《“穗港引6”轮水手唐某某落水警情的情况调查》，作出的事故分析。

（一）水手唐某某登岸时没有保持足够谨慎。该轮水手唐某某安全意识不强，在离船登岸时二只手插在裤袋里，没有保持足够的谨慎，从生活舱门出来，未有停留观察，直接跨上船舷，没有站稳，身体失去平衡向前倾，导致失足落水，是造成事故的主要原因。

（二）“穗港引6”轮靠泊在码头期间，该轮没有遵守公司规定，在船舶与码头之间（船员登离轮通道处）搭设跳板和安全网，船舷与码头间的空隙缺乏防护，存在安全隐患。是造成事故的次要原因。

“穗港引6”轮的当班水手（唐某某、刘某某）没有按公司要求履行好本身的岗位职责，在工作中存在失职的过失，在船舶本航次靠泊好码头后，没有在船舶与码头的连接处搭设跳板和安全网。既未按《中华人民共和国船员条例》第二十条（三）项“遵守船舶的管理制度和值班规定”的要求，也没有按公司所规定的《水手的工作内容和职责》第七条：

“负责收放碰垫靠把、跳板”的要求履职。

（三）值班驾驶员对船舶的安全管理存在疏忽。值班驾驶员未按海船值班规则，做好本船的值班安全管理工作，是造成事故的次要原因。

《海船船员值班规则》第九十三条（三）项规定要：“经常检查舷梯、锚链、跳板及安全网，及时调整系泊缆绳，特别是在有较大潮差的泊位上，应加强巡查，必要时，应采取措施以确保系泊设备处于安全工作状态。”

（四）船长在船舶日常安全管理工作中存在疏忽。船长没有认真检查、督促本船船员遵守公司安全规定，落实公司的规章制度，没有履行好自身岗位职责，“带领船员贯彻执行有关法律、法规、规章制度”。在船舶靠泊后，没有检查督促船员搭设跳板和安全网，以方便船员安全登离船。是造成事故的次要原因。

《中华人民共和国船员条例》第二十二条（七）项的规定船长管理船舶要：“保障船舶上人员和临时上船人员的安全”，船长没有认真去检查和督促船员严格遵守相关的规章制度，从而保障船上人员的安全。

结论：本次事故是水手唐某某在离船登岸时，安全意识不强，没有保持足够的谨慎，失足落水导致溺水死亡。是本次事故的直接原因。其次，当事人唐某某工作上也存在失职的过失行为，没有按岗位职责要求搭设跳板和安全网，应负事故的主要责任。

当班水手刘某某存在失职的过失行为，未按岗位职责要求搭设跳板和安全网，间接导致事故的发生，应负事故的次要责任。

船长和当班驾驶员对船舶安全管理存在疏忽，没有检查、督促船上水手认真履行好职责，搭设跳板和安全网，间接的导致本事故发生。船长和当班驾驶员分别应负事故的次要责任。

九、安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故的发生，加强船舶的安全生产管理，以保障船舶、人员的安全，特提出如下的安全管理建议：

（一）GZGGF 有限公司拖轮分公司虽然建立了相关的安全制度，日常管理中也有按制度对船舶进行安全检查，但未能发现船舶未按要求在船舶与码头之间（船员登离轮通道处）搭设跳板和安全网的安全隐患。

建议公司要按照《安全生产法》和水上交通管理的法律法规及规章制度，全面落实企业主体责任；加强船舶安全隐患的排查工作，对发现的问题应及时整改。

（二）公司要加强对船员的安全教育和培训工作，提高船员安全生产的意识。督促船员切实履职，严格按各自的岗位职责做好本职工作。

高级船员在工作中要带领船员贯彻执行有关法律、法规、规章制度，督促船员落实好各项安全措施，确保安全工作无

死角。

（三）船舶靠泊后应落实好人员登离船的安全措施。靠最内档的船舶，必须先搭设跳板和安全网，上下码头必须走专用舷梯、跳板，不得横跨、跳跃上下码头。