

浙江宁波“01·14”“汇通2号”轮 人员落水失踪事故调查报告

1. 事故概况

2019年1月14日1935时左右，芜湖籍采沙船“汇通2号”轮在宁波舟山港峙头水域采砂作业期间，因采砂管吸口堵塞，该轮3名人员乘坐自备辅助艇前去清除，在作业过程中，辅助艇受潮流影响，在采砂管附近发生侧翻（概位：29°52.′9N/122°10.′3E），造成3名人员失踪，构成一般等级水上交通事故。

2. 事故船舶、人员、公司概况

2.1 船舶概况

2.1.1 船舶主要技术数据

船名	汇通2号	/
船旗国/船籍港	中国/芜湖	/
船舶种类	采沙船	自备辅助艇
船体材料	钢质	钢质
总吨	1397	/
净吨	419	/
总长	76.00 米	9.70 米

型宽	13.80 米	2.30 米
型深	4.40 米	1.25 米
主机功率	432 千瓦	35.28 千瓦
船舳干舷高度	/	0.45 米
建造完工日期	2009 年 7 月 18 日	/
船舶所有人	安徽昌汇运贸有限公司	/
船舶经营人	安徽昌汇运贸有限公司	/

2.1.2 船舶持证情况

“汇通 2 号”轮持有《船舶国籍证书》、《最低安全配员证书》和相关的船舶检验证书，均在有效期内。

自备辅助艇未经相关部门检验，船舶相关技术数据通过现场勘验获得。

2.2 船上人员情况

本航次“汇通 2 号”轮共配备 7 名人员，事发时船上人员情况如下：

周某斌，男，66 岁，实际担任船长职务，浙江省宁波市北仑区柴桥街道人，未持有海船船员适任证书，事发时在驾驶室值班。

潘某成，男，55 岁，实际担任大副职务，浙江省慈溪市长河镇人，未持有海船船员适任证书，在事故中落水失踪。

林某国，男，51 岁，实际担任轮机长职务，浙江省舟山市普陀区六横镇人，未持有海船船员适任证书，在事故中落

水后获救。

郑某杰，男，49岁，实际担任焊工，浙江省宁波市北仑区白峰镇人，未持有海船船员适任证书，在辅助艇侧翻前抱住采砂管获救。

曹某明，男，66岁，实际担任水手，浙江省宁波市北仑区柴桥街道人，未持有海船船员适任证书，事发时从船尾生活舱去船头观察辅助艇作业情况。

邵某光，男，45岁，实际担任电工，浙江省舟山市定海区干览镇人，未持有海船船员适任证书，事发时在房间休息。

周某蛟，男，59岁，实际担任水厨，浙江省宁波市北仑区柴桥街道人，未持有海船船员适任证书，事发时在房间休息。

2.3 船公司及船舶生产经营概况

安徽昌汇运贸有限公司成立于2008年12月，是一家主要从事国内沿海及长江中下游普通货船运输的航运企业，公司注册地为芜湖县陶辛镇十连集镇。“汇通2号”轮系该公司的委托经营管理船舶，实际所有人为浙江省宁波市北仑区柴桥街道宜某波，根据双方签订的《“汇通2号”挂靠协议书》，该轮日常生产经营和安全与防污染管理由实际所有人负责，自主经营、自负盈亏。

3. 气象海况

阴有小雨，能见度良好，偏东风 5-6 级，初落潮，流向西南，流速约 1-2 节。

4. 事故经过

2019 年 1 月 14 日 0700 时左右，“汇通 2 号”轮从宁波大榭开航，约 0900 时驶抵宁波舟山港峙头水域开始采砂作业。

本航次该轮共 7 名人员，分成两组人员 24 小时作业，6 小时一班。周某斌、邵某光和郑某杰为一组，作业时间段 1100-1700、2300-0500；潘某成、林某国、曹某明为一组，作业时间段为 0500—1100、1700-2300。

1850 时左右，该轮正在对靠其左舷的“兴发 99”轮进行装砂，右舷靠着空载的“帆顺 8”轮等待装砂。此时，潘某成发现本船采砂产量很低，根据经验判断应该是采砂管被堵住了，于是要求同组值班的林某国、曹某明备妥铁棍、铁锤和照明灯等工具以及自备辅助艇。潘某成到生活舱通知周某斌起吊采砂管以及郑某杰到船头了望。期间，曹某明在船尾登乘辅助艇时不慎将衣服浸湿，之后回房间更换衣服。

1915 时左右，周某斌到驾驶台起吊采砂管至水面约 1 米。潘某成、林某国和郑某杰 3 人乘辅助艇到船前采砂管前端(距

船头约 30 米)，发现采砂管口被汽车轮胎堵住，于是将缆绳一端系在轮胎上，另一端系在辅助艇船首缆桩上，采取辅助艇前冲的方式，试图将轮胎拉出。

1925 时左右，在第二次冲拉过程中，由于受流影响，辅助艇被卡在采砂管上，加之受缆绳作用力，致使无法脱离，之后在流压持续作用下，船体发生右倾并逐渐加剧。在此过程中，因受机器噪音影响，船首未指派了望人员以及操作人员未携带手持式甚高频或对讲机等原因，辅助艇人员与大船之间没能取得联系。

1935 时左右，辅助艇右舷进水并向右侧翻，缆绳断裂。郑某杰在辅助艇侧翻前抱住采砂管，潘某成和林某国 2 人落水。林某国在落水后抓住辅助艇随流漂到“汇通 2 号”轮船头，而后游至右舷船舳位置，抓住船边靠垫后攀爬上船。

1943 时左右，曹某明更换衣服后走到船头观察辅助艇作业情况时，听到郑某杰呼叫他拿绳子（曹某明不知辅助艇侧翻）。在返回途中，曹某明发现林某国正从右舷边爬到甲板上。周某斌发现甲板上的情况后从驾驶台下来，在得知辅助艇侧翻人员落水后，立即打电话求救。

5. 搜救情况

宁波市海上搜救中心接报后立即启动应急预案，迅速开展搜救工作：一是指派宁波海事局、东海救助局宁波基地、

宁波舟山港集团及舟山瑞昌公司所属“海巡 22”、“海巡 0713”、“海巡 0718” “海巡 07105”、“华英 389”、“甬港拖 30” 和 “浙舟渔工 18118” 轮等先后赶赴现场进行搜救；二是发布航行警告并通过 VTS 发布航行安全信息，组织过往船舶和附近采运砂船参与搜救。经多日搜寻，未找到失踪人员。

6. 事故损失

本起事故造成 1 名人员失踪。依据《水上交通事故统计办法》的规定，本起事故属一般等级事故。

7. 事故原因及过失分析

7.1 安徽昌汇运贸有限公司及船舶实际所有人安全管理不到位。公司未能严格落实安全生产主体责任，安全生产规章制度不健全，督促落实不到位，缺乏对从业人员进行安全生产教育和培训；聘用无证以及未经专业培训合格的人员上船任职；配置未经检验合格的辅助艇供船上使用，且未制定相关的安全操作规程。

7.2 清堵作业方式不当。该轮在作业过程中采砂管被堵塞时，未能安排在确保安全的前提下进行合理处置，而是不当的采用排水量较小的辅助艇对被采砂管卡紧的堵塞物（轮胎）进行冲拉，致使辅助艇失控，艇体被采砂管卡住，导致

艇体侧翻，人员落水。

7.3 “汇通 2 号”轮人员风险意识不强，安全防范措施落实不到位。辅助艇开航时，作业人员均未佩戴安全帽、穿戴救生衣，艇上也未配置救生器材；未携带手持式甚高频或对讲机等通讯设备；同时，在夜间作业也未指派人员在船首瞭头观察实时情况，以致当辅助艇被采砂管卡住时，未能及时与驾驶台取得联系，通过迅速起吊采砂管脱险；也未能在人员落水后，及时借助救生器材获救，最终造成 1 名人员落水后失踪。

8. 事故责任认定

本起事故属人为过失引起的单方责任事故；“汇通2号”轮实际担任船长职务的周某斌是本起事故的主要责任人，现场操作负责人潘某成是本起事故的次要责任人；“汇通2号”轮挂靠经营单位安徽昌汇运贸有限公司以及实际所有人宜某波承担本起事故的管理责任。

9. 事故调查机构

宁波穿山海事处