

宁波“8.17”“新浩程 28”轮船员工伤事故 调查报告

1. 事故概况

2015 年 8 月 17 日 2350 时左右，舟山籍干货船“新浩程 28”轮停泊在宁波航信码头卸货期间，正在大舱内清舱作业的大副陈某背部被码头门机抓斗撞击致死，事故等级为一般事故。

2. 事故船舶、船员、公司及码头概况

2.1 船舶概况

2.1.1 船舶主要技术数据和情况

船名	新浩程 28
船旗国/船籍港	中国/舟山
船舶种类	干货船
船体材料	钢质
总吨	499
净吨	279
参考载货量	930 吨
总长	52.8 米
型宽	8.8 米
型深	4.15 米
建造年月	2003 年 11 月 25 日

2.1.2 船舶持证情况

经查，“新浩程 28”轮船舶证书齐全且证书均在有效期内。

2.1.3 船舶货舱及航次情况

“新浩程 28”轮为普通干货船，船舶共设一个货舱，参考载货量 930 吨，两侧大舱舱壁至舱口围板垂直距离为 1.8 米，大舱内舱壁至舱口围板的舱内空间为岸吊司机视觉盲区，本次事故中吊机抓斗碰触大副陈某地点即在上述吊机司机视觉盲区内。

2015 年 8 月 16 日 1430 时，该轮从上海良友新港码头开航，开航前该轮满载高粱 930 吨，8 月 17 日 0500 时靠泊白峰航信码头。

2.1.4 船员情况

“新浩程 28”轮本航次船员 5 人，包括船长一名、大副一名、水手两名、兼职 G 证一名，轮机长一名，该轮职务船员配备符合该轮最低安全配员要求。

2.2 宁波航信码头有限公司概况

2.2.1 码头概况

宁波航信码头有限公司码头于 2013 年 12 月投产使用，码头长 176 米，宽 25 米，设计水深 9.1 米，等级为 5000 吨级的散杂货码头，经营许可范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电服务。一般经营项目：普通货物仓储、装卸、集装箱拆装箱，金属

材料、五金、交电、化工原料及产品、矿产品的批发、零售。码头设有两个用于货物装卸的吊机，该公司持有宁波市北仑区交通运输局于 2015 年 3 月 17 日核发的《中华人民共和国港口经营许可证》[（浙甬）港经证（6013）号]。

2014 年 10 月，航信公司与宁波江北润达物流有限公司签订合同，约定由前者为后者提供仓储和码头装卸服务。本次事故船舶“新浩程 28”轮为宁波江北润达物流有限公司租用船舶。

根据码头作业惯例，“新浩程 28”轮靠泊后卸货前，航信公司将“关于船舶靠泊作业要求的通知”告知船方（通知规定船舶卸货期间，船方人员应当远离作业区等），并由双方签字，其中“新浩程 28”轮签字人为大副陈某。

2.2.2 吊机概况

航信码头 1 号港口门座起重机制造单位上海港联机械技术有限公司，生产日期为 2013 年 4 月，2013 年 11 月 22 日，宁波市特种设备检验研究院对该设备进行了检验，并核发了相关检验证书，检验证书显示下次检验日期为 2015 年 11 月 19 日。2013 年 12 月 3 日，宁波市质量技术监督局发放了《中华人民共和国特种设备使用登记证》。

2.2.3 吊机司机

赵某，男，24 岁，2014 年 9 月份进入宁波航信码头有限公司开吊机，持有宁波市质量技术监督局北仑分局核发的

特种设备作业操作证，有效期至 2017 年 6 月 17 日，此前在航信码头曾有过 4 次卸粮食经验。2015 年 8 月 17 日 2200 时左右赵某上 1 号吊机为“新浩程 28”卸货。事故发生后被公安机关羁押。

3. 事发时的气象海况及码头照明情况

晴天，能见度良好，偏南风 3-4 级。码头作业现场及大舱照明情况良好。

4. 事故经过

2015 年 8 月 16 日，宁波江北润达物流有限公司业务员电话告知航信公司副总经理，“新浩程 28”轮满载粮食预计 8 月 17 日上午到达航信公司码头，需要卸货。

2015 年 8 月 16 日 1430 时，“新浩程 28”轮在上海良友新港码头满载 930 吨玉米开航，开航前船舶实配船员 5 名，其中驾驶员两名，分别是船长和大副。本航次计划目的港宁波白峰航信码头。

8 月 17 日 0500 时，“新浩程 28”轮靠好白峰航信码头。

8 月 17 日 1700 时，码头 1 号吊机开始为“新浩程 28”轮卸货。开始卸货时，码头未在船上安排吊机指挥人员。大副陈某和码头签订好《关于船只靠泊及作业要求的通知》。

8 月 17 日 2000 时，吊机司机赵某、何某开始接班。赵某与何某商定，先由何某操作吊机至晚上 22 点，之后赵某接替。

8月17日2130时左右，开始清舱。两名铲车工和三名清舱工人进入大舱。

8月17日2200时左右，赵某接替何某操作1号吊机。大副陈某从大舱左后道门下大舱检查清舱情况，并自行沿左侧舱壁清扫。

8月17日2350时，陈某清扫至大舱左前部（距前舱壁约7米，距左侧舱壁小于1.8米，处于吊机司机视觉盲区内，赵某操作吊机抓斗下放至离舱底约1.5米时，抓斗因摆动碰撞到陈某背部，随后陈某摔倒在大舱内。在大舱尾部甲班上的值班水手叶某和轮机长刘某大呼“出事了”。赵某听到呼声后马上停机，大舱内作业工人立即拨打了“120”急救电话。随后，1号吊机平台上的张某指挥吊机将陈某吊至岸上，同时将情况电话报告给航信公司副总。

8月18日0010时左右，120急救人员到达事故现场，经医务人员现场确认，宣布陈某死亡。后张某又拨打“110”报警。

8月18日0020时左右，“110”民警到达事故现场。

5. 事故损失

事故造成大副陈某死亡。

6. 原因分析

6.1 码头方未认真执行公司安全制度。

主要表现为：①吊机司机未保持足够谨慎。夜间操作吊

机时应应对作业环境保持足够谨慎，在没有指挥手时更应该谨慎小心。但吊机司机赵某既没有向公司提出在船上设置吊机指挥手，也没有对视觉盲区内存在有人的可能保持足够谨慎。②卸货过程中未在船上设置吊机指挥手。由于舱口围蔽，吊机司机在舱内两侧有约 1.8 米宽的视觉盲区，此次事故正是由于大副在吊机司机视觉盲区之内导致吊车司机未能发现站在舱口围下的大副。③码头方未能及时提醒大副危险。按照约定，码头方负责船舶卸货包括清舱，大副在清舱过程中进入危险区域，码头方应予以提醒并要求其返回安全区域。

6.2 船员未运用良好船艺，未能充分注意船上工作特殊性，并保持高度警惕性。

主要表现在：①大副未能对船上工作特殊性保持高度警惕，未佩戴安全帽进入吊机作业范围之内，站位不当。按照船上工作特点，进入危险区域作业要指定看护人员警戒，大副下大舱时并未指定看护人员。另外，按照船方与码头签订的协议，装卸货过程中船员应远离不安全地带，大副未能遵守双方约定。②船员未按要求进行值班。按照《中华人民共和国海船船员值班规则》要求，港内值班驾驶员应关注船舶和船上人员安全，制止违章作业，码头未在船上设置能够通观大舱的吊机指挥手情况下，大副并未向码头指出安全隐患，并贸然下大舱置自己于危险境地。大副作为值班驾驶员未能尽到安全值班责任。

7. 事故教训

码头企业应认真执行企业安全规章制度，培育良好的企业安全文化。在事故调查中发现企业中相关安全制度较为健全，但却没有真正落到实处，企业对安全隐患重视程度不够，缺乏应有的安全文化。本起事故中如果企业按照规章制度设置了吊机指挥手，或者肇事吊机司机赵某足够谨慎拒绝视觉盲区内作业，这起事故也许可以避免。

船公司也应加强船员安全意识培养，加强船员安全教育培训，认真履行与码头方的相关安全协议。事故中陈某安全意识较为淡薄，夜间下大舱未佩戴安全帽，未穿戴反光背心，对码头卸货过程中未设置吊机指挥手也未提出质疑，并且卸货过程中在未获得卸货方同意情况下独自下大舱，这些都为事故发生埋下了隐患。

8. 事故调查机构： 中华人民共和国宁波大榭海事处