

MAIR090101201508

广州“8.22”“华翔工 366”轮人员死亡

事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 8 月 22 日约 0930 时，东莞市 HX 船务有限公司所属“华翔工 366”轮在珠江口中交广州航道局有限公司采砂作业区水域锚泊期间，该轮工作人员张某某在检查后砂池漏水情况过程中，因后砂池中砂堆密度不均塌方，导致工作人员张某某被埋于砂池内死亡，构成一般事故等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，广州南沙海事处对事故进行了调查，通过询问事故船船东、船舶管理人、当班船长、操作人员及相关砂场现场值班经理、砂场开单员等人员，勘验了事故现场，调取当事船舶的相关证书、文书资料，取得询问笔录 18 份、事故报告书 2 份、船舶证书复印件 1 份、船长证书复印件 1 份及船上人员身份证复印件 8 份等资料。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

1. 船舶基础数据

船名	华翔工 366
船籍港	东莞

船舶种类	采砂船
航区	沿海
船体材料	钢质
总吨	3849
净吨	1154
总长	78.35 米
船宽	19.80 米
型深	6.30 米
主机类型，数目，功率	柴油机，4，2328.00 千瓦
船舶建成日期	2014 年 3 月 3 日
船舶建造厂	东莞市海顺船舶修造有限公司
船舶所有人	东莞市 HX 船务有限公司
船舶经营人	东莞市 HX 船务有限公司

2. 船舶检验情况

该轮最近一次船舶检验于 2015 年 3 月 20 日在麻涌进行。事故发生时，该船持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

该船自建成后，未进行过船舶安全检查。

（二）船员概况

1. 船舶配员情况

根据该轮《船舶最低安全配员证书》，该轮需要配备船长 1

人，大副 1 人，二副 1 人，值班水手 2 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，值班机工 2 人，兼职 GMDSS 限用操作员 1 人。据调查，该轮共有 18 人在船工作，其中仅船长袁某某一人持有内河一类船长适任证书，而该轮属于沿海航区船舶，船长明显超航区任职。可以看出，该轮未配备合格船员。

（三）船舶情况

事故时该轮锚泊，已停止采砂作业；艏吃水 2.80 米，艉吃水 3.80 米。

三、事故水域天气、海况

事发时，事故水域晴天、微风，风向不定，涨潮，流速较缓。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2015 年 8 月 22 日约 0930 时

该轮管理人员赖某某陈述，事故时间 8 月 22 日约 0930 时。

赖某某作为作业的守护人员，距离事故地点最近，也是第一个发现事故的人。其陈述的事故时间与船上其他人员陈述的事故时间没有明显冲突，因此，认定事故时间为 8 月 22 日约 0930 时。

（二）、事故地点：珠江口中交广州航道局有限公司采砂作业区水域

该轮船员黎某盛、黎某逢、黄某某、刘某宇、刘某明陈述，事发时，该轮珠江口中交广州航道局有限公司采砂作业区水域。

该轮管理人员赖某某陈述，事发时，该轮在驶往广州南沙途中，航经港珠澳大桥上游附近水域。

该轮船长袁某某对事故发生地点作了前后两次陈述，第一次

事故发生地点，该轮驶往广州南沙途中，航经广州港 4#灯浮；第二次事故发生地点，在广州港 2#灯浮。

据公司砂场开单员林某某陈述，他于 8 月 22 日约 0900 时乘快艇离“华翔工 366”轮；该轮在开单员离船后，从砂场起锚开航。

如果该轮在 8 月 22 日约 0900 时林某某离船后起航，约 0940 时不可能到达港珠澳大桥上游水域，船长前后两次不同的陈述，说明船长有意刻意隐瞒事故地点的事实。因此，船长、管理人员的陈述不予以采纳。报告认定，事故发生地点在珠江口中交广州航道局有限公司采砂作业区水域，事故发生后，该轮起航离开事故现场。

五、事故经过

2015 年 8 月 13 日，“华翔工 366”轮从东莞市沙角炮台抵达珠江口中交广州航道局有限公司，此后，一直在该砂场从事采砂作业。

8 月 22 日约 0800 时，该轮管理人员赖某某发现船舶后砂池放砂设备有漏水，便指令该轮人员张某某进后砂池检查通海阀的漏水情况。赖某某在砂池上部左舷走廊上（距张某某的工作地点约 10 米）看守。看守过程中，赖某某通过口头与张某某对话联系，了解检查情况。

张某某执行该项检查时，需潜入约 1 米深的水下对通海阀进行探摸。该阀位于砂池底部，直通海底。作业时，张某某未穿戴潜水装置，作业地点附近也未放置急救设备。

约 0900 时，中交广州航道局有限公司砂场开单员林某某离开该轮。

约 0930 时，赖某某在多次联系张某某无果后，意识到张某某可能出事，便发动其他船员一起寻找，十来分钟后在后砂池塌方的沙堆里面发现张某某，即合力将其拉出。

六、事故应急处理情况

约 0940 时，该轮船员合力将张某某其从沙堆中拉出，发现其已无呼吸和心跳迹象，随即对张某某开展心外压和人工呼吸等抢救措施，均无效果。抢救持续了约 30 多分钟，张某某仍无任何反应，船上判断张某某可能已经死亡。船上管理赖某某随后指令船长袁某某开航返回南沙。

约 1130 时，赖某某打电话向公司股东黄某荣汇报事故有关情况，此时，船舶正在回广州南沙的途中。黄某荣指令船舶继续开往广州南沙，并要求船方报警或报海事部门。

约 1530 时，该轮航行至虎门大桥附近水域时，另一名管理人员萧某某向公安 110 指挥中心报告了事故，随后，110 指挥中心把事故转报海事部门。

广州南沙海事处接报后，立即指派调查人员开展事故调查。

七、事故调查发现的其它问题

（一）未按规定开启 AIS

根据规定，船舶无论在航、停泊、作业均应开启 AIS，但该轮在事故发生前后一段很长的时间内均未按规定开启 AIS，不仅危害船舶航行安全，而且涉嫌逃避海事部门监管，违反了《国内

航行船舶电子海图系统和自动识别系统设备管理规定》第二十二
条的规定。

（二）配员不足

该轮共有 18 人，仅船长袁某某一人持有内河一类船长适任
证书，该轮属于沿海航区船舶，船长明显超航区任职。其余 17
人未持适任证书，违反《海上交通安全法》第六条的规定。

（三）部分船员刻意隐瞒事故事实

该轮发生事故的地点在采砂作业区，但船长、管理人员赖某
某对发生事故的地点前后多次作了不同的陈述，显然，两人在刻
意隐瞒事故事实，作了虚假陈述，违反《海上交通事故调查处理
条例》二十九条第六款的规定。

八、事故原因分析和责任认定

（一）人员不适任

该轮船长超航区任职，其他人员未持适任证书，船员不适
任。作业人员张某某未经船舶相关专业知识和潜水相关专业知
识培训，未持船舶相关专业培训证书和潜水员证书，不具备潜
水作业专业知识和技能，进入管系众多、结构复杂的砂池潜水
作业，属违规作业。显然，该轮船员和潜水作业明显不适任，
不具备在船工作的资质。

（二）船方未能对作业组织有效的看护

作业时，赖某某在砂池上部左舷走廊上（距张某某的工作
地点约 10 米），执行张某某检查作业的看着护。看护过程中，
看护人员无法看清检查人员作业情况，仅通过口头与张某某对
话联系，未配备安全绳等工具。作业人员遇险后，也无法第一
时间获

悉、并进行救援。可以看出，船方对看护的安排组织无序，现场看护人员未能对作业组织有效的监护。

（三）作业前没有进行风险评估

该轮砂池安装了一系列采砂等机械设备，砂池环境结构复杂，在砂池潜水检查作业是一项风险性极高的关键性操作，船方本应排干砂池水后进行。如果无法做到排干水作业，作业前，船方应进行风险评估，认真研究作业过程中可能遇到的危险和困难，以及遇到危险、困难时应采取的措施，然后，请持证潜水员进行作业。显然，作业前船方没有对后砂池水闸检查作业所面临的风险进行评估，即安排未持证人员盲目、冒险作业。

（四）未排水砂池不满足安全作业条件要求

对船舶底部通海闸的检查作业，按照海员的通常做法，本应在尽量排干或泵干砂池积水的情况下进行。但该轮却在作业位置尚有约1米水深的情况下，安排人员检查作业，显然，当时砂池的条件不满足人员安全作业的要求。

（五）潜水作业无安全保护设备

张某某在没有携带任何潜水装置或潜水装备的情况下，即潜入砂池对通海阀进行检查作业，存在很大的盲目性和冒险性。

（六）相关工作程序缺失

该轮是一艘采砂工程船，船上工程机械设备众多，长期使用不可避免会发生损坏故障，但对各种机械设备的维修保养，却缺失相关的程序和须知文件，无法指导船员开展正常的维修保养工作。无相关工作程序指引，船员开展维修保养作业的风险在增

加，尤其是关键性设备维修保养的风险大大增加。

（七）事故责任

综上，这是一起因“华翔工 366”轮人员不适任、船方未能对作业组织有效的看护、作业前没有进行风险评估、潜水作业无安全保护设备、相关工作程序缺失等过失，所导致的船舶单方责任事故，该轮船长是事故的责任人。

九、安全管理建议

为了使当事船舶吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）“华翔工 366”轮船公司应树立安全意识，加大安全投入，为船舶配备具备相应资质的船员，组织船员进行必要的应急培训，为船舶安全航行和作业提供安全保障。

（二）本次事故中，涉事船舶有关人员的相关证言在有关事故船舶当天的开航时间和事故发生的实际地点等多处出现了前后不一和自相矛盾的表述，影响海事调查的顺利开展。船公司应认真正视问题，教育、引导所属船员如实向主管部门反映事故发生的实际情况，以利于快速有效地处理事故后续事宜，还原事故真相和吸取事故教训。

（三）“华翔工 366”轮应建立健全船舶安全作业规章制度，组织对作业人员的培训和进行必要的安全提醒。安全作业规章制度是船舶结合自身实际进行船舶安全作业的基础和保障，作业人员除必须经过相应的培训外，各种维修作业等工作还必须备有相

应的操作规程和安全注意事项等，各维修作业人员在相应作业时，必须牢固树立安全作业意识，严格按安全规程进行操作，以确保相关作业安全可行。

（四）“华翔工 366”轮驾驶员应认真遵守海上交通安全法律法规，按要求开启 AIS 和使用 VHF 设备。AIS 和 VHF 设备是船舶航行重要的安全辅助设备，对船舶动态的显示和及时有效地报告船舶动态、加强船舶彼此间沟通协调等至关重要。相关船员，特别是船舶驾驶员要强化意识，用好此类船舶航行安全设备，保障相关航行设备发挥其应有作用，以最大限度发挥船舶航行安全设备为船舶安全航行提供安全可靠保障的效能。

广州南沙海事处

2015 年 11 月 2 日