

秦皇岛“10·2”“冀秦游 00640”轮人员落水事故调查报告

一、事故简况

2017 年 10 月 2 日 1700 时左右，秦皇岛大海船艇有限公司所属游艇“冀秦游 00640”轮在由秦皇岛市昌黎县旅游滑沙活动中心南经营摊位返回北经营摊位途中（概位：39°38′.12N/119°18′.63E），突然遭遇涌浪，导致游艇侧翻，船上 3 人落水，经救助 2 人获救，1 人死亡，构成一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

增强纤维：增强纤维是作为结构材料使用的玻璃钢及其它复合材料，是一种常用纤维状增强材料。

船旗国监督检查：船旗国监督(FSC)是指船舶所悬挂国旗的国家政府机构对船舶进行的安全检查。

A2E：可驾驶海上 20 米及以下的机械推进动力的游艇。

三、调查取证情况

事故发生后，秦皇岛海事局迅速成立事故调查组，开展事故调查取证工作，事故调查组通过询问当事船员和查阅法定文书及相关记录，获取相关证据材料（见附件）。

（一）船舶概况

船名：冀秦游 00640

国籍/船籍港：中国/秦皇岛

船舶种类：游艇

船体材料：增强纤维

总吨：2 净吨：1

船长：4.43 米，船宽：1.82 米，型深：0.76 米

主机类型：内燃机，主机功率：29.40 千瓦

建成日期：2015.06.19

建造地点：北京京港玻璃钢船艇有限公司

船舶所有人：秦皇岛大海船艇有限公司

船舶经营人：秦皇岛大海船艇有限公司

（二）船员情况

发生事故时该游艇驾驶员 1 人、中国籍。

驾驶员刘志，1971 年 04 月 20 日出生，持有中华人民共和国河北海事局 2014 年 04 月 16 日签发的中华人民共和国游艇驾驶证，档案编号：0400002014040202，资格：A2E，有效期至 2018 年 4 月 2 日。

（三）船舶公司情况

名称：秦皇岛大海船艇有限公司

类型：有限责任公司

住所：秦皇岛北戴河新区大蒲河海口小区

公司成立日期：2008 年 9 月 4 日

营业期限：2008 年 9 月 4 日至 2028 年 9 月 3 日

经营范围：旅客运输，北戴河新区滑沙场近岸海域游览艇、摩托艇旅客运输。目前，公司共经营 12 条小型游艇及 4 条摩托艇。

注册资金：10 万元

水路运输许可证编号：XK-113，起止日期：2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日

法定代表人：孙长江

（四）船舶载客情况

根据“冀秦游 00640”轮沿海小船检验证书所述，本游艇乘客定额 7 人，船员 1 人。经调查，发生事故时，该船搭载扶船工 2 人，不属于该船上配员，人员为中国籍。

尹海军，1986 年 06 月 23 日出生，非船员，主要职责为游艇靠、离码头时协助船艇靠、离泊。身份证号：130322*****632。

赵振力（死者），1963 年 12 月 21 日出生，非船员，主要职责为游艇靠、离码头时协助船艇靠、离泊。身份证号：130322*****434。

（五）船舶安检情况

“冀秦游 00640”轮于 2017 年 3 月 24 日在北戴河接受安全检查，共发现缺陷 4 项，经调查组分析认为，所列缺陷与本次事故无直接关系。

（六）水文气象情况

天气：多云 水深：2 米
风向：西南风 风力：3 级
海浪：轻浪 能见度：良好
气温：20℃ 潮汐：涨潮
流向：西南 流速：1.0 节

四、重要事故因素认证

（一）事故发生时间：2017 年 10 月 2 日 1700 时左右
据“冀秦游 00640”轮当事船员描述，事发时间为 10 月 2 日 1700 时左右；当事其他两位岸上工作人员对事故描述，称发生事故报警时间在 10 月 2 日 1703 时左右，因此推断发生事故的最可能时间为 2017 年 10 月 2 日 1700 时左右。

（二）事故发生位置：秦皇岛市昌黎县旅游滑沙活动中心海水浴场南北出船点之间位置，防鲨网外侧 10 米左右，距岸 100 米左右（概位：39° 38′ .12N/119° 18.′ 63E）。

事发时，“冀秦游 00640”轮正在秦皇岛市昌黎县旅游滑沙活动中心南经营摊位返回北经营摊位途中，距岸 100 米左右；两位船员对事故描述，称事故发生位置在秦皇岛市昌黎县旅游滑沙活动中心海域距防鲨网外侧 10 米左右；根据对事故现场及死者位置的勘查，死者位置位于秦皇岛市昌黎县旅游滑沙活动中心南经营摊位返回北经营摊位途中，距岸 100 米左右；因此推断发生事故的位置是秦皇岛市昌黎县旅

游滑沙活动中心海水浴场南北出船点之间位置，防鲨网外侧10米左右，距岸100米左右(概位:39° 38′ .12N/119° 18.′ 63E)。

(三) 死者身份认定：秦皇岛市昌黎县赵庄村村民赵振力

1. 经其他两位获救人员刘志、尹海军及同事对事故中死者的指认，确认死者为赵振力；因此认定事故中死者身份是秦皇岛大海船艇有限公司的扶船工赵振力。

2. 根据秦皇岛市昌黎县公安局大蒲河镇派出所出具的死亡注销证明，确认造成赵振力死亡。死亡原因：溺水。死亡日期：2017年10月2日。

(四) 气象情况：海浪0.5米以上，风力为3-4级。

根据2017年10月2日0600时天津海洋中心气象台发布的天气警报，渤海，阴转多云，东北风7-8级，傍晚减弱为6-7级，大浪转中到大浪。

据获救驾驶员刘志在询问笔录中陈述，事发当时风力是3级以内，海浪0.5米-1米。

据获救当事扶船工尹海军在询问笔录中陈述，事发当时风力不太大，海浪是轻浪。

当事浴场工作人员杨玉田在询问笔录中陈述，事发当时风力是3-4级，海浪1米以上。

死者同村村民赵和平在询问笔录中陈述，事故发生之后6点半到7点左右风力为5-6级，东北风，海浪1米以上。

从以上四名接受调查人员的笔录来看，由于四名接受调查人员专业知识的限制和游艇没有测风仪器的情况下，无法确定当时具体风力和浪级。根据 2017 年 10 月 2 日 0600 时天津海洋中心气象台发布的天气警报，当天渤海风力在 5 级以上，大浪转中到大浪。

综上所述，推断发生事故的天气状况是海浪 0.5 米以上，风力为 3-4 级。

五、事故经过

2017 年 10 月 2 日 1600 时左右，“冀秦游 00640”游艇载扶船工尹海军、赵振力从昌黎县滑沙活动中心北侧出船点去昌黎县滑沙活动中心南侧出船点接人，3 名人员均穿戴救生衣、水叉裤。

接近 1700 时左右，因未接到人，到了下班收船时间，刘志驾驶“冀秦游 00640”从南侧出船点返回，由西南向东北方向顶浪航行，船速为中速。船艇上仍为刘志、尹海军、赵振力 3 人。

1700 时左右，北侧出船点外防鲨网外侧 10 多米处，遭遇涌浪，海浪有 0.5 米-1 米。“冀秦游 00640”游艇横向侧翻，船上 3 人从“冀秦游 00640”游艇左侧落水。

1708 时左右，大海船艇公司所属快艇，摩托艇开展救助工作。

1730 时左右，尹海军、刘志先后被搭救上岸。

1800 时左右，赵振力被海浪冲上岸，经 120 救护人员抢救无效，确认死亡。

六、应急处置和搜救情况

人员落水后，大海船艇有限公司自行组织救援，10 月 2 日 1730 时左右，两名落水人员被救上岸，1800 时左右，1 人被冲上沙滩，经 120 急救后死亡。

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡，1 人受伤，构成一般等级事故。

八、事故原因分析

本事故人员落水死亡原因分析是根据调查取得的证据材料及海事调查人员综合分析等得出的结果。

（一）直接原因

“冀秦游 00640”轮在航行途中突然遭遇过大涌浪导致游艇迅速侧翻是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 根据“冀秦游 00640”轮沿海小船检验证书检测记录记事栏第 2 条所述，游艇限四级风、浪高 0.5 米以下航行。但事发浪高已超过 0.5 米。冀秦游 00640”轮驾驶员擅自搭载人员冒险航行，致使人员落水死亡。

2. 根据笔录所述，尽管两名当事人说海面风浪不大，但根据 2017 年 10 月 2 日 0600 时天津海洋中心气象台发布的天气警报，当天渤海风力在 5 级以上。秦皇岛大海船艇有

限公司没有认真接收天气预警，在对天气预报没有充分了解的情况下，让游艇冒险营运。

3. 秦皇岛大海船艇有限公司安全管理不到位，未做到对雇佣人员的安全管理，未制定严格的安全工作指导程序，公司内部船艇、人员私搭乱乘，两名扶船工随意乘船出海航行，也是造成本次事故的重要原因。

（三）造成人员死亡原因

救生衣不合格或没有正确穿着救生衣是导致落水人员溺水死亡的可能原因。

1. 据其他两名获救人员在笔录中描述事发前三人均穿着救生衣，但遇难者赵振力被救上来的时候，身上并没有穿着救生衣。在遇难者尸体被冲上岸的位置附近发现了一件救生衣（见图一），经指认为死者所穿救生衣。

2. 从调查人员现场勘验情况来看，救生衣反光带破损，浮力材料手感较轻、材质松软、手压后不能迅速回弹。经事故调查人员判断，救生衣可能不能保证落水人员漂浮在水上。经了解，冀秦游 00640” 轮无法提供救生衣的相关合格证书。

图一



综上所述，调查组认为赵振力所穿救生衣不合格或没有正确穿戴救生衣致使脱落是导致其溺水死亡的可能原因。

九、责任认定

本次人员落水死亡事故为“冀秦游00640”轮单方事故，秦皇岛大海船艇有限公司应承担全部责任，游艇驾驶员刘志为事故责任人。

十、事故结论

本次人员落水死亡事故为“冀秦游00640”轮单方事故，秦皇岛大海船艇有限公司应承担全部责任。该起事故暴露了“冀秦游00640”轮游艇经营公司安全管理存在问题，事发游艇上的救生衣不符合相关要求，游艇公司未尽到船舶管理职责。该轮驾驶员安全意识不强，冒险航行。应引起秦皇岛大海船艇有限公司高度重视，吸取经验教训，杜绝此类事故再次发生。

十一、安全管理建议和处理意见

（一）安全管理建议

1. 游艇经营人应加大对游艇驾驶员的培训力度，尤其要加强对驾驶员的救生应急的培训，提升安全意识。加强对游艇的安全培训教育和安全管理，认真落实各项安全生产责任。

2. 游艇经营人应加强对所属船舶的安全管理，应注重对船员进行相应的业务培训，不断提高船员的业务素质 and 航

行安全意识，督促船员严格按照相关安全管理规定开展工作。

3. 游艇应当避免在恶劣天气以及其他危及航行安全的情况下航行，并根据当时天气情况及本船实际状况采取相应措施，以策安全。

（二）相关责任人处理意见

1. 刘志，“冀秦游 00640”轮驾驶员。擅自搭载人员冒险航行，导致 1 人死亡，对事故负有直接和主要责任，依据《中华人民共和国刑法》第 133 条，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关追究其刑事责任。

2. 孙长江，秦皇岛大海船艇有限公司法人。未尽到船舶安全管理职责，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国刑法》第 134 条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究其刑事责任。