

广州“6.21”“南运油 628”船人员伤亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 6 月 20 日 1405 时广东佛山籍“南运油 628”船空载从佛山抵达东江北干流东莞市麻涌镇华阳油库码头对开约 50 米水域锚泊。6 月 21 日 2035 时，船公司代表胡某某在检查该船货油舱油泵系统过程中，昏倒在该船右 1#货油舱舱底，在应急救助过程中，船长唐某某和水手黄某某同时昏倒在舱底。随后，经应急抢救和救治，船公司代表胡某某、船长唐某某因吸入有害气体，抢救无效死亡，水手黄某某受重伤。事故造成 2 人死亡，1 人重伤，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

广州新塘海事处于事故当天（6 月 21 日）成立事故调查组，依法对事故进行调查。

事故调查组通过询问当事船舶轮机长、值班水手、值班机工、船公司法人代表（老板）、总经理、船公司安全管理体系指定人员等，勘查了船舶事故现场，共获得：

（1）询问笔录 11 份；（2）现场勘验记录 2 份；（3）“南

运油 628” 船内河交通事报告书 1 份；(4) 船公司代表胡某某、船长唐某某死亡及尸体火化证明各一份；(5) 广州市职业病防治院对事故现场货油舱舱室气体检测报告书 2 份；(6) 事故船舶外观及船舱位置相片一份。(7) 事故船舶证书资料一套；(8) 船员证书资料复印件 5 份；(9) 事故船舶航行日志、轮机日志、油类记录簿复印件一份；(10) 船公司情况资料二份。

二、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶概况

1. 船舶基础数据

船 名	南运 628	船籍港	佛山	呼号	T3RA
船 舶 登 记 号	091015000 072	船 舶 种 类	油 船	船 体 材 料	钢 质
总 吨	597	净 吨	334	设计 载重吨	1280. 67 5
总 长	55.00 米	船 宽	11.00 米	型 深	3.50 米
主 机 类 型	内燃机	数 目	2	主 机 功 率	404KW
造 船 日 期	2001 年 11 月 06 日	建 造 厂	广东省佛山市南海市金溪船 厂		

船舶 所有 人及 地址	佛山市 NHQGCHN 水运有限公司 佛山市 XXXXE 单元。 TEL:0757-86XXXX FAX:0757-86XXXX
船舶 管理 人及 地址	佛山市 NHQGCHN 水运有限公司 佛山市 XXXXE 单元。 TEL:0757-86XXXX FAX:0757-86XXXX

2. 船舶检验情况

“南运油 628”船最近一次船舶检验于 2015 年 5 月 12 日由中华人民共和国广东海事局（佛山），在佛山市南海进行检验，并取得相关船舶检验证书，证书齐全有效，有效期至 2015 年 11 月 5 日。

3. 船舶 FSC 检查情况

“南运油 628”船曾用名为“南运油 113”船。该船最近一次船舶安全检查于 2012 年 2 月 2 日由佛山南海海事处在佛山市南海金溪进行，并查出 5 项不合格项，于 2012 年 2 月 15 日纠正，经复查合格。

该船自 2015 年 05 月 28 变更船名以后，未查证到该轮新的船舶安全检查记录。

（二）船员情况

本航次该船配员 5 人，全部持有有效证书，满足该船《船舶最低安全配员证书》的要求。

1、船长：唐某某，男，1967 年 X 月 X 日出生，持有肇庆海事局 2011 年 5 月 5 日签发的内河船员一类船长适任证书，适任证书编号：S44XXXX7，有效期至 2016 年 5 月 5 日。

经查船长唐某某，持有油船和化学品船货物操作基本培训和高级培训合格证书，证书编号：PKL2013XXXX。从船员服务簿显示：唐某某是于 2015 年 6 月 3 日在佛山金溪上“南运油 628”船，任职船长。（现已死亡）

2、水手：黄某某，男，1984 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2012 年 2 月 22 日签发的船员服务簿，注册号码：44XXXX9，并持有中华人民共和国广州海事局 2012 年 6 月 19 日签发的油轮船员特殊培训合格证，证书编号：50XXXX。由船员服务簿显示：黄某某于 2015 年 6 月 3 日在佛山金溪上“南运油 628”船，任职轮水手。（受伤）

3、轮机长：周某某，男 1982 年 X 月 X 日出生，持有肇庆海事局 2012 年 4 月 18 日签发的内河船员一类轮机长适任证书，适任证书编号：S44XXXX4，有效期至 2017 年 4 月 18 日。

（三）船公司概况

“南运油 628”船船公司所有人及经营人都是佛山市 NHQGCHN 水运有限公司。该公司成立于 2001 年 4 月 12 日，

是一家民营企业，从事水路成品油运输。公司目前拥有油船 9 艘（其中 500 总吨以上有船舶 8 艘， 500 总吨以下船舶 1 艘），总运力 5361 吨。公司设置有总经理、海务主管、机务主管、安管办主任和指定人员。

该公司建立了安全管理体系。于 2010 年 8 月 1 日该公司经广东海事局审核通过取得了公司《符合证明》。

“南运油 628”船计划被纳入公司安全管理体系，公司制定了 6 个月内实施对该船的内审工作计划，已于 2015 年 6 月 3 日正式向佛山海事局递交了该船船舶安全管理体系审核申请（已受理）。事故前，尚未取得船舶安全管理证书。

三、其他情况

（一）“南运油 628”船的历史与现状

“南运油 628”船曾用名为“南运油 113”，该船原属佛山市 JXHY 公司所有。该船较长时间处于停航状态，长期停泊在佛山金溪船厂附近水域。该船最后一个航次运营是在 2012 年 4 月 24 日，是从东莞麻涌装运燃料油 900 吨驶往增城市新塘西洲码头卸货，2012 年 4 月 29 日卸空后到二虎油轮锚地锚泊待命。2012 年 7 月 21 日该船从二虎锚地驶往佛山市南海金溪船厂附近水域锚泊。

“南运油 628”船于 2015 年 3 月 28 日完成船舶买卖手续，于 2015 年 5 月 28 日完成该船船名的更改，并取得相关船舶证书。“南运油 628”船现属佛山市 NHQGCHN 水运有限公

司所有。

佛山市 NHQGCHN 水运有限公司取得“南运油 628”船舶使用权后至事故发生前，该船未被投入运营，也未进行过船舶的修理及开舱、除气、油漆等作业。

2015 年 06 月 20 日 1000 时该船从佛山南海金溪船厂驶往东莞麻涌华阳油库码头，2015 年 6 月 20 日 1405 时抵达东莞市麻涌镇华阳油库码头对开约 50 米处水域锚泊。该航次目的是要在当地更换及修理该船右 1#货油舱的油泵。

（二）船公司代表胡某某基本情况

胡某某，男，56 岁，现任佛山市 NHQGCHN 水运有限公司办公室主任。

1980 年 10 月胡某某于广东省佛山市农业机械化学校机械化专业中专毕业。1980 年至 1989 年在佛山南海统计局工作；1995 年至 2001 年在佛山华横石油化工公司任职，最高职位是加油站站长，管理油罐运输车队；2012 年至 2013 年在佛山物业管理公司管理员；2013 年 2 月 1 日后，在佛山市 NHQGCHN 水运有限公司任办公室主任，主要负责考勤、人员工资、保险和协助公司机务船舶设备维修保养工作。

事故发生前，胡某某要到“南运油 628”船检查船舶油舱泵系统工作状态。

2015 年 6 月 21 日约 1740 时，胡某某主任电话通知船长要上船，2015 年 6 月 21 日约 1805 时，“南运油 628”船

靠泊于东莞麻涌华阳油库码头，胡某某上船。

（三）事故舱室有毒气体的检测情况

事故发生时，未能及时获取当时舱室内有毒气体的检测结果。

事故发生后，于2015年6月26日经申请广州市职业病防治院到“南运油628”船右1货油舱（发生事故舱室）进行取样检测，检测报告结果显示“一氧化碳浓度超过职业接触限值”（该舱检测前已经过一定时间的通风）。

2015年7月3日再次对“南运油628”船左3#舱（封闭货油舱状况与右1#舱当时下人时一样）进行气样检测，检测结果报告显示“一氧化碳浓度超过职业接触限值1.67倍”。

四、事故时天气及周围环境情况

（一）天气及海况

根据当天天气预报和当事人陈述，事故发生时，夜晚晴天，能见度约1000米以上，气温：30°至34°，东南风约1-2级，退潮，流速约1节。

（二）事故水域周围环境情况

该船于2015年6月20日1405时抵达东莞市麻涌镇华阳油库码头对开50米水域锚泊，上游有并靠在一起的船舶2艘（“南运油622”和“南运油618”船），同属NHQGCHN水运公司所有。

五、事故救助情况

2015 年 6 月 21 日 2035 时船公司代表胡某某到该船右 1#油舱检查油泵系统，约 2 分钟之久后昏倒在舱底，船长和水手在舱面看到后，应急下舱底救人，2038 时船长唐某某下到舱底施救不足 2 分钟也昏倒在舱底，2040 时水手黄某某在救人过程中也相继昏倒。随后，在船上其他船员和相邻两艘船舶的船员也赶来救援。

2015 年 6 月 21 日 2150 时，在船员的多方努力下，把 3 位遇险人员从该船货油舱右 1 舱内救出。2153 时第一辆消防车抵达华阳油库码头；2155 时东莞市第一人民医院救护车先抵达码头，救护人员先行对船公司代表胡某某和水手黄某某进行施救，然后送往东莞市人民医院救治；2158 时麻涌医院救护（第二辆车）也抵达码头，并对船长唐某某进行抢救，经现场参加抢救的医生证实船长唐某某已无生命信息体征（死亡）。

六、事故损害情况

船公司代表胡某某、船长唐某某、水手黄某某进入封闭货油舱室，因吸入有害气体，胡某某、唐某某 2 人经抢救无效死亡，黄某某病情有所好转，目前已转入广州中山大学第二附属医院进行康复治疗。

七、事故经过

根据对船员、公司的有关人员的询问调查和现场勘查，

经综合分析，得出以下事故经过：

2015 年 6 月 20 日 1000 时，“南运油 628”船空载从佛山南海金溪船厂附近水域起航，驶往东莞麻涌。

2015 年 06 月 20 日约 1405 时抵达东江北干流东莞市麻涌镇华阳油库码头对开约 50 米水域锚泊。

约 1740 时，船上接到船公司代表胡某某主任电话通知要上船。

约 1805 时“南运油 628”船靠泊于东莞麻涌华阳油库码头，胡某某上船。

1820 时，由于码头方不同意“南运油 628”船停泊在华阳油库码头，要求离开，该船返回到原锚地锚泊。

胡某某上船后，于 1905 时与全体船员共进晚餐。晚饭吃的是鱼、苦瓜、小白菜和猪肉，主食米饭，没有饮酒。

1935 时，胡某某晚饭后要求到货油舱右 1 舱看泵系统；1950 时船上包括船长在内 5 位船员全部陪同胡某某到右 1 舱主甲板位置。

2000 时，胡某某自己打开右 1#货油舱舱盖，进行自然通风，然后与船员在舱口甲板面上聊天；2030 时胡某某自行下舱底看泵系统，当时无人阻止（货舱舱口外有船长和其他 4 位船员）。

2035 时，船长往舱底看时，大喊一声：“出事了，胡主任昏倒在舱底了”，并立即叫水手黄某某与他一同下舱底救

人。船长自己先下舱，紧接着水手黄某某也下舱，约 3 分钟时间，两人刚扶起昏迷的胡某某，船长唐某某就昏迷倒下。

2038 时，船长昏倒，水手黄某某见状发觉危险，就想往舱口逃离，沿舱梯往上爬，但最终未能成功。约 2040 时也昏迷倒下舱底。

这时舱口外还有 3 名船员，轮机员周某某叫另外二位船员赶快电话报警 110、120 和公司经理。

2150 时，船上机工李雄强提议用勾杆和绳索活结相结合套住遇险人员肢体的办法，依次将胡某某、黄某某和唐某某成功的拉上甲板面。

2153 时，消防车到达东莞麻涌华阳油库码头。

2155 时，120 两辆救护车（一辆是东莞市第一人民医院救护车、另一辆是麻涌医院救护车）先后到达码头，“南运油 628”船在相邻的“南运油 618”船的辅助下靠妥华阳油库码头，消防员第一时间对遇险人员进行人工急救，但昏迷人员未能苏醒。随后，船员用棉被包裹 3 位遇险人员分别送上 120 救护车，分别送往东莞市第一人民医院和麻涌医院进行抢救。

八、事故原因分析

直接原因：

事故发生后，据广州市职业病防治院对“南运油 628”

船右 1 # 货油舱内未明气体的检测报告显示：“一氧化碳浓度超过职业接触限值”。

根据东莞市第一人民医院对胡某某出具的死亡证明书中死亡原因一栏描述，死者是因呼吸道系统衰竭而死亡；麻涌医院对船长唐某某出具的死亡证明书中死因一栏描述，怀疑死者是因中毒死亡。

船公司代表胡某某为检查“南运油 628”船右 1 # 货油舱油泵系统，在没有对舱室进行必要彻底通风、也没有佩戴任何防护用品的情况下，贸然下到封闭油舱，吸入过量的一氧化碳而中毒死亡；船长唐某某、水手黄某某在紧急的情况下，也没有佩戴任何防护用品贸然下到事故舱室展开救人，船长同样吸入有毒气体（一氧化碳），经抢救无效死亡。这是本事故的直接原因。

间接原因：

船公司安全管理混乱，是事故的间接原因。

1、船公司代表胡某某，到“南运油 628”船进行检查油舱油泵系统，胡某某对开启的右 1 # 货油舱，未经彻底通风、除气、测氧、测爆，本人也没有佩戴任何安全防护用品，贸然进入密闭油舱室，导致短时间内吸入过量的有毒的气体而中毒身亡。

2、船长及船上设备操作人员，未按照油轮设备操作规程或公司制定的《进入密闭舱室作业》进行作业，在未对密

闭舱室进行彻底通风情况下，对进入密闭舱室的人员未加以阻止。

3、船长唐某某和水手黄某某在进入油船密闭货油舱救人前，没有意识到未彻底通风存在的危险性，在没有佩戴任何安全防护设备情况下，贸然进入长期密闭的货油舱室施救。

九、责任认定：

佛山市 NHQGCHN 水运有限公司“南运油 628”船在未做彻底通风情况下，让人员进入密闭舱室导致事故发生，违反油船基本安全操作规程和公司制定的《进入密闭舱室作业》规定，公司制定的安全管理制度没有得到严格执行，人员安全观念薄弱，公司安全管理制度形同虚设，在管理上存在严重的过失，应承担事故全部责任。

十、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，保障水上人命和财产安全，现提出如下安全管理建议：

1、要完善公司对船员管理制度，要明确船长责任，船长在保障水上人身与财产安全、船舶保安、防治污染水域方面，具有独立决定权，并负有最终责任。

2、佛山市 NHQGCHN 水运有限公司要加强船公司的安全管理和培训，强化公司体系文件的执行落实力度。

3、加强油轮船员对相关设备操作规程的熟悉培训，重点对重要设备，高危场所规范标识和熟练操作。

4、加强船员对货油泵舱及其他密闭舱内有毒、有害混合气体对人体的生命危害的基本知识培训。要按规定配备好船舶安全防护用品，严格按油船基本操作规程进行操作作业，保障船舶及人员安全。

十一、附件

附件 1

事故相关相片一份：







附件 2

调查组成员如下：

略

新塘海事处

2015 年 9 月 8 日