

# 肇庆“1·3”“平南华翔 638”船 人员落水失踪事故调查报告

## 一、事故简况及调查情况

### （一）事故简况。

2016 年 1 月 3 日 1900 时，平南县华翔船务有限公司经营的“平南华翔 638”船由肇庆封开开往广西藤县，上行至西江大葵角水域附近时，该船驾驶员赵某德在本船船艏左舷缆桩处落水失踪，构成水上交通一般等级事故。

### （二）事故调查情况。

事故发生后，肇庆海事局立即成立事故调查组，调查组具体组成成员详见附件。

事故调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 5 份；2) 现场勘验笔录 1 份；3) 船舶相关证书资料 7 份；4) 船员证书资料 22 份；5) 内河交通事故报告书 1 份。

## 二、事故船舶、船员和船公司概况

### （一）船舶概况。



（平南华翔 638 船，2016 年 1 月 4 日由事故调查人员在事发水域拍摄）

### 1. 船舶基本情况。

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 船名          | 平南华翔 638                 |
| 船籍港         | 贵港                       |
| 船舶种类        | 一般干货船                    |
| 船体材料        | 钢质                       |
| 总吨          | 591                      |
| 净吨          | 330                      |
| 船长（米）       | 46.50                    |
| 型宽（米）       | 11.10                    |
| 型深（米）       | 3.50                     |
| 参考载货量（吨）    | 1158.00                  |
| B 级核定干舷(毫米) | 510                      |
| 航区          | 内河 A 级                   |
| 主机功率        | 140KW*2                  |
| 安放龙骨日期      | 2008 年 10 月 27 日         |
| 建造完工日期      | 2009 年 06 月 04 日         |
| 船舶所有人       | 广西平南县上渡镇芳岭村冲口屯 137 号 陈某良 |

## 2. 船舶检验情况。

“平南华翔 638”船最近一次检验是由广西壮族自治区船舶检验局于 2015 年 6 月 5 日在桂平港进行的换证检验。适航证书有效期至 2016 年 6 月 3 日止，经查船舶检验有关证书齐全有效。

## 3. 船舶安检情况。

“平南华翔 638”船最近一次船舶安全检查由肇庆港口处于 2015 年 1 月 4 日开展，存在 6 项缺陷。经查，该 6 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

## 4. 载货情况。

“平南华翔 638”船本航次空载。

### （二）船员配备和值班情况。

#### 1. 船舶最低安全配员证书配员要求。

|         | 散货船                                    |    | 自动化程度 | 驾机合一 |    |
|---------|----------------------------------------|----|-------|------|----|
| 级别/职务   | 证书                                     | 人数 | 级别/职务 | 证书   | 人数 |
| 船长      | 二类                                     | 1  | 轮机员   | 二类   | 1  |
| 驾驶员     | 二类                                     | 1  |       |      |    |
| 普通船员    |                                        | 1  |       |      |    |
| 特殊要求或条件 | 本船连续航行作业时间超过 8 小时，如不超过 8 小时可减免驾驶员 1 人。 |    |       |      |    |

#### 2. 有关持证船员情况。

李某，女，1965 年 10 月 20 日出生，持有贵港海事局 2012 年 2 月 23 日签发的二类船长内河船舶船员适任证书，证书编号：

S4525241965XXXX2368，有效期至 2017 年 2 月 23 日。本航次在“平南华翔 638”船担任船长职务。

陈某良，男，1964 年 12 月 24 日出生，持有贵港海事局 2011 年 5 月 18 日签发的二类轮机长内河船舶船员适任证书，证书编号：S4525241964XXXX2315，有效期至 2016 年 5 月 18 日。本航次在“平南华翔 638”船担任轮机员职务。

赵某德，男，1984 年 12 月 21 日出生，持有梧州海事局 2015 年 9 月 17 日签发的一类三副内河船舶船员适任证书，证书编号：S4508211984XXXX1556，有效期至 2020 年 9 月 17 日。本航次在“平南华翔 638”船担任驾驶员职务。

陈某雄，女，1986 年 8 月 12 日出生，持有梧州海事局 2015 年 8 月 27 日签发的船员服务簿，注册号码：4508211986XXXX2328。本航次在“平南华翔 638”船担任水手职务。

经核查，船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

### **（三）船舶公司情况。**

#### **1. 公司概况。**

平南县华翔船务有限公司，于 2008 年 3 月 31 日成立，法定代表人：麦荣，公司类型：个体所有制，地址：平南县丹竹镇三河工业区华润水泥（平南）有限公司储运楼，经营范围：珠江水系内河省际普通货船运输。2008 年 12 月 16 日获得交通运输部《水路运输许可证》。现公司设总经理室、船务部、物流部、海务部、财务部及机务部。

## 2. 安全管理情况。

该公司组织编制了《安全生产事故综合应急预案》以及《船舶遭遇恶劣天气（自然灾害）现场应急处置方案》、《船舶丧失操纵能力现场应急处置方案》、《船舶触礁搁现场应急处置方案》、《船舶进水堵漏现场应急处置方案》、《船舶碰撞现场应急处置方案》、《货物移动现场应急处置方案》、《船舶消防现场应急处置方案》、《船舶污染船体泄漏现场应急处置方案》、《船舶严重横倾现场应急处置方案》、《船上人员落水现场应急处置方案》，制定了《船岸应急训练和演习须知》等内容。

经查，该公司对“平南华翔 638”船管理情况：一是与“平南华翔 638”船签订了《船舶委托经营管理协议书》和《安全生产目标管理与防污染责任书》。二是该公司于 2015 年 8 月 13 日对“平南华翔 638”船开展了安全检查；三是 2015 年 4 月 9 日，该公司组织“平南华翔 638”船开展了船舶消防演习。

## 三、事故水域天气及通航环境情况

（一）天气情况：据气象部门信息，事发时，天气晴，无风，能见度良好。

（二）水文情况：据水文部门信息，事发时段为平潮，缓流。

（三）通航环境情况：事发地点位于西江封开段大葵角对开水域，该水域距左岸岸开约 100 米。事发时该水域附近无锚泊和航经船舶。

## 四、事故救助情况

1月4日约0300时，肇庆市水上搜救分中心接报后，立即通知封开海事处到现场处置。0310时，启动应急预案，做好以下工作：一是组织海事人员到达事故现场组织协调应急搜救工作；二是对事故水域实施交通管制并通过VHF通知航经事发水域船舶加强瞭望，协助搜寻，发现落水人员及时通知海事部门；三是组织当地渔民在事发周围水域进行搜救；四是协调船东、船舶公司代表做好失踪人员家属的安抚工作。

经全力搜寻，直至3月1日仍未搜寻到失踪人员赵某德。经评估，所有可能存在遇险人员的区域均已搜寻，应急行动终止。3月1日1000时，关闭应急预案。

## **五、事故损害情况**

“平南华翔638”船无损失，该船驾驶员赵某德失踪，构成一般等级水上交通事故。

## **六、基本事实分析认定**

### **（一）事发时间：2016年1月3日约1855-1900时**

#### **理由：**

1.据“平南华翔638”船船长李某陈述，1月3日1900前，赵某德由左舷船尾走向船艏，站在船艏左舷缆桩处，约过了几分钟，船长李某发现赵某德在其视线中消失，此时她看了驾驶台的时钟，显示时间为1900时。

2.据“平南华翔638”船轮机员陈某良陈述，1月3日1900时前在机舱值班发现，赵某德从机舱门走过向船艏走去，1900

时左右听到船长李某拉了三长声人员落水声号。

综上所述，推定事发时间为 1 月 3 日约 1855-1900 时。

**（二）气象、水文及涌浪情况：天气晴，无风，水流平缓，没有涌浪**

**理由：**

1. 根据“平南华翔 638”船提供的《内河交通事故报告书》及该船船长李某、轮机员陈某良叙述，事发前天已经黑了，无风、无浪、水流平缓、能见度良好，没有船舶经过，无浪涌。

2. 据气象部门信息，天气晴，无风，能见度良好。

3. 据广东水文部门发布的信息，1900 时事发水域附近德庆水文站监测显示为平潮，水流平缓。

综上，认定事发前“平南华翔 638”船航经水域无风，水流平缓，水面平静没有浪涌。

**（三）赵某德本人身体及精神状况：未见异常**

**理由：**

1. 根据“平南华翔 638”船船长李某 1 月 5 日 1050 时询问笔录显示“我们于 2016 年 1 月 1 日回家中处理事务，于 2016 年 1 月 3 日 1700 时左右返回船上工作”，“我船于 2016 年 1 月 3 日 17 时左右在封开大葵角水域开往广西藤县”，“从本航次开航到事发水域都有我负责驾驶”。赵某德事发前未参与船舶的航行值班工作。不存在身体疲劳等问题。

2. 根据“平南华翔 638”船船长李某（失踪人员赵某德岳母）1月5日1050时和1月13日0900时询问笔录显示“赵某德事发前没有饮酒，没有服用药物，身心情况良好，性格开朗”，“赵某德事发前未与人发生争吵等异常情况”“健康良好，平常没有发现或听他讲有身体不舒服或精神有异常等情况”

3. 根据“平南华翔 638”船水手陈某雄（失踪人员赵某德妻子，感情良好）1月5日1200时询问笔录显示：“赵某德事发前没有饮酒，没有服用药物，身心情况良好，性格开朗”。

综上，认定赵某德事发前身体及精神状况良好，未见异常。

## **七、事故经过**

根据相关人员的询问笔录、事故报告书及相关文书记录等有关资料分析，认定事故经过如下：

2016年1月3日约1700时“平南华翔 638”船由肇庆封开开往广西藤县，此时船长李某在驾驶台操纵船舶，轮机员陈某良在机舱值班，水手陈某雄在房间休息（有一小孩在船需照看），赵某德在生活区餐厅玩手机。

1月3日约1855时该航行至事发水域，赵某德由左舷船尾走向船艏，站在船艏左舷缆桩处。

约1900时，船长李某在驾驶台发现赵某德不见了，李某在询问水手陈某雄确认赵某德不在船后，马上拉人员落水声号并用船上探照灯进行搜索，船上人员陈某良用手电筒在船四周搜寻，



寻找未果后，陈某良放交通艇在船四周及下游水域继续进行搜索。

1月4日0300时左右，船上人员还未找到失踪人员赵某德，根据“平南华翔638”船船长李某1月5日1050时询问笔录显示“事发后，我船人员过于慌乱，并没有报警，直到2016年1月4日0300时左右找不到以后，由轮机陈某良打电话报12395”。

赵某德失踪，截止事故调查结束（2016年3月1日）其遗体尚未被发现。

## **八、事故调查结论**

根据船员询问笔录及相关证据资料，经分析得出的事故可能原因。

经公安机关调查，确定本次事故为非他杀刑事案件，事发时该水域附近无锚泊和航经船舶，没有涌浪；事发期间，赵某德身体及精神情况未见异常；事发时由于天黑视线不清晰，因此推定为赵某德自杀的可能性较小，失足落水的可能性较大。

赵某德疏忽大意，未能保持应有谨慎是其失足落水的可能原因。

赵某德在船艏左舷缆桩附近区域活动时，疏忽大意，没有对该船主甲板可能引起的滑跌风险有足够的认识，并保持充分的戒备，是事故的可能原因。

## **九、安全管理建议**

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，针对调查发现的事故可能原因，提出如下安全管理建议：

090900SR2015004：建议“平南华翔 638”船舶所有人及经营人加强船员安全法规和水上应急处置技能培训，提高船员的安全意识和水上应急处置能力，当突发事件发生时，能积极自救，为外部救援赢得时间。

090900SR2015005：建议“平南华翔 638”船督促船上人员在甲板走动及作业时应加强戒备，小心谨慎，并穿着救生衣，以防意外发生。

## 十、附件

《肇庆“1·3”“平南华翔 638”船人员落水事故事故调查组成员名单》

组长：黄树钦

成员：江超、韩明明