

肇庆“5·8”“粤清远货 3677”船 人员落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015 年 5 月 8 日约 1210 时，“粤清远货 3677”船在西江肇庆段牛远湾附近水域锚泊期间，同在该水域锚泊的“博运 378”船长黄 X 盛到该船吃完午饭，从该船下到“粤清远货 3677”附属机艇过程中落水死亡，构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，肇庆海事局立即成立事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 11 份；2) 现场勘验笔录 2 份；3) 船舶相关证书资料 2 份；4) 船员证书资料 21 份；5) 内河交通事故报告书 1 份。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况。



图1 “粤清远货 3677”船（事故调查人员拍摄于2015年5月8日）



图2 “粤清远货 3677”船附属机艇（事故调查人员拍摄于2015年5月8日）

1. 船舶基本情况。

船名	粤清远货 3677	附属机艇
船舶种类	散货船	--
船舶材料	钢质	钢质
船籍港	清远	--
船舶经营人	清远市清城区石角镇 水上运输船队	--
船舶所有人	清远市顺盈船务有限 公司、陈其敏	--
建造日期	2010 年 11 月 16 日	--
适航日期	2015 年 8 月 9 日	--
总吨 (GT)	1807	--
功率 (KW)	894KW	133
船长 (米)	77.34	10.72
船宽 (米)	15.8	2.32
型深 (米)	4.6	1.04
参考载货 (T)	A 级: 3045.00; B 级: 3211.00	--

经查，当事机艇为“粤清远货 3677”船附属机艇，专用于“粤清远货 3677”船员临时往返靠岸。日常该小船悬吊在“粤清远货 3677”船尾部随船航行，需要时降落至水面使用。经勘查，该艇艏艉两端均有橡胶轮胎包裹，并用螺丝钉固定，船艉两端橡胶轮胎固定良好。船艏左舷端部的橡胶轮胎螺丝连接孔处撕裂，撕裂处为新鲜痕迹，该橡胶轮胎一端与船体脱离（图 3）。



图 3 橡胶轮胎（事故调查人员拍摄于 2015 年 5 月 8 日）

2. 船舶检验情况。

“粤清远货 3677”船最近一次检验由广东海事局于 2014 年 6 月 20 日在新塘港对该船进行了中间检验。该船适航证书有效期至 2015 年 8 月 9 日止，经查该船船舶检验有关船舶证书齐全有效。

3. 船舶安检情况。

“粤清远货 3677”船最近一次船舶安全检查由佛山石湾海事处于 2015 年 3 月 10 日开展，存在 6 项缺陷。经查，该 6 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

4. 船舶签证情况。

2015 年 5 月 1 日，“粤清远货 3677”船在佛山石湾海事处办理了石湾至云浮的定期签证，有效期为 2015 年 5 月 3 日至 2015 年 6 月 2 日。

5. 载货情况。

“粤清远货 3677” 船本航次空载，由佛山石湾开往云浮六都。

(二) 船员配备和值班情况。

1. 船舶最低安全配员证书配员要求如下：

	散货船		自动化程度	驾机合一	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	一类	1	轮机长	一类	1
二副	一类	1	三管轮	一类	1
值班水手		3	机工		1
特殊要求或条件	当船舶连续航行作业时间超过 16 小时时，本配员证书必须增加一类三副 1 人。300 总吨及以上的自卸砂船，甲板部在一般船舶基础上增配水手 1 人。				

2. 有关持证船员情况。

唐 X，男， 1961 年 05 月 01 日出生，持有梧州海事局 2011 年 7 月 7 日签发的一类船长内河船舶船员适任证书，证书编号：S45242319610501XXXX，有效期至 2016 年 7 月 7 日。本航次在“粤清远货 3677” 船担任船长职务。

祝 X 荣，男， 1961 年 11 月 19 日出生，持有梧州海事局 2012 年 1 月 6 日签发的一类船长内河船舶船员适任证书，证书编号：S45242319611119XXXX，有效期至 2017 年 1 月 6 日。本航次在“粤清远货 3677” 船担任二副职务。

黄 X，男， 1966 年 1 月 13 日出生，持有柳州海事局 2012 年 1 月 4 日签发的一类轮机长内河船舶船员适任证书，证书编号：

S45242319660113XXXX,有效期至2017年1月4日。本航次在“粤清远货3677”船担任轮机长职务。

唐X日,男,1974年6月10日出生,持有梧州海事局2012年3月5日签发的一类大管轮内河船舶船员适任证书,证书编号:S45242319740610XXXX,有效期至2017年3月5日。本航次在“粤清远货3677”船担任大管轮职务。

经核查,船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

(三) 船舶公司情况。

1. 公司概况。

清远市清城区石角镇水上运输船队,于1987年09月01日成立,法定代表人:林X伟,公司类型:集体所有制,地址:清远市清城区石角镇石角大街192号,经营范围:旅客运输、货物运输 珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输。《水路运输许可证》有效期2013年10月21日至2016年6月30日止。现公司设总经理、经理、办公室、经营部、海务部、财务部及机务部。

2. 安全管理情况。

该公司建立了《清远市清城区石角镇水上运输船队安全与防污染管理制度》,主要包括《教育培训制度》、《安全与防污染监督检查制度》、《船舶及设备维护保养制度》等内容。

总经理:林X伟;经理:卢X友;

海务主管:卢X友,海务人员:卢X强、路X元;机务主管:

卢 X 洪；机务人员：林 X 妹、卢 X 平。

经查，该船队对“粤清远货 3677”船管理情况：一是与“粤清远货 3677”船签订了《船舶委托经营管理协议书》和《安全生产目标管理与防污染责任书》。二是该公司于 2015 年 3 月 13 日对“粤清远货 3677”船开展了安全检查；三是 2015 年 3 月 6 日，该公司组织“粤清远货 3677”船开展了船舶消防演习。但该船队相关管理制度均未涉及附属机艇使用管理及日常维护保养的相关措施。

三、事故水域天气及通航环境情况

（一）天气情况。

根据气象部门提供气象资料及当事人员的陈述等综合判断，事发时，天气阴，微风，无持续风向，28-31℃，能见度良好。

（二）水文情况。

据水文部门信息，事发时段为平潮，缓流。

（三）通航环境情况。

事发地点位于西江德庆段牛远湾水域，该水域距右岸岸开约 260 米，距破猪顶过河标（59#）约 430 米。右岸分布着兴迅码头、新世友码头等，附近水域锚泊着“粤清远货 9896”、“顺发 366”、“粤建航 366”和“博运 378”等船，事发时该水域附近无航经船舶。

四、事故救助情况

5月8日1210时黄X盛落水后，“粤清远货3677”附属机艇上的水手立即跳水搜寻，同时二副祝X荣大喊有人落水，并下到机艇与水手在落水附近水域搜救，在左舷机舱门口对开区域休息的船长唐X听到喊叫后，立即跑到船尾抛下救生圈。经搜救未发现落水人员，该船拨打110及12395报警。

05月8日1245时肇庆市水上搜救分中心接云浮海事局转报该事故信息。

1250时，启动应急预案，做好以下工作：一是组织海事人员到达事故现场组织协调应急搜救工作；二是对事故水域实施交通管制并通过VHF通知航经事发水域船舶加强了望，协助搜寻，发现落水人员及时通知海事部门；三是组织当地渔民通过“飞吊”在事发周围水域进行搜救；四是指导双方船东或船舶公司赶赴现场处置。

5月11日0815时，在事发水域下游约700米搜寻到失踪人员黄X盛，经法医鉴定死亡。

5月11日1000时，关闭应急预案。

五、事故损害情况

“粤清远货3677”船无损失，“博运378”船长黄X盛死亡，构成一般等级水上交通事故。

六、基本事实分析认定

（一）气象、水文及涌浪情况。

据云浮市气象部门发布的信息，5月8日1100时至1400时，中雨，28°-31°，微风，无持续风向。

据广东水文部门发布的信息，1300时事发水域附近德庆水文站监测显示为平潮，水流平缓。

根据“粤清远货3677”船提供的《内河交通事故报告书》记录及该船船长唐X、二副祝X荣及水手唐X禄陈述，事发前，无风，水流平缓，没有船舶经过，所以也没有浪涌。

综上，认定事发前“粤清远货3677”船锚泊水域微风，水流平缓，水面平静没有浪涌。

（二）黄耀盛本人身体状况。

根据“博运378”船三管轮莫X池、大副刘X良5月18日询问笔录显示：“平时身体很好，没见他吃什么药”。

根据“粤清远货3677”船二副祝X荣（与落水死者黄X盛关系比较好，平时跑船之余接触比较多）5月12日1130时询问笔录显示：“平时身体状况很好，没什么病，也没有吃药。”，船长唐X、二副祝X荣询问笔录中均没有5月8日0930时至事发前看到黄X盛身体异常的记录。

综上，黄X盛登艇时未出现突发性疾病，身体状况未现异常。

（三）黄X盛登艇时具体落脚点。

根据“粤清远货3677”船水手唐X禄5月8日、5月12日询问笔录显示：“1210时，二副祝志荣让我开艇带黄X盛回到“博

运 378”船上，我先下到我船船尾的机艇，跟着黄 X 盛就抓住扶梯下机艇，然后踩在机艇左船艏防撞轮胎上，就从那里落水了。”

根据 5 月 12 日肇庆海事局事故调查人员现场勘查记录，船艏左舷端部的橡胶轮胎螺丝连接孔处撕裂，撕裂处为新鲜痕迹，该橡胶轮胎一端与船体脱离。

因此认定黄 X 盛离开“粤清远货 3677”船登乘机艇时，第一落脚点在该艇左船艏防撞轮胎上。

（四）登艇前安全保障措施。

根据船长唐 X、二副祝 X 荣询问笔录显示，“粤清远货 3677”船没有督促黄 X 盛登艇前穿戴救生衣，也没有采取足以保障安全的其他相关措施。

七、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书及相关文书记录等有关资料分析，认定事故经过如下：

2015 年 5 月 6 日约 1900 时“粤清远货 3677”船由佛山小塘开出。

5 月 7 日约 0430 时到达事发水域锚泊待装货物。

5 月 7 日 0430 时至 5 月 8 日 0700 时，该船一直锚泊在事发水域，全船人员均在船上。

5 月 8 日约 0700 时，由唐 X 驾驶机艇，机艇上还有祝 X 荣、黄 X、岑 X 胜、黄 X 松、文 X 红、唐 X 明、唐 X 禄，该艇先到上

游约 1.4 千米处“博运 378”船接黄 X 盛（该船员与祝 X 荣为老乡，应祝 X 荣邀请），然后一起乘艇到下游约 4.8 公里处的禄步镇南渡口，从该处登岸到禄步镇买菜并吃早餐。

0720 时至 0910 时，在禄步镇吃早餐买菜。

0930 时许，黄 X 盛与祝 X 荣、唐 X 等回到“粤清远货 3677”船上，然后一起喝茶聊天。

1130 时许，黄 X 盛与“粤清远货 3677”船全体船员一起吃午饭，期间未饮酒。

1210 时许，水手唐 X 禄先下到机艇，准备启动机艇，接着黄 X 盛就抓住扶梯下机艇，然后踩在机艇左船艏橡胶轮胎上，该轮胎一端与艇体脱离，黄 X 盛随即落水。

5 月 11 日 0800 时许，搜救人员在事发水域下游约 800 米处搜寻到黄 X 盛，经法医鉴定符合意外死亡。

八、事故原因分析和责任判定

（一）事故原因分析。

1. 黄 X 盛疏忽大意，戒备不足，落脚点不当，没有穿着救生衣是事故的直接原因。

黄 X 盛，持有柳州海事局于 2012 年 2 月 17 日签发的内河一类船长内河船舶船员适任证书，并于 2014 年 10 月 4 日担任“博运 378”船长职务，作为一名船长，本应对水上安全风险有足够的认识，并保持充分的戒备，但在离开“粤清远货 3677”船登乘

机艇过程中疏忽大意，戒备不足，落脚点不当（踩踏在主要用于碰撞防护的橡胶轮胎上），没有穿着救生衣是事故的直接原因。

2. “粤清远货 3677”船没有尽到保障船上临时上船人员安全的责任，且其附属机艇防撞橡胶轮胎在外力作用下与艇体脱离是事故发生的直接原因。

在黄 X 盛登艇前，“粤清远货 3677”船对人员登艇安全认识不足，没有采取相关安全防护措施，也没有督促黄 X 盛穿戴必要的救生设备，没有尽到保障船上临时上船人员安全的责任。该船附属机艇船艏、艉两端均通过螺丝钉固定安装了防护橡胶轮胎，因维护保养不良，船舶左舷端部的橡胶轮胎出现了一定程度的残旧破损而未及时维修，在黄 X 盛踩踏时，该轮胎螺丝连接孔处撕裂，一端与艇体脱离，致使黄 X 盛落水失踪。

3. 清远市清城区石角镇水上运输船队未明确附属机艇使用管理相关措施是事故的间接原因。

清远市清城区石角镇水上运输船队虽然建立了相关管理制度，但未涉及附属机艇使用管理及日常维护保养的相关措施，对附属机艇使用及管理存在疏漏，是事故发生的间接原因。

（二）责任认定。

综上，这是一起因黄 X 盛疏忽大意，戒备不足，落脚点不当，没有穿着救生衣、“粤清远货 3677”船没有尽到保障船上临时上船人员安全的责任，且其附属机艇防撞橡胶轮胎在外力作用下与

船体脱离造成的事故，为“粤清远货 3677”船单方责任事故。

九、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出安全管理建议如下：

（一）091100ISR201501：建议清远市清城区石角镇水上运输船队建立附属机艇使用管理及维护保养制度，并认真组织实施，同时组织“粤清远货 3677”船对在船船员的安全法规、操作技能进行培训，加强船上生活、作业安全宣传，提高船员安全意识、驾驶操纵技能和应急反应能力，保障水上作业安全。

（二）091100ISR201502：建议“粤清远货 3677”船在对船舶开展日常检查的同时，应将对附属机艇的检查一并列入检查范围，并加强对机艇设备设施的维护保养，船员使用附属机艇应穿着救生衣。