

佛山“1·1”“粤顺盈 288”船附属小艇人员 意外落水事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2014 年 12 月 31 日 1800 时，“粤顺盈 288”船由广州沙角开往中山黄圃，约 2015 年 1 月 1 日凌晨 1 时左右到达中山黄圃乐丰沙场，1420 时左右，“粤顺盈 288”船水手周某驾驶船舶的附属小艇送二管轮黄某某到沙场简易上落点上岸后，掉头返回时，周某不慎意外落入水中，在短暂挣扎后沉入水中失踪，构成一般水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，顺德海事处立即成立事故调查组，调查组组成如下：

组长：郑国辉

成员：梁锡、梁兆棋、漆嘉柯

事故调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 4 份；2) 勘验笔录 1 份；3) 船舶证书资

料 1 份；4) 船员证书资料 4 份；5) 事故报告书 1 份；6) 其他证据 1 份。

二、事故船舶、船员概况

(一) 船舶概况。



粤顺盈 288 及其附属小艇

1. 船舶基本情况：

船名	粤顺盈 288	其附属小艇
船舶种类	散货船	--
船舶材料	钢质	钢质
船籍港	清远	--
船舶经营人	清远市顺盈船务有限公司	--
船舶所有人	清远市顺盈船务有限公司、何某某	--
联系电话	139xxxxx008	--
建造日期	2013 年 09 月 06 日	--
适航日期	2015 年 9 月 5 日	--
总吨 (GT)	2779	--
功率 (KW)	1164KW	--

船长（米）	85	5
船宽（米）	18.6	1.2
型深（米）	4.8	0.6
参考载货（T）	A级:4505.98;B级:4731.01	--
本船次始发港	广州沙角	--
本船次目的港	中山黄圃	--
本船次装载情况	海沙 4000T	--

经查，当事附属钢质小艇没有船舶登记，无船名，主要用于“粤顺盈 228”船员临时往返靠岸。日常该小船悬吊在“粤顺盈 288”船尾部随船航行，需要时降落至水面使用。据现场勘测数据，该钢质小艇尺度：船长约 5 米，船宽约 1.2 米，船深约 0.6 米，船体材料：钢质，功率约 70 匹。该小艇未配备号灯号型，也未配备助航仪器。

2. 船舶检验情况。

“粤顺盈 288 ”船于 2013 年 9 月 6 日在清远市盈海达造船建造完工，广东省船舶检验局清远分局于 2014 年 8 月 14 日对该船舶进行了年度检验。该船适航证书有效期至 2015 年 9 月 5 日止。经查该船其他有关船舶证书有效。

3. 船舶安检情况。

“粤顺盈 288 ”船最近一次安检是在 2014 年 11 月 4 日，存在 9 项缺陷，开航前已纠正。据调查，9 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

4. 船舶签证情况。

2014 年 12 月 22 日，“粤顺盈 288 ” 船在广州沙角海事处办理了沙角至佛山顺德的定期签证，有效期为 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 1 月 22 日。

5. 载货情况。

“粤顺盈 288”船装载海沙约 4000 吨由广州沙角开往中山黄圃（事发水域位于顺德行政区和中山行政区交界，事发水域属顺德海事处管辖，岸线由中山海事处管辖）。

6. 船舶公司概况。

“粤顺盈 288”船舶经营人为清远市顺盈船务有限公司，法定代表人为李某某。公司现管理船舶 38 艘，其中自有船舶 37 艘（含粤顺盈 288），挂靠船舶 1 艘，管理船舶总载重吨约 11 万。

该公司目前已建立了《生产安全事故隐患排查和治理制度》、《生产安全事故管理制度》、《船舶停泊值班制度》等 51 项制度，形成了《清远市顺盈船务有限公司安全生产管理制度汇编》。根据相关制度，该公司对船舶的日常管理主要有：一是每季度召开不少于 1 次安全管理会议的形式进行安全教育；二是利用公司自有的手机短信平台传达相关安全信息及要求；三是每年不少于 2 次由公司安全员上船进行安全检查和宣传教育；四是船员每年安排定期培训等。据该公司《船舶安全检查记录表》反映，该公司事故前最后一次自查于

2014 年 10 月 17 日开展，所检查项目未发现存在安全隐患。

（二）船员配备和值班情况。

1. 船舶配员情况。

船名	姓名	适任证书编号	证书核定职务	本航次配员情况	配员证书核定情况	备注
粤顺盈 288	马某某	44xxxxxxxxxxxxx39	一类船长	船长、三副、轮机长、三管轮各 1 人，水手 3 人，机工 1 人	一类船长、一类大副、一类三副、一类轮机长、一类三管轮各 1 人，水手 3 人，机工 1 人	事发的粤顺盈 288 附属小艇日常均悬吊于船尾，用于人员接送，没有专门配员，日常多为水手周添作驾驶。
	李某某	45xxxxxxxxxxxxx52	一类船长（任职大副）			
	梁某某	44xxxxxxxxxxxxx32	一类轮机长			
	黄某某	45xxxxxxxxxxxxx31	一类二副			
	黄某某	45xxxxxxxxxxxxx15	一类二管轮			
	覃某某	45xxxxxxxxxxxxx13	机工			
	覃某某	45xxxxxxxxxxxxx77	水手			
	周某	45xxxxxxxxxxxxx76	水手			
	廖某某	45xxxxxxxxxxxxx58	水手			

2. 船员值班情况。

事发前，“粤顺盈 288”船处于锚泊待卸状态，除了水手周某与二管轮黄某某乘坐小艇离船外，其他船员均在船上，船员值班情况正常。

事发时“粤顺盈 288”附属钢质小艇由水手周某驾驶，送二管轮黄某某到对岸中山侧乐丰沙场。据相关笔录反映，事发前周某状态正常，午餐期间也未有喝酒。

3. 船舶附属船舶使用管理情况

“粤顺盈 288”所属清远市顺盈船务有限公司未有建立

专门针对附属船舶使用管理的规章制度，但会督促船员在日常使用附属小艇时要注意穿着救生衣、严禁超载等注意事项。“粤顺盈 288”船上也没有明确小艇使用管理相关要求，最近一年均由周某负责驾驶该附属小艇。

三、事故水域天气及通航环境情况。

（一）天气情况：根据佛山市气象台提供气象资料及当事人员的陈述，1 月 1 日 1400-1500 时，晴朗，微风 2 级，14-22℃，能见度良好。

（二）水文情况：事发时段为涨潮，缓流。

（三）通航环境情况：事发水域位于桂洲水道乐丰沙场岸边水域，小艇停靠处是沙场码头修建的简易上落点。事发时该水域附近无航经船舶，乐丰沙场码头无船舶停泊。

四、事故救助情况。

2015 年 1 月 1 日约 1420 时，周某落水失踪后，黄某某立即通知“粤顺盈 288”船上人员组织搜救，船东一方面通知中山海事局协助搜救，另一方面通知砂场协调附近人员进行搜救。海事部门经水陆两路赶赴现场，并立即协调肇事方、渡船、社会船舶在事发水域上下游约 2 公里处进行搜救，搜救至当天晚上约 2200 时结束，未发现失踪人员。后经查该水域属佛山顺德辖区，约晚上 2230 时，由中山黄圃海事处向佛山顺德海事处移交相关情况资料。

五、事故损害情况。

涉事船舶无造成损失，“粤顺盈 288”船水手周某失踪，构成一般等级水上交通事故。

六、事故经过。

根据相关人员的询问笔录、事故报告书及相关文书记录等有关资料分析，认定事故经过如下：

2014 年 12 月 31 日约 1800 时“粤顺盈 288”船由广州沙角开往中山黄圃，2015 年 1 月 1 日凌晨 1 时左右到达桂洲水道中山黄圃乐丰沙场，此后一直停靠在桂洲水道乐丰沙场对开水域顺德侧等待卸货。约 1410 时，二管轮黄某某需到对岸乐丰沙场洽谈卸货事宜，按照该船以往惯例，由水手周某负责附属小艇的驾驶。约 1420 左右，周某驾驶附属小艇送二管轮黄某某到达沙场简易上落点上岸后，倒车准备返回时，因受小艇自身浪摇影响，周某在铁凳上没坐稳，从小艇船尾右舷一侧落入水中，落水后其一只手抓住船尾，试图爬上小艇，但此时小艇因发动机依旧运作，小艇在水上作逆时钟方向旋转，周添未能扶稳，再次落入水中，失踪不见。

七、事故原因分析和责任判定。

（一）事故原因分析

根据船员、目击者询问笔录、实地勘查记录等相关证据资料，综合分析事故原因如下：

1. “粤顺盈 288”船水手周某，疏忽大意，未能谨慎驾驶是本次事故的直接原因。周某在驾驶小艇时，疏忽大意，

未能充分考虑当时环境和船舶操纵性能等因素，以致在倒车掉头过程中未能坐稳不慎入水，是事故发生的直接原因。

2. “粤顺盈 288”船水手周某，安全意识不强，是事故发生的原因之一。周某在操作驾驶附属小艇时，没有穿着救生衣或者做好其他有关安全防护措施，是导致其落水失踪的原因之一。

（二）事故责任认定

根据船员、目击者的询问笔录，实地勘验记录，事故原因分析等相关资料，经综合分析：本次事故为“粤顺盈 288”船附属小艇驾驶员周某疏忽大意引起的单方责任事故。

八、安全管理建议。

当前，内河船舶使用附属小艇接送人员的行为较为普遍，而对于这种 5 米以下未有登记和检验发证的附属小艇目前尚未有相关法规进行约束，难以保证该类船舶适航、船员适任，存在较大安全隐患。为认真吸取事故教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）逐步完善法规建设。明确附属小艇性质、船舶适航条件、船员适任要求等内容，

（二）加强宣传教育。相关主管部门、航运公司、船员服务机构等应加强对船员的安全法规、操作技能培训，提高船员安全意识、驾驶操纵技能和应急反应能力，保障水上作

业安全。