

宜昌“8·19”“C”轮人员落水事故 调查报告

事故调查组

2022 年 8 月

2022 年 8 月 19 日 0641 时许，河南***供应链管理有限公司所属“C”轮（载运石子 6000 吨，由万州驶往南通），下行通过三峡南线船闸三闸室（长江上游航道里程 45.5 公里）时，普通船员张某某意外落水导致溺亡，事故未造成船舶受损及水域污染。

事故发生后，三峡海事局于 2022 年 8 月 20 日依法成立了事故调查组对事故进行调查。调查组调查组通过现场勘查、询问同船船员、查阅证书和文书、调阅 CCTV 等方式，对事故进行全面深入调查，获取了相关证据材料。

经调查，这是一起单方责任事故。“C”轮普通船员张某某安全意识不强，带缆作业时操作不当，导致身体重心不稳，不慎落入水中；同时，该船员落水时未穿着救生衣，未能及时浮出水面，错失获救时机。“C”轮负本起事故的全部责任。

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2022 年 8 月 19 日 0641 时许，河南***供应链管理有限公司所属“C”轮（载运石子 6000 吨，由万州驶往南通），下行通过三峡南线船闸三闸室（长江上游航道里程 45.5 公里）时，普通船员张某某意外落水导致溺亡，事故未造成船舶受损及水域污染。

（二）事故调查情况

事故发生后，三峡海事局立即开展救援，并同步开展调查工作。2022 年 8 月 20 日，三峡海事局成立事故调查组（见附件 1），调查组通过现场勘查、询问同船船员、查阅证书和文书、调阅 CCTV 等方式，对事故进行全面深入调查，获得相关证据资料。

二、事故船舶、船员及经营人概况

（一）船舶技术资料

船名	C	国籍	中国
船籍港	驻马店	船舶种类	散货船
船长	124.3 米	型宽	16.26 米
型深	6.98 米	总吨	4729
净吨	2648	航区	内河 A 级 J1
船体材料	钢质	建成日期	2021 年 4 月 21 日
建造地点及造	湖北 枝江/枝江市**船舶修造有限责任公司		

船厂	
主机种类/数目 /总功率	柴油机/2/2000 千瓦
船舶所有人	河南***供应链管理有限公司
船舶经营人	河南***供应链管理有限公司



图 1：事故船舶“C”照片

（二）船舶证书情况

经核查，该轮持有的船舶证书和文书齐全有效，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，由河南省驻马店市地方海事局于 2021 年 5 月 12 日签发，有效期至 2026 年 5 月 11 日。

《内河船舶最低安全配员证书》，由河南省驻马店市地方海事局于 2021 年 5 月 12 日签发，有效期至 2026 年 5 月 11 日。

《川江及三峡库区船舶航行证书》，由河南省船舶检验处驻马店检验所于 2021 年 9 月 7 日签发，有效期至 2027 年 5 月 7 日。

（三）船舶配员情况

该轮《内河船舶最低安全配员证书》最低安全配员 7 人，本航次实际在船船员 9 人(见附件 2)。该轮在三峡河段航行，满足最低安全配员要求。

(四) 船舶航次信息情况

该轮于 2022 年 8 月 16 日在湖北省巴东县无源洞码头装载石子 9000 吨下行，8 月 17 日到湖北省宜昌市秭归县归州镇龙马溪内锚泊，分别向“H”轮转载 1200 吨，向“G”轮转载 1800 吨，8 月 18 日实际载货 6000 吨，吃水 4.3 米，下行过闸，拟在松滋转驳后，开往目的地南通港。

(五) 船舶检验情况

“C”轮事故前最近一次船舶检验是 2022 年 5 月 5 日，在重庆港由河南省船舶检验处驻马店船检所进行的年度检验。签发的《内河船舶安全与环保证书》有效期至 2027 年 5 月 7 日。

(六) 船舶安检情况

该轮最近一次安全检查由重庆涪陵海事处于 2021 年 8 月 17 日开展，共查出缺陷 4 项。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

表 2：“C”轮安全检查资料

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1450	舱底污水未清理	17
2	1581	舵角指示器不准确，误差 1 度。	17
3	2020	消防演习记录不规范	17

4	2022	救生演习记录不规范	17
---	------	-----------	----

（七）船舶所有人及经营人情况

“C” 轮船船舶所有人、经营人均为河南***供应链管理有
限公司，该公司成立于 2019 年，注册地址为河南省驻马店
市**县**乡**大道***，公司办公地址为江苏省张家港市**
区**大厦 2***室，法定代表人朱某。水路运输许可证（编号
/交豫航 XK0**），有效期/2025 年 9 月 10 日止，批准机关/河
南省交通运输厅航务局，经营范围为长江干线及支流省际普
通货船运输。

该公司现有员工 40 名，其中主要管理人员有：总经理 1
名、副总经理 1 名、海务主管 1 名、机务主管 1 名、海务管
理人员 1 名、机务管理人员 1 名，安全主管 1 名、业务主管
1 名、财务主管 1 名。公司制定有安全生产管理制度及岗位
职责、船员岗位职责、船舶安全操作规程及应急预案、员工
管理制度、安全生产奖惩制度等制度。

该公司现有运输船舶 7 艘（其中 3 艘为自有船舶，4 艘
为挂靠船舶），主营铁矿石、铝土矿、煤炭、粮食、化工原
料、砂石料等散货运输，年货运量 100 万吨左右。

该公司自成立以来，截止本次事故前，所属船舶未发生
过水上交通事故。

三、事故水域通航环境情况

（一）通航环境情况

(1)水文情况：2022 年 8 月 19 日 0600 时，三峡入库流量
10700 立方米/秒，三峡出库流量 10600 立方米/秒，三峡坝

上水位 146.55 米，三斗坪水位 65.51 米。三峡南线船闸三闸室与二闸室对水完毕，水流条件平稳，水深 26 米。

(2) 气象情况：据宜昌气象台记录，8 月 19 日日出时间 0602 时。事发时天气晴朗，闸室内能见度良好，无风，气温 28 摄氏度。

(二) 通航情况

本闸次共有 4 艘船舶，“A”轮与“C”轮为前排两艘船舶，“B”轮与“D”为后排两艘船舶。事故发生时，各船舶均按照规定的安全航速在闸室内移动，据甲板值班水手饶某某陈述，事发时“C”船身稳定，未碰触它船和闸室墙壁。

四、事故发生的时间和地点

事故时间：“C”轮 CCTV 记录显示 2022 年 8 月 19 日 0641 时船员张某某落水。认定事故发生时间为 2022 年 8 月 19 日 0641 时。

事故地点及具体位置：根据三峡南线船闸三闸室 CCTV 记录，炊事员樊某某陈述，认定事故发生地点在三峡南线船闸三闸室内，船员张某某落水位置为“C”轮左舷尾部正对厨房入口段舷墙落水。



图 3：船员落水位置图

五、事故经过

2022 年 8 月 19 日 0305 时，“C”轮从三峡坝上曲溪锚地安检合格区水域发航下行。

0408 时，靠泊三峡南线船闸导航墙；0458 时，进入南线第一闸室完成靠泊。0539 时，向第二闸室移泊；0555 时，在第二闸室完成靠泊；0625 时，向第三闸室移泊。

0641 时，普通船员张某某在左舷船尾处准备带缆绳时，身体重心不稳，不慎落入水中。

六、救助情况

略

七、落水失踪人员基本情况

张某某，男，46 岁，于 2021 年 4 月 12 日从枝江**船舶修造有限责任公司上“C”轮，任职普通船员。

事发前张某某在房间内休息完毕后，于 2022 年 8 月 19 日 0317 时与二管轮黄某完成交接班。

八、事故损失情况

事故造成“C”轮普通船员张某某死亡，船舶无损坏，未造成水域污染，无其它损失。

九、事故原因

经联合长航公安局宜昌分局调查，已排除自杀和他杀可能，根据现场目击者的陈述，CCTV 记录和事故现场勘查情况，事故原因为：该船员安全意识不强，带缆作业时操作不当，导致身体重心不稳，不慎落入水中；同时，该船员落水时未穿着救生衣，未能及时浮出水面，错失获救时机。

十、责任认定

本次事故“C”轮普通船员张某某在工作期间意外落水，属于单方责任事故。

十一、处理建议和安全管理建议

（一）处理建议

略

（二）安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故发生，保障船员生命安全，对“C”轮经营人河南***供应链管理有限公司提出如下安全管理建议：

1. 该公司应加强对船员安全教育培训和安全操作技能培训，提高船员安全意识。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

2. 该公司应督促所属船舶通过通航建筑物时，严格遵守《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第十四条第（三）款之规定，在甲板作业时应当规范穿着救生衣。