

MAIR0609002015001

泰州“1·7”“J”轮与无证捕鱼船 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年1月7日2010时许，芜湖金宝船务运输有限公司所属的“J”轮（本航次由上海空载驶往南京）在长江FB11#黑浮下游300米处（横距北岸侧约100米）与锚泊的姚某小所有的无证捕鱼船发生碰撞，事故造成无证捕鱼船沉没，船上2人落水，1人获救，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由泰州海事局负责调查。泰州海事局于2015年1月8日成立事故调查组。事故调查组通过调查询问当事船舶的船长、船员以及其他相关船舶船员、姚某小等，勘查事故船舶，调取张家港VTS监控视频资料共获得：1）询问笔录11份；2）现场勘查记录1份；3）事故船舶资料1套；4）船员资料5份；5）沉船水下探摸报告1份；6）电子证据1份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）事故船舶基本数据

1. “J”轮

船名：J；

船籍港：芜湖；

船体材料：钢质；

建成日期：2010年4月20日；

造船地点及造船厂：安徽无为县/安徽省远洋船舶修造有限公司；

船舶种类：散货船； 总长：95.80 米；

型宽：16.00 米； 型深：7.38 米；

总吨：3551； 净吨：1988；

主机类型：内燃机； 数目：2；

主机功率：1396 千瓦

船舶所有人/经营人：芜湖金宝船务运输有限公司；

地址：利民路 402 号。

2. 无证捕鱼船

姚某小在长江从事捕鱼作业已达 30 年之久，该无证捕鱼船系姚某小 2011 年从他人手中购得，船舶没有进行登记，以下相关数据系船主提供。

船舶用途：从事捕鱼作业； 船体材料：水泥；

总长：24 米； 型宽：4.2 米； 型深：1.6 米；

主机类型及功率：挂桨机 3 台、功率合计 39 马力；

船舶所有人/地址：姚某小/靖江市斜桥镇东阜小区。

（二）船员情况

1. “J” 轮船员配备情况

经核查，事发时该轮本航次当班船员信息如下：

船长胡某洲，男，1982 年 2 月 12 日出生，持有安徽省地方海事局皖江船员管理中心于 2011 年 7 月 1 日签发的内河一类船长证书，适任证书编号：S340221****0015，核定

航线：长江干线：武汉-上海、黄浦江，有效期至 2016 年 7 月 1 日。事发时为当班驾驶员。

当班轮机员孙某银，男，1957 年 7 月 15 日出生，持有泰州市地方海事局于 2013 年 6 月 25 日签发的内河一类轮机长证书，适任证书编号：S320828****1652，有效期至 2018 年 6 月 25 日。

2.无证捕鱼船

事发时该船共 2 人在船人员信息如下：

姚某小，男，1956 年 8 月 28 日出生，籍贯：靖江市斜桥镇人，身份证号码：321024****1410。

殷某华，女，1958 年 8 月 14 日出生，籍贯：靖江市斜桥镇人，身份证号码：321024****1420。

（三）船舶公司情况

1. “J” 轮

（1）公司概况

芜湖金宝船务运输有限公司成立于2002年5月15日，公司注册资本3160万元，公司现有船舶8艘，总吨位50000余吨，经营范围为：国内沿海及长江中下游普通货物运输。公司法人代表俞某宝。公司地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇农民城。公司设办公室、海务部、业务部、机务部和财务部、人力资源部等职能部门。

（2）事故应急反应情况

公司接到船舶报告后，立即派相关人员至靖江协助事故

调查和处理工作。

2.无证捕鱼船

无证捕鱼船系姚某小个人所有，无公司。

（四）船舶证书（件）情况

1. “J” 轮

“J” 轮持有的证书(证件)齐全有效,符合法定要求。

《船舶国籍证书》，登记号码：121210000228，核发单位：中华人民共和国芜湖海事局，签发日期：2013 年 7 月 12 日，有效期至 2015 年 4 月 25 日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201423102493，船检登记号：2010V2300491，发证单位：安徽省船舶检验局，发证日期：2014 年 4 月 14 日。

《内河船舶适航证书》，编号：201423102493，发证单位：安徽省船舶检验局，签发日期：2014 年 4 月 14 日，有效截止日期：2015 年 4 月 19 日。准予航行 A 级航区，船舶类型：散货船。

2.无证捕鱼船

无证捕鱼船未持有经渔业主管相关部门签发的船舶证书。

（五）船舶签证情况

1. “J” 轮

该轮于 2015 年 1 月 6 日在上海宝山海事处办理了船舶进出港签证，由上海空载至南京。

2.无证捕鱼船

无。

（六）航次情况

1.“J”轮

该轮本航次于 2015 年 1 月 7 日 1000 时许，由上海空载开航，计划驶往南京。

2.无证捕鱼船

该船于 2015 年 1 月 7 日 1500 时许，由靖江章春港开航，至事发水域捕鱼，捕鱼结束后，锚泊在事发水域。

（七）船舶安全检查情况

1.“J”轮

该轮于 2014 年 7 月 17 日由中华人民共和国芜湖裕溪口海事处进行了船舶安全检查，发现缺陷 1 项，为“开航前纠正”，该缺陷已纠正，所查缺陷与本次事故无关。

2.无证捕鱼船

无。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

晴天、能见度良好（2000 米以上），西北风 2-3 级。

摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 1 月 7 日江阴潮汐情况如下：

潮时	0233	0547	1316	1731
潮高厘	069	255	070	296

米)				
----	--	--	--	--

表1：江阴潮汐表

根据长江下游涨落潮流规律，通常情况下涨潮流潮时开始于低潮潮时后约2小时左右，落潮流潮时开始于高潮潮时后约3.5小时。事发时为落潮流。

（二）通航环境情况

事发水域为国信码头对开水域，该水域南侧为福北水道和海轮锚地、上下游沿岸侧码头林立，同时又河口分布较多，靠离码头船舶和进出汉河口船舶在该水域交汇，通航环境比较复杂。

福北水道航道宽度约320米，维护水深：理论最低潮面下8.0米，航经该段水域船舶应按各自靠右航行原则、实行分道通航。

四、事故损害情况

（一）无证捕鱼船

1.无证捕鱼船沉没

2.1 人死亡。死亡人员情况如下：殷某华，女，1958年8月14日出生，籍贯：靖江市斜桥镇人，身份证号码：321024****1420。

（二）“J”轮

该轮左舷船底基线以上 1.2 米处有长 1.5 米、最宽处 0.15 米的擦痕，擦痕处表面油漆脱落。



图 1：“J”轮受损照片

五、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞对象的认定：“J”轮与姚某小所有无证捕鱼船发生碰撞。

认定理由：

1.从张家港 VTS 中心调阅的雷达监控资料 VHF10 频道录音显示“J”轮在 2010 时许向张家港交管报告如下内容：张家港交管、张家港交管，J、J 在 FB10-1 这里好像碰了一条渔船，那个渔船好像没了、没了，那个赶快搜救、赶快搜救，在 FB10-1 这里、在 FB10-1 这里，航道外侧，绿浮北侧，麻烦请海巡艇赶快搜救。

2.执法人员与“J”轮船长核对其船首碰撞痕迹后，“J”轮船长承认与无证捕鱼船发生碰撞。

3.事故调查人员在“J”轮左舷船首水线以上 1.2 米处发现长 1.5 米、最宽处 0.15 米的新鲜擦痕。据姚某小陈述：

空载黄砂船与其渔船尾部发生碰撞，其无证捕鱼船高出水面约 1.2 米，与在“J”轮船首发现的新鲜碰撞痕迹高度吻合。

4.“J”轮公司人员和在其提交的《内河交通事故报告书》中陈述：承认与无证捕鱼船发生碰撞。

（二）碰撞时间：2015 年 1 月 7 日 2010 时许。

认定理由：

1.根据姚某小询问笔录，1 月 7 日 2000 多一点点被上水空载船舶碰撞。

2.根据“J”轮船长询问笔录，2010 时许，听见有人在水中呼救，并立即通过 VHF10 向张家港 VTS 报告。

3.从张家港 VTS 中心调阅的雷达监控资料 VHF10 频道录音显示“J”轮在 2010 时许向张家港交管报告发生事故。

（三）碰撞地点认定：长江 FB11#黑浮下游 300 米，横距北岸侧约 100 米处。

认定理由：

1.根据姚某小询问笔录，1 月 7 日 2000 时许，无证捕鱼船在国信电厂码头长江 FB11#浮下游，对开水域约 100 米处锚泊、准备休息，直至事发。

2.根据“J”轮船长询问笔录，碰撞地点位于 FB11#黑浮下游 300 米航道北侧。

3.比对事发时张家港 VTS 雷达监控资料显示：在 2009 时 23 秒，“J”轮在 FB11#黑浮下游 300 米航道北侧突然大角度向左转向和大幅减速。

六、事故经过

（一）“J”轮

以下事故经过根据当事船舶船员陈述，结合张家港 VTS 雷达监控资料并结合现场勘验整理而成。

该轮本航次于 2015 年 1 月 7 日 1000 时许，由上海空载驶往南京，艏吃水为 0 米，艙吃水 1.8 米。

1 月 7 日 1745 时许，该轮右平长江 36-1#黑浮上行，航速 7.3 节。驾驶台一部雷达、量程 0.75 海里、偏心显示，两部甚高频分别值守 VHF06 和 VHF10 频道，船长胡某洲上驾驶台当班，航行灯正常开启，显示左右舷灯、桅灯。

1900 时许，该轮右平 FB3#黑浮上行，航速 6.7 节，之后一直保速上行，能见距离 2000 米。

1926 时许，该轮右平长江 FB8#黑浮上行后，调整航向至上行航路北侧，沿北岸侧上行。

1943 时许，该轮平夏仕河口上行，航速 6.6 节。

1948 时许，该轮左平 FB10-1#黑浮上行，航速 6.6 节。

2001 时许，该轮左平 FB10-2#黑浮上行，航速 6.6 节。

2007 时许，该轮平国信电厂码头对开水域、横距码头约 100 米上行，航速 6.6 节，肉眼发现有重载船舶正在离泊国信电厂码头。

2009 时许，该轮左舵 10°、左舵 25°加车避让重载离码头船舶。

2010 时许，该轮左舷船首碰撞姚某小所有无证捕鱼船右

舷尾部。碰撞后，该轮听见有人在该轮左舷中后部呼救。听见呼救后，立即报告张家港 VTS 中心，请求海巡艇至现场搜救。

（二）无证捕鱼船

以下事故经过主要根据对姚某小的调查询问整理而成。

无证捕鱼船于 2015 年 1 月 7 日 1500 时许，由靖江章春港开航，至长江 FB11#黑浮水域捕鱼、在船人员两人、分别为姚某小、殷某华。

1 月 7 日 2000 时许，捕鱼作业结束，姚某小驾驶无证捕鱼船在长江 FB11#黑浮下游 300 米、横距北岸侧约 100 米的黑浮连线外水域锚泊、船首朝向上游，在桅杆中间和船首与桅杆之间的钢丝绳各显示一盏红色闪光灯。

2010 时许，无证捕鱼船与“J”轮发生碰撞，无证捕鱼船沉没，船上两人殷某华和姚某小落水，后姚某小被码头人员和“交航 5588”船员救起，殷某华失踪。

七、事故原因分析

本起事故中，“J”轮在未按规定航路航行的情况下与锚泊的无证捕鱼船发生碰撞，“J”轮未按规定航路航行、疏忽了望是导致事故发生的直接原因。双方的过失如下：

（一）“J”轮：

1.未按规定航路航行。根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》的要求，船舶经过事发水域时应按各自靠右航行原则实行分道通航，上行船舶应将黑浮置于本船的右舷上

行。调查表明，该轮在航经 FB8#黑浮后，向北岸侧调整船位，将黑浮置于该轮左舷上行，最终导致与锚泊的无证捕鱼船发生碰撞。

2.疏忽了望。该轮在事发前一直未发现锚泊的无证捕鱼船，直至听到落水人员的呼救后才发现可能与无证捕鱼船发生碰撞，表明该轮在了望上存在严重的疏忽。

（二）姚某小所属无证捕鱼船：

1.锚泊期间未保持有效值班。无证捕鱼船在锚泊期间，在船两人均在舱室内休息，未能落实人员锚泊值班，以致未能及早发现来船。

2.未按规定显示锚泊信号。无证捕鱼船作为船长小于 50 米的机动船，在锚泊期间仅显示两盏红色闪光灯，未按规定显示锚泊信号。

八、事故责任认定

综合分析造成本起碰撞事故的原因，认定事故责任如下：

（一）“J”轮未按规定航路航行、疏忽了望，违反《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第三条第一款、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条之规定，承担本起事故的主要责任。

（二）无证捕鱼船在锚泊期间未保持有效班、未按规定显示锚泊信号，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十四条第三款、《中华人民共和国内河避碰规则》

第三十八条之规定，承担本起事故的次要责任。

九、安全管理建议书

（一）“J”轮

060900SR2015002：船舶所有人、经营人应组织公司所属船舶和人员加强《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》和《中华人民共和国内河避碰规则》学习，在航行过程中应按照规定的航路航行，同时利用雷达、甚高频以及一切有效手段保持正规了望，做到及早发现他船并采取避让措施，确保航行安全。

060900SR2015003：船舶所有人、经营人应组织公司所属船舶管理，按照《船舶最低安全配员证书》要求，配齐适任船员，保证船舶航行安全。

（二）无证捕鱼船

060900SR2015004：靖江市斜桥镇安宁村委会应加强村民管理，禁止不适航船舶、无证人员至长江从事捕鱼作业，积极消除水上安全隐患。调查表明：姚某小所有无证捕鱼船为水泥材质挂桨机在长江从事捕鱼作业，未持有渔业主管部门和海事管理机构认可的船舶检验机构签发的船舶检验证书；同时在船人员未持有任何海事管理机构和渔业主管部门签发的可表明具备水上作业资格的相关证书。

十、名词解释

相关英文缩写：

VTS：船舶交通管理系统 VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT

SYSTEM

VHF：甚高频 VERY HIGH FREQUENCY

FB：福北水道 FEI BEI

十一、附件

附件：碰撞示意图：

