

MAIR0609002015015

泰州“6·27”“X”轮与“T”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

2015年6月27日0730时许，兴化市林湖运输有限公司所有的“X”轮（本航次由江阴装载269.83吨废钢驶往大丰）在长江FB#13黑浮北侧800米处（长江江苏段NO.7水上服务区）与“T”发生碰撞事故。事故造成“X”轮及所载废钢沉没，1人死亡，无水域污染。

（二）事故调查情况

本起事故由泰州海事局负责调查。泰州海事局于2015年6月30日成立事故调查组，事故调查人员通过调查询问当事船舶船员及服务区工作人员，勘查事故现场等途径，共获得：

1) 询问笔录9份；2) 船舶资料2份；3) 水上交通事故报告书2份；4) 船公司材料2份；5) 船员适任证书复印件2份；6) 现场勘查记录1份；7) 探摸报告2份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶基本数据

1. X

船名：X

船籍港：泰州

总长：31.85 米

型宽：5.70 米

型深：2.10 米

总吨：99

船舶种类：干货船 主机种类：内燃机
主机数目：1 主机功率：99.3 千瓦
船舶所有人/地址：兴化市林湖运输有限公司/兴化市林
湖魏庄丰收路
船舶经营人/地址：同上

2. T

船名：T 船籍港：泰州
船舶种类：趸船 总长：80.00 米
型宽：12.00 米 型深：2.40 米
总吨：894 净吨：268
造船地点及造船厂：江苏泰州/泰州市振兴造船厂
船舶所有人/地址：中国石化销售有限公司江苏泰州石
油分公司/泰州市青年路 10 号
船舶经营人/地址：同上

(二) 船舶证书情况

1. X

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，初次登记号码：271204001209，核发单位：江苏省泰州市地方海事局，签发日期：2014年8月12日，有效期至2019年8月11日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201521013507，船检登记号：2004E2103703，发证单位：江苏省船舶检验局兴化检验处，发证日期：2015年5月4日。

《内河船舶适航证书》，检验编号：201521013507，发证单位：江苏省船舶检验局兴化检验处，签发日期：2015年5月4日，有效截止日期：2016年5月31日。准予航行A级航区，作一般干货船用。

《内河船舶防止油污证书》，检验编号201521013507，发证单位：江苏省船舶检验局兴化检验处，签发日期：2015年5月4日，有效截止日期：2016年5月31日。

《内河船舶载重线证书》，检验编号201521013507，发证单位：江苏省船舶检验局兴化检验处，签发日期：2015年5月4日，有效截止日期：2016年5月31日。

《船舶最低安全配员证书》，发证机关：江苏省泰州市地方海事局，签发日期：2014年8月12日，有效截止日期：2019年8月11日。

2. T

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，初次登记号码：271208001036，核发单位：江苏省泰州市地方海事局，签发日期：2015年4月28日，有效期至2020年4月27日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：2013JY0015，船检登记号：2005N0000140，发证单位：中国船级社江阴办事处，发证日期：2013年4月12日。

《内河船舶适航证书》，检验编号：2013JY0015，发证单位：中国船级社江阴办事处，发证日期：2013年4月12日，

有效截止日期：2021年4月23日。准予航行A级航区，作油囤（闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）用。

《内河船舶防止油污证书》，检验编号：2013JY0015，发证单位：中国船级社江阴办事处，发证日期：2013年4月12日，有效截止日期：2021年4月23日。

《船舶所有权登记证书》，登记号码：271208001036，船舶所有人及其地址：中国石化销售有限公司江苏泰州石油分公司，发证机关及编号：江苏泰州市地方海事局，发证日期：2015年4月28日。

（三）船员基本情况

1. X

该轮事发时在船人员情况如下：

当班驾驶员瞿某平：男，1956年6月26日出生，持有泰州市地方海事局签发的三类船长证书（航线签注为长江干线：武汉---上海），证书编号：S324083****5652，签发日期：2012年3月9日，截止日期：2017年3月9日。

汤某兰：女，1957年8月1日出生，持有泰州市地方海事局签发的三类轮机长证书，证书编号：S321083****5662，签发日期：2012年3月9日，截止日期：2017年3月9日。事发时在驾驶台协助了望。

2. T

T为长江江苏段N0.7水上服务区，事发时该油趸船共有四名工作人员在船。

刘某，男，1978年9月17日出生，身份证号码：

321282****181X。

张某付，男，1967 年 3 月 9 日出生，身份证号码：
321086****4019。

费某华，男，1961 年 8 月 21 日出生，身份证号码：
321024****0055。

徐某郎，男，1965 年 11 月 24 日出生，身份证号码：
321024****4212。

（四）公司概况

1. X

“X”轮所有人和经营人均均为兴化市林湖运输有限公司，该公司于 2003 年 5 月 29 日成立，公司地址：兴化市林湖魏庄丰收路，公司法人：沈良海，注册资金：150 万元整，经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输，船舶技术服务，河道疏浚服务。公司现拥有船舶 133 艘，共 30000 多总吨。

该公司水路运输许可证由交通部长江航务管理局于 2013 年 4 月 20 日签发，证书编号：交长苏 XK1475，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

2. T

“T”轮所有人和经营人均均为中国石化销售有限公司江苏泰州石油分公司，公司地址：泰州市青年路 10 号，公司主要经营成品油销售。

（五）船舶航次情况

1. X

该轮于 2015 年 6 月 26 日 1000 时许，由江阴装载废钢 269.83 吨，驶往盐城大丰。

2. T

T 为长江江苏段 NO.7 水上服务区，该油趸于 2005 年 4 月 21 日获得江苏海事局《长江江苏段水上服务区准入文件》，后一直锚泊在事发水域从事成品油销售至事发。

（六）船舶安检情况

1. X

该轮于 2015 年 4 月 2 日，进行船旗国监督检查，共发现四项缺陷，处理意见均为“开航前纠正”，分别是：“救生圈存放位置不符合法规要求，普通照明灯故障，蓄电池保养不良，机舱油污严重、油污水过多”，所查缺陷与本次事故无关。

2. T

该趸船无安检信息。2015 年 4 月 19 日靖江海事处签发的《安全管理建议书》显示，该趸船存在四项缺陷，所查缺陷与本次事故无关。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

靖江气象台 2015 年 6 月 27 日 03 时 50 分变更暴雨橙色预警信号，目前东兴、江阴园区雨量已达 100 毫米以上，预计未来我市大部分地区强降雨仍将持续，偏东风 5 到 6 级，阵风 7 到 8 级。

据在船人员在笔录中陈述：事发时大雨，能见度 2000

米，东南风 4-5 级，落潮流。

水文：摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 6 月 27 日江阴潮汐情况如下：

潮时	0020	0714	1253	1959
潮高（厘米）	324	236	301	219

表1：江阴潮汐表

根据长江下游涨落潮流规律，通常情况下涨潮流潮时开始于低潮潮时后约2小时左右，落潮流潮时开始于高潮潮时后约3.5小时。事发时为落潮流。

综上，事发时能见距离2000米以上，偏东风5到6级，落潮流。

（二）事故水域通航环境

事发水域位于长江 FB#13 黑浮北侧 800 米处(长江江苏段 NO.7 水上服务区)，该水域位于福北水道北侧，北侧紧邻新天地杂货码头、太和件杂货码头。该段水域位于通航分道北侧，通航环境相对简单。

四、事故损失情况

（一）X

该轮及所载废钢 269.83 吨沉没，推定全损，1 人死亡。
死亡人员：汤某兰，女，1957 年 8 月 1 日出生。

2015 年 9 月 23 日，江苏稳强海洋工程有限公司出具《探摸报告》：“公司于 8 月 16 日在长江 FB13#黑浮北侧加油趸船内侧发现沉船，于 9 月 23 日对沉船位置再次进行水下探摸，本次探摸未在原沉船位置探摸到沉船，并在原位置上下

游 50 米处未探摸到沉船，根据 8 月 16 日探摸情况结合以上探摸情况分析，该沉船已经被流沙淤积全部埋没”。推定“X”轮及所载废钢全损。

（二）T

无损失

五、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间认定：2015 年 6 月 27 日 0730 时许
认定理由：

1、“X”轮驾驶员瞿某平在笔录中陈述：碰撞时间为 6 月 27 日 0730 时许；

2、“T”领班长张某付在笔录中陈述：6 月 27 日 0740 时许巡逻时，发现落水人员瞿某平并将其救起。

综上所述，认定碰撞时间为 2015 年 6 月 27 日 0730 时许。

六、事故经过

（一）X

以下事故经过系根据当事人的陈述整理综述如下：

2015 年 6 月 26 日 1000 时许，该轮离泊江阴夏港镇码头，目的港盐城大丰，货舱用遮阳布简单遮盖、干舷约 0.15 米。

6 月 27 日 0600 时许，该轮出江阴船闸，开始进长江航行，江面无风无雨。

0620 至 0650 时许，因江面风力大，且下雨，该轮在江阴大桥下游集装箱码头等待。

0700 时许，该轮开始由南向北划江，计划划江至北岸，进靖江张黄港、当时主机转速 800 转，航速约 10 公里/小时。

0720 时许，江面开花、甲板上浪、同时雨势增强，该轮大角度划江准备到北岸抛锚扎风，该轮加车，对着北岸码头，该轮在流的作用下船位往下游压，雨打在驾驶台玻璃上，驾驶台视线模糊。

0729 时许，该轮驾驶员瞿某平发现右前方 20 米处的“T”，该轮立即加车，左满舵避让、该轮左舷受流，垂直将该轮向油趸船方向压。

0730 时许，由于距离过近，该轮右舷尾部与“T”上端中间偏右处碰撞，该轮右舷上翘，左舷进水沉没。

（二）T

“T”轮为长江江苏段 NO.7 水上服务区油趸船，该油趸于 2005 年 4 月 21 日获得江苏海事局《长江江苏段水上服务区准入文件》，后一直锚泊在该水域从事成品油销售。

2015 年 6 月 27 日 0740 时许，油趸船工作人员张某付巡查至趸船北侧时发现趸船北侧约 5 米处水面有漂浮物和落水人员瞿某平。发现落水人员后张某付立即抛救生圈施救并询问有无其他落水人员，瞿某平抓住救生圈随落潮流下漂；张某付立即拨打“110”报警，并在油趸船四周巡查，寻找另一个落水人员，未果。

七、事故原因分析

本次事故是“X”轮在长江 FB#13 黑浮北侧 800 米处由南向北横越过程中与“T”轮发生的碰撞事故。恶劣水文、

气象环境是导致本次事故的客观因素；“X”轮疏忽了望、紧急避让措施不当是导致本次事故的直接原因、该轮防浪能力不足、防浪措施存在缺陷是导致本次事故的重要因素。

（一）X

一是恶劣水文、气象环境是导致碰撞事故的客观原因。该轮在遭遇大雨天气时，驾驶台视线受雨影响，无法对周围通航环境保持连续有效观测。当班驾驶员翟某平陈述，事发前驾驶台玻璃被雨水覆盖，难以及早发现油趸船；临近油趸船时，该轮在较强落潮流影响下，船体快速压向下游趸船，导致该轮难以在短时间内用车、舵控制好船位，最终导致碰撞发生。

二是疏忽了望、紧急避让措施不当。该轮在横越过程中未能利用视觉、听觉以及一切有效手段对通航环境保持正规了望，及早发现碰撞危险。调查表明：该轮在驾驶台视线了望受雨水严重影响情况下，未能采取落实人员了头等其他有效手段保持正规了望，以便及早发现碰撞危险；同时在距离临近情况下，采取左满舵、加车的紧急避让措施，客观导致该轮左舷垂直受流，加速向油趸船运动，最终导致在碰撞后，该轮右舷尾部上翘、左舷船首上浪沉没。

三是防浪能力不足、防浪措施存在缺陷。调查表明，该轮A级航区参考载重吨为140吨，而事发时实际载货约270吨，防浪能力不足；同时该轮事发时货舱只有简单的帆布遮盖，未能有效封舱、防浪措施存在缺陷，在遇有大风浪天气时，容易发生甲板上浪、货舱进水险情。

(二) T

该趸船为主管机关批准的，长期固定锚泊在航道北侧从事成品油销售的水上服务区油趸船，事发时值班巡查人员第一时间发现落水人员并积极救助落水人员。

八、责任认定

综合分析造成本次碰撞事故的原因，认定事故责任如下：

(一) “X” 轮疏忽了望、紧急避让措施不当，防浪能力不足、防浪措施存在缺陷，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款之规定，应承担本次事故的全部责任。

(二) “T” 不承担本次事故责任。

九、安全管理建议

“X” 轮

060900SR2015025：该轮所有人、经营人应组织公司所属船员加强对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》学习，避免冒风冒雨航行，在航行过程中遇有强风雨恶劣天气时，应加强了望、对周围通航环境保持连续有效观测，以便及早发现碰撞危险、有效避免船舶碰撞事故发生。

十、名词解释

相关英文缩写：

VHF：甚高频 VERY HIGH FREQUENCY

FB：福北水道 FEI BEI

十一：附件

附件：碰撞示意图

