

MARI060900201605

泰州“7·14”“俞某林个体运输船”与 “Y”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况及调查情况

（一）事故简况

2016年7月14日0956时，“俞某林个体运输船”（本航次由常州装载黄砂约290吨开往泰兴）在长江#78黑浮上游约1400米、#78黑浮与#T1黑浮联线北侧约450米附近水域左转过程中与安徽池州银通船务有限责任公司所属的“Y”轮（本航次由太仓装载铁矿粉4993吨开往安庆）发生碰撞。事故造成“俞某林个体运输船”沉没，1人死亡、1人失踪，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故由泰州海事局调查，调查组通过询问当事船舶和事发时经过该水域的船舶以及附近锚泊船，过驳浮吊、加油船，死亡、失踪人员家属，勘查事故现场等，调阅泰州VTS雷达监控录像，共获得：1)询问笔录16份；2)船舶资料5份；3)水上交通事故报告书2份；4)船员适任证书复印件10份；5)现场勘查记录5份；6)沉船探摸报告、竣工报告各1份；7)中国船级社江苏分社验船师出具的《“Y”轮事故沉没船舶主机和舵设备情况调查报告》；8)泰州VTS雷达监控录像1份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “俞某林个体运输船”

船名：不详 总长：34.5米
型宽：6.4米 型深：2.2米
载货量：约200-300吨
主机种类：1台，未见铭牌，功率不详
船舶所有人/经营人及地址均不详，实际所有人俞某林
以上信息摘自验船师出具的《“Y”轮事故沉没船舶主机和舵设备情况调查报告》。

2. “Y”轮

船名：Y 曾用名：润联之星
船籍港：池州 船舶种类：干货船
船体材料：钢质 建成日期：2015年1月26日
造船地点及造船厂：江苏泰州 / 泰州市锦泰造船厂
总长：92.8米 型宽：15.6米 型深：6.5米
总吨：2854 净吨：1598 参考载货量：6000吨(A)
主机种类：内燃机
主机数目：2 主机功率：780.00千瓦
船舶所有人/经营人及地址：安徽池州银通船务有限责任公司/池州市青阳县经济开发区东河园

（二）船舶检验情况

1. “俞某林个体运输船”

由于该轮未发现船名，实际船舶所有人俞某林失踪，在船人员朱某风死亡，沉船打捞后，未在船发现任何船舶相关证书，经询问其家属无法提供船舶任何有效信息，无法查证该轮检验证书情况。

2. “Y” 轮

该轮船检登记号2015D2100167，由安徽省船舶检验局（池州）检验发证，证书签发时间2015年8月24日；适航证书编号201623103072，适航证书有效期至2017年1月25日，准予航行A级航区，作一般干货船用。

（三）在船人员情况

1. “俞某林个体运输船”

在船人员俞某林，男，1952年2月24日出生，身份证号码：321025****6814。

在船人员朱某风，女，1957年6月7日出生，身份证号码：321025****6820。

2、“Y” 轮

事发时该轮在船人员信息如下：

当班驾驶员徐某方，男，1964年6月5日出生，持有中华人民共和国芜湖海事局2012年2月16日签发的内河一等船长适任证书，证书编号：S342623****6819，核定航线：城陵矶-吴淞、黄浦江，有效期至2017年2月16日。

在船人员俞某，男，1984年11月29日出生，身份证号码：342623****0035，无船员适任证书及服务簿。

在船人员沈某春，男，1962年9月20日出生，身份证号码：342623****7139，无船员适任证书及服务簿。

（四）船公司概况

1、“俞某林个体运输船”

经核实，该船为俞某林个体所有的运输船，无公司相关

情况。

2. “Y” 轮

该轮所有人和经营人均均为安徽池州银通船务有限责任公司，公司成立于2003年8月。地址：池州市青阳县经济开发区东河园。公司自有船舶44艘，挂靠船舶5艘，载重吨位约45万吨，公司主要从事长江中下游干线及其支流省际普通货物运输。

该公司《水路运输许可证》由安徽省港航管理局2014年12月22日签发，有效期至2018年4月30日，经营范围为长江中下游干线及支流省际普通货物运输，法人代表：王德银。

该公司营业执照由青阳县市场监督管理局2016年2月23日授发，长期有效，注册资本1000万元。

（五）船舶安全检查情况

1. “俞某林个体运输船”

沉船打捞出水后未发现《船旗国监督检查记录簿》，船舶安全检查情况不详。

2. “Y” 轮

该轮于2016年2月18日在铜陵港由芜湖铜陵海事处对其进行船旗国监督检查，共计发现缺陷8项，全部为“99其他措施（文字说明）”缺陷，所查缺陷与本次事故无关。

（六）船舶航次及签证情况

1. “俞某林个体运输船”

该船本航次在“孟城一号”浮吊（江申浮078）装载黄砂约290吨，于2016年7月14日0730时许驶往泰兴如泰运河内

码头，未办理船舶进出港签证。

2. “Y” 轮

该轮本航次在江苏太仓装4993吨铁矿粉，于2016年7月13日0745时许开航驶往安庆，2016年7月14日在太仓海事局签证。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

泰州市气象台7月14日0600时天气预报：阴有阵雨或雷雨，雨量中等，偏东风2-3级、26-29° C。

潮时	潮高
0635	235
1116	289
1854	218

表1：江阴2016年7月14日潮汐表

据据当事船员以及目击者陈述，事故发生时，天气阴，能见距离约2000米以上，风力2-3级左右，涨潮流。

（二）事故水域通航环境

事故地点位于长江泰兴水道#78黑浮上游北侧19号停泊区内，《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》在该水域设置上、下行通航分道，上行推荐航路，19号停泊区和泰州海轮锚地。该段航道比较顺直，上游北岸侧为泰州港泰兴作业区，下游南岸侧为太平洲捷水道。受进出19号停泊区、泰州海轮锚地、靠离码头、进出太平洲捷水道等横越航道船舶的

影响，该水域通航环境比较复杂。

事故发生前，19号停泊区内并排靠泊多帮船舶，由于适逢长江主汛期，流速较快，上行船舶习惯靠近北岸侧穿越19号停泊区上行。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2016年7月14日0956时许。

认定理由：

（1）“Y”轮当班驾驶员徐某方在笔录中陈述，2016年7月14日0956时许，本船与一重载黄砂船发生碰撞。

（2）“Y”轮在船人员俞某在笔录中陈述，事故发生在2016年7月14日0955时许。

（3）事发水域附近锚泊船“广通8998”轮水手倪春全在笔录中陈述，突然听到声响，走出房间发现：横距我船约50-60米、在本船船中靠近尾部，有一艘露出船底的沉船向下漂移，约0956时打电话给隔壁船。

（4）泰州市水上搜救中心值班室于2016年7月14日0958时接报在#78浮附近有船碰撞沉没。

综上分析认定：事发时间是2016年7月14日0956时许。

（二）事故地点：长江#78黑浮上游约1400米、#78黑浮与#T1黑浮联线北侧约450米（#19停泊区内）。

认定理由：

1、“Y”当班驾驶员徐某方在笔录中陈述：事故地点位于长江#78黑浮上游1400米左右、横距黑浮联线约450米。

2、据“Y”在船人员俞某陈述：事故地点在海轮锚地下

界浮对开，横距约1000米。

3、事发水域附近锚泊船“金海国盛7”在船人员董可俊在笔录中陈述：发现在锚泊船广通8998轮左前方发生船舶碰撞事故。

4、据事发水域附近锚泊船“国盛6988”二副王文中陈述：大约在0956时许，发现在我船外档约80米航道附近有一漂浮的沉船。

5、据事发水域附近锚泊船“广通8998”水手倪春全陈述：听到很大声音，出房间看到横距我船50-60米、船中靠近尾部，有一倒扣船舶，向下漂浮。

6、根据事发后实际核对锚泊船“广通8998”位于长江#78黑浮上游约1400米，横距黑浮联线北侧约500米。

综上分析认定，碰撞事故发生的地点为：长江#78 黑浮上游约 1400 米，横距黑浮联线北侧约 450 米（19 号停泊区内）。

（三）碰撞前态势认定：“俞某林个体运输船”左转，横在“Y”轮船首。

1、“Y”当班驾驶员在笔录中陈述：事发前“俞某林个体运输船”横在该轮船首，船首指向南岸侧。

2、事发水域附近锚泊船“J”在船人员董可俊在笔录中陈述：事发前，“俞某林个体运输船”左转；

3、根据沉船打捞现场勘查记录显示：“俞某林个体运输船”舵角为左舵 7° 左右。

综上，分析认定事发前“俞某林个体运输船”左转，横

在“Y”轮船首。

(四)碰撞部位及碰撞角度：“Y”右锚与“俞某林个体运输船”左舷中部接近90°碰撞。

1、“Y”轮右锚自锚杆约40厘米以下丢失，右舷锚链孔下端有长2米*1米凹陷变形。

2、“俞某林个体运输船”打捞出水后经现场勘验，左舷中部有一锚型碰撞痕迹。

3、事发水域附近锚泊船“金海国盛7”在船人员董可俊在笔录中陈述：Y船头压在小船船中位置。

4、“Y”当班人员在笔录中陈述：我船右锚与小船左舷接近90度角碰撞。

综上分析认定碰撞部位及碰撞角度：“Y”右锚处碰撞“俞某林个体运输船”左舷中部，碰撞角度约90度。

(五)沉船认定为“俞某林个体运输船”

1、事故发生后，“俞某林个体运输船”翻扣在江中、下漂，最终沉没在天星洲洲头外侧约80米。由于无法查实沉船船名，为尽快获取沉船信息，泰州海事局立即组织开展定位打捞工作。

2、2016年7月14日1800时许，泰兴市虹桥镇村民俞海兵等人至泰兴海事处反映其父母黄砂运输船自当日0948时航行至天星洲电话联系后，手机一直无法接通。

3、鉴于沉船在船人员死亡、失踪，通过询问亲属、货主以及货物介绍人等均无法提供沉船船名和以前买卖情况。

4、2016年7月17日1100时许沉船打捞出水，船体上未发

现船名等信息也未发现船舶相关证书，在生活区发现一煤气罐上有黑色字“俞某林”，经俞某林家属现场核实确认沉船为“俞某林个体运输船”。

综上分析认定：沉船为“俞某林个体运输船”。

（六）确认在船人数和在船人员

鉴于“俞某林个体运输船”在船人员失踪，通过询问失事船舶家属，现场目击人员，当日过驳浮吊以及开航前为其加油的船，确认在船人员为两名，分别是俞某林及其妻子朱某凤。

（七）“俞某林个体运输船”向左转向原因分析

根据验船师出具的《“Y”轮事故沉没船舶主机和舵设备情况调查报告》显示，现场勘查无法判断“俞某林个体运输船”主机和齿轮箱是否存在故障；舵设备未见异常。

“俞某林个体运输船”事发前存在左转，由于当事人死亡和失踪，其左转原因无法查证。

五、事故经过

（一）“俞某林个体运输船”

鉴于“俞某林个体运输船”沉没，在船人员1人死亡、1人失踪；事发水域临近岸侧且锚泊船众多，VTS雷达监控无法显示该船信息，根据“Y”轮陈述、结合旁证整理分析该船可能的事故经过如下：

2016年7月14日0700时许，该船在“孟诚一号”浮吊（江申浮078）装载约290吨黄砂、计划驶往泰兴，未封舱。

0710 时许，该船由“靖油 18”轮加柴油 350 公斤。

0730 时许，该船离泊“孟诚一号”浮吊，驶往泰兴如泰运河内河码头。

0948 时许，俞某林电话联系孙礼林（货物联系人）：“该船到达天星港口子上口，继续上行；”

0955 时许，该船左转横在“Y”轮正前方；（旁证“金海国盛 7”陈述）该船在船人员朱某风站在船头向“Y”轮喊叫。

0956 时许 “俞某林个体运输船”左舷中部与“Y”右锚处呈约 90 度角发生碰撞。

0957 时许，（旁证“金海国盛 7”陈述）“俞某林个体运输船”向左翻扣，随水流从“Y”轮右舷下漂。

1015 时许，“俞某林个体运输船”漂至天星洲洲头上端口外侧约 80 米再次翻扣、沉没。

（二）“Y”轮

2016 年 7 月 13 日 0745 时许，由太仓装载铁矿粉 4993 吨开航驶往安庆。

7 月 14 日 0500 时许，船位至#71 黑浮附近，徐某方上驾驶室接班，航速约 3 节，沿上行推荐航路航行。

0940 时许，船位正平#78 黑浮，横距黑浮北侧约 400 米，向右调整航向，随上水船流以 3 节左右航速上行。

0955 时许，船位在长江#78 黑浮上游约 1330 米，横距黑浮联线北侧约 450 米，突然发现距离船首正前方约 70 米的“俞某林个体运输船”船首指向南侧，横在该轮船首线上，立即空档、倒车 800 转、正舵避让，同时 VHF06 频道呼叫黄

砂船抓紧倒车避让。

0956 时许，该船右锚处与黄砂船左舷中部碰撞。碰撞后呼叫黄砂船在船人员弃船，该轮甚高频向北侧锚泊船呼救，请求释放小艇搜寻落水人员，并在沉船周围搜寻落水人员。

1030 时许，至长江#79 浮北侧锚泊。

六、事故损害情况

（一）“俞某林个体运输船”

“俞某林个体运输船”及所载黄砂沉没，在船人员朱某风死亡、俞某林失踪。

左舷货舱中部甲板以下船壳板有一长0.5米*宽0.3米凹陷变形，受损部位呈锚状印记。驾驶台及生活区部分设施受损，船首甲板凹陷变形。



图1： 俞某林个体运输船受损图片



图2： 俞某林个体运输船受损图片

(二) “Y” 轮

该轮右锚杆自顶部0.4米以下断裂，右锚丢失，右舷船首锚链孔下端处有2米*1米凹陷变形。



图3：“Y” 轮船体受损图片



图4：“Y”轮船体受损图片

七、事故原因分析

鉴于本次事故中“俞某林个体运输船”在船人员死亡、失踪，VTS雷达监控录像和船讯网和视频监控均无证据显示两船航行轨迹，本次事故做可能原因分析如下：

本次事故中“俞某林个体运输船”在航行过程中左转横在“Y”轮船头、应急处置措施不当，以及“Y”轮未保持正规了望、未采取有效措施协助避让是导致本次碰撞事故的可能原因。

（一）“俞某林个体运输船”

1、该轮在航行过程中左转横在“Y”轮船头，造成紧迫局面。调查表明，事发前“俞某林个体运输船”行至“Y”轮正前方约70米、横距约30米处时左转，形成横在“Y”轮船头的紧迫局面。

2、应急处置措施不当。根据沉船出水后，现场勘查，该轮呈微车进，由此推断该轮在形成紧迫局面后未能采取最

有助于避免碰撞和减小事故损害的避让行动，最终导致碰撞和损害的扩大。

（二）“Y”轮

1、未保持正规了望。该轮航行至长江#78黑浮附近水域时，上水船舶较多、通航环境较为复杂，该轮未充分运用视觉、VHF、雷达等一切有效手段对周围环境和来船动态保持连续有效观测并保持应有警惕。调查表明：该轮直至“俞某林个体运输船”拦阻在本船前方70米时才发现来船，表明该轮了望存在疏忽。

2、未采取有效协助避让措施。该轮在发现两船临近约70米时，未能根据当时情况采取最有助于避碰的行动和减小碰撞损害措施。调查表明该轮在发现碰撞危险后，相继采取停车、倒车的避让措施，未采取车舵避让等措施，其避让行动与《内河避碰规则》要求不符。

八、事故当事人责任认定

1、“俞某林个体运输船”在航行过程中左转横在“Y”轮的船头、应急处置措施不当，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第三条第一款、第九条第一款之规定，应承担本次事故的主要责任。

2、“Y”轮未保持正规了望、未采取有效措施协助避让，其行为违反《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款之规定，应承担本次事故的次要责任。

九、安全管理建议

（一）“Y”轮

1、船舶所有人、经营人应督促所属人员加强《中华人民共和国内河避碰规则》和《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》学习，督促所属船舶在航行过程中应保持高度警惕，随时注意周围环境和来船动态，及早发现异常、并采取有效的防止碰撞措施；严格按照规定要求选择正确航路航行。

2、船舶所有人、经营人应严格按照《船舶最低安全配员证书》要求，配足合格船员上船任职。

VTS: 船舶交通管理系统 VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM

AIS: 自动识别系统 AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM

VHF: 甚高频 VERY HIGH FREQUENCY

十、附件：碰撞示意图

