

浙江宁波“4·30”“海甸浚 2017”轮与“浙象渔 05276”轮碰撞事故调查报告

1 事故概况

2018 年 4 月 30 日 0708 时左右,舟山籍干货船“海甸浚 2017”轮从象山石浦港空载驶往鄞州大嵩港航次途中,在象山东屿山西南海域约 1 海里(概位: $29^{\circ} 36' .5N/122^{\circ} 00' .4E$)处,与象山籍在航渔船“浙象渔 05276”轮雾中发生碰撞,造成“浙象渔 05276”轮沉没,船上 3 人落水,其中 1 人获救 2 人失踪。事故等级为一般事故。

2 专业术语

AIS: 船舶自动识别系统(Automatic Identification System)

MMSI: 水上移动通信业务标识码(Maritime Mobile Service)

GMDSS: 全球海上遇险与安全系统(Global Maritime Distress and Safety System)

3 船舶概况

3.1 船舶主要技术数据和情况

船名	海甸浚 2017	浙象渔 05276
船籍港	舟山	象山
MMSI	413444070	412436701
船舶种类	干货船	刺网渔船

船体材料	钢质	木质
总吨	499	7.0
净吨	279	2.0
船长	49.85 米	11.57 米
船宽	9.80 米	2.5 米
型深	3.60 米	1.25 米
主机功率	368 千瓦	35.3 千瓦
建成日期	2004 年 4 月 14 日	1999 年 5 月 21 日
建造厂家	浙江台州市路桥金清 船舶修造厂	象山涂茨镇
船舶所有人	蒋某龙	郁某平
船舶经营人	舟山市海甸港务工程 有限公司	郁某平

3.2 船舶持证情况

3.2.1 “海甸浚 2017” 轮

该轮持有舟山海事局签发的船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书；持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的海上船舶吨位证书、海上货船适航证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书；以上证书均在有效期内。

3.2.2 “浙象渔 05276” 轮

该轮持有象山渔港监督签发的渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书；持有渔业船舶检验局（象山）签发的渔业船舶检验

证书及象山县海洋与渔业局签发的渔业捕捞许可证，船舶检验证书核定航区为遮蔽航区；以上证书均在有效期内。

4 船员情况

4.1 “海甸浚 2017” 轮

该轮本航次船上共有人员 7 名。主要船员情况如下：

唐某元：男，64 岁，持有未满 500 总吨船舶的船长证书，任船长，事发时在驾驶台操纵船舶。

薛某恩：男，59 岁，持有未满 500 总吨船舶的大副证书兼 GMDSS 通用操作员，任值班水手兼 GMDSS 通用操作员，事发时在房间休息。

4.2 “浙象渔 05276” 轮

“浙象渔 05276” 轮共有人员 3 名。人员情况如下：

郁某平：男，54 岁，持有浙江沿海航区未满 45 千瓦等级渔船驾机员证书，任船长，事发时在驾驶台驾驶船舶，事发后落水失踪。

冯某：男，42 岁，持有渔业船舶助理管轮证书，事发时在房间休息，事发后落水失踪。

郑某成：男，58 岁，捕捞作业辅助人员，事发时在船头了望，事发后落水被救起。

5 气象海况及通航环境

事发水域事发时段大雾天气，能见距离 30 米左右，阴，西南风，风力约 5-6 级；微浪；涨潮流，流向西北，流速约 1 节。

“海甸浚 2017”轮与“浙象渔 05276”轮碰撞点位于东屿山西南约 1 海里处，该水域为沿海小型船舶南北航向习惯航路，同时也是渔船出港航路，海图水深约 9 米。

6 事故经过

根据当事船员陈述及货船 AIS 轨迹整理。

6.1 “海甸浚 2017”轮

2018 年 4 月 29 日 1530 时左右，该轮从象山石浦港空载开航，计划驶往鄞州大嵩。当天 1842 时左右，该轮驶抵爵溪水域锚泊候潮。

4 月 30 日 0600 时左右，该轮起锚续航，船长唐某元操纵船舶，驾驶台一台雷达开启，设置在 0.75 海里量程，AIS 正常开启，两台甚高频开启，一台守听 16 频道，一台守听 10 频道，能见距离 1 海里左右。

0651 时左右，该轮航经鸡娘礁东侧水域，航向 350° 左右，航速 7.5 节左右。

0654 时左右，该轮驶至 29° 36′ .1N/122° 00′ .8E，航向 011° 左右。该水域突发浓雾，能见距离 30 米左右。该轮采取慢车减速，航速降为 2.3 节左右，计划驶往东屿山水域锚泊。

0658 时左右，该轮驶至 29° 36′ .8N/122° 00′ .8E，航速 1.4 节左右。此时船长在甚高频中听到他船提醒前方有渔网，遂采取向左转向避让渔网，航向 330° 左右。

0700 时左右，该轮船长首次通过雷达发现本船左前方约

0.75 海里处有一回波（后确认为“浙象渔 05276”轮），由于该回波太小，显示不稳定，无法判断其航向，船长初步判断该回波为向南航行船舶，并采取向右转向 10° 避让。

0703 时左右，该轮船长通过雷达判断左前方回波为向东偏南方向航行的船舶，后采取向左转向 10° 避让。

0708 时左右，该轮船长视觉发现“浙象渔 05276”轮，随后该轮船首与“浙象渔 05276”轮右舷驾驶台部位发生碰撞，导致渔船翻沉，渔船上 3 人落水，其中 1 人被救起。

碰撞发生后，该轮向海事部门报案，并在现场开展搜救。

6.2 “浙象渔 05276”轮

由于无法获取该轮 AIS 轨迹信息，船舶沉没后经多次扫测均未发现沉船，该轮驾驶人员郁某平在事故中落水失踪，事故过程根据获救捕捞作业辅助人员郑某成陈述整理。

4 月 30 日 0650 时左右，该轮从象山涂茨镇大坦村大坦码头开航，计划驶往西磨盘水域进行收网作业，航程约 9 海里。开航时有浓雾，能见距离 30 米左右。船长郁某平驾驶船舶。船上配有 AIS、雷达、对讲机、甚高频等设备，使用情况未知。

船舶驶离码头后，航速约 5 到 6 节，往东北方向航行，驶离养殖区后转至东偏南方向航行，未鸣放雾号。船长郁某平操纵船舶、助理管轮冯某在房间休息。由于机舱水泵无法抽水，郑某成前往机舱修理，机舱水泵修理好后郑某成站在船头了望。

0708 时左右，郑某成视觉发现右侧来船（“海甸浚 2017”

轮)。随后该轮右舷驾驶台部位与“海甸浚 2017”轮船首发生碰撞，碰撞位置距大坦码头约 1.4 海里。“浙象渔 05276”轮翻沉，船上 3 人落水，其中郑某成被救起，另外 2 人失踪。

7 损失情况

“浙象渔 05276”轮沉没，船上 3 人落水，其中 1 人获救 2 人失踪。

8 事故原因及过失分析

8.1 “海甸浚 2017”轮

8.1.1 了望疏忽

该轮船长在能见度不良的情况下，未保持正规了望，直至 0700 时左右才首次通过雷达发现位于其左前方约 0.75 海里的“浙象渔 05276”轮回波，疏于对雷达回波不稳定的“浙象渔 05276”轮保持持续观察，进而也未对两船业已形成的危险局面进行充分的估计。

8.1.2 未采取有效的避碰行动

事发水域突发浓雾，该轮船长采取减速航行，在择地抛锚过程中不够谨慎，在发现渔船位于本船左前方后，在不能避免紧迫局面的情况下，该轮未采取停车甚至倒车将船停住的行动，而是采取了小角度右转后又小角度左转的避碰行动。

8.1.3 未采取有效的雾航措施

该轮在能见度不良情况下航行，未采取鸣放雾号、备车航行等雾航安全措施，在雾中航行未尽到应有的谨慎。

8.2 “浙象渔 05276” 轮

8.2.1 了望疏忽

该轮未能充分利用适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，直到碰撞发生时该轮才视觉发现来船，未对两船形成的危险局面进行充分的估计。

8.2.2 未采取有效的避碰行动

该轮 0650 时左右自象山涂茨大坦码头驶出，以 5 到 6 节左右的航速向东北方向航行，驶离养殖区后转至东偏南方向航行，该轮驾驶员郁某平在能见度不良的情况下，未采取减速、停车甚至倒车的措施以便将航速减至维持其航向的最小速度，直到碰撞发生，该轮也未采取有效的避碰行动。

8.2.3 未采取有效的雾航措施

该轮在能见度不良情况下航行，未采取鸣放雾号的雾航安全措施，在雾中航行未尽到应有的谨慎。

8.2.4 船舶超航区航行

根据该轮渔业船舶检验证书规定，该轮核定航区为遮蔽航区，不具备到非遮蔽航区航行的船舶条件和能力，而事发水域不属于遮蔽航区，该轮属于超航区航行。

9 责任判定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。调查组认定：在本起事故中“浙象渔 05276”轮的过失大于“海甸浚 2017”轮的过失，应承担本起事故的主要责任，“浙象渔

05276”轮驾驶人员郁某平为主要责任人，“海甸浚 2017”轮承担本起事故的次要责任，船长唐某元为次要责任人。

10 事故经验教训

事发水域位于象山东屿山西南面，该水域为传统小型船舶习惯航路与渔船出港航路交叉区域，且春季浓雾频发，属事故多发水域。本起事故给予我们深刻的经验教训。一是航运公司应该加强对船舶的安全管理，强化船员安全责任意识，提升安全驾驶技能，同时应该针对性的普及避碰、雾航相关知识；二是商船船员在雾中、渔区等特殊情况下航行时要保持正规了望，加强值班，及早采取避碰行动和有效的雾航措施，尽可能远离渔船密集区；三是渔船应避免超航区航行，除此之外，渔业主管部门也应加强渔船安全监管，防止渔船超航区航行；四是渔业船舶应避免冒雾航行，时刻保持正规了望，及时判断与他船形成的碰撞危险，与他船形成碰撞危险时，要尽量避免抢他船船头。

11 调查机构：宁波象山海事处