

舟山“4·28”“腾达 11111”轮与“振伟 889”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2018 年 4 月 28 日 1142 时左右，安庆籍散货船“腾达 11111”轮装载约 9000 吨石子由舟山东白莲岛驶往上海途中，在舟山小板门以北约 7.5 海里处（概位：30° 21′ .3N/122° 33′ .0E）与盐城籍油船“振伟油 889”轮在浓雾中发生碰撞。碰撞导致“腾达 11111”轮沉没，“振伟油 889”轮船艏破损进水，无人员伤亡。事故发生后，“振伟油 889”船驶离事发水域。事故直接经济损失约 500 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、船舶情况

（一）“腾达 11111”轮

1. 船舶基本数据

船名：腾达 11111

曾用名：皖六航 11111

船籍港：安庆

船舶类型：干货船

总长：116.00 米 型宽：18.50 米 型深：8.55 米

总吨：5592 净吨：3131 参考载重吨：12500 吨

航区：内河 A 级

主机数量/功率：2 台/1470KW

船舶建造地点/日期：江苏南京/2010 年 7 月 7 日

船舶登记所有人及地址：安徽省腾达航运股份有限公司
/桐城市鲟鱼镇

船舶经营人及地址：安徽省腾达航运股份有限公司/桐
城市鲟鱼镇

2. 船舶登记

该船登记所有人、经营人均为安徽省腾达航运股份有限公司，船舶登记机关为安庆海事局，登记号码 121115000058，所有权取得日期为 2015 年 9 月 17 日。

2015 年 9 月 25 日，安庆海事局签发该船《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，证书有效期至 2020 年 9 月 24 日；2017 年 2 月 13 日，安徽省船舶检验局（安庆）签发该船《内河船舶检验证书簿》，其中《内河船舶适航证书》有效期至 2018 年 7 月 6 日。

3. 公司管理

安徽省腾达航运股份有限公司成立于 1998 年 4 月，法人代表赵某。公司持有安徽省港航管理局签发的《水路运输许可证》，主要经营国内沿海、长江干线及支流省际普通货物运输，船舶类型包括干（散）货船和甲板驳船，航区包括沿海和内河航区。公司建立并运行了航运公司安全管理体系，目前管理船舶 54 艘，其中体系内船舶 24 艘，“腾达 11111”

轮属非体系内船舶。

根据安徽省腾达航运股份有限公司及吴某云提供的《船舶委托经营管理合同》，2015年9月16日，江苏省高淳溪镇居民吴某飞、王某二人与安徽省腾达航运股份有限公司签订《船舶委托经营管理合同》，合同约定“腾达 11111”轮委托安徽省腾达航运股份有限公司经营管理，公司负责办理船舶所有权证书、国籍证书、船舶营运证等船舶证书；吴某飞等二人负责船舶配员及船舶日常安全管理；吴某飞等二人拥有“腾达 11111”轮全部所有权。

2016年1月26日，吴某飞与王某签订《船舶所有权转让协议》，王某占有股权全部转让给吴某飞。

（二）“振伟油 889”轮

1. 船舶基本数据

船名：振伟油 889

船籍港：盐城

船舶类型：油船

总长：40.68 米

型宽：6.6 米

型深：3.5 米

总吨：235

净吨：131

主机数量/功率：1/218.0KW

航区：内河 A 级

船舶建造地点/日期：东台市/2017 年 11 月 14 日

船舶登记所有人及地址：盐城市振伟航运有限责任公司
/建湖县宝塔镇人民街 213 号

船舶经营人及地址：盐城市振伟航运有限责任公司/建

湖县宝塔镇人民街 213 号

2. 船舶登记

船舶登记所有人、经营人均系盐城市振伟航运有限责任公司，船舶登记机关为盐城市地方海事局，登记号码 270917000734，取得所有权日期为 2017 年 11 月 16 日。

2017 年 11 月 21 日，盐城市地方海事局签发《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，证书有效期至 2022 年 11 月 20 日；2017 年 11 月 16 日，江苏省船舶检验局盐城检验局签发《内河船舶检验证书簿》，其中《内河船舶适航证书》有效期至 2018 年 11 月 13 日。

3. 公司管理

盐城市振伟航运有限公司成立于 1992 年 7 月，法人代表李某东。公司持有交通运输部长江航务管理局签发的《水路运输许可证》，主要经营长江上中下游及支流省际油船运输、长江中下游及支流省际普通货物、散装化学品船运输，经营船舶类型为内河油船及内河散装化学品船。公司建立并运行了航运公司安全管理体系，经营管理船舶 31 艘，其中体系内船舶 11 艘，“振伟油 889”轮为非体系船舶。

根据盐城市振伟航运有限责任公司提供的《船舶委托管理协议》，2017 年 11 月 13 日，福建省莆田市涵江区居民林某梁与盐城市振伟航运有限责任公司签订了《船舶委托管理协议》，协议约定“振伟油 889”轮委托盐城市振伟航运有限

公司管理，盐城市振伟航运有限公司负责包括该船安全管理在内的日常管理；“振伟油 889”轮实际产权属林某梁所有。调查发现，该公司对该船的航次情况、配员情况均不掌握，公司在管理期间从未对该船开展过登轮安全检查。

三、船员情况

“腾达 11111”轮本航次在船人员共 5 名，均未持有有效船员适任证书，船舶配员不符合规定要求。事故发生时，水手许某虎负责驾驶台航行值班，二副卞某头、水手吴某飞在驾驶台协助了望。

“振伟油 889”轮本航次在船人员共 6 名，均未持有有效船员适任证书。事故发生时，施某水负责驾驶台航行值班。

四、气象海况及通航环境状况

事发时，事发水域东南到南风 5-6/7 级，海上能见度不良，能见距离约 200-300 米，落潮流，流向东北，流速约 1 节。事发水域位于浙江沿海东航路，船舶交通流量大，通航密度高，通航环境复杂。

五、事故经过

（一）“腾达 11111”轮

根据 VTS 数据记录及相关人员调查询问笔录、陈述整理。

2018 年 4 月 28 日约 0400 时，“腾达 11111”船由沈家门东白莲装载石子约 9000 吨开航，计划驶往上海。二副卞某头负责驾驶并操舵，水手吴某飞协助了望，开航时能见距

离约 1 海里。

1130 时左右，船位 $30^{\circ} 19' .8\text{N}/122^{\circ} 32' .8\text{E}$ ，航向 008 度，航速 7.0 节。船舶航经小板门北口水域，海上能见距离下降至 300 米左右。水手许某虎上驾驶台接班负责驾驶船舶并操舵，二副卞某头、水手吴某飞分别在驾驶台两侧协助了望。雷达 6 海里量程偏心显示。

1136 时左右，船位 $30^{\circ} 20' .6\text{N}/122^{\circ} 32' .9\text{E}$ ，航向 011 度，航速 6.8 节。水手许某虎通过雷达观测发现船艏右前 45 度方向、约 2000 米处有一来船（后证实为“振伟油 889”轮），判断与该船存在碰撞危险。许某虎即用 VHF16 呼叫来船，呼叫几次均未收到回复。

1140 时左右，船位 $30^{\circ} 21' .0\text{N}/122^{\circ} 33' .0\text{E}$ ，航向 005 度，航速 6.6 节。

1141 时左右，水手许某虎雷达观测发现来船接近本船右舷 500-600 米处，鸣放汽笛。

1142 时左右，水手吴某飞和二副卞某头肉眼发现右正横 200 米左右处的来船轮廓，并告知许某虎。许某虎立刻向右转向避让。随后，“腾达 11111”轮右舷机舱部位与“振伟油 889”轮船艏发生碰撞。碰撞时，船位 $30^{\circ} 21' .2\text{N}/122^{\circ} 33' .0\text{E}$ ，航向 006 度，航速 6.7 节。

碰撞发生后，“腾达 11111”轮机舱进水。

1200 时左右，“腾达 11111”倾覆沉没（沉船概位 30°

22' .3N/122° 33' .6E), 在船 5 名人员落水遇险。

(二) “振伟油 889” 轮

根据 VTS 记录及相关人员调查询问笔录、陈述整理

2018 年 4 月 28 日上午, “振伟油 889” 轮在舟山东部海域靠泊不明船舶过驳受载燃料油约 200 吨开航, 计划由东向西驶往金塘大桥方向。开航时由施某水负责驾驶并操舵, 海上浓雾, 能见度不良。

1123 时左右, 船位 30° 21' .9N/122° 35' .9E, 航向 252 度, 航速 8.4 节。施某水上驾驶台接班, 雷达量程 1.5 海里中心显示。

1130 时左右, 船位 30° 21' .4N/122° 34' .9E, 航向 248 度, 航速 8.7 节。

1136 时左右, 船位 30° 21' .3N/122° 33' .9E, 航向 252 度, 航速 9.0 节。

1141 时左右, 船位 30° 21' .2N/122° 33' .3E, 航向 249 度, 航速 8.3 节, 施某水雷达观测发现接近正前方约 0.3 海里有一来船回波 (后证实为 “腾达 11111” 轮), 开始向右转向避让。

1142 时左右, “振伟油 889” 船艏与 “腾达 11111” 右舷船尾发生碰撞。碰撞时, 航向 295 度, 航速 9.2 节。

碰撞后, “振伟油 889” 轮停车检查本船受损情况。

1154 时左右, 船舶驶离现场, 继续向西航行。

六、应急处置

4月28日1150时左右，“腾达11111”轮向舟山市海上搜救中心报告该船与不明船舶发生碰撞，机舱进水，有沉没危险。接报后，舟山市海上搜救中心立即启动海上搜救应急预案，先后指派“海巡0732”、“海巡0735”、“海巡07335”前往现场处置，协调“舟港拖6”、“东海救131”、“闽龙268”及东海救直升机B-7361前往救助。

1300时左右，“闽龙268”轮、“舟港拖6”船先后在事发水域救起5名落水人员。

在开展遇险人员救助的期间，岱山海事处同时开展肇事船舶的追踪。经核查事发水域VTS记录，确定肇事嫌疑船舶航行动态。当日1400时左右，“海巡0735”艇在岱衢洋水域成功拦截“振伟油889”轮。现场检查发现该船船艏外板有破损刮擦的痕迹，船舶艏尖舱破损进水；同时，船员承认该船在当日中午前后浓雾中在小板门附近水域与一不明船舶发生碰撞，碰撞部位为本船船艏与他船右舷船尾。

七、事故损失

本起事故造成“腾达11111”轮沉没，所载货物随船灭失；“振伟油889”轮船艏破损。

八、事故原因及过失分析

（一）“腾达11111”轮

1. 了望疏忽未及早采取有效避让行动。事发时，事发水

域海面能见距离约 200-300 米，“腾达 11111”轮驾驶台 3 人值班，尽管在距离右舷约 2000 米时发现来船“振伟油 889”轮，但未对其保持连续有效观测，未准确判断碰撞危险并采取有效避让行动。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第八条之规定。

2. 船员无证驾驶。事发时段，船舶驾驶台 3 名值班和瞭望人员均未持有有效船员适任证书，船员无证驾驶，违反了《海上交通安全法》第七条之规定。

3. 船舶超过核定航区从事经营运输。“腾达 11111”轮船舶检验证书核定航区为内河 A 级。该船超过核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十九条和《内河船舶法定检验技术规则（2011）》第 1 篇第 2 章第 5 节 2.5.3.2 之规定。

（二）“振伟油 889”轮

1. 未保持正规了望。

1.1 该船未充分使用驾驶台一切有效手段保持正规了望。事发时，事发水域海面能见距离仅约 200 米，“振伟油 889”轮在当时能见度情况下雷达始终设置在 1.5 海里量程，未能交替使用。VHF 设置在 17 频道，未能在公共安全频道上保持守听，造成通讯不畅。

1.2 该船值班未充分考虑到当时的能见度情况。该船航

行期间驾驶台始终 1 人值班，未考虑到当时的能见度情况增加了望人员加强值班。

综上，“振伟油 889”轮未采取有效手段保持正规了望，以致未能对当时的局面和危险做出充分的估计，未能采取避让行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条之规定。

2. 船员无证驾驶。事发时段，该船驾驶台值班人员未持有有效船员适任证书，未经过有效的船员技能培训，无相应的航行值班能力，违反了《海上交通安全法》第七条之规定。

3. 船舶超越核定航区从事经营运输。“振伟油 889”轮船舶检验证书核定航区为内河 A 级。该船超过核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十九条和《内河船舶法定检验技术规则（2011）》第 1 篇第 2 章第 5 节 2.5.3.2 之规定。

4. 事故发生后未报告、未施救。“振伟油 889”轮在明知已发生碰撞事故的情况下，未与对方船舶进行沟通联系采取救助行动，未向主管机关进行报告，在不严重危及自身安全的情况下驶离事发水域。违反了《海上交通安全法》第三十四条、第三十七条之规定。

综上所述，本起事故系双方互有过失引起的人为责任事故。比较双方过失程度及与事故的因果关系，调查组认定“振

伟油 889”轮对本起事故负主要责任，“腾达 11111”轮对本起事故负次要责任。“振伟油 889”轮实际值班驾驶员施某水为本起事故的主要责任者，“腾达 11111”轮实际值班驾驶员许某虎为本起事故的次要责任者。

九、海事调查机构

中华人民共和国舟山岱山海事处

事故调查报告公开公示