

舟山“9·19”“新星河”轮与“浙岱渔运 01589”船碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2015 年 9 月 19 日约 1437 时，平潭综合实验区金源海运有限公司所属“新星河”轮途经舟山沿海水域（概位 $30^{\circ}13'.9N/122^{\circ}50'.8E$ ）时与舟山市岱山县高亭镇居民王辉所有的“浙岱渔运 01589”船发生碰撞，事故造成“浙岱渔运 01589”船上 1 人死亡，船体局部及部分货物受损，构成一般等级海上交通事故。

2. 事故船舶、船员概况

2.1 “新星河”轮

2.1.1 船舶概况

船名：新星河

呼号：BVKI7

船籍港：福州

船舶种类：集装箱船

总吨：19283

净吨：10798

总长：172.00 米

船宽：28.40 米 型深：15.50 米

主机类型/型号/主机功率：柴油机/B&W6L70MCE/10800 千瓦

建造地点/建成日期：HOWALDTSWERKE-DEUTISCHE WERFT, A.G., GERMANY /1985 年 2 月 15 日

船舶所有人、经营人/地址：平潭综合实验区金源海运有限公司/福建省平潭综合实验区兴荣华府 1 号楼 2402 室

船舶管理公司/地址：福州海凌船务有限公司/福州市湖东路 216 号实达国际大厦 2103 室

该轮持有福州海事局签发的《船舶国籍证书》及《船舶最低安全配员证书》；持有中国船级社签发的《海上货船适航证书》；持有福建海事局签发的《安全管理证书》和《符合证明》（副本），证书均在有效期内。

2.1.2 船员概况

本航次该轮在船人员 16 名，船员配备满足最低安全配员要求，事发时，二副刘 XX 在驾驶台负责值班操纵，水手曹 XX 上负责操舵。

2.2 “浙岱渔运 01589” 船

2.2.1 船舶概况

船名：浙岱渔运 01589

船籍港：岱山

船舶种类：捕捞辅助船

船体材料：钢质

总吨：230

净吨：128

总长：40.8 米

船宽：6.7 米

型深：3.5 米

主机类型 / 数量 / 型号 / 主机功率：柴油机
/1/N6210ZLC-21/882KW

建造地点/建成日期：岱山县闸口船厂/2014 年 4 月 7 日

船舶所有人/地址：王 X/浙江省岱山县高亭镇

该轮持有岱山渔港监督签发的渔业《船舶国籍证书》；持有舟山渔业船舶检验局签发的《渔业船舶安全证书》，证书均在有效期内。

该轮按要求配备有甚高频设备，但在本航次该设备被拆除。

2.2.2 船员概况

本航次该船共有在船人员 10 名。事发时，大副在驾驶台值班，

船长等 9 人在餐厅娱乐、休息。

大副刘 XX，男，1959 年 12 月出生，浙江岱山籍，持有高亭渔港监督处签发的 30 总吨—未满 200 总吨渔业船舶大副证书，有效期至 1997 年 3 月 3 日。

3. 事故水域通航环境、天气海况及事故经过情况

3.1 通航环境与天气海况

事发水域位于浙江沿海东航路，为沿海商船习惯航路，同时也是传统渔业捕捞作业水域，通航环境较为复杂，商船与渔船碰撞事故多发。

据气象预报及当事双方陈述，认定事发时事发水域天气海况情况为：东北风 4-5 级，涨潮流，流向西北，流速约 0.7 节，能见度良好。

3.2 事故经过

本事故经过根据船员询问笔录、AIS 记录数据、船体现场勘查等整理。

3.2.1 “新星河”轮。

2015 年 9 月 17 日 2100 左右，“新星河”轮装载 780 个 TEU 从烟台港离泊开航，计划驶往宁波北仑港。离港时，船舶艏吃水 10.5 米、艉吃水 10.8 米。

19 日 1137 时左右，船位 $30^{\circ}49'.2\text{ N}$ / $122^{\circ}54'.8\text{ E}$ ，航向 193，航速约 12 节。二副刘 XX 和水手曹 XX 上驾驶台接班，手操舵，能见度良好。

1340 时左右, 船位 $30^{\circ}24'.8\text{N}/122^{\circ}52'.2\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。

1420 时左右, 船位 $30^{\circ}17'.3\text{N}/122^{\circ}51'.3\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。二副首次视觉发现一来船, 位于船舶左舷约 50 度、距离约 2.5 海里, 来船朝西南航行(事后证实来船为 “浙岱渔运 01589” 船)。

1425 时左右, 船位 $30^{\circ}16'.3\text{N}/122^{\circ}51'.2\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。来船位于左舷约 50 度, 距离约 1.6 海里。

1430 时左右, 船位 $30^{\circ}15'.3\text{N}/122^{\circ}51'.0\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。二副发现来船继续朝西南航行, 来船方位不变, 距离约 1.1 海里, 通过 AIS 获悉来船船名, 并用 VHF16 频道呼叫来船船名, 但无应答。

1433 时左右, 船位 $30^{\circ}14'.8\text{N}/122^{\circ}50'.9\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。

1435 时左右, 船位 $30^{\circ}14'.4\text{N}/122^{\circ}50'.8\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节, 两船距离约 0.3 海里。二副发现来船航向不变, 继续朝本船船艏前方行驶, 在 VHF16 频道上继续呼叫来船船名, 但仍未收到来船回应。

1436 时左右, 船位 $30^{\circ}14'.1\text{N}/122^{\circ}50'.9\text{E}$, 航向 185, 航速约 12 节。二副发现来船驶近本船船艏, 距离约 0.1 海里, 即刻下令右舵 20 度。

1437 时左右, “新星河” 轮船艏与 “浙岱渔运 01589” 船右舷船舳处发生碰撞, 随后又与 “浙岱渔运 01589” 船驾驶台右侧顶部

发生第二次碰撞。碰撞时，航向约 200，航速约 12 节，碰撞时船位 $30^{\circ}13'.9\text{N}/122^{\circ}50'.8\text{E}$ 。

碰撞后，“新星河”轮右满舵、停车。船长上驾驶台检查船舶受损情况，并迅速开展对“浙岱渔运 01589”船遇险人员的搜寻与救助，同时向主管机关和公司报告事故情况。

3.2.2 “浙岱渔运 01589” 船

2015 年 9 月 19 日 0500 时左右，“浙岱渔运 01589”船装载约 25 吨鱼货从舟山 1802 渔区返港，计划驶往舟山沈家门。

1340 时左右，船位 $30^{\circ}18'.5\text{N}/122^{\circ}59'.2\text{E}$ ，航向 240，航速约 8 节。大副刘 XX 上驾驶台负责船舶航行值班。

1420 时左右，船位 $30^{\circ}15'.6\text{N}/122^{\circ}53'.5\text{E}$ ，航向 235，航速约 10 节。

1430 时左右，船位 $30^{\circ}14'.6\text{N}/122^{\circ}51'.9\text{E}$ ，航向 235，航速约 10 节。大副视觉发现一南下船，来船位于本船右舷约 80 度，距离约 1.1 海里（事后证实来船为“新星河”轮）。

1435 时左右，船位 $30^{\circ}14'.1\text{N}/122^{\circ}51'.1\text{E}$ ，航向 235，航速约 10 节。

1436 时左右，船位 $30^{\circ}13'.9\text{N}/122^{\circ}51'.0\text{E}$ ，航向 235，航速约 10 节。大副发现来船船艏迅速接近本船，即刻左满舵避让。

1437 时左右，“浙岱渔运 01589”船右舷船艏与“新星河”轮船艏发生碰撞，碰撞造成本船瞬间严重右倾，随后船舶驾驶室右侧顶部再次与“新星河”轮发生碰撞。碰撞发生时，在“浙岱渔运 01589”

船餐厅内休息娱乐的船长等 3 名船员在逃往船舶尾甲板期间落水，其中 2 名落水者在事发后快速被本船救起，数日后在事发水域搜寻到第 3 名落水者尸体。

4.事故损害情况

本起事故造成“浙岱渔运 01589”船 3 名人员落水，2 人获救，1 人死亡；“浙岱渔运 01589”船体右舷船舳及驾驶室局部损坏，部分鱼货落海丢失。

5.事故原因分析和责任判定

本起事故发生在舟山沿海水域，事发时水域能见度好，两船均为在航机动船，事发前两船航向交叉，适用《1972 年国际海上避碰规则》中的交叉相遇局面条款，“浙岱渔运 01589”船为让路船，“新星河”轮为直航船。

5.1 “新星河”轮过失

5.1.1 未保持正规了望

“新星河”轮未能及早发现来船“浙岱渔运 01589”，直至与来船距离约 2.5 海里时，“新星河”轮方首次发现来船，此时两船业已构成碰撞危险局面，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

5.1.2 未准确判断碰撞危险局面

“新星河”轮发现来船“浙岱渔运 01598”船后，对来船方位不变、距离逐渐减小的态势未保持应有的戒备，盲目自信与来船可以驶过让清，对两船形成的碰撞危险局面缺乏正确的判断，违背了

《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 4 款（1）项的规定。

5.1.3 未采取最有助于避碰的行动

“新星河”轮作为直航船，在碰撞事故发生前一直保向保速行驶，直至与来船距离 0.1 海里时才采取右舵 20 度的紧急避让措施，显然违反了《1972 年国际海上避碰规则》十七条第 2 款的规定。

5.2 “浙岱渔运 01589” 轮过失

5.2.1 严重了望疏忽

“浙岱渔运 01589” 船在通航环境较为复杂、事故多发的水域航行，未采取适合当时环境和情况的一切手段保持正规了望，直至碰撞前两船相距约 1.1 海里时，才发现来船“新星河”轮，了望严重疏忽，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

5.2.2 未判断存在的碰撞危险局面

“浙岱渔运 01589” 船发现来船后，未对两船形成的局面进行判断，未对来船保持连续跟踪，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第 1 款的规定。

5.2.3 未履行让路船义务

“浙岱渔运 01589” 船作为让路船，在与“新星河”轮构成碰撞危险局面后，始终保速保向行驶，直至临近碰撞时才采取紧急避让措施，“浙岱渔运 01589” 船显然未履行让路船义务，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定。

综上所述，本起事故是由双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》所致的互有过失责任事故。“浙岱渔运 01589” 船严重了望疏忽、

未判断存在的碰撞危险局面、未履行让路船义务是造成本起事故的主要原因,对事故负主要责任,驾驶员刘 XX 为事故主要责任人;“新星河”轮未保持正规的了望、未准确判断碰撞危险局面、未采取最有助于避碰的行动是造成本起事故的次要原因,对事故负次要责任,驾驶员刘 XX 为事故次要责任人。

事故调查报告公开栏