

舟山“5·14”“普远 816”轮与“豪海 9”轮碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2016 年 5 月 14 日 1924 时左右, 舟山市弘普远洋渔业有限公司所属的舟山籍远洋渔船“普远 816”轮航经舟山半升洞水域时与锚泊在该水域的舟山籍干货船“豪海 9”轮发生碰撞(概位 29°56'20"N/122°19'15"E), 事故造成“豪海 9”轮破损进水沉没(后打捞出水), 船上 6 人落水, 5 人获救, 1 人死亡, 构成一般等级水上交通事故。

2. 事故船舶、船员概况

2.1 “普远 816”轮

2.1.1 船舶概况

船名: 普远 816

船籍港: 舟山

船舶种类: 专业远洋渔船

船体材料: 钢质

总吨: 477

净吨: 156

总长: 44.98 米

船宽: 8.0 米

型深: 3.8 米

主机功率: 551.0KW

AIS 型号: 沃途.iChart-HM5912

操舵罗经型号: CPT-165

建造完工日期: 2010 年 06 月 25 日

建造企业/地点: 宁波振鹤船业有限公司/宁波

船舶所有人及地址：舟山市弘普远洋渔业有限公司/舟山市普陀区沈家门街道西大商城 2 号楼 2 楼 4 室

船舶经营人及地址：舟山市弘普远洋渔业有限公司/舟山市普陀区沈家门街道西大商城 2 号楼 2 楼 4 室

该轮持有浙江渔港监督局签发的《渔业船舶国籍证书》；持有舟山渔港监督处签发的《最低配员证明》；持有中华人民共和国渔业船舶检验局签发的《国际渔船安全证书》等证书,证书均在有效期内。

2.1.2 船员概况

该轮本航次在船人员 24 名，持证配员满足最低配员要求。事发时，船长余 XX 在驾驶台负责指挥操纵船舶，二副李 X 负责操舵，轮机长范 XX 负责机舱值班。

2.2 “豪海 9” 轮

2.2.1 船舶概况

船名：豪海 9

船籍港：舟山

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总吨：613

净吨：343

总长：61.49 米

船宽：11.00 米

型深：2.50 米

主机功率：180.00KW

主机型号及数量：6160A-1/2 台

雷达型号：MR-1000RII

AIS 型号：NAS-1000

建成日期：2006 年 10 月 26 日

船舶所有人及地址：舟山市豪海船务有限公司/舟山市定海区解

放西路 157 号 8 幢三单元 102 室

船舶经营人及地址：舟山市豪海船务有限公司/舟山市定海区解放西路 157 号 8 幢三单元 102 室

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》；持有舟山船舶检验处签发的《海上货船适航证书》，证书均在有效期内。

2.2.2 船员概况

该轮事发时在船人员 6 名，均未持有有效的船员职务证书，配员不满足船舶最低安全配员要求。

事发时，船上 6 人均在各自房间休息。经调查，按照该轮值班安排，事发时段由船长陈 XX 负责驾驶台锚泊值班。事发后，该轮 6 名船员弃船逃生，6 人均被“普远 816”轮救起，但轮机长虞 XX 因重伤死亡。

3. 气象海况及通航环境情况

据当事双方陈述及气象预报：事发时事发水域偏南风 6 级，阵风 7 到 8 级，缓流，流向偏北，流速约 1 节，能见度良好。

事发水域位于沈家门半升洞附近水域，朱家尖大桥及岸上的背景灯光对航行船舶影响较大，且该水域通航密度较大，通航环境较为复杂。

4. 事故经过

事故经过根据船员询问笔录、AIS 记录数据及事故现场勘查等资料分析整理。

4.1 “普远 816” 轮

2016 年 5 月 14 日 1853 时左右，“普远 816”轮办理完出口岸手续后由沈家门马峙锚地附近水域驶离，计划驶往北太平洋水域从事钓鱿鱼作业，船舶艏吃水 2.2 米，艉吃水 3.1 米。驶离后，船长在驾驶台负责操纵指挥，二副负责操舵，雷达置于 3 海里量程。

1900 时左右，船位 $29^{\circ}55'33''\text{N}/122^{\circ}16'59''\text{E}$ ，航向 141 度，航速 7.9 节。

1906 时左右，船位 $29^{\circ}54'59''\text{N}/122^{\circ}17'35''\text{E}$ ，船舶位于水老鼠山南侧，航向 122 度，航速 7.6 节。船长开始操纵船舶向左转向拟北上驶经半升洞水域。

1908 时左右，船位 $29^{\circ}54'55''\text{N}/122^{\circ}17'51''\text{E}$ ，航向 079 度，航速 7.0 节。此时距“豪海 9”轮约 1.9 海里，方位 040 度。

1916 时左右，船位 $29^{\circ}55'26''\text{N}/122^{\circ}18'49''\text{E}$ ，航向 038 度，航速 7.9 度。此时距“豪海 9”轮约 1.0 海里，方位 022 度。

1920 时左右，船位 $29^{\circ}55'54''\text{N}/122^{\circ}19'06''\text{E}$ ，航向 020 度，航速 7.9 节，船舶船首朝分水礁灯桩行驶。此时距“豪海 9”轮约 0.5 海里，方位 017 度。

1921 时左右，船位 $29^{\circ}56'02''\text{N}/122^{\circ}19'10''\text{E}$ ，航向 025 度，航速 7.9 节。此时距“豪海 9”轮约 0.3 海里，方位 013 度。

1922 时左右，船位 $29^{\circ}56'09''\text{N}/122^{\circ}19'14''\text{E}$ ，航向 026 度，航速 7.8 节。船长发现本船接近至分水礁灯桩约 0.4 海里，遂左转拟右舷过分水礁灯桩。此时距“豪海 9”轮约 0.2 海里，方位 005 度。

1923 时左右，船位 $29^{\circ}56'16''\text{N}/122^{\circ}19'16''\text{E}$ ，航向 001 度，航速 6.6 节。船长视觉发现船首正前方有一船舶（后证实为“豪海 9”轮）与本船相距不到 0.1 海里，随即大幅度右转向避让。

1924 时左右，“普远 816”轮船艏与“豪海 9”轮右舷船艏附近位置发生碰撞。碰撞时船位 $29^{\circ}56'19''\text{N}/122^{\circ}19'15''\text{E}$ ，碰撞角度约 30 度。

碰撞发生后，“普远 816”轮倒车，两船脱离。之后发现“豪海 9”轮翻沉，迅速展开人员救助。

4.2 “豪海 9”轮

2016 年 5 月 14 日 1200 时左右，“豪海 9”轮靠泊舟山定海岑港舟山豪舟物资仓储有限公司码头装砂作业。

1400 时左右，装砂作业完毕后离泊开航，共装载约 500 吨，计划驶往舟山普陀塘头。离泊时平均吃水 2.3 米，船舶平稳。

1830 时左右，船舶驶抵沈家门半升洞水域（位于分水礁灯桩西南方向约 0.3 海里）锚泊侯潮，锚位 $29^{\circ}56'20''\text{N}/122^{\circ}19'15''\text{E}$ 。锚泊后开启锚灯，主辅机关闭，随后船员各自回房间休息，驾驶台无人值守。

1924 时左右，船长等人听到碰撞声音，出房间后发现右舷船首处一船舶（即“普远 816”轮）与本船发生碰撞。随后发现他船倒车后退与本船脱离，本船进水后左倾并持续加剧，6 名船员随弃船跳海逃生，后船舶翻沉。

5.事故损失

本起事故造成“豪海 9”轮船上 1 名船员死亡，船舶沉没（后打捞出水），所载货物灭失，直接经济损失约人民币 80 万元。

6.事故原因分析和责任判定

本起事故事发时，天气晴好，能见度良好，“普远 816”轮为在航机动船，“豪海 9”轮为锚泊船。经调查分析，本起事故原因如下：

6.1 “普远 816”轮

6.1.1 了望疏忽

事发时段，“普远 816”轮在港内航行，特别在受朱家尖大桥及岸上的背景灯光对视觉了望有一定影响的情况下，当班船长未使用视觉、听觉以及通过适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的了望，对周围环境进行充分有效地观察和估计，直至碰撞前不足 1 分钟，两船相距不足 0.1 海里时才发现锚泊的“豪海 9”轮，致使船舶没有足够时间采取有效的避让措施进行避让，导致碰撞发生，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

6.1.2 未保持应有的戒备

事发水域位于港内半升洞附近水域，常有船舶在该水域习惯性候潮锚泊，通航环境较为复杂，“普远 816”轮航经该水域时对可能存在的特殊情况缺乏应有的谨慎和戒备，导致未及时发现锚泊的“豪海 9”轮进而与之发生碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第一款的规定。

6.2 “豪海 9”轮

6.2.1 未按规定实施值班

“豪海 9”轮锚泊后，按照该轮值班安排，事发时段应由船长负责驾驶台锚泊值班，但该轮在事发时段船长及其他船员均在各自房间休息，驾驶台处于无人值班状态，导致在“普远 816”轮距离本船过近造成危险局面时，未能及时发出警告信号，也未能采取有效措施避免碰撞或减小损失，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第三十条第（一）项和第四十六条第（三）项、第（六）项的规定。

7.责任认定

鉴于上述事故原因分析，调查组认为这是一起双方互有过失的责任事故，“普远 816”轮在航行过程中了望疏忽、未保持应有的戒备是造成本起事故的主要原因，对本起事故承担主要责任，船长余 XX 为本起事故的主要责任人；“豪海 9”轮锚泊期间未按规定实施值班是造成本起事故的次要原因，对本起事故负次要责任，船长陈 XX 为本起事故次要责任人。