

浙江宁波“3.22”“海阳 606”轮与“浙岱 66327”轮碰撞事故调查报告

1.事故概况

2015 年 3 月 22 日 2233 时左右,“海阳 606”轮从舟山金塘渣土倾倒入空载返回宁波的途中,在宁波甬江梅墟湾弯道李家庵 6 号灯浮附近水域与从宁波海洋渔业公司码头装载 130 吨杂货出港的舟山籍“浙岱 66327”轮发生碰撞,事故造成“浙岱 66327”轮一名船员落水后死亡,货舱前部左舷舷墙 6.5 米左右的弯曲破损,“海阳 606”轮无损。

2.船舶概况

船 名	海阳 606	浙岱 66327
船 旗 国	中国	中国
船 籍 港	芜湖	舟山
船舶种类	散货船	干货船
船体材料	钢质	钢质
总 吨	487	220
净 吨	272	123
船长 (米)	49.25	34.8
船宽 (米)	10.20	7.20
型深 (米)	3.50	3.3
主机功率	218.0KW	202KW
建成日期	2014 年 5 月 5 日	1994 年 6 月 1 日

3.气象海况

事发时，事发水域无风；涨潮、西北流、流速约 3 节；
事发时段事发水域能见度良好。



梅墟湾弯道水域

4.事故经过

鉴于‘浙岱 66327’轮的船长已死亡，调查组根据 CCTV 监控视频、事故双方 AIS 显示的航行轨迹，事故双方相关人员的陈述，以及其他航经船舶船员的询问调查等资料，经综合分析后认定事故经过如下：

4.1 海阳 606 轮

2015 年 3 月 22 日 2030 时，‘海阳 606’轮从舟山大鹏山空载开航，拟驶往奉化江李花桥 14#码头。开航时该轮航行灯已开启。开航后船长下驾驶室至生活舱休息，郑某在驾驶

台驾驶船舶。

约 22 日 2226 时，该轮进入明州大桥上游水域，航速 11 节，前方有三条砂石船舶，最前面的为一条自卸式砂船‘星光 168’轮。

约 2231 时，‘海阳 606’轮进入梅墟湾弯道，从他船右舷追越了第三条砂船，追越后在航道中间线靠左行驶，准备从他船左舷追越第二条砂船。此时‘海阳 606’轮航速为 10 节左右。

约 2232 时，经过鄞东南排涝闸，追越第二艘砂船后，发现出港船舶‘浙岱 66327’轮，显示左右舷灯和一盏桅灯，‘海阳 606’轮打开绿色闪光灯向来船示意。

约 2233 时，‘海阳 606’轮减速，左满舵，船艏左侧与‘浙岱 66327’轮货舱前部左舷舷墙发生碰撞，之后船长上驾驶室。

碰撞几分钟后，‘海阳 606’轮离开事故点至 6 号灯浮附近。约 20 分钟后重新靠上‘浙岱 66327’轮。在经过双方简单交流后，获知‘浙岱 66327’轮船长落水消息，接着在船舶停靠点周围水域进行搜索，但并未发现落水人员。



浙岱 66327 轮损伤情况

4.2 浙岱 66327 轮

2015 年 3 月 22 日约 2200 时 浙岱 66327 轮从宁波甬江海洋渔业公司杂货码头装运散杂货开航，驾驶室 AIS 和高频均开启，并开启了航行灯。船长和厨师朱某均在驾驶室。

3 月 22 日 2227 时左右该轮航行至甬江 8 号灯浮处，船速 5 节。

约 2230 时，发现靠航道南岸侧行驶的进港船舶‘海阳 606’轮，显示两盏舷灯和一盏桅灯。此时船长打开了红色转向灯，并减速靠右行驶。

约 2232 时，浙岱 66327 轮过甬江 6 号灯浮，航速 4 节。

约 2233 时左右，浙岱 66327 轮在甬江 6 号灯浮下游 100 米左右发现船舶拖底现象。船长停车后拿一手电离开驾

驶台查看船舶状况，并晃动手电光束提醒来船注意。当他走到船舶左舷通道加气砖末端位置时，海阳 606 轮船艏与浙岱 66327 轮货舱前部左舷舷墙发生碰撞。

约 2250 时，当海阳 606 轮靠上该轮时，浙岱 66327 轮船员朱某才得知船长可能落水，于是在两船周围展开搜救，但未发现落水人员。

3 月 29 日上午在宁波甬江明州大桥上游江东界牌碇闸对开水域发现落水者尸体。

5.事故损失

事故造成浙岱 66327 轮左舷前部舷墙 6.5 米左右的破损，船长死亡。

6.原因及过失分析

海阳 606 轮：进甬江航道未按照航行规则要求靠右行驶。未使用安全航速航行。未按照规定使用声号以及甚高频等通讯设备与他船协调避让。船舶进港航行时未合理的安排船员值班。

浙岱 66327 轮：未采用 VHF 与他船协调避让。船舶货物装载不当。

7 事故教训

船舶在进出甬江航行时，应遵守宁波甬江航道航行规则要求，不超速航行、避免弯道追越；船长在船舶进港、出港、靠泊、离泊，通过交通密集区、危险航区等区域，或者遇有

恶劣天气和海况以及其他紧急情况时，应当在驾驶台值班；船公司应招用合格的船员上船任职，加强对船员的安全技能和驾驶技能的培训，保障船员在上岗前充分熟悉甬江航行规则和避碰规则，防范事故发生。

8 调查机构：宁波三江口海事处

此报告仅作促进航行安全，不作其他用途