

宁波象山“10·13”“新明发 127”轮与 “粤珠渔 40002”轮碰撞事故调查报告

事故概况

2015年10月13日1911时左右，福州籍集装箱船“新明发 127”轮从福州装载411TEU集装箱货驶往天津港途中，在宁波象山韭山列岛东面约14海里水域（概位29°23'18"N，122°28'50"E）与广东湾仔籍渔船“粤珠渔 40002”轮发生碰撞事故，造成“粤珠渔 40002”轮右舷中后部船体局部凹陷，一名船员落水后死亡，“新明发 127”轮船鼻首轻微变形，事故等级为一般事故。

船舶概况

2. 船舶主要技术数据和情况

船名	新明发 127	粤珠渔 40002
船籍港	福州	湾仔
呼号	BMD7	/
MMSI	413698390	412462018
IMO编号	/	/
船舶种类	集装箱船	国内捕捞船
船体材料	钢质	钢质
总吨	9173	319
净吨	5137	96

船长 (米)	145.20	41.64
船宽 (米)	20.73	7.0
型深 (米)	11.10	3.8
主机功率	2940KW	396.0 KW
建成日期	2007-11-30	2013-03-23
建造厂家	湖南省岳阳市造船厂	温岭市新建船舶修造厂
船舶所有人	福州明发船务有限公司	珠海市安达渔业有限公司
船舶经营人	福州明发船务有限公司	/

2. 船舶持证情况

(1) “新明发 127” 轮

该轮持有福州海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，有效期至 2018 年 01 月 20 日；持有中国船级社福州分社签发的《海上船舶检验证书簿》，有效期至 2018 年 01 月 13 日；持有福建海事局签发的《安全管理证书》，有效期至 2018 年 07 月 25 日，及符合证明复印件，有效期至 2017 年 04 月 01 日。经调查，该轮所持证书齐全有效。

(2) “粤珠渔 40002” 轮

该轮持有广东省渔政总队湾仔大队签发的《渔业船舶国籍证书》，有效期至 2019 年 8 月 20 日；持有珠海市香洲区海

洋和农渔局签发的《渔业捕捞许可证》，作业时限为 2014年 8月 27日到 2019年 8月 26日非禁（休）渔期；《渔业船舶安全证书》有效期至 2017年 07月 22日。

3船员情况

3.1“新明发 127”轮

该轮本航次共配备船员 13名，船舶配员满足《最低安全配员证书》要求，船员所持适任证书齐全有效。船长和事发当时主要值班人员情况如下：

蔡某明，船长，男，50岁，持有福州海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，有效期至 2016年 12月 31日。事发后到驾驶台负责应急处置。

欧某丰，大副，男，33岁，持有宁波海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的大副证书，有效期至 2019年 04月 15日。事发时在驾驶台值班。

王某洋，值班水手，男，26岁，持有辽宁海事局签发的 500总吨及以上船舶的值班水手证书，有效期至 2016年 12月 31日。事发时在驾驶台操舵。

庄某区，大管轮，男，52岁，中国籍，持有温州海事局签发的主推进动力装置 750至 3000千瓦船舶的大管轮证书，有效期至 2019年 03月 10日。事发时在机舱值班。

3.2“粤珠渔 40002”轮

该轮本航次共 10名船员，事发当时主要值班人员情况如

下：

林某方，船长，男，50岁，持有台州渔港监督处签发的200总吨至未满500总吨外海航区渔船船长证书，有效期至2016年8月11日。事发时在驾驶台操纵船舶。

张某辉，轮机长，男，40岁，持有台州渔港监督处签发的250千瓦至未满750千瓦外海航区渔船轮机长证书，有效期至2016年8月2日。事发时在住舱巡视。

船公司情况

4.1“新明发127”轮

“新明发127”轮所有人、经营人及管理公司均为福州明发船务有限公司。该公司于2005年3月3日注册于福州，自2006年10月15日开始实施安全管理体系。公司持有福建海事局于2013年09月16日签发的《符合证明》，有效至2017年04月01日。公司实行总经理负责制，设有海务部、机务部、综合办、安全总监、应急小组。目前公司体系内自有船舶6艘，其中4艘集装箱船、1艘散货船和1艘其他货船。

4.2“粤珠渔40002”轮

根据该轮《渔业船舶所有权登记证书》显示，该轮所有人为珠海市安达渔业有限公司。该公司成立于2014年1月14日，是一家自然人独资企业，主要经营渔业捕捞、运输等业务，目前共有近海航区渔船8艘。经调查，该轮实际所有人

为张某辉等人。2015年 01月 22日，珠海安达渔业有限公司与张某辉签订了安全管理协议书。

5气象海况

事发时事发水域能见度良好；天气晴；北风，风力 5级；流向西北，流速约 0.5节；轻浪。

6事故经过

6.1“新明发 127”轮

2015年 10月 11日 2000时左右，“新明发 127”轮从福州中盈码头装载 411TEU集装箱货开航，计划驶往天津。

10月 13日 1515时左右，该轮大副欧某丰上驾驶台，于 1530时与二副完成交班工作。当时驾驶台雷达、VHF、AIS、GPS等航行仪器工作正常，其中两台雷达分别置于 3海里和 6海里量程，两台 VHF分别守听 16频道和 09频道，操舵模式为自动舵。值班水手王某洋协助瞭望。

1845时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 20.5' N$ $122^{\circ} 26.0' E$ ，航向 034° ，航速 9.1节。大副视觉发现在该轮右前方有一片亮着白灯的渔船，其中在约 3海里处有开着较亮白灯的两艘渔船（事后核实为“粤珠渔 40002”轮与“粤珠渔 40003”轮），但未对该两艘渔船动态进行核实。此时“粤珠渔 40002”轮位于“新明发 127”轮真方位 048° ，航向 006° ，航速 3.4节。

1848时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 20.9' N$ $122^{\circ} 26.3' E$ ，航向 031° ，航速 9.1节，“粤珠渔 40002”轮位于“新明发

127”轮真方位约 050°，距离约 2.5海里。该轮大副判断“粤珠渔 40002”轮将穿越本船船头，并计划临近时再采取右转避让措施。随后，该轮大副便将注意力集中在附近其他渔船上，并下令自动舵转为手操舵，继续保速保向行驶。

1900时左右，该轮航行至 29° 22.5' N, 122° 27.5' E，航向 032°，航速 9.4节。随着“粤珠渔 40002”轮的不断逼近，并考虑到附近其他渔船的影响，大副感觉该轮操纵水域逐渐受限，局面复杂，便打电话至船长房间请船长上驾驶台协助，但电话无人接听。此时“粤珠渔 40002”轮位于“新明发 127”轮真方位约 050°，距离约 1.0海里，航向 000°，航速 3.5节。

1906时左右，该轮航行至 29° 23.3' N, 122° 28.0' E，航向 032°，航速 9.4节。“粤珠渔 40002”轮位于“新明发 127”轮真方位约 048°，距离约 0.5海里，航向 358°，航速 3.6节。大副感觉局面紧迫，便电话至二副，请其通知船长上驾驶台，随后又电话通知机舱，准备停车。

1909时左右，该轮航行至 29° 23.6' N, 122° 28.3' E，航向 032°，航速 9.4节。“粤珠渔 40002”轮位于“新明发 127”轮真方位约 040°，距离约 300米。大副下达左满舵指令，并采取停车措施。

1911时左右，该轮在左转过程中球鼻首与“粤珠渔 40002”轮右舷中后部船体发生碰撞，碰撞船位 29° 23.8' N, 122°

28.5' E

碰撞后，船长上到驾驶台，向大副询问情况，并开始指挥应急处置。

6.2“粤珠渔 40002”轮

2015年 10月 08日 0830时左右，“粤珠渔 40002”轮从台州金清放空开航，拟驶往东海 21渔区进行捕鱼作业。

8日 1830时左右，该轮到达 21渔区，随后与“粤珠渔 40003”轮进行双船拖网作业，拖了两网之后两船一起前往 196渔区。

9日 1900时左右，该轮到达 196渔区。后该轮与“粤珠渔 40003”轮在 196渔区进行双船拖网作业。

13日 1840时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 22.0' N$ $122^{\circ} 28.4' E$ 处，与“粤珠渔 40003”轮开始进行放网作业，“粤珠渔 40003”轮位于该轮右侧，两船航向 000° ，航速 3.5节。当时该轮船长林某方在驾驶台操纵船舶，船上雷达、卫导等航行仪器处于开启状态，船上舷灯、桅灯、尾灯及甲板作业灯也均开启。

1850时左右，该轮放网完毕，与“粤珠渔 40003”轮开始进行双船拖网作业，“粤珠渔 40003”轮位于该轮右正横，两船相距约 150米。两船航向 000° ，航速 3.5节。

1900时左右，该轮航行至 $29^{\circ} 23.6' N$ $122^{\circ} 28.4' E$ ，航向 000° ，航速 3.5节。该轮船长通过视觉发现“新明发 127”轮，位于其左后方，绿色舷灯可见，详细动态并未核实。此

时，该轮距离“新明发 127”轮约 1.0 海里。

190 时左右，该轮船长用雷达标绘“新明发 127”轮后认为两船不存在碰撞危险。随后，为了避让前方的渔船，该轮航向向左转约 10° 。当时“新明发 127”轮真方位约 227° ，距离约 0.6 海里。

191 时左右，该轮右舷中后部船体与“新明发 127”轮球鼻首发生碰撞，碰撞船位 $29^{\circ} 23.8' N$ $122^{\circ} 28.5' E$ 。

碰撞后，该轮由于受外力影响，大幅度向右甩头约 180° ，随后与“新明发 127”轮右侧船体发生擦碰。该轮轮机长张某辉立即组织船员检查船舶受损情况。在检查过程中，该轮二管轮林某兵在左舷船中附近的海面上发现了落水的渔船船员张某明，后与其他船员一同将落水人员救起。

救助情况

落水人员张某明被救起后，出现呼吸微弱、意识不清等溺水迹象，“粤珠渔 40002”轮船员对其实施了人工呼吸等急救措施，但溺水人员张某明情况未有好转，该轮报警求救。接到事故报告后，宁波市海上搜救中心立即协调指派“东海救 115”和“护渔 02”前往事发水域进行救助。后“粤珠渔 40002”轮被护送至象山石浦海事码头，溺水人员张某明经医生检查后被宣告死亡。

8 事故损失情况

8.1 “新明发 127”轮球鼻首轻微变形。

8.2“粤珠渔 40002”轮右舷中后部船体局部凹陷，一名船员落水后死亡。

依据《水上交通事故统计办法》的有关规定，本起事故的等级为一般事故。

9 会遇局面及避让关系分析

本案事发过程中能见度良好，两船处于互见中，“新明发 127”轮从“粤珠渔 40002”轮左正横后大于 22.5° 的方位上，逐渐赶上“粤珠渔 40002”轮，直至碰撞事故发生。因此认定，从 1845 时左右至事故发生期间，“新明发 127”轮已处于追越“粤珠渔 40002”轮的局面，“新明发 127”轮为追越船，“粤珠渔 40002”轮为被追越船，按照《1972 年国际海上避碰规则》第十三条规定，“新明发 127”轮应给“粤珠渔 40002”轮让路。

10 过失分析

10.1“新明发 127”轮过失

(1) 瞭望疏忽，未能对当时局面和碰撞危险进行充分估计

该轮大副在 1845 时左右通过视觉已观察到位于其右前方约 3 海里的“粤珠渔 40002”轮，没有及时核实“粤珠渔 40002”轮的航行动态，未能对两船局面作出充分的估计，随后在“粤珠渔 40002”轮罗经方位没有明显变化且距离不断缩小的情况下，未能对当时两船存在的碰撞危险作出准确判断，违反

了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

（2）未履行追越局面中让路船的责任

该轮作为追越局面中的让路船，负有给被追越船让路的责任和义务。但在整个追越过程中，该轮未密切关注被追越船的动态，也未能及时采取减速、停车等措施以留有更多的时间来估计局面，直到与被追越船的碰撞无法避免时，才紧急采取左满舵动作，最终导致了碰撞事故的发生。其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条、第十三条和第十六条的规定。

（3）未正确使用安全航速

事发水域属东海传统渔区，而该轮大副在当日 1530 时完成接班开始直到碰撞事发，在航经该渔区期间，一直保持 9 节以上全速航行，致使其在面对紧迫碰撞危险的情况下，已无法在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

10.2 “粤珠渔 40002” 轮过失

（1）瞭望疏忽

事发时段能见度良好，该轮船长在 1900 时左右通过雷达和视觉发现左后方来船“新明发 127”轮后未对局面和来船动态认真核实，也未及时了解掌握局面的变化趋势和可能造成的后果，就断定来船没有危险，其后便放松了对来船应有的戒备，未对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《1972

年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）未履行追越局面中被追越船的义务

“粤珠渔 40002”轮作为追越局面中的被追越船，应遵守“直航船的行动”规则。但其在 1905 时左右为了避让前方渔船而采取左转 10° 时，未关注后方来船，缺少应有的戒备。在“新明发 127”轮未按规则要求采取适当避让行动时，未能独自采取操纵行动以避免碰撞；当最后单凭“新明发 127”轮采取行动不能避免碰撞时，该轮也未采取最有助于避碰的行动。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

1 事故责任判定和结论

综上，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。调查组综合分析认定：“新明发 127”轮的过失大于“粤珠渔 40002”轮的过失，“新明发 127”轮应承担本起事故的主要责任，值班大副欧某丰为主要责任人；“粤珠渔 40002”轮应承担本起事故的次要责任，船长林某方为次要责任人。

1.2 安全管理建议

070106SR2015001：建议福州市明发船务有限公司深刻吸取本次事故教训，切实加强在职船员的安全教育和培训，提高船员安全意识和操作技能；在船舶管理过程中，完善管理体系中关于船舶航经通航密度较大渔区时的相关须知，明确安全注意事项，督促驾驶人员时刻谨慎驾驶，严格遵守避

碰规则，确保船舶安全航行。

070106SR2015002：建议珠海市安达渔业有限公司认真吸取本次事故教训，加强渔船驾驶人员的安全教育，提升船员安全意识和技能水平，督促其正确开启和使用 AIS，并保持 16 频道守听，确保能够与其他船舶进行有效沟通，防止类似事故再次发生。

13调查机构：宁波象山海事处

此报告仅用于促进安全分析，不作其他用途