

MAIR090108202103

广州“6·5”何某某小艇人员落水死亡事故 调查报告

编制单位：广州番禺海事处

单位地址：广州市番禺区口岸大街5号

联系电话：020-84690065

编制时间：2021年8月25日

简 介

2021年6月5日2120时左右，广州市番禺区沙湾镇居民何某某驾驶个人所有小艇（以下简称小艇）搭载马某、黄某某、陆某某3人，从广州市番禺区市桥水道南双玉村“亲水部落”自建简易码头前往距离约3公里外的市桥水道接源路79号岸边“海风醉”自建简易码头，因操作不当导致小艇船尾进水并迅速沉没。事故造成船上4人全部落水，其中3人获救，1人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州番禺海事处成立事故调查组，依法对事故开展调查。

经调查，本次事故为单船责任事故，何某某未经专业培训，不具备船艇驾驶员资质，驾驶小艇操作不当是事故的主要原因；小艇船体小、未经检验安全无保障以及陆某某安全意识淡薄，未穿着救生衣，未尽到应有的谨慎是事故的次要原因。何某某应负事故的主要责任，陆某某应负事故的次要责任。

目录

一、事故简况及调查情况.....	3
（一）事故简况.....	4
（二）调查情况.....	4
二、事故船舶、当事人概况.....	4
（一）船舶基本数据.....	4
（二）船舶勘验情况.....	5
（三）船舶组装及检验情况.....	5
（四）人员情况.....	6
三、事故水域水文、气象和通航环境情况.....	7
（一）水文、气象情况.....	7
（二）事故水域通航环境.....	8
四、事故时间、地点认定.....	10
五、事故经过.....	11
七、损失情况.....	13
八、事故原因分析.....	14
九、事故结论.....	15
十、安全管理建议和处理意见.....	15
（一）安全管理建议.....	15
（二）相关人员处理意见.....	16
附件 1.....	17
附件 2.....	18

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2021年6月5日2120时左右，广州市番禺区沙湾镇居民何某某驾驶个人所有小艇（以下简称小艇）搭载马某、黄某某、陆某某3人，从广州市番禺区市桥水道南双玉村“亲水部落”自建简易码头前往距离约3公里外的市桥水道接源路79号岸边“海风醉”自建简易码头，因操作不当导致小艇船尾进水并迅速沉没。事故造成船上4人全部落水，其中3人获救，1人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故发生后，广州番禺海事处依法成立了事故调查组，对事故开展全面调查。（调查成员名单见附件1）。

事故调查组通过对小艇所有人、当事人、报警人、目击者、死者部分家属调查询问，对事发水域和事故船舶进行勘查，调取公安部门相关调查材料等方式取得相关证据材料（详见附件2）。

二、事故船舶、当事人概况

（一）船舶基本数据

船名：无

船舶种类：小艇

船长：4.40米

船宽：1.30米

型深：0.36米

船体材质：玻璃钢

主机功率：18 匹

船舶实际所有人：何某某

船舶实际所有人地址：略。



图 1：小艇打捞出水后照片

（二）船舶勘验情况

事故小艇于 2021 年 6 月 10 日在市桥水道 9#灯标附近被打捞上岸，调查人员对小艇进行现场勘验，情况如下：

1. 小艇长 4.4 米，宽 1.3 米，外观白色、蓝色条纹相间，船舷两侧分别有 4 个不锈钢扶手，艇内有三道横档，艇尾有一外挂发动机和一个工具箱。

2. 船体为玻璃钢材质，结构完整，船体外壳没有损坏痕迹，外挂发动机未见损坏。

（三）船舶组装及检验情况

何某某于 2016 年 10 月 16 日从淘宝网站睿航渔船网店以 4420.00 人民币购得船体，于 2017 年 5 月 25 日从淘宝网站中国

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船外机之家网店以 5600.00 人民币购得发动机，自行组装成小艇后用于水上游玩活动。

小艇未经船舶检验和发证，未配备高频电话、AIS、信号灯等助航设备，未配有救生圈、救生衣等救生设备。



图 2：小艇船体和发动机购买记录

（四）人员情况

事发时，何某某、马某、黄某某、陆某某 4 人在船，其身份信息如下：

何某某，男，1976 年出生，44 岁，身份证号码：略，汉族，

大专文化程度，户籍所在地：略，现住址：略，职业：无，未持有船员适任证书、未参加船员基本安全培训。

马某，男，1986 年出生，34 岁，身份证号码：略，汉族，初中文化程度，户籍所在地：略，住址：略，职业：杂工，未持有船员适任证书、未参加船员基本安全培训。

黄某某，男，1992 年出生，28 岁，身份证号码：略，汉族，大专文化程度，户籍所在地：略，现住址：略，职业：建筑工，未持有船员适任证书、未参加船员基本安全培训。

陆某某，男，1973 年出生，48 岁，身份证号码：略，汉族，中专文化程度，户籍所在地：略，职业：广州市某有限公司营运部副总经理，未持有船员适任证书、未参加船员基本安全培训。

4 人乘坐小艇位置：4 人从船头至船尾分别为陆某某、马某、黄某某、何某某，其中驾驶人员何某某坐在船尾右侧操纵小艇。



图 3：四人座次示意图

三、事故水域水文、气象和通航环境情况

（一）水文、气象情况

1. 根据国家海洋信息中心编制出版的 2021 年《潮汐表》，

海沁（22°58'N/113°32'E）于 2021 年 6 月 5 日潮汐：

时刻	0354	1025	1654	2054	2400
潮高（cm）	123	258	141	230	177

6 月 5 日 2054 时达到高潮 230cm, 5 日 2400 时潮高 177cm。用差比法计算附属港潮汐的方法推算出市桥水道接源路 79 号附近事发时段退潮。

2. 根据当事人何某某、黄某某，报警人张某某陈述，当时天气状况良好，无风，能见度良好，潮水退潮。

经查询广州气象台天气预报以及现场调查，2021 年 6 月 5 日 2120 时左右，事发地天气状况良好，无风，能见度良好，气温 30℃，水温 25℃。

（二）事故水域通航环境

广州市番禺区市桥水道上接陈村水道，下接沙湾水道，长 23 公里，平均河宽 200 米，事发水域位于市桥水道接源路 79 号“海风醉”自建码头对开水域，该水域水深约 6 米左右，河面宽度为 60 米，此处为市桥水道弯道拐点，弯曲半径为 480 米，水道由西南偏南走向，转为东北偏东走向。夜间两岸有路灯照明，能见度良好，事发时该水域无船舶航行、停泊、作业，水面无漂浮物，通航环境良好。

南双玉村“亲水部落”自建简易码头位于番禺区沙头街南沙三街南双玉村市桥水道北岸，接源路 79 号“海风醉”自建简易

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

码头位于番禺区沙湾镇接源路 79 号市桥水道南岸。两码头水上相距 3 公里，小艇正常航速行驶两码头间需约 10 分钟。



图 4：南双玉村“亲水部落”和接源路 79 号自建码头位置图



图 5：南双玉村“亲水部落”自建简易码头



图 6：接源路 79 号“海风醉”自建简易码头

四、事故时间、地点认定

认定理由：

1. 报警人兼目击者张某某在笔录中陈述，2021 年 6 月 5 日 2115 时在市桥水道接源路 79 号“海风醉”自建码头西面的凉亭中看见小艇从他面前经过，大约 5 分钟后没有听到小艇声音，再过 3 分钟，看见有人游泳上岸。2127 时张某某向 110 报案。

2. 当事人黄某某在笔录中陈述，2115 时小艇到达事发水域，何某某驾驶小艇摆尾掉头准备靠泊市桥水道接源路 79 号“海风醉”自建简易码头时，发生事故。

3. 当事人何某某在笔录中陈述，2127 时左右，小艇航行到市桥水道接源路 79 号“海风醉”自建简易码头附近，据岸 10 米

左右，小艇抖动，船尾进水，船头抬起，小艇沉没。

综上所述，事发时间为 2021 年 6 月 5 日 2120 时左右，小艇沉没地点为接源路 79 号“海风醉”自建简易码头前沿水域。



图 6：事发水域位置图

五、事故经过

2021 年 6 月 5 日下午，马某等 6 人借用何某某的小艇在南双玉村“亲水部落”对开水域游玩，1800 时左右，水上游玩结束，小艇靠泊在南双玉村“亲水部落”自建简易码头。

1900 时左右，马某邀请何某某和陆某某到南双玉亲水部落用餐，当晚饭桌上摆放有 1 瓶 500ml 乳泉白酒（52 度浓香型）、6 罐珠江纯生啤酒（铝罐 500ml）。据多名共餐的人员陈述，当晚用餐共 8 人，用餐期间马某、何某某、黄某军、赵某某 4 人饮酒，共喝一瓶白酒和 5 罐啤酒。

2100 时左右，用餐结束，何某某提出让马某驾驶小艇送他和陆某某回家。因马某有饮酒且要照看小孩，同桌用餐的赵某某

提议让未饮酒的黄某某驾驶小艇送何某某和陆某某回家。马某等4人来到小艇上，发现没有携带小艇发动机启动钥匙，何某某直接用绳子启动发动机，并驾驶小艇离开了自建简易码头。小艇离开时，陆某某、马某、黄某某从船头至船尾依次乘坐，何某某在船尾操纵，船上4人均未穿着救生衣。

2115 时左右，何某某驾驶小艇到达市桥水道 9#灯塔附近时，岸上目击者看到小艇忽左忽右以“S”型轨迹行驶，艇上人员大声谈笑，到达“海风醉”自建简易码头前沿水域时，小艇没有停靠码头而是掉头前往上游水域，操纵小艇多次往返以“8”字型轨迹游玩。小艇在转向过程中，船体倾斜，有少量进水，马某和黄某某提醒何某某慢一点，但何某某没有听取建议，仍然驾驶小艇沿“8”字和“S”型轨迹游玩。

2120 时左右，何某某驾驶小艇从上游向下游行驶到达接源路 79 号“海风醉”自建简易码头前沿水域准备靠泊码头时，操纵小艇大幅度甩尾转向，船体倾斜船尾进水并迅速下沉，4人落水。

4人落水后，各自求生，马某曾尝试拉起在水中挣扎的陆某某，但未成功。除陆某某外，其他3人先后游至岸边，3人上岸后还隐约看见陆某某在水中挣扎，未能游到岸边，马某决定再次下水去营救，但在游向陆某某途中发现陆某某已经没入水中失去踪影。

六、应急处置和搜救情况

4 人落水后，马某在水中两次营救陆某某未成功，何某某和黄某某在岸边呼叫、求救。

2127 时左右，目击者张某某通过手机拨打 110 报警，何某某借路人手机向番禺区城市运行中心报警，称接源路 79 号附近有人落水。

2021 年 6 月 5 日 2150 时，广州番禺海事处值班室接到番禺区总值班室险情信息，称接源路 79 号附近有人落水并失踪。广州番禺海事处立即启动水上突发事件应急预案，派出船艇人员和车辆对事发水域进行搜救，并协调渔政、航道等部门以及社会船舶参与搜寻救助。

沙湾派出所民警接警后到达事发现场，对当事人马某和黄某某进行调查询问，同时开展失踪人员搜救工作，在此期间未发现何某某在现场。

次日上午何某某到沙湾派出所接受调查，并接受酒精呼气检测。检测酒精呼气读数显示为 0，随后何某某被送往番禺区中医院进行血液酒精测试，测试结果血液酒精在正常值范围内。

6 月 11 日，事故附近水域发现一具尸体，经死者家属辨认和公安机关检验，确认尸体是陆某某，水上搜救行动结束，关闭水上突发事件应急响应。

七、损失情况

陆某某（1 人）死亡，小艇沉没。

八、事故原因分析

本事故的原因是根据当事人、报警人、目击者、死者部分家属等人员进行调查询问，对事故现场进行勘察，公安部门对相关人员的调查询问笔录等综合分析得出。

（一）何某某驾驶小艇操作不当

何某某夜间驾驶小艇到达接源路 79 号“海风醉”自建简易码头前沿水域时，未考虑小艇尺寸小、干舷低，载重量大等不利因素，在顺流的情况下操纵小艇加速大幅度甩尾转向，小艇发生倾斜，船尾进水，导致发生事故。何某某驾驶小艇操作不当是事故发生的直接原因。

（二）驾驶人员未经专业培训，不具备船艇驾驶资质。

驾驶人员何某某未经过游艇驾驶员培训，不具备船艇安全操纵技能和安全意识，不适任小艇驾驶员。

（三）船体小、未经检验安全无保障

何某某从网上购买小艇和外挂发动机当作自用交通艇，没有配置相应的如救生衣等装备，其载重负荷、储备浮力等数据也未经船检部门检验核准发证。该小艇船体比较小，储备浮力有限，装载 4 个成年人后，干舷低，在小艇高速转弯船体倾斜时易造成船舱进水。

（四）陆某某未穿着救生衣

事故前驾乘人员 4 人均未穿着救生衣，陆某某落水后，无法利用救生衣实施自救，降低了获救的可能性。

（五）何某某可能酒后驾驶小艇

调查发现，马某、黄某某、黄某军、赵某某 4 人均在笔录中陈述何某某在共餐时有饮酒，陈述内容相互印证；事发当晚何某某离开了现场，给现场民警调查造成困难；何某某于事发次日才接受酒精呼气测试及血液检验，检验结果未能真实反映事发当晚何某某的体内酒精含量。综合上述情况，调查组分析认为何某某存在喝酒后驾驶小艇的可能。

九、事故结论

本次事故为单船责任事故，何某某未经专业培训，不具备船艇驾驶员资质，驾驶小艇操作不当是事故的主要原因，小艇船体小、未经检验安全无保障以及陆某某安全意识淡薄，未穿着救生衣，未尽到应有的谨慎是事故的次要原因。何某某应负事故的主要责任，陆某某应负事故的次要责任。

十、安全管理建议和处理意见

（一）安全管理建议

1. 本起事故中，何某某从网上购买小艇和外挂发动机当作自用交通艇，没有配置相应的如救生衣等装备，未经船检部门检验核准发证。建议番禺区沙头街道办事处加强属地居民自用船艇的

安全管理，自用船艇作为交通艇使用时，必须经船舶检验部门检验合格，且配备一定数量的经相关部门检验认可的消防、救生产品。

2. 调查发现，市桥水道有多处自建简易码头，建议番禺区沙头街道办事处组织相关职能部门予以清理。

3. 调查发现，驾驶人员何某某未经相关专业培训取得相关操作证书，驾乘人员 4 人均未穿着救生衣，安全意识淡薄。建议番禺区沙头街道办事处加强属地居民水上教育安全工作，提高人民群众的安全意识，使群众具备一定的水上安全知识和技能，特别是提督促涉水作业人员对潜在的落水风险有充分的认识，并保持足够的戒备，督促涉水作业人员必须穿着救生衣。

（二）相关人员处理意见

船舶所有人兼驾驶人员何某某未经专业培训取得相关操作证书，驾驶未经检验的个人小艇，驾驶过程中操作不当导致发生小艇自沉事故致 1 人死亡，对事故负有主要责任，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关调查处理。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1

事故调查成员名单

略。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2

证据材料

略。