

MARI0609002016004

泰州“6·27”“Z”轮与“J”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故概况

2016年6月27日1350时许，泰州市正通航运有限公司所属的“Z”轮（本航次由扬中装载水沙约400吨驶往盐城东台），从长江#88红浮南侧“W”浮吊离泊后，向下游漂移移泊过程中与在该水域锚泊的“J”轮（本航次由泰州内河空载驶往扬中）发生碰撞，事故造成“Z”轮轮上1人被挤压死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故由泰州海事局调查。泰州海事局于2016年6月27日成立事故调查组，事故调查人员通过调查询问当事船舶船员及其他船舶有关人员，勘查事故现场等途径，共获得：1)询问笔录12份；2)船舶资料2份；3)水上交通事故报告书2份；4)船公司材料2份；5)船员适任证书复印件4份；6)现场勘查记录2份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1. “Z”轮

船名：Z

船籍港：泰州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：37.90米

型宽：6.85米

型深：2.45米

总吨：179

净吨：100

主机功率：122.30千瓦

建成日期：2008年2月16日

造船地点及造船厂：江苏省兴化市/兴化市友勤造船厂

船舶所有人/经营人及地址：泰州市正通航运有限公司/
姜堰区姜堰镇淮海西路319号。

2. “J” 轮

船名：J

船籍港：泰州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：56.30米

型宽：11.00米

型深：4.00米

总吨：733

净吨：410

主机功率：440.00千瓦

建成日期：2010年7月26日

造船地点及造船厂：江苏省姜堰市/姜堰市祝庄造船厂

船舶所有人/经营人及地址：泰州市淤溪运输有限公司/
姜堰区淤溪镇人民街1号

（二）船舶检验情况

1. “Z” 轮

该轮船检登记号2008L2190225，由江苏省船舶检验局姜堰检验处检验发证，证书签发时间2016年2月16日；内河船舶适航证书检验编号201521065640，适航证书有效期至2017年2月17日，准予航行A级（BC）航区，作一般干货船用。

2. “J” 轮

该轮船检登记号2010V2103956，由江苏省船舶检验局泰

州检验局检验发证，证书签发时间2015年7月31日；内河船舶适航证书检验编号201521032329，适航证书有效期至2016年7月25日，准予航行A级航区，作一般干货船用。

（三）船员情况

1. “Z” 轮

事发时该轮当班船员情况如下：

姜某山，男，1957年10月15日出生，持有盐城市地方海事局于2016年4月25日签发的内河三类船长证书，证书编号：S320919*****719，有效期至2021年4月15日，核定航线：长江：南京-上海，黄浦江，苏浙鲁皖沪赣内河。

王某林，女，1957年5月25日出生，持有盐城市地方海事局于2016年4月25日签发的内河三类轮机长证书，证书编号：S320919*****723，有效期至2021年4月25日。

2. “J” 轮

事发时该轮在船船员情况如下：

胡某文，男，1961年11月22日出生，持有泰州市地方海事局于2011年11月30日签发的二类船长证书，证书编号：S321028*****811，证书有效期至2016年11月30日，核定航线：长江干线：宜昌-上海。

普通船员梁某英，女，1963年11月3日出生，持有泰州市地方海事局于2010年7月8日签发的船员服务簿，证书编号：321028*****844。

（四）船公司概况

1. “Z” 轮

泰州市正通航运有限公司成立于 2001 年 3 月 5 日，公司法人曹某松，地址：姜堰区姜堰镇淮海西路 319 号，公司主营长江中下游及支流省级普通货船运输，公司管理船舶 309 艘。

该公司持有交通运输部长江航务管理局于 2013 年 4 月 22 日签发的《水路运输许可证》，证书编号：交长苏 XK1074，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

2. “J” 轮

泰州市淤溪运输有限公司成立于 1985 年 3 月 23 日，法人代表陈某华，注册资本：564 万元。公司主要从事长江中下游干线及支流省际油品、散装化学品、普通货物运输。公司现有船舶 238 艘，其中油船 2 艘，化学品船 6 艘，普通散货船 230 艘。

该公司持有交通运输部长江航务管理局于 2013 年 4 月 22 日签发的《水路运输许可证》，证书编号：交长苏 XK0584，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

（五）船舶安全检查情况

1. “Z” 轮

查询“船舶动态系统 2.0”知，该轮最近一次船舶安检于 2016 年 6 月 26 日由泰州市地方海事局(机构代码:271202)对其进行了安全检查，共计发现缺陷 5 项，全部是“开航前纠正”项目，所查缺陷与本次事故无关。

2. “J” 轮

该轮未提供船舶安全检查记录簿原件。查询“船舶动态

系统 2.0” 知，该轮于 2014 年 7 月 26 日由泰州市地方海事局（机构代码：271202）对其进行了安全检查，未发现缺陷。

（六）船舶航次情况

1. “Z” 轮

6月27日1330时许，该轮由长江#88红浮南扬中侧装载水沙约400吨（据“Z”轮在船人员王某林陈述），计划驶往盐城东台。

2. “J” 轮

该轮本航次于2016年6月25日时许，从泰州顺利码头空载开出，6月26日1000时许出引江河口，6月26日1200时许至横距扬中南侧约200米，扬中养殖场下口水域，未抛锚，该轮绑靠在“四航89”轮左舷，船首朝上游方向。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

1. 泰州市气象台2016年6月27日天气预报：中雨到雷阵雨、东南风3-4级，气温21-24℃。

2016年6月27日（农历五月二十），江阴潮汐表

潮时	0502	0847	1801	2139
潮高	208	387	202	347

表1：江阴潮汐表

2. 据双方当事船员陈述，事故发生时，能见距离1500米以上，小到中雨，偏南风3-4级，落潮流。

（二）事故水域通航环境

1. 航道条件

事故地点位于长江口岸直水道#88红浮南侧黄沙临时过驳区内，该水域北侧为主航道，按照《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》规定，设置上下行通航分道和分隔带，北岸侧码头林立，南侧为黄沙临时过驳区，靠离码头、进出引江河口船舶、上下行船舶和进出黄沙临时过驳区的船舶在长江#88红浮附近水域交汇，通航环境复杂。

2. 通航环境

事发水域位于黄沙临时过驳区内，该水域停泊的过驳的浮吊、大型黄沙船和小型船舶较多，且各停泊船间距较近，船舶进出档位频繁，通航环境复杂。

事发时正值长江主汛期，水位较高，水流较急，水流对船舶操纵影响大。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2016年6月27日1350时许。

认定理由：

1. “Z”轮在船人员王某林在笔录中陈述，2016年6月27日1330时许该轮开始离开浮吊，从解缆到事发约20分钟。

2. “J”轮船长在笔录中陈述，2016年6月27日1350时许，在货舱前部听见碰撞声响。

3. 浮吊“W”轮吊机工在笔录中陈述，2016年6月27日1350时许，听见“Z”轮人员呼救。

4. 2016年6月27日1400时许，泰州市水上搜救中心值班室接“Z”轮事故报警电话。

综上分析认定：事发时间是2016年6月27日1350时许。

(二) 事故地点：长江#88红浮南侧，横距南岸约200米。

认定理由：

1. “J” 轮船长在笔录中陈述，碰撞地点位于长江#88红浮南侧，横距南岸约200米。

2. “Z” 轮在船人员王某林在笔录中陈述，该轮与3艘锚泊船最南侧船舶船首偏左处发生碰撞。

事发前“J” 轮一直靠泊在长江#88红浮南侧，船位一直未动。事故后经现场观测停泊位置横距南岸侧约200米。

综上分析认定：碰撞地点在长江#88红浮南侧，横距南岸约200米。

五、事故经过

以下事故经过是根据当事船员和旁证人员陈述，结合现场勘查，分析得到的事故可能经过：

(一) “Z” 轮

“Z” 轮本航次于2016年6月27日在扬中装载水沙，计划驶往盐城东台。

6月27日1230时许，该轮右舷系靠在浮吊“W”左舷，随后开始通过从他船过驳方式装载水沙；

1330时许，该轮停止装沙，载水沙约400吨。该轮解缆离开浮吊“W”，准备和该浮吊移至其它船舶继续装沙；

随后该轮未用车、舵，随水流向下漂移，船身在水流作用下逐渐逆时针旋转直至打横；

1348时许，该轮船长姜某山发现本船与在下游水域锚泊的空载船“J”有碰撞危险，随即从驾驶台跑出拿起船边靠

球准备垫靠碰撞部位，以缓冲碰撞力度；

1350时许，该轮左舷中部甲板处与“J”轮船首接触，姜某山在持靠球垫靠过程中被挤压在两船之间。

1351时许，该船船员王某林开始向周围船舶呼救。浮吊“W”轮在船人员立即驾驶自备交通船将伤者紧急送往江北岸边，并送医院救治。

（二）“J”轮

“J”轮本航次于2016年6月25日0600时许自泰州内河顺利码头空载开出；6月26日1000时许，出引江河船闸；同日1200时许，至事发水域靠泊在“四航89”轮左舷至事发，船首悬挂一个锚球。

6月27日1345时许，该轮船长胡某文至货舱前部排水，在船人员梁某英在尾部客厅内与周围锚泊船人员聊天；

1350时许，胡某文听见碰撞声响，立即出货舱查看；

1351时许，发现“Z”轮左舷中部与该轮船首偏左处接触，两船船首向呈135°夹角，姜某山瘫坐在两船接触位置。该轮随即解缆、动车、后退将两船分开。

六、事故损害情况

（一）“Z”轮

1. 该轮在船人员姜某山死亡，男，身份证号码：320919*****719，出生日期：1957年10月15日。

2. “Z” 轮左舷中部一双柱缆桩根部撕裂，货物无损失。



图1：“Z”轮受损图片



图2：“Z”轮受损图片

（二）“J” 轮

该轮船首偏左水面上约0.15米处，有一直径0.2米的圆形碰擦痕迹，旁边间距0.5米处有5个点状碰擦痕迹。

七、事故原因分析

本次事故中，“Z”轮在移泊过程中操作不当，以及“J”轮锚泊期间未能保持正规值班，是引发本起事故的直接原

因。

（一）“Z” 轮

操作不当。事故前该轮在解缆移泊时，未充分考虑长江主汛期水流对本船操纵的影响，未合理使用车舵以有效控制本船船位，以致本船在顺流漂移时，与下游停泊船“J”轮之间形成碰撞危险。危险局面形成后，该轮船员仍未使用车舵进行避让，而是仅使用靠球垫靠以缓冲碰撞，且未能充分估计两船碰撞时的船体接触态势，导致两船接触过程中1名船员受挤压身亡。

（二）“J” 轮

未保持正规值班。事发时该轮船长在货舱排水，另一名在船人员在本船生活舱室与其他人聊天，未保持正规锚泊值班，以致未能及早发现碰撞危险，并未能及早采取提醒、解缆等措施协助避碰。

八、事故当事人责任认定

“Z”轮在移泊过程中操作不当，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款之规定，承担事故主要责任。

“J”轮未保持正规锚泊值班，违反了《中华人民共和国内河船员值班规则》第三十五条之规定，承担事故次要责任。

九、安全管理建议

（一）“Z” 轮

060900SR2016004-1：一是船舶所有人应加强公司所属

船舶、船员管理，组织所属船员加强对《中华人民共和国内河避碰规则》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》学习，船舶在航行过程中应保持高度警惕，随时注意周围环境和水流对船舶操纵的影响，及早发现异常、并采取有效的防止碰撞措施。二是做好安全生产教育和培训，提高船员安全生产知识和防范意识、要求船员在作业过程中应注意自身安全，落实必要的安全防范措施，增强事故预防和应急处置能力。

（二）“J” 轮

060900SR2016004-2：该轮所有人、经营人应组织公司所属船员加强对《中华人民共和国内河船员值班规则》和《中华人民共和国内河避碰规则》学习，船舶在锚泊期间应按照规定保持正规值班，及时发现异常，以便及早采取有效防止碰撞措施；并为所属船舶配备足额适任船员。

附件：碰撞示意图

