

MARI0609002015011

泰州“6·11”“W”轮与“Y”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故概况

2015年6月11日1100时许，贾某坤个人所有的“W”轮（本航次由上海空载驶往岳阳），在长江#T2黑浮上游250米，上行推荐航路内与高邮市水运公司所属的“Y”轮（本航次由常州装载石灰170吨驶往盐城）发生碰撞，事故造成“Y”轮及所载石灰沉没，船上2名人员全部落水，其中1人失踪，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由泰州海事局组织调查。泰州海事局于2015年6月12日成立事故调查组。事故调查人员通过调查询问当事船舶船员及其他船舶有关人员，勘查事故现场，调阅泰州海事局VTS中心雷达录像等途径，共获得：1)询问笔录7份；2)船舶资料2份；3)水上交通事故报告书2份；4)船公司材料2份；5)船员适任证书复印件5份；6)现场勘查记录2份；7)“Y”轮沉船探摸报告、打捞方案、竣工报告各1份；8)泰州海事局VTS中心录音录像资料1份；9)码头监控录像1份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1. “W”轮

船名：W

船籍港：六安

船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：99.80米	型宽：18.80米
型深：8.30米	总吨：4632
净吨：2593	
主机种类：内燃机	主机数目：2
主机功率：1470.00千瓦	
建成日期：2013年7月2日	
造船地点及造船厂：芜湖/芜湖宏宇船舶修造有限公司	
船舶所有人及地址：贾某坤/安徽省寿县正阳关镇建设村2组	
船舶经营人及地址：寿县正阳关宇航货物运输有限公司/寿县正阳关水上交通安全检查站院内	

2. “Y” 轮

船名：Y	船籍港：扬州
船舶种类：干货船	总长：26.25米
型宽：5.20米	型深：1.90米
总吨：72	净吨：40
主机数目：1	主机功率：58.80千瓦
建成日期：2003年7月30日	
造船地点及造船厂：高邮市/高邮三垛光明船舶修造厂	
船舶所有人及地址：高邮市水运公司/高邮市同湖路9号	
船舶经营人及地址：同上	

（二）船员情况

1. “W” 轮

事发时在船人员情况如下：

当班驾驶员贾某坤，男，1984年8月21日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心签发的内河一类二副证书，证书编号：S342422****1431，签发日期：2011年3月7日，截止日期：2016年3月7日，核定航线：皖、苏、这、鲁、赣、沪内河，黄浦江，长江干线：城陵矶-上海。

当班轮机员张某燕，女，1980年10月15日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心签发的内河一类轮机长证书，证书编号：S342422****51707，签发日期：2011年8月12日，截止日期：2016年8月12日。

在船人员贾某超，男，1970年6月24日出生，身份证号码：342422*****553，家庭住址：安徽省寿县正阳关镇建设村2组，无船员适任证书和船员服务簿。

2. “Y” 轮

事发时在船人员情况如下：

当班驾驶员杨某粉，男，1952年9月8日出生，持有连云港地方海事局签发的内河三类船长证书，证书编号：S321083****681X，签发日期：2011年4月18日，截止日期：2016年4月18日，核定航线：长江：南京-上海，黄浦江，京杭大运河，苏浙皖沪鲁内河。

当班机工赵某山，女，1955年12月30日，持有连云港市地方海事局签发的内河三类轮机长证书，证书编号S321083****5845，签发日期：2011年4月18日，截止日期：2015年12月30日。

（三）船公司情况

1. “W” 轮

“W” 轮经营公司为寿县正阳关宇航货物运输有限公司，成立于2010年1月，公司地址：寿县正阳关水手交通安全检查站院内，公司法人：郭某庆，注册资金：贰佰陆拾万元，经营范围：长江中下游及支流省际普通货船运输，公司管理船舶249艘，合计载重吨为824871吨。依据有关规定，该公司及“W” 轮不强制要求建立安全管理体系。该公司水路运输许可证由交通部长江航务管理局于2013年4月30日签发，证书编号：交长皖XK795，有效期至2018年4月30日。

2. “Y” 轮

“Y” 轮所有人、经营人均为高邮市水运公司，该公司成立于1994年6月，法人：张某朝，公司地址：高邮市通湖路9号，公司经营范围：长江中下游及支流省际普通货船运输，公司注册资金85.94万元，公司管理船舶28艘。依据有关规定，该公司及“Y” 轮不强制要求建立安全管理体系。该公司水路运输许可证由交通部长江航务管理局于2013年4月30日签发，证书编号：交长苏XK0952，有效期至2018年4月30日。

（四）船舶证书情况

1. “W” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，登记号码：280813000283，核发单

位：安徽省六安市地方海事局，签发日期：2013年9月16日，有效期至2018年9月15日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201423002832，船检登记号：2013R2300445，发证单位：安徽省船舶检验局（六安），发证日期：2014年7月11日。

《内河船舶适航证书》，检验编号：201423002832，发证单位：安徽省船舶检验局（六安），签发日期：2014年7月11日，有效截止日期：2015年7月2日。准予航行A级航区，作一般干货船用。

2. “Y” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》，登记号码：270303001390，核发单位：江苏省扬州市地方海事局，签发日期：2013年7月15日，有效期至2018年7月11日。

《内河船舶检验证书簿》，编号：201221055093，船检登记号：2003S2103499，发证单位：江苏省船舶检验局扬州检验局，发证日期：2012年8月24日。

《内河船舶适航证书》，编号：201421039844，发证单位：江苏省船舶检验局扬州检验局，签发日期：2014年9月15日，有效截止日期：2015年8月11日。准予航行A级航区，作一般干货船用。

（五）船舶安全检查情况

1. “W” 轮

该轮于2015年4月23日在城陵矶由岳阳城陵矶海事处对其进行船舶安全检查，共发现缺陷6项，处理代码全部为“99”“即日纠正”，后该轮通过安检复查。

2. “Y” 轮

该轮持有的船舶安全检查记录簿原件已随船沉没。查询“船舶动态系统 2.0”，未查询到该轮船舶安全检查信息。

（六）船舶航次情况

1. “W” 轮

该轮本航次于2015年6月10日0800时许，由上海空载开航，驶往岳阳。

2. “Y” 轮

该轮本航次于2015年6月10日0330时许，由常州装载170吨石灰开往盐城。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

泰兴市气象台2015年6月11日天气预报：晴转多云，东北风3-4级，气温22-30℃。

据双方当事船员陈述，事故发生时，能见距离2000米以上，西南风4-5级，落潮。

摘录《2015年上海港杭州湾潮汐表》，2015年6月11日口岸潮汐情况如下：

潮时	0654	1114	1956	2347
潮高（厘米）	222	353	200	344

表1：江阴潮汐表

根据长江下游涨落潮流规律，通常情况下涨潮流开始于低潮潮时后约2小时左右，落潮流开始于高潮潮时后约3.5小时。事发时为落潮流。

综上，事发时能见距离2000米以上，西南风4-5级，落潮。

（二）事故水域通航环境

1. 航道条件

事故地点位于长江#T2黑浮北侧上行推荐航路内，事发水域由北向南依次设立上行推荐航路、上行通航分道和泰州海轮锚地，该段水域航道顺直，北侧依次为过船万吨码头、新浦化学码头和如泰河口。

2. 通航秩序

比对事发时泰州VTS在该水域监控录像发现，“W”轮在上行追越“Y”轮过程中，推荐航路内船舶流量较多。

四、事故基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2015年6月11日1100时许。

认定理由：

1. “W”轮当班驾驶员陈述，2015年6月11日1100时许，本船与“Y”轮发生碰撞。

2. “Y”轮当班驾驶员陈述，2015年6月11日1100时许，本船与“W”轮发生碰撞。

3. 比对泰州海事局VTS中心事发水域雷达录像：2015年6月11日1100时许，“W”轮雷达回波与“Y”轮雷达回波融合。

4. 事发附近靠泊的“如意501”轮陈述，在2015年6月

11日1100时许，听到“砰”碰撞声响，

综上，认定碰撞时间是2015年6月11日1100时许。

（二）碰撞地点：长江T2#黑浮上游250米、上行推荐航路内

认定理由：

1. “W”轮当班驾驶员陈述，碰撞地点位于过船万吨级码头下端向江中对开约50米水域。

2. “Y”轮当班驾驶员在笔录中陈述，该轮在横距长江#T2黑浮外侧100米时，对方船舶从其左后方相距约20米处驶近该船，并与该船发生碰撞。

3. 比对泰州VTS事发水域雷达录像：“W”轮与“Y”轮雷达回波重叠位置位于长江T2#黑浮上游250米、上行推荐航路内。

4、江苏稳强海洋工程有限公司提交的《扫测、探摸报告》中说明沉船地点：N：32° 08.210，E：119° 54.850。

综上，认定碰撞地点为长江T2#黑浮上游250米、上行推荐航路内。

（三）两船碰撞前态势：“W”轮在推荐航路内追越“Y”轮

认定理由：

1. “W”轮当班驾驶员在笔录中陈述，事发前该轮将长江#T2黑浮置于该轮左舷上行，直到碰撞前发现“Y”轮位于该轮右前方相距100米处，该轮紧急左满舵避让。

2. “Y”轮当班驾驶员陈述：事发前该轮沿上行推荐航

路上行，当该轮左平长江#T2黑浮上行时发现“W”轮正对本船尾部上行。

3. 比对事发前后泰州VTS事发水域雷达录像：两船同向上行，“W”从后方赶上“Y”轮，并与之发生碰撞。

综上分析认定，“W”轮在上行推荐航路内追越“Y”轮。

五、事故经过

以下事故经过是根据当事船员陈述，结合现场勘查并比对事发时泰州海事局VTS中心雷达录像，分析得到的事故经过如下：

（一）“W”轮

该轮本航次于2015年6月10日0800时许，由上海空载开航，驶往岳阳。

6月11日0900时许，平长江71#黑浮，沿上行船舶推荐航路、航速5节上行，驾驶台开启一部雷达，量程0.75海里，首向上中心显示；

0940时许，该轮左平长江76#黑浮，沿上行船舶推荐航路、航速5节上行，贾某坤驾驶该轮；

1035时许，该轮右平长江#T1黑浮上行，江面西南风4级，该轮左舵10°，控制船位；

1048时许，该轮到达长江#T1黑浮上游约1000米处，该轮加车至主机转速450转/分，航速6节；

1058时许，该轮左平长江#T2黑浮上行，横距黑浮约100米，航速5节上行；

1059时许，该轮发现“Y”轮位于船艏前方100米处，立

即采取左满舵避让措施；

1100时许，该轮球鼻首右侧与“Y”轮生活舱碰撞。

碰撞之后，该轮拨打12395、同时VHF06频道报告泰州VTS同时慢车控制船位、锚泊、释放小艇施救。

（二）“Y”轮

该轮本航次于2015年6月10日0330时许，由常州装载170吨石灰开往盐城，该轮未配备雷达和可携式甚高频无线电话。

6月10日0330时许开航，夜间至扬中夹江水域锚泊过夜；

6月11日0900时许，该轮起锚，杨某粉开船；

0940时许，该轮在长江77#黑浮由南向北横越完毕，随后该轮一直沿上行推荐航路上行，主机转速保持850转/分，航速约6公里/小时；

1058时许，该轮左平长江#T2黑浮，横距黑浮约100米；

1059时许，该轮发现“W”轮位于尾部左后方约30米，正对着该轮尾部驶来，赵某山向“W”轮呼喊、打手势提醒其避让，同时采取加车、左舵避让；

1100时许，“W”轮球鼻首右侧与该轮左舷生活舱发生碰撞，碰撞后，该轮机舱进水、沉没，两人落水。

1110时许，杨某粉被附近停泊的“如意501”轮释放的救生艇救起。赵某山失踪。

六、事故损害情况

（一）“W”轮

该轮船首右舷吃水标尺0.8米-1.8米处有长3米*宽1米

擦痕。

（二）“Y” 轮

1. 该轮沉没，后于 6 月 19 日 0730 时许打捞出水。经现场勘查：该轮驾驶台、生活区、机舱局部受损，左舷生活舱顶部向内凹陷变形，船首自货舱前部向上折起变形。

2. 1 人失踪。失踪人员情况如下：赵某山，女，1952 年 12 月 30 日出生，住址：江苏省兴化市昌荣镇存德村，身份证号码：321083*****845。

七、事故原因分析

本起事故是“W”轮在追越“Y”轮过程中发生的碰撞事故。“W”轮疏忽了望、未能及早发现“Y”轮，作为追越船未能主动避让被追越船，以及“Y”轮协助避让措施不当是导致本次事故的直接原因。

（一）“W” 轮

1. 疏忽了望，未能及早发现“Y”轮。该轮在追越“Y”轮过程中，未能利用视觉，听觉，助航仪器等一切有效手段保持正规了望，未能及早发现“Y”轮，仅在碰撞前一分钟，两船距离临近约100米时才发现被追越船“Y”轮，未能提前按规定施放追越声号。

2. 未能履行主动避让被追越船义务。该轮在追越过程中，始终保速保向上行，直至两船距离临近约100米时，该轮方才采取左满舵紧急避让措施，未能及早履行主动避让被追越船舶义务。

（二）“Y” 轮

协助避让措施不当。调查表明，事发前“W”轮正从该轮左后方追越，该轮在两船距离临近约30米时，采取加车、左舵的应急避让措施，缩短了两船会遇时间和会遇距离，协助避让措施不当。

八、事故当事人责任认定

综合分析造成本起碰撞事故的原因，认定事故责任如下：

（一）“W”轮疏忽了望、未能及早发现“Y”轮，作为追越船未能履行主动避让被追越船义务，其行为违反《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款、第十一条第二项、第三项之规定，应承担本起事故的主要责任。

（二）“Y”轮协助避让措施不当，违反《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第二款之规定，应承担本起事故的次要责任。

九、全管理建议

（一）“W”轮

060900SR2015008：船舶经营人应组织对公司所属人员加强《中华人民共和国内河避碰规则》学习；同时船舶经营人应督促船舶按照该轮《最低安全配员证书》要求，配足适任船员上船任职。

（二）“Y”轮

060900SR2015009：该轮所有人、经营人应组织公司所属船员加强对《中华人民共和国内河避碰规则》学习。

十、附件

附件一：碰撞示意图

附件二：“W”轮受损照片

附件三：“Y”轮受损照片

泰州海事局

2015年8月7日

附件一：碰撞示意图



附件二：“W” 轮受损照片



附件三：“Y” 轮受损照片

