

MAIR0901092020005

广州“10·16”“粤广州工 288”船 人员下水作业溺水死亡事故调查报告

编制单位：广州南沙海事处

单位地址：广东省广州市南沙区进港大道 620 号

联系电话：020-84684601

单位传真：020-39911980

编制时间：2021 年 1 月 8 日

简介

2020年10月16日1800时左右，广东ZHGC有限公司、王某某所属的广州籍挖泥船“粤广州工288”船停泊在广州南沙近洋码头前沿水域（22° 51′ 49″ N/113° 33′ 06″ E），因附属锚艇螺旋桨疑似被杂物缠绕，该船工作人员张某某下水去检查、排除故障时失踪。10月18日1620时，在事发地附近的大虎山水域找到张某某尸体。

事故造成一人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

广州南沙海事处接到事故报告后，成立了事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员，对事故现场进行勘验，查验当事船舶的相关证书、文书资料等途径，获取证据资料。

这是一起船上人员下水检查锚艇螺旋桨引起的人员伤亡单方责任事故。船上人员风险意识不强，救生设备穿着不规范，人员下水前安全防护措施落实不到位，冒险下水作业是事故发生的原因，“粤广州工288”船对本起事故负责。

目录

一、事故简况-----	4
二、事故调查情况.....	4
（一）“粤广州工 288”船基础数据.....	4
（二）船舶状况.....	5
（三）船上人员情况.....	6
（四）船舶所有人情况.....	7
三、事发水域天气海况.....	7
四、重要事故因素认定.....	7
（一）事故时间.....	8
（二）事故发生位置.....	8
（三）死者所用救生圈可浮救生索的状况.....	9
五、事故经过.....	11
六、事故搜救情况.....	12
七、事故损失.....	12
八、事故原因分析.....	12
九、调查发现的其它问题.....	13
十、事故结论.....	13
十一、行政处罚和安全管理建议.....	14
（一）行政处罚.....	14
（二）安全管理建议.....	14

一、事故简况

2020 年 10 月 16 日 1800 时左右，广东 ZHGC 有限公司、王某某所属的广州籍挖泥船“粤广州工 288”船停泊在广州南沙近洋码头前沿水域（22° 51′ 49″ N/113° 33′ 06″ E），因附属锚艇螺旋桨疑似被杂物缠绕，该船工作人员张某某水下去检查排除故障时失踪。10 月 18 日 1620 时，在事发地附近大虎山水域发现张某某尸体。

事故造成一人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

广州南沙海事处接到事故报告后，成立了事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员，对事故现场进行勘验，查验当事船舶的相关证书、文书资料等途径，获取以下证据资料：

略

（一）“粤广州工 288”船基础数据

船名	粤广州工 288
船籍港	广州
船舶种类	挖泥船
总吨	935
净吨	280
总长	43.20 米
型宽	17.00 米

型深	3.45 米
主机总功率	0
检验单位	中国船级社广州分社
建成日期	2006-06-30
建造船厂	广州市番禺区石楼番龙船舶修造厂
船舶所有人	广东 ZHGC 建设有限公司、王某某



图 1：“粤广州工 288”船

（二）船舶状况

1. 船舶检验情况

该船事故发生前最近一次船舶检验是 2019 年 7 月 10 日在广州进行的年度检验，其海上货船适航证书有效期至 2022 年 7 月 10 日，但该船应在 2020 年 7 月 10 前后各三个月内进行中间检验，截止事故发生时，该船尚未按要求完成中间检验，其海上货

船适航证书已失效。

2. 船舶安全检查情况

该船事发前最近一次船舶安全检查于 2019 年 11 月 21 日由广州沙角海事处进行，共查出 5 项缺陷，均于限期内纠正。

3. 船舶作业情况

“粤广州工 288”船是广州南沙港区近洋码头工程疏浚吹填工程的挖泥船，持有水上水下活动施工许可证（穗海事工准字（A17）第 047 号），该船于今年 4 月份进场施工，9 月中旬完工后一直在近洋码头前沿施工水域抛锚等待施工验收结果。

（三）船上人员情况

事发时在船人员：

麦某某，男，47 岁，身份证号：略，广州市番禺区鱼窝头镇人，负责管理工作，未持有海船船员适任证书，未参加过水上基本安全培训。

陈某生，男，52 岁，身份证号：略，广州市南沙区横沥镇人，负责系解缆工作，未持有海船船员适任证书，未参加过水上基本安全培训。

陈某明，男，49 岁，身份证号：略，广州市番禺区鱼窝头镇人，负责做饭，未持有海船船员适任证书，未参加过水上基本安全培训。

事发时，麦某某、陈某生、陈某明均在事发锚艇上看护张某某下水作业。

张某某，男，31岁，身份证号：略，广西桂平市江口镇人，于2020年6月份上船工作，负责系解缆工作，未持有海船船员适任证书，未参加过水上基本安全培训。在下水作业事故中死亡。

（四）船舶所有人情况

船舶登记的所有人为广东ZHGC有限公司、王某某。

广东ZHGC有限公司成立于2012年4月6日，注册地址：广州市南沙区XX路X号X楼。公司持有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为港口与航道工程施工总承包贰级，主要经营范围为港口及航运设施工程建筑，海洋工程建筑，水利和内河港口工程建筑，码头疏浚等。公司目前拥有一套成熟的工程项目船机体系，拥有耙吸式挖泥船“卓海浚1”、抓斗式挖泥船“粤广州工288”和“粤广州工0053”。

王某某，男，1961年X月出生，广州市番禺区鱼窝头镇人，身份证号：略。

据调查，船舶所有人广东ZHGC有限公司、王某某在事发前没有对麦某某、陈某生、陈某明和张某某共4人的持证上岗严格把关，在缺失水上基本安全培训、工作技能和业务能力没有严格考核的情况下，聘用他们上船工作，安全管理明显不到位。

三、事发水域天气海况

事发水域天气多云，东北风4-5级，能见度良好，浪高0.5-0.9米，落潮，流速1节左右。

四、重要事故因素认定

（一）事故时间

现场目击人员麦某某、陈某生、陈某明均陈述，事发前曾经与张某某一起讨论过锚艇为何动力不足的原因，怀疑螺旋桨被杂物缠绕。10月16日1800时，死者张某某主动提出下水检查螺旋桨，下水时事故发生。

本报告采信现场目击者的陈述，认定事故发生时间为2020年10月16日1800时左右。

（二）事故发生位置

现场目击人员麦某某、陈某生、陈某明均陈述，事发时锚艇右舷靠在“粤广州工288”船船旁，张某某从锚艇左舷船艙下水，本报告认定事故发生部位为锚艇的左舷船艙。死者下水位置如下图所示：



图2：死者张某某下水位置



图 3：事发时锚艇所在位置图片

（三）死者所用救生圈可浮救生索的状况

陈某生、陈某明陈述，死者张某某下水时使用的救生圈可浮救生索因存放时间较长，已霉烂。

调查人员现场勘验，可见破断的可浮救生索已明显褪色，断口呈絮状，不排除该可浮救生索已老化，强度下降。调查还发现，船上的多个救生圈可浮救生索不同程度存在老化迹象，而且可浮救生索的收存状态杂乱无章，影响可浮救生索在受力状态时无阻滞的自由延伸。



图 4：死者下水位置残留的救生圈救生索图片



图 5：船上救生圈的可浮救生索图片

五、事故经过

结合当事工作人员的询问笔录和现场勘验情况，综合分析得出事故经过：

2020 年 10 月 16 日 1730 时左右，停泊在广州南沙近洋码头前沿水域的“粤广州工 288”船上员工麦某某、陈某生、陈某明和某某一起讨论锚艇在白天使用过程中出现的速度异常的原因疑是螺旋桨被垃圾缠绕。讨论过后，某某主动提出下水检查。

10 月 16 日 1800 时左右，某某身穿一条短裤，套上救生圈，救生圈救生索的一端绑在锚艇左舷栏杆上，从锚艇左舷艉部下水（锚艇靠在“粤广州工 288”船船旁），入水后，救生圈可浮救生索崩断，套在某某躯体上的救生圈也与躯体意外脱开，某某失去浮具支撑被落潮流推动漂离下水点。陈某生将放置在锚艇船舷的救生圈抛给某某，但因救生圈落点与某某距离较远，某某抓不着救生圈，被水流推动下往下游漂失。

人员飘失后，麦某某立即打电话通知船东王某某，告知某某下水作业时出现意外；陈某明立刻穿上救生衣到靠在“粤广州工 288”船左舷船舫的快艇上启动快艇，1805 时，陈某明驾驶快艇独自前去救援，当距离某某约 20 米左右时，某某突然沉入水中，陈某明驾驶快艇在附近搜寻了几圈无果后返回“粤广州工 288”船接上麦某某一起在附近水域继续搜寻。

1820 时左右，王某某抵达事发水域岸边。

1940 时左右，陈某明与麦某某搜索无果后，返回“粤广州工 288”船，王某某打电话向公安机关报警。

2020 时左右，广州南沙海事处接南沙区总值班室和南沙区应急管理局值班室电话，获知涉水人员失踪险情。

六、事故搜救情况

广州南沙海事处接报人员落水险情后，迅速调遣“海巡 09118”前往现场实施搜救并核实涉水人员失踪险情信息；并协调相邻海事处和渔政部门、港务部门、施工单位百川建设发展有限公司等所属的“海巡 09154”、“中国海监 9003”、“广州港政 8 号”、“粤广州 40085”、“粤广州工 288”船到事发地水域实施搜救；协调搜救范围扩大至附近的汽车码头、海嘉码头、二虎油轮锚地、沙仔沥、大沙尾水道、八塘尾水道、珠电航道、大虎水道等水域；通过 VHF 向附近船舶播发人员涉水失踪遇险信息协助搜寻落水人员。

2020 年 10 月 18 日 1620 时，在大虎山附近水域发现张某某尸体。

七、事故损失

事故造成“粤广州工 288”船员工张某某死亡。依据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

（一）船上人员安全风险意识不强。在没有专业资质、专业器材的特定条件下，张某某冒险下水作业，是事故发生的原因之

一。

（二）救生设备穿着不规范。张某某下水时救生圈穿着不牢靠，躯体与救生圈意外脱开，导致其失去浮具支撑漂离下水地点。

（三）人员下水前安全管理保障措施不到位。张某某下水前，没有制定并实施可靠的安全防患措施，险情发生后的救援手段仓促慌乱，是事故发生的原因之一。

（四）船舶所有人安全管理不到位。救生器材状况不良，冒险下水行为没人制止，是事故发生的原因之一。

九、调查发现的其它问题

“粤广州工 288” 船是非体系类无动力工程船。

（一） 船舶所有人没有聘用持证适岗人员到船工作。事发时在船的 4 名员工均未参加过水上基本安全培训。

（二） 船舶对水下作业威胁生命安全的风险辨识缺失，也没有建立规章制度加以警示。

（三） 救生设备欠缺维护保养，救生圈可浮救生索老化未更换。

十、事故结论

这是一起船上人员下水检查锚艇螺旋桨引起的人员伤亡单方责任事故。船上人员风险意识不强，救生设备穿着不规范，人员下水前安全防护措施落实不到位，冒险下水作业是事故发生的原因，“粤广州工 288” 船对本起事故负责。

十一、行政处罚和安全管理建议

（一）行政处罚

1. “粤广州工 288” 船持有的检验证书失效，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四条的规定，鉴于该轮确因疫情期间无法正常办理检验手续，根据 2020 年 2 月 4 日《中华人民共和国海事局关于疫情防控期间船舶管理有关事宜的公告》要求，不予行政处罚。

2. 船舶所有人聘用未取得合格的船员职务证书的人员上船服务，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定，建议予以行政处罚。

（二）安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，对广东 ZHGC 有限公司、王某某提出如下安全管理建议：

1. 加强对船舶法定检验管理，保持船舶适航、证书有效。

2. 加强涉水作业风险辨识和隐患排查，并建立起相应的规章制度，切实阻断威胁生命安全的涉水作业风险源，防范同类事故再次发生。

3. 加强对船员的适任控制，聘用足以保证船舶安全的合格船员上船任职。

4. 加强在船员工的安全教育和培训，提高安全风险意识，培育良好的安全行为规范。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件：

调查组成员名单

略