

舟山“9·2”“新安达 39”轮自沉事故 调查报告

1. 事故简况

2019 年 9 月 2 日约 1800 时，泰州市生松船务有限公司所属的泰州籍一般干货船“新安达 39”轮装载水泥管桩约 723.8 吨由太仓驶往岱山，航行至鱼山测风塔西面约 0.2 海里水域锚泊，锚泊期间船舶遭受短时雷雨大风沉没（概位 $30^{\circ}24'.46\text{N}/121^{\circ}59'.36\text{E}$ ），船上 3 人中，1 人获救，2 人失踪，构成一般等级水上交通事故。

2. 调查取证情况

本起事故由舟山岱山海事处成立事故调查组展开调查，围绕船舶载货、事发水域气象海况、船舶航行操纵、公司安全管理等方面开展。

2.1 船舶资料

船名：新安达 39

船籍港：泰州

船舶种类：一般干货船

主机功率：218 千瓦

总吨：299

总长：45.8 米

型宽：7.8 米

型深：3.5 米

货舱的数量：

参考载货量：500 吨

检验单位：江苏省船舶检验局泰州检验局

船舶建造厂/安放龙骨日期：泰州市胜达船厂/2004 年 12 月 20 日

船舶所有人/地址：泰州市生松船务有限公司/泰州市海陵区鹏欣丽都 G7 幢 307 室

船舶经营人/地址：泰州市生松船务有限公司/泰州市海陵区鹏欣丽都 G7 幢 307 室

2.2 船舶登记、检验情况

该轮持有泰州海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，持有江苏省船舶检验局泰州检验局签发的《海上船舶检验证书簿》，其中《海上货船适航证书》，准予该轮航行沿海（内河 A、B 级航区）航区（航线），作一般干货船用。以上证书均在有效期内。

2.3 船员配备情况

“新安达 39”轮事发航次在船人员共 3 名，均为中国籍。其中，大副邱*才持有有效的沿海航区未满 500 总吨船舶的大副证书；其他 2 人均未持有有效的船员适任证书。该轮《船舶最低安全配员证书》核定的事发航线最低安全配员为 5 人，事发航次该轮船员配备不满足法定要求。

邱*才，大副，持有湛江海事局 2015 年 9 月 21 日签发的未满 500 总吨船舶的大副海船船员适任证书，证书编号 BKC132201504660，事发时在驾驶台值班。

2.4 船舶管理情况

“新安达 39”轮登记船舶所有人、经营人为泰州市生松船务有限公司（未实施“安全管理体系”）。调查发现，该轮实际所有人为邱*才（事发航次在“新安达 39”轮上任职大副）。2015 年 8 月 11 日，泰州市生松船务有限公司（甲方）与邱*才（乙方）关于“新安达 39”轮签订《合作协议》。双方约定：“为便于新造船舶‘新安达 39’的经营、管理，双方同

意以泰甲方名义进行注册登记，但实际所有权仍归乙方所有”。同日，双方还签订了《合作协议书》，约定甲方的权利义务主要涉及：1.组织乙方从业人员学习国家法律、法规、及规章、进行安全宣传教育；2.为乙方代征代缴各项税收及交通规费等；为乙方代办各项保险（船舶险、船员险等）；为乙方代办各项年审证件（船舶年审年检、营运证年审，船员证等）；3.帮助协调乙方在经营中的纠纷，协助处理海损及商务质量事故。

经调查，“新安达 39”轮日常经营管理的由邱*才负责，泰州市生松船务有限公司实际未参与该轮的日常营运管理。

2.5 货物来源及装载情况

通过调取装货港码头苏州三和管桩有限公司码头监控视频资料及询问码头相关人员发现：该票货物由太仓鑫龙运输有限公司托运，“新安达 39”轮于 2019 年 8 月 30 日 1300 时靠妥苏州三和管桩有限公司码头开始水泥管桩装载作业，

至 1510 时装载水泥管桩 126 根（规格：长度 15 米，直径 0.5 米，0.383 吨/米），货重 723.8 吨，货物采取堆码形式装载在“新安达 39”轮唯一货舱内，装载后船舶基本处于平吃水状态，4 层水泥管桩（共计 29 根，总重 166.6 吨）超出货舱舱口围，货物装载完毕后开航，开航至事发时因部分货物超出舱口围，该船未加盖货舱舱盖。装载前，三和管桩有限公司系根据“新安达 39”轮船舶驾驶员邱*才要求装载的货量进行装载。

3.事发水域通航环境情况及气象海况

3.1 通航环境情况

事发水域为鱼山岛北侧水域。该水域地处舟山群岛中西部，是进出宁波舟山港核心港区的重要通道。水域北部无遮蔽，受北向及偏北向风影响显著。

3.2 气象海况

2019年9月2日，舟山气象台预报：舟山沿海海面西北风5-6级阵风7级，海面风浪3级。

根据调取的岱山县鱼山自动气象站观测资料显示，2019年9月2日17时-18时事发水域出现极大风速达27.1米/秒（蒲氏风级10级）的短时大风，并伴有雷暴。

根据鱼山站潮汐数据：9月2日，低低潮潮时1642时，潮高18CM；高高潮潮时2253时，潮高496CM。可以推算，事发时事发水域为初涨潮流。

4. 事故经过

以下事故经过根据事发时段事发水域雷达回放记录、码头视频监控数据及相关人员询问笔录整理。

2019年8月30日1510时左右，“新安达39”轮在苏州三和管桩有限公司码头装载水泥管桩723.8吨完毕后离泊。后在太仓浏河口水域锚泊等待过船闸。

9月1日1100时左右，船舶通过船闸开航，目的港舟山岱山。

1600时左右，由于舟山海域有8级大风，船舶在上海九段沙小型船舶锚地锚泊避风。

9月2日0500时左右，因舟山海域预报风力减小，船舶

起锚续航。

1300 时左右，船舶通过东海大桥。此时，海上出现雷暴天气，船舶出现横摇，船舶顺风顺浪继续航行。

1453 时左右，船舶在鱼山岛北侧鱼山测风塔以西约 0.2 海里处水域锚泊避风，锚位 $30^{\circ}24'.48\text{N}/121^{\circ}58'.16\text{E}$ ，右锚 3 节入水，主机保持开启。

1740 时左右，船舶受短时雷雨大风影响发生走锚，同时船舶出现大幅度横摇，大副随即操纵主机顶浪调整船舶态势。

1800 时左右，船舶左舷正横受风影响向右翻沉，船上 3 人落水。后救生筏自行打开后受风浪影响翻扣，大副邱*才抓住救生筏绳索，后被过往船舶救起。

1900 时左右，该轮完全沉没。沉船概位为 $30^{\circ}24'.46\text{N}/121^{\circ}59'.36\text{E}$ 。

5. 事故损失

本起事故造成“新安达 39”轮沉没，船载货物随船沉没。

6. 事故原因分析

6.1 直接原因

(1) 货舱未进行风雨密。

该轮货舱盖型式为风雨密，开航前该轮未采取加盖货舱舱盖措施，致使该轮航行途中及锚泊过程中遭遇短时雷暴大风恶劣天气，船舶发生大幅横摇右倾情况下，无法有效阻止部分海水进入货舱。

(2) 货物积载不当。

通过调取的装货港码头苏州三和管桩有限公司码头监

控视频资料发现，“新安达 39”轮事发航次装货完毕后，有 4 层水泥管桩（共计 29 根，总重 166.6 吨）超出货舱舱口围，造成该船重心升高，稳性下降，致使船舶受到外力影响下复原能力下降。同时该船参考载重吨为 500 吨，实际装载 723.8 吨，造成船舶储备浮力不足。

6.2 泰州市生松船务有限公司安全管理不到位是本起事故发生的间接原因。

泰州市生松船务有限公司系“新安达 39”轮法定所有人、经营人。但该公司实际未履行该轮日常营运和安全管理职责，公司为回避船舶管理的风险和责任，与船舶实际所有人顾加才签订相关合作协议，船舶的日常营运和管理实际均由顾加才负责，致使该轮岸基安全管理缺失，船舶事发航次存在违规超载装货、货物积载不当等行为从而导致事故发生。泰州市生松船务有限公司安全管理不到位，是本起事故发生的间接原因。

6.3 短时雷暴大风恶劣天气影响是本起事故发生的客观原因。

通过调取岱山县鱼山自动气象站观测资料发现，2019 年 9 月 2 日 17 时-18 时事发水域出现极大风达到 10 级的短时雷雨大风天气。“新安达 39”轮在短时雷暴大风恶劣天气的影响下，船舶出现大幅横摇，该轮采取抛锚，操舵用车顶浪措施，该轮仍出现打横现象，并发生右倾翻沉。因此，“新安达 39”轮遭受短时雷暴大风恶劣天气是发生船舶沉没的客观原因。

7. 责任认定及事故结论

综上，“新安达 39”轮事发航次货舱未进行风雨密、货物积载不当是本起事故发生的直接原因；泰州市生松船务有限公司安全管理不到位是本起事故发生的次要原因；该轮遭受短时雷暴大风恶劣天气是发本起事故发生的客观原因。在本起事故中，“新安达 39”轮船舶日常管理人邱*才对本起事故负主要责任，泰州市生松船务有限公司负对本起事故负次要责任。

8. 事故调查机构：中华人民共和国岱山海事处