

舟山“4·7”“峻洋 08”轮沉没事故调查报 告

1. 事故简况

2017 年 4 月 7 日约 0533 时，芜湖籍散货船“峻洋 08”轮装载泥沙约 2700 方由长涂樱连门水域开往鱼山，该船在大长涂岛东北侧水域候潮锚泊时船舶货舱进水后右倾翻沉，沉船位置 $30^{\circ} 18' .1N/122^{\circ} 25' .5E$ ，事故直接经济损失约人民币 150 万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 调查取证情况

事故发生后舟山岱山海事处成立事故调查组对该起事故进行调查，事故调查围绕船舶沉没的原因，重点对该船的载货情况、日常维护保养情况，事发时的气象海况等进行了调查，通过查阅船舶资料、询问当事船员、调取船舶航行记录资料，共收集以下证据材料：

- (1) 水上交通事故报告书 1 份；
- (2) 船舶资料、船员身份证明资料 6 份；
- (3) 当事船员询问笔录 6 份；
- (4) AIS 记录资料 1 份；

3. 船舶、船员概况

3.1 船舶资料

船名：峻洋 08	船籍港：芜湖	船舶类型：散货船
总吨：2730	净吨：1529	参考载重吨：4200

总长：88.00 米 型宽：14.10 米 型深：7.00 米

主机数量/功率：2/1104KW 航区：沿海

建成日期：2002 年 10 月 18 日

船舶所有人/地址：安徽海吉船务有限公司 / 芜湖市弋江区长江现代城 23#楼

船舶经营人/地址：安徽永利海运有限公司 / 安徽省芜湖市芜湖县花桥镇朱桥集镇

3.2 船员概况

事发航次，该轮实际在船5人，船长熊伟、水手陈直苗、轮机长单伟、水手田禄博、厨师王梅（女）均未持有海事主管机关签发的海船船员适任证书及相关培训证书。

3.3 船舶状况

3.3.1 证书情况

因船方无法提供船舶相关证书原件，经系统查询，该轮持有芜湖海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，登记号 121214000284，持有安徽省江淮船舶检验局签发的《海上船舶检验证书簿》及相关检验证书，船检登记号：2002N2107741，证书均有效。

（2）建造及保养情况

该船于 2002 年 10 月 18 日在仪征市扬子船舶修造厂建造完工，并于 2009 年 1 月 2 日在安徽省远洋船舶修造有限公司进行改建。最近一次修船时间为 2016 年 5 月，修理时船体部分仅对货舱底板进行了更换，船体其它部位未进行维

维护保养。

(3) 货舱结构及相关船舶压载情况

该船为钢质沿海散货船，全船采用纵横混合骨架式结构，布设 2 个货舱，货舱两侧设有压载舱，压载舱设有阀门与淡水舱相连，淡水舱内装有 30 吨淡水，专门用于调整装砂期间的船体平衡，货物装载完毕，货舱两侧压载舱内无压载水。

4. 事发时气象及海况

综合海图、潮汐资料及当事人的陈述：事发时风力为南到西南风 5-6 级，阵风 7 级；海面风浪 3 级；落潮流，流向东南；海面能见度良好。

5. 事发水域通航环境状况

事发水域位于大长涂岛东北侧水域，该水域南侧约 2 海里处为“岱山长涂锚地人工维护试验项目”，该试验项目主要对海床进行整理，整理过程中所产生的海砂用于在建的鱼山绿色石化基地建设，“峻洋 08”轮本航次所装载海砂来源于该试验项目。“峻洋 08”轮沉没附近水域为参与“岱山长涂锚地人工维护试验项目”运砂船舶习惯性候潮等待区域。（图 1）



图 1：事发水域的通航环境

6. 事故经过(根据船员询问笔录等 AIS 记录综合整理得出)

2017 年 4 月 6 日 1543 时，“峻洋 08”轮由鱼山空载开航。

约 2030 时，“峻洋 08”轮在“岱山长涂锚地人工维护试验项目”区域内抛锚，锚位 $30^{\circ} 16' .2N/122^{\circ} 25' .3E$ ，吸砂船“恒通 101”并靠“峻洋 08”轮后开始装载海砂。

4 月 7 日约 0140 时，“峻洋 08”轮装载海砂约 2700 方起锚准备开航，起锚过程中，“峻洋 08”轮右舷 2 号货舱后部（靠近船舶生活区）与吸砂船“恒通 101”左舷船首部位发生刮擦，经检查仅发现生活区右舷二楼船尾处栏杆受损，船体无倾斜，未发现其它异常情况。遂开往鱼山，开航时船长熊伟负责驾驶台值班。

0223 时，船位 $30^{\circ} 17' .4N/122^{\circ} 26' .4E$ ，航向 328 度，航速 2.7 节。

约 0240 时，因船舶顶流航行航速较慢，“峻洋 08”轮

抛右锚 3 节候潮，锚位 $30^{\circ} 18' . 0N/122^{\circ} 25' . 8E$ 。

约 0310 时，船长熊伟发现船体向右倾斜约 2 度且倾斜趋势逐渐加剧，遂通知船员对全船进行检查，检查发现该轮右舷压载水舱内有水。船长指令轮机长将右舷侧压载水转移至左舷侧压载舱，但是右舷侧压载舱内水量无法得到控制，船体右倾继续加剧。

约 0533 时，“峻洋 08”轮沉没，沉没前 5 名船员转移至“恒通工 101”。

7. 事故损失

事故造成“峻洋 08”轮沉没，随船货物灭失。

8. 事故可能原因分析

“峻洋 08”轮沉船目前未被打捞，浙江海腾海上工程有限公司对沉船进行水下探摸，探摸发现“峻洋 08”轮右倾坐底翻沉，且陷入海床淤泥 2 米以上，无法探摸该轮右舷侧的船体特征。

根据当事船员陈述结合船舶沉没态势综合分析，造成“峻洋 08”轮沉没的直接原因为右舷侧压载舱进水造成该轮右倾，造成右舷侧压载舱进水可能原因有：

(1) 碰撞导致该轮右舷水线下船体外板受损。

根据船员询问笔录：4 月 7 日约 0140 时，“峻洋 08”轮装载海砂约 2700 方起锚准备开航，起锚过程中，“峻洋 08”轮右舷 2 号货舱后部（靠近船舶生活区）与吸砂船“恒通 101”左舷船首部位发生刮擦。0310 时（擦碰 2 小时后），该轮发生右倾，且检查发现该轮右舷侧压载舱进水，因此造成进水

的原因可能为“峻洋 08”轮与“恒通 101”发生碰撞后，导致该轮货舱右舷水线下船体外板受损，从而导致该轮右舷侧压载舱进水，并最终导致该轮右倾翻沉。

（2）船壳老化，造成右舷侧压载舱进水。

该船于 2002 年 10 月 18 日在仪征市扬子船舶修造厂建造完工，并于 2009 年 1 月 2 日在安徽省远洋船舶修造有限公司进行改建。最近一次修船时间为 2016 年 5 月，修理时船体部分仅对货舱底板进行了更换，船体其它部位未进行维护保养，因此存在船体其它部位因船舶老化发生破裂的可能，从而导致该轮右舷侧压载舱进水，并最终导致该轮右倾翻沉。