

舟山“5·6”“程宇 16”轮自沉事故

1. 事故概况

2018 年 5 月 6 日约 1340 时，锦州籍干货船“程宇 16”从上海共青码头装载钢材约 3308 吨开往广东佛山，途径舟山元山岛东南 9 海里处沉没（概位 $29^{\circ}37'.9N/122^{\circ}26'.42E$ ），船上 9 名船员中，7 人获救，2 人下落不明。事故等级：一般等级事故。

2. 专业术语和标准用语标示

（1）AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统；

（2）DOC: Document Of Compliance, 符合证明；

（3）SMC: Safety Management Certificate, 安全管理证书。

3. 船舶、船员及公司情况

3.1 “程宇 16”轮船舶资料

船名：程宇 16

曾用名：顺发 868

船籍港：锦州

船舶种类：一般干货船

总长：86.23 米

船宽：12.50 米

型深：7.15 米

总吨：1983

净吨：1111

主机功率：735KW

建造地点/完工日期：乐清市七里港船舶修造厂/1996 年 4 月 1 日；

船舶改建地点/改建日期：黄石造船厂/2002 年 12 月 8 日；

船舶所有人/地址：锦州程宇海运有限公司、丁某玲/辽宁省

锦州市解放路七段一号楼 33 号；

船舶经营人/地址：锦州程宇海运有限公司/辽宁省锦州市解放路七段一号楼 33 号；

船舶管理人/地址：福州翼海海运有限公司/福州仓山区浦上大道 208 号红星点金商务中心 1 幢 13 层 06-07 单元。

“程宇 16”轮持有辽宁省船舶检验局锦州检验处 2017 年 4 月 1 日签发的《海上船舶检验证书簿》（船舶识别号 CN19953433272，船检登记号 1996N2102535），其《海上货船适航证书》准予航行近海航区作一般干货船用。该船最近一次年度检验 2017 年 11 月 21 日，事故发生时，以上证书均有效。

“程宇 16”轮持有锦州海事局签发的《船舶国籍证书》（登记号码 030311000076，初次登记号码 440700079），有效期至 2021 年 9 月 25 日。

根据当事船舶登记机关、船舶检验机构提供的船舶原始档案资料显示：“程宇 16”轮系“顺发 868”轮（船长 45.00 米，船宽 8.40 米，型深 4.40 米）于 2002 年改建而成。

3.2 船舶经营情况

“程宇 16”轮船舶国籍证书显示该轮的经营人为锦州程宇海运有限公司。锦州程宇海运有限公司成立于 2002 年 3 月 26 日，持有辽宁省交通厅港航管理局签发的《水路运输许可证》，有效期至 2019 年 6 月 30 日，许可经营范围国内沿海及长江中下游普通货船运输。锦州程宇海运有限公司共经营 4 艘船舶，均为干货

船。事故发生时，锦州程宇海运有限公司管理的船舶中 2 艘被法院扣押，1 艘在上海长期停航，仅“程宇 16”轮在正常营运。

根据丁某玲与锦州程宇海运有限公司在 2014 年 11 月 10 日签订《船舶挂靠经营协议书》及《船舶挂靠经营协议书补充条款》，双方约定：丁某玲将“程宇 16”轮挂靠程宇公司经营，挂靠期间，船舶产权 100%归丁某玲所有，与程宇公司无关，丁某玲实行单独核算，自主经营，自负盈亏，程宇公司向丁某玲收取挂靠服务费，每半年一次，挂靠经营协议至 2018 年 11 月 13 日止。根据对锦州程宇海运有限公司的调查，“程宇 16”轮的日常经营与管理均由船东丁某玲自行负责。

“程宇 16”轮主要经营上海至广东的沿海钢材运输业务。因锦州程宇海运有限公司与其他公司债务纠纷，“程宇 16”轮于 2017 年 8 月 19 日被海口海事法院在上海港扣押，后于 2018 年 3 月 28 日解除扣押恢复营运。

3.3 船舶管理情况

“程宇 16”轮管理公司为福州翼海海运有限公司。福州翼海海运有限公司持有福州海事局签发的 DOC，有效期自 2017 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日，并服从于年度审核。公司设置总经理、指定人员、机务主管、海务主管等管理人员，共管理 7 艘船舶。“程宇 16”轮持有福州海事局签发的 SMC，编号 07A145034，有效期自 2016 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日，服从于中间审核和相关符合证明的有效性。

锦州程宇海运有限公司与福州翼海海运有限公司于 2014 年底签订委托管理合同，合同约定由翼海海运有限公司负责船舶的经营和安全管理、按照规定配备船员、建立管理台账等。调查中发现“程宇 16”轮的货物运输和船员调配工作实际由船舶所有人丁某玲负责，福州翼海海运有限公司作为安全管理公司未能跟踪掌握“程宇 16”轮在船人员的真实信息。

3.4 船上人员情况

“程宇 16”轮《船舶最低安全配员证书》规定：该船航行时，应配备相应等级船长、轮机长、大副、三副、三管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，一名专职或两名兼职 GMDSS 通用操作员。

经调查，“程宇 16”轮注册任职船员共 10 人，实际在船人员 9 人，除轮机长念某雄实际在船，其余 9 名持证船员均未实际在船。

事发时“程宇 16”轮驾驶台值班人员为林某文、郑某同，机舱值班人员为庞某和何某军。

林某文，曾持有沿海航区 500-3000 总吨船舶的船长证书，至 2017 年 12 月 4 日因年龄超过 65 周岁致其所持的船长证书失效。林某文于 2018 年 3 月 29 日在上海港到“程宇 16”轮上实际担任船长。事故发生时在驾驶值班。

念某雄，持有沿海航区主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的轮机长证书，2013 年 4 月 6 日至今一直在“程宇 16”轮上担任

轮机长。

郑某同，未持有任何有效适任证书，在“程宇 16”轮任船上业务，后因船舶被法院扣押下船。2018 年 3 月 29 日在上海港上船任职，在船上实际担任驾驶员兼业务。事故发生时，在驾驶台操舵。

郑某松，未持有任何有效适任证书，2018 年 3 月 29 日在上海上船任职水手，在本起事故中下落不明。

庞某，未持有任何有效适任证书，2018 年 3 月 29 日在上海上船任职机工，在本起事故中下落不明。

3.5 船舶载货情况

根据对上海共青码头、船东丁某玲、业务郑某同的调查和装载货单记录查核该轮该航次装载情况如下：

(1) 5月4日1530时左右靠泊上海港口物流共青码头4#泊位，开始装货；

(2) 5月5日1530时左右装货完毕开航，装载3308吨钢材，4个货主，8票货，目的港广东佛山。

4. 事故水域环境情况

4.1 气象海况

(1) 舟山气象台 2018 年 5 月 6 日 0600 时预报：当日为西南到南风 6-7 级阵风 8 级，风浪 3-4 级；

(2) 当时事发水域能见度良好，落潮流，流向向北，流速约 1 节。

4.2 事故水域通航环境情况

事发水域属沿海东航路水域，虾峙门口外深水航槽南部附近水域，毗邻虾峙门南锚地，航经船舶较多。

5. 事故经过

2018年5月5日1530时左右，“程宇16”轮装载3308吨钢材从上海港口物流共青码头4#泊位离泊开航，计划驶往广东佛山。开航时，船舶平吃水5.5米。船长林某文负责驾驶值班，业务郑长同负责手操舵，航行仪器设备均正常开启。

5日2300时左右，“程宇16”轮平长江南槽出口，转至南下计划航线，航速约4.6节。

6日1100时左右，“程宇16”船位 $29^{\circ}50'.5N/122^{\circ}31'.2E$ ，航向约 210° ，航速约6.0节，船长林某文上驾驶室负责驾驶值班，业务郑某同负责手操舵。

1300时左右，船位 $29^{\circ}40'.1N/122^{\circ}27'.2E$ ，航向约 209° ，航速约4.5节。

1326时左右，船位 $29^{\circ}38'.1N/122^{\circ}26'.4E$ ，航向约 222° ，航速约4.9节。驾驶台人员突然听到船舫附近发出“咔”的巨响，随之船舶出现震动和向右倾斜现象。接着，船舶开始从船体中间慢慢凹陷没入海水，货舱中部开始进水。船上人员立即弃船逃离。

1330时左右，“程宇16”轮船首和船尾依次沉入水中，沉船概位 $29^{\circ}37'.9N/122^{\circ}26'.4E$ 。

6. 搜救情况

5月6日约1400时，舟山市海上搜救中心接到事发水域锚泊船发现漂浮救生筏的报告，即启动应急预案组织力量前往事发水域进行搜救：指令“海巡0745”、“海巡0735”、“新海清”立即赶赴事发水域开展搜寻救助；协调“舟港引15”前往搜救；协调宁波海事局和宁波引航站，组织“海巡0713”、“甬港消拖1”和“甬港引6”前往现场救助；通报东海救助局，协调“东海救118”前往救助；同时，协调事发水域附近的“长航忠海”和“新隆运18”参与救助。

约1600时，“新隆运18”轮从救生筏上救起6人；1625时，“甬港引6”成功从海上救起1人；其他船舶继续在事发水域搜寻。

至5月11日1700时，大规模搜救结束时未搜寻到“程宇16”船上另外2名下落不明人员。

7. 沉船探摸及处置情况

2018年5月7日，浙江海腾海上工程有限公司对“程宇16”轮沉船进行扫测和潜水探摸作业，探摸显示“沉船已折中断裂，分为两部分”。在该船前半段舱内和后半段舱内均未找到货物。

5月23日至5月24日，上海大润海洋工程服务有限公司受沉船船东及保险公司委托，对“程宇16”轮沉船进行水下探摸，探摸显示沉船状态为“船体整体左倾约20度，船头和船尾呈上翘状态，船体中部船底破裂，破裂部位插入淤泥中”；破损情况为“船体中部位置船底全部破裂，船舷下部破裂宽度3-4米”。

该公司还通过磁探设备对沉船舱内及周边进行了扫测。并通过扫测数据分析判断，位于沉船沉没点东北方向距离约150米为散落的货物，散落货物长约55米，宽16米，高6米。沉船点和散落货物之间有零星货物。

12月12日，上海大润海洋工程服务有限公司提交“程宇16”轮清障打捞竣工报告，完成“程宇16”轮清障打捞工程，但现场未发现任何货物痕迹。

8. 事故损失

本起事故造成“程宇16”轮沉没，2人失踪。

9. 事故原因分析及结论

事故调查组通过以下方面进行了综合分析：

（1）通过对当事船员调查，“程宇16”轮正常航行途中，船舦附近突然发出“咔”的巨响，随后船体从船舦开始凹陷并沉没。

（2）对沉船进行探摸，“程宇16”轮沉船“船头和船尾呈上翘状态，船体中部船底破”、“沉船已折中断裂”。

（3）事发水域属舟山沿海东航路水域，“程宇16”轮沉船附近水域未发现碍航物。

由此认定，“程宇16”轮因船舦断裂而沉没，船体断裂原因不明。

10. 海事调查机构

中华人民共和国舟山沈家门海事处

事故调查报告公示网