

MAIR010010201505

上海洋山港“8.11”“JY6”轮自沉事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年8月11日2140时左右，舟山JY船务有限公司所属的“JY6”轮，在 $30^{\circ}36'25\text{N}/121^{\circ}55'36\text{E}$ 处（漕泾东航道K5灯浮附近水域）发生自沉事故，造成船舶沉没，一人死亡，构成一般事故等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况

洋山港海事局于2015年8月12日成立了上海“8.11”“JY6”轮自沉事故调查组，调查组成员见附件。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

船名：“JY6”

船籍港：舟山

总长：54.20M

船宽：8.60M

型深：4.30M

总吨：496

净吨：277

参考载重吨：942吨

满载/空载吃水：3.700米/1.140米

航区：沿海

船舶种类：一般干货船

主机数量：1 台

主机额定功率：218KW

货舱数量：1

货舱盖型式：链式舱盖

建造日期：2002 年 01 月 03 日

所有人：舟山 JY 船务有限公司

经营人：舟山 JY 船务有限公司

（二）船员情况

该轮最低安全配员证书是舟山海事局于 2014 年 6 月 19 日签发，有效期至 2019 年 6 月 18 日，证书载明该船连续航行时间不应超过 24 小时，要求最少配备 5 名船员，事故航次配员 6 人，船长、二副各一名、大管轮一名，水手 2 名，厨工一名，均持有效适任证书，该轮本航次配员符合最低安全配员证书要求，事故发生时船长在驾驶台，其余船员均在驾驶台后的甲板上准备释放救生筏。

船长：陈 XX，男，57 岁，持有深圳海事局于 2012 年 02 月 15 日签发的 500 总吨以下海船船长证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日，该名船长在该轮任职已有 4 年。

二副：胡 XX，男，50 岁，持有舟山海事局于 2014 年 11 月 21 日签发的 500 总吨以下海船二副证书，有效期至 2019 年 11 月 21 日，该名在二副再本次事故中死亡。

大管轮：王 XX，男，51 岁，持有舟山海事局于 2010 年 09 月 01 日签发的未满 750 千瓦海船大管轮证书，有效期至 2015 年 09 月 01 日。

（三）船舶公司情况

舟山 JY 船务有限公司于 2014 年 05 月 08 日登记成立，是一家私营公司，共有船舶 20 艘其中自有船舶 11 艘，挂靠 9 艘，这 20 艘船舶均为 500 总吨以下船舶，公司未建立体系，没有符合证明，船舶没有安全管理证书。“JY6”轮的实际所有人为舟山市个体胡 XX，舟山 JY 船务有限公司成立时胡 XX 将船舶挂靠在该公司，并签订挂靠协议，该轮由胡 XX 自己经营管理，仅每年向公司支付一定金额的挂靠费用。

（四）船舶载货情况

“JY6”轮航线比较固定一直是从舟山装载石子到上海，然后再到张家港装钢材到宁波，事故航次“JY6”轮在舟山装载石子 900 吨左右，驶往上海，首吃水 3.2 米、尾吃水 3.5 米，8 月 11 日 1600 时左右开航，没有关闭货仓盖。该轮开航前办理了进出港签证手续。

（五）船舶检验、安检情况

2015 年 05 月 18 日“JY6”轮在舟山，由浙江省船舶检验局舟山检验处进行了年度检验，检验合格。2015 年 03 月 13 日“JY6”轮在张家港，由张家港景丰海事处进行了一次船舶安全检查，共查出 11 个缺陷，与事故没有关联。

三、气象与海况。

1. 气象预报。

舟山海洋气象台 2014 年 08 月 11 日 1700 时发布的气象预报：
西北风 5—6 级，阵风 7 级。

2. 潮汐根据上海海事局 2015 年潮汐表唐脑山观测站：低潮潮时
1448，潮高 136 厘米；高潮潮时 2124 时，437 厘米。

3. 事故当时气象海况。

天气：晴天

能见度情况：良好

风向：西北风

风力：7-8 级、阵风 9 级

潮汐：平潮

浪高： 2.5 米

四、事故经过

8 月 11 日 1600 时左右，“JY6”轮在舟山装载石子 900 吨左右
开航，开航时当地天气情况良好，船舶没有关闭货仓盖。

约 1700 时，船长收到手机天气预报，预报当天西北风，风力 5-6
级，阵风 7 级。

约 1930 时，风浪逐渐增大，船舶开始上浪，大舱进水，二副感
觉有危险，通知船长，船长立即上驾驶台，发现风浪增大，船舶上浪，
大舱进水，船长采取顶风顶浪航行措施，航向约 310°，航速约 4 节，
船舶继续上浪。

约 2000 时，船长拨打气象声讯电话，发现天气预报风力增强，为西北风 6-7 级，阵风 8 级；船长又与船东胡 XX 联系，要求到大洋岛避风，船东回复船长由船长自行决定，船长即向右转向，改驶航向 085° 左右，航速约 5 节，往大洋岛方向航行，准备到大洋避风，转向后船舶尾部受风，船舶继续上浪，上浪基本集中在船舶前半部分。

约 2030 时，船舶航向 085° 左右，航速约 5 节，船舶持续上浪大舱进水，船长按响警铃，通知所有船员上驾驶台，船舶继续向大洋岛方向航行。

约 2135 时，船舶航向 085° 左右，航速约 5 节，由于船舶大舱前部持续进水，船首逐渐下沉，船长感觉有危险，命船员准备施放救生筏，驾驶台除船长外的其他 5 名船员到驾驶台甲板后部右侧的救生筏存放处，打开筏盖，为释放救生筏作准备。

约 2140 时，船长看到海水涌上船头，船头被海水淹没，就离开驾驶台来到救生筏存放处，这时连续几个大浪船舶直接沉没，所有船员全部落海，有船员浮出海面后，发现救生筏在旁边并已打开，船员们游向救生筏，相互协助登上救生筏，随即他们发现二副没有登上救生筏，船员开始呼喊寻找二副，救生筏在风流的作用下漂离现场，向大洋岛方向漂移，船员们没有发现二副，然后船员给救生筏充气，保持救生筏的浮力并打开救生筏的蓬盖。

12 日 0610 时左右，救生筏漂至大洋岛附近，救生筏上的船员看到附近有一艘船舶在航行，释放了一个红光火焰信号，这艘船舶为

“ZS97569”轮，该轮看到后立即打电话给洋山港海事局大洋办事处，大洋办事处接报后立即报洋山港海事局指挥中心，洋山港海事局指挥中心指派巡逻艇“海巡 0109”轮前往查看情况，大洋办事处又通知了大洋镇政府，要求派遣渔船前往。

约 0700 时，停泊在大洋岛的其他船舶发现了该救生筏，其中一艘船舶放了一艘小艇驶向救生筏查看情况。

约 0707 时，“海巡 0109”轮及两艘渔船赶到现场，“海巡 0109”轮查看，发现救生筏中有人，报洋山港海事局指挥中心，并在现场守护指挥，将船位控制在救生筏的上风侧，指挥小艇靠上救生筏，将筏上的 5 名船员接到小艇上，护送小艇驶回岸边，同时“海巡 0109”轮指挥渔船将救生筏拖回岸边；大洋办事处将救回的船员接到办事处并向他们了解情况。

21 日 1000 时左右，“JY6”轮起浮，移至浅滩搁浅抽水。通知航标处撤沉船浮。

22 日 0700 时左右，发现失踪船员（二副）尸体在船舶生活区内。报大洋边防派出所，开具死亡证明。

约 1225 时，对“JY6”轮的抽水结束，船舶脱浅。

五、施救情况

8 月 12 日 0610 时左右，洋山港海事局大洋办事处接到“浙嵊 97569”轮报告，在大洋岛西侧有一个救生筏漂浮。

0613 时，洋山港海事局大洋办事处向洋山港海事局指挥中心报告了该情况，接着大洋办事处又通知大洋镇政府要求派遣渔船进行协助搜救。

0616 时，洋山港海事局指挥中心指派巡逻艇“海巡 0109”轮赶赴现场。

0700 时，停泊在大洋的其他船舶发现了该救生筏，其中一艘船舶放下一个小艇，驶向救生筏查看情况。

0707 时，“海巡 0109”赶到现场，经“海巡 0109”轮查看发现救生筏内有人，随即报告指挥中心，并且在现场指挥救助，将船位保持在救生筏上风侧，指挥小艇靠上救生筏，将救生筏内人员接下，然后护送小艇回岸边，同时指挥渔船将救生筏拖回岸边。

0800 时，救生筏内 5 名人员由小艇送回岸边，大洋办事处将他们接到大洋办事处，向这些人员了解情况，获知该 5 名人员是“JY6”轮船员，“JY6”轮已于昨晚 2140 时左右沉没，有一名船员（二副）失踪，大洋办事处将情况报告洋山港海事局指挥中心。

0818 时，洋山港海事局指挥中心将情况报告上海海事局指挥中心及领导。

0828 时，洋山港海事局指挥中心指派“海巡 01092”、“海巡 0108”、“HN 捞 2”和“HN 捞 10”前往现场守护、打捞。

0910 时，“海巡 01092”、“海巡 0108” 分别抵达沉船现场进行搜索；

0915 时，洋山港海事局制作信息广播，进行广播，提醒过往船舶避让及注意搜寻“JY6”轮的落水船员；

1035 时，“HN 捞 10”、“HN 捞 2” 抵达沉船现场进行搜索打捞；

1155 时，“HN 捞 2” 报告，探测到沉船的准确位置 $30^{\circ} 36.' 254N/121^{\circ} 55.' 326E$ ；

1158 时，报告上海海事局指挥中心沉船的准确位置，申请增设沉船灯浮；上海海事局派出救助飞机及海事空巡飞机进行搜索；同时洋山港海事局指挥中心协调嘉兴海事局、舟山海事局、大洋渔政及大洋边防派出所进行搜索。

六、事故的损害情况

事故造成“JY6”轮沉没，直接经济损失约 93 万元，一名船员（二副）死亡。



图 4：“JY6”轮打捞起浮后照片

七、事故原因分析及责任认定

（一）事故原因分析

（一）本起事故中“JY6”轮没有关闭货舱盖，导致船舶在遇到大风浪后船舶上浪，货舱大量进水，造成船舶失去浮力而沉没，是事故直接原因。

（二）“JY6”轮船长没有实时观察天气风浪变化，及时跟踪天气预报，使得船舶进入大风浪区，且没有及时安排关闭货舱盖，采取得当的抗风浪措施进行自救，从船舶发生险情到船舶沉没，船长没有发出求救信息，请求外部力量救助；事故中船员均没有穿上救生衣；船员安全意识淡漠是事故重要原因。

（三）船舶进入大风浪区后船长发现船舶有危险，与公司联系要求到大洋避风，公司指令船舶自行决定后没有对船舶进行跟踪，也没有主动向海事主管机关报告险情，直到第二天遇险船员获救后，海事部门通知公司，公司才知道船舶发生了事故，公司没有对船舶给予足够的岸基支持并且管理力度不够，是事故原因之一。

（二）事故责任认定

本起事故为单船事故，由“JY6”轮负全部责任。

八、安全管理建议

（一）建议公司加强对船员的教育培训，增强船员的安全意识、责任意识及实际操作能力，使得船员能熟练操作各种应急设备，发送遇险信号，在应对紧急情况时能正确采取各种应对措施保证安全。

（二）建议公司加强对船舶管理，以及给予船舶岸基支持，公司岸基人员应经常对船舶进行检查指导，海上运输具有相当大的风险，应督促船员严格落实各项安全措施及各项工作，保证船舶安全。

（三）公司岸基人员应及时了解天气预报，及时将天气信息通知船舶，督促船舶落实相应措施，船舶发生紧急情况时，公司应予以足够的岸基支持，指导船舶采取相应措施，在得到船舶报告后应主动及时与海事部门联系，获得外部力量的支援，以保证船舶安全。

洋山港海事局

2015年08月19日