

MAIR0606002015018

江阴“7·24”“S”轮人员落水事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年7月24日0950时许,金湖县金鑫水运有限公司所有的“S”轮（本航次自靖江空载驶往金湖）在航行至长江#68黑浮上游约300米、黑浮连线北侧约900米水域时，轮机长李某顺意外落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。江阴海事局于2015年7月24日立案调查，并成立事故调查组（具体名单见附件1）。

2.事故调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员，勘查事故现场及当事船舶，调取江阴海事局VTS雷达监控录像等途径，共获得：1）询问笔录1份；2）船舶资料1套；3）船员证书复印件2份；4）现场勘查记录1份；5）水上交通事故报告书1份；6）死亡证明一份。

二、事故船舶、船员及公司概况

1.船舶基本信息

船名：S

曾用名：苏淮货6390

国籍：中国

船籍港：淮安

航线：国内

航区：内河 A

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：34.85 米

型宽：6.60 米

型深：2.30 米

总吨：135

净吨：75

参考载重吨：200 吨

主机种类：内燃机

主机数目：1 个

主机总功率：121.00 千瓦

建成日期：2005 年 8 月 15 日

造船地点及造船厂：江苏洪泽/洪泽县三树船舶修造厂

船舶所有人及其地址：金湖县金鑫水运有限公司/金湖县闸东巷 26 号

船舶经营人及其地址：金湖县金鑫水运有限公司/金湖县闸东巷 26 号

注：该轮为前驾驶型船舶。

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：270805000833）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0092643）由江苏省淮安市地方海事局于 2011 年 7 月 5 日签发，有效期至 2016 年 7 月 4 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次 2015 年 7 月 24 日 0600 时许自靖江空载驶往金

湖。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局淮安检验局于 2012 年 8 月 13 日签发，其中《适航证书》有效期至 2015 年 8 月 14 日。

5.船舶签证情况

经核查，该轮本航次自靖江开航，未办理船舶进出港签证。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 2 人。该轮事发时实际在船 2 人，满足《船舶最低安全配员证书》要求。在船船员情况如下：

唐某珍，女，出生日期：1959 年 1 月 3 日，持有三类船长证书，在该轮任船长，签发日期：2011 年 5 月 17 日，截止日期：2016 年 5 月 17 日，签发机构：淮安市地方海事局。事发时，在驾驶室驾驶船舶。

李某顺，男，出生日期：1960 年 2 月 22 日，持有三类轮机长证书，在该轮任轮机长，签发日期：2011 年 5 月 30 日，截止日期：2016 年 5 月 30 日，签发机构：淮安市地方海事局。事发时，在生活区右舷甲板修理水泵，在此次事故中落水死亡。

7.船公司情况

金湖县金鑫水运有限公司于 2004 年 6 月 24 日成立，公司地址为金湖县闸东巷 26 号，主要经营长江中下游干舷及支流省际

普通货物运输，注册员工数为 32 人，注册资本 50 万元。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

1.据江苏省气象科学研究所实测数据，2015 年 7 月 24 日江阴降雨量为 0，北风约 2 级，能见度中等。

2.据“S”轮船长唐某珍陈述，事发当日阴天，未下雨，风不大。

综上，事发时事发水域天气情况为阴天，北风约 2 级，能见度中等。

（二）水文

1.摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 7 月 24 日（农历）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
2015 年 7 月 24 日	六月初九	0515	229	低潮
2015 年 7 月 24 日	六月初九	0905	350	高潮
2015 年 7 月 24 日	六月初九	1735	216	低潮
2015 年 7 月 24 日	六月初九	2159	341	高潮

注：事故发生时间为 2015 年 7 月 24 日 0950 时。

2.“S”轮船长唐某珍陈述，事发时涨潮，但是水流方向是向下游。

综上，事发时转潮流时段，流速较缓。

（三）通航环境情况

事发地点位于长江#68 黑浮上游约 300 米，黑浮连线北侧约 900 米水域。该水域南侧为上行船舶推荐航路，北侧为浅滩，此季节水位较高，部分小型船舶贴近北岸上行，事发时该水域通航秩序良好。

四、事故基本事实分析

（一）事故发生时间：2015 年 7 月 24 日 0950 时许。

认定理由：

据“S”轮船长唐某珍陈述，事故发生时间为：2015 年 7 月 24 日 0950 时许。

（二）事故发生地点：长江#68 黑浮上游约 300 米，黑浮连线北侧约 900 米水域。

认定理由：

1.据“S”轮船长唐某珍陈述，事故发生地点为：国燃加油趸船北侧 50 米，上游约 100 米。

2.据“S”轮船长唐某珍所述地点进行定位，该位置位于长江#68 黑浮上游约 300 米，黑浮连线北侧约 900 米水域。

（三）轮机长李某顺落水前正在生活区右舷修理水泵，未穿着救生衣。

1.据“S”轮船长唐某珍陈述，事发前轮机长李某顺正在生活区右舷修理水泵，没有穿着救生衣。

2.据调查人员 2015 年 7 月 24 日 1100 时许现场勘查，生活区右舷有一水泵，一双男式黑色拖鞋。据船长唐某珍陈述该处即

为李某顺落水位置。

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述、勘查事故现场经分析得出事故经过如下：

7月24日0600时许，“S”轮从靖江青龙港空载出发驶往金湖。出发后，船长唐某珍驾驶船舶，轮机长李某顺穿着拖鞋，未穿着救生衣在生活区右舷修理水泵。

0950时许，上行至长江#68黑浮上游约300米，黑浮连线北侧约900米水域。船长唐某珍在驾驶室操船，听到金属碰撞声音（据现场调查，该声音为水泵碰撞甲板的声音），随即回头查看，发现轮机长李某顺不在生活区右舷，走到驾驶室右舷向后查看，发现轮机长李某顺已落入水中。船长唐某珍投掷救生衣给李某顺，但李某顺没有接住。该轮随即减速并向右调头救助，两分钟后李某顺消失在水中。

7月26日，确认落水人员李某顺死亡。

六、事故搜救情况

2015年7月24日1042时许，江阴市水上搜救中心接靖江海事处报，有人报告在夹港汽渡西侧有人员落水。接报后中心立即启动应急预案，调派“海巡06703”、“海巡06706”、“海巡06709”前往现场搜救，并通过高频播发搜救信息，要求过往船舶协助搜救。

7月26日上午，在长江#66浮至#67浮之间四圩发现一具男

性尸体，通知家属前往现场，确认死者为李某顺。

七、事故损失

“S”轮一人死亡。

死亡人员情况如下：

李某顺，男，汉族，出生日期：1960年2月22日。

八、事故原因分析

“S”轮轮机长李某顺在生活区右舷甲板进行修理工作时意外落水是事故发生的直接原因。轮机长李某顺安全意识不足，在甲板作业时未穿着救生衣是其落水后失踪死亡的原因。

九、事故责任判定

本起事故为单方责任事故，“S”轮承担本起事故全部责任。

十、安全管理建议

060600SR2015041：建议金湖县金鑫水运有限公司加强对所属船舶船员的安全教育，提高船员的安全意识。船员在甲板工作时应穿着救生衣，穿工作鞋，严禁穿着拖鞋，谨防类似事故再次发生。