

MAIR060600201519

江阴“8·10”“X”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年8月10日0850时许,宝应县兴隆运输服务有限公司所有的“X”轮自江阴装载黄砂驶往苏州途中,在长江#62红浮下游约400米,红浮连线南侧约100米水域发生自沉事故,造成“X”轮船货沉没,船上2人全部落水,其中1人获救,1人失踪。构成一般事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。江阴海事局于2015年8月10日立案调查,并成立事故调查组。(调查组名单见附件1)

2.事故调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员,勘察事故现场及当事船舶,调取事发水域南侧江阴港务局4号码头监控录像等途径,共获得:1)询问笔录6份;2)船舶证书1套;3)船上人员身份信息2份;4)水上交通事故报告书1份;5)江阴港务局4号码头监控录像1份等。

3.本报告中英文缩写解释:

CCTV: 闭路电视;

VTS: 船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

1.船舶基本信息

船名：X	曾用名：——
国籍：中国	船籍港：扬州
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：42.10 米	型宽：8.04 米
型深：2.95 米	总吨：295
净吨：165	参考载重吨：470 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个

主机总功率：146.00 千瓦

建成日期：2011 年 11 月 1 日

造船地点及造船厂：江苏扬州/江都市真武船舶修造厂

船舶所有人及其地址：宝应县兴隆运输服务有限公司/安宜镇东升路 85 号

船舶经营人及其地址：宝应县兴隆运输服务有限公司/安宜镇东升路 85 号

该轮为前驾驶船舶。

2.船舶证书

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：270311000447)、《船舶最低安全配员证书》(印刷号：15PN0077553)由江苏省扬州市地方

海事局于 2015 年 5 月 26 日签发,有效期至 2016 年 10 月 31 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次 8 月 10 日自长江 NO.15 锚地装载黄砂计划经黄田港闸驶往苏州。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局扬州检验局于 2011 年 11 月 14 日签发,其中《适航证书》发证日期为 2014 年 10 月 30 日,有效期至 2015 年 10 月 31 日。

5.船舶签证情况

经核查,该轮本航次开航前未办理船舶进出港签证手续。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 2 人,分别为三类驾驶员 1 人,普通船员 1 人,该轮事发时实际在船船员 2 人,分别为三类船长 1 人,无证书人员 1 人,缺少 1 名普通船员,不符合最低安全配员要求。在船船员情况如下:

周某,男,出生日期: 1989 年 6 月 10 日,在船任驾驶员,持有内河三类船长证书,签发日期: 2011 年 8 月 25 日,截止日期: 2016 年 8 月 25 日,签发机构: 江苏省扬州市地方海事局。事发时,在驾驶室驾驶船舶,在事故中落水后获救。

季某香(周某母亲),女,出生日期: 1964 年 12 月 20 日,无船员证书。事发时,在驾驶室协助了望,在事故中落水后失踪。

7.公司情况

“X”轮船舶所有人、经营人均均为宝应县兴隆运输服务有限公司,该公司成立于 1998 年 3 月 11 日,注册法人:王书文,公司地址:宝应县安宜镇东升路 85 号。该公司经营范围是长江中下游干舷及支流省际普通货船运输;道路普通货物运输。公司现有船舶 195 艘,其中自营船舶 5 艘,挂靠船舶 190 艘(均为干散货船,多数为小型船舶)。

“X”轮实际所有人为周某,周某与宝应县兴隆运输服务有限公司于 2011 年 11 月 16 日签订委托经营管理合同,挂靠该公司经营,委托经营自 2011 年 11 月 17 日至 2016 年 10 月 31 日,宝应县兴隆运输服务有限公司负责为“X”轮办理船舶检验及证书换新等业务。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象

事发当日:天气阴,东北风约 5-6 级,阵风 7 级。认定理由如下:

(1) 据江阴市气象局气象证明(澄气证【2015】0905 号),2015 年 8 月 10 日受台风“苏迪罗”外围影响,全市各自动站极大风速普遍达到 6-7 级;沿江江面阵风可达 8 级。

(2) 江阴市气象局当日天气预报:有阵雨或雷雨,东南风 5-6 级,阵风 7 级。

(3) 据“X”轮驾驶员周某陈述,事发当日事发水域东北阵风 7 级以上,浪大。

（二）水文

落潮,流速较急。

摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 8 月 10 日（农历）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
8 月 10 日	六月廿六	0028	358	高潮
8 月 10 日	六月廿六	0902	230	低潮
8 月 10 日	六月廿六	1345	313	高潮
8 月 10 日	六月廿六	2055	224	低潮

注：事故发生时间为 2015 年 8 月 10 日 0850 时。

（三）通航环境

事发水域属于长江 B 级航区，位于黄田港汽渡线上游。该段水域在受到偏东风影响时，风浪较上游明显增强，加之事发时受超强台风“苏迪罗”外围影响，江阴辖区风力加强，局部伴有短时雷雨大风等强对流天气，风浪会进一步加剧，大风浪对途经该水域小型船舶的航行安全影响较大。

四、事故基本事实分析

（一）事故发生时间：2015 年 8 月 10 日 0850 时。

认定理由：

1.据江阴海事局 VTS 中心值班记录:2015 年 8 月 10 日 0850 时许，有船报在长江#62 红浮下水推荐航路有船沉没。

2.调取江阴港务集团 4 号码头 CCTV 录像，2015 年 8 月 10

日 0850 时许在江阴港务集团 4 号码头北侧约 300 米水域有一船沉没。

3.根据“X”轮驾驶员周某陈述，事故发生时间为：2015 年 8 月 10 日 0850 时许。

综上，认定事故发生时间为：2015 年 8 月 10 日 0850 时许。

（二）事故发生地点：长江#62 红浮下游约 400 米，红浮连线南侧约 100 米水域。

认定理由：

1.调取江阴港务集团 4 号码头 CCTV 录像，2015 年 8 月 10 日 0850 时许在江阴港务集团 4 号码头北侧约 300 米水域有一船沉没。

2.根据“X”轮驾驶员周某陈述，事故发生地点为：黄田港汽渡线上游约 70 米，距南岸约 300 米水域。

3.根据“江苏渡 15 号”轮船长薛齐陈述，2015 年 8 月 10 日 0850 时许听到甚高频 6 频道有人呼救，随后看到港务局#4 码头北侧约 300 米有船沉没。

4.根据以上位置在长江蓝图定位，事发地点为长江#62 红浮下游约 400 米，红浮连线南侧约 100 米。

综上，认定事故发生地点为：长江#62 红浮下游约 400 米，红浮连线南侧约 100 米水域。

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查及港务局 4 号码头监控录

像经分析得出事故经过如下：

2015 年 8 月 10 日 0600 时许，“X”轮在长江 NO.15 锚地，靠泊“姜淤浮吊 99”浮吊过驳黄砂。“X”轮驾驶室有 2 只救生衣，机舱两侧入口处共有 2 只救生圈。驾驶员周某前一天查询天气预报得知，当日江阴东风约 5-6 级。

0830 时许，完货后开航，未封舱，周某驾驶船舶，季某香在驾驶室协助了望，计划经黄田港闸驶往苏州。

0832 时许，航行至长江#63 浮下游，由北向南划江。

0840 时许，划江至长江#62 浮上游约 1000 米深水航道分隔带水域，江面风浪逐渐增强，有浪由左舷打入货舱。

0845 时许，航行至长江#62 红浮上游约 300 米，浪持续由左舷打入货舱，船体左倾加剧。

0848 时许，继续划江航行至长江#62 浮下游约 100 米红浮连线水域，一个大浪由左舷打入货舱，船体左倾严重。

0850 时许，周某和季某香从驾驶室跑至船首右舷弃船入水，未穿着救生衣，船体向左翻沉。

六、事故搜救情况

2015 年 8 月 10 日 0850 时，江阴市水上搜救中心接船舶报告，有船在长江#62 红浮下水推荐航路沉没。接报后，江阴市水上搜救中心立即启动应急预案并发布船舶沉没信息，要求过往船舶搜救落水人员，并调派海巡艇前往现场搜救。

0901 时，“江苏渡 15 号”轮救起一名落水人员。

8月22日1300时许，沉船被打捞出水，沉船位置位于长江#62红浮下游约400米，红浮南侧约100米。

七、事故损失

1. “X”轮船货沉没，船舶经打捞出水。

2. 一人失踪。失踪人员情况：

季某香，女，汉族。

八、事故原因分析

本起事故中，“X”轮在重载情况下冒大风航行，在大风浪中操作不当以及缺少安全防范常识是引发事故的直接原因。该轮主要过失分析如下：

1. 冒大风航行。据江阴市气象局气象证明（澄气证【2015】0905号），2015年8月10日受台风“苏迪罗”外围影响，全市各自动站极大风速普遍达到6-7级；沿江江面阵风可达8级。该轮开航前曾查询江阴天气预报，得知风力约5-6级，认为风对本船影响不大。该轮完货后开航时东北风较大，但未引起该轮重视，未充分考虑大风对小型重载船舶航行安全可能构成威胁，仍选择继续航行。

2. 在大风浪中操作不当。该轮本航次计划经黄田港闸驶往苏州，由北向南横越长江主航道时，船舶左舷遭遇横向大风浪，甲板上浪，江水打入货舱，产生左倾。船舶在左倾的情况下，未根据当时情况调整航向以减轻左舷上浪，而是继续航行，导致该轮左舷货舱持续进水，加剧左倾并最终导致船舶向左翻沉。

3.未做好自救措施。该轮驾驶室存放有 2 只救生衣，但该轮遇险后船员未及时采取有效的自救措施，船上 2 人落水时均未穿着救生衣。

九、事故责任判定

本起事故为单方责任事故，“X”轮承担全部责任。

十、安全管理建议

060600SR2015047: 宝应县兴隆运输有限公司应认真履行公司对船舶的管理职责，切实加强船舶有效管理；加强对驾驶人员的安全教育和驾驶技能培训，不断提高船员安全意识和驾驶技能；督促所属船舶遭遇大风天气时，及早选择安全水域避风；严格检查所属船舶救生设备配备情况，确保在危急情况下正确使用救生设备。