

MARI0609002016002

泰州“3·27”“J”轮沉没事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年3月27日0345时许，芜湖江阳船务有限公司所有的“J”轮在长江79#左右通航浮上游约200米附近水域锚泊排水过程中发生断裂自沉事故，造成“J”轮沉没、在船2人落水其中1人获救，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故由泰州海事局组织调查，并于2016年3月28日成立事故调查组，事故调查组通过调查询问当事船舶在船人员、采砂船、勘查当事船舶调取事发时泰州VTS雷达监控录像共获得：

1) 询问笔录8份；2) 船舶文书资料1份；3) 现场勘查记录2份；4) 泰州VTS中心录像资料1份；5) 打捞公司探摸报告和竣工报告1份；6) 船公司资料一份；7) 检验、鉴定报告一份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

船名：J

船籍港：芜湖

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：65.17米

型宽：11.80米

型深：5.15米

总吨：1178

净吨：659

参考载重吨（B级）：1775吨

主机种类：内燃机

总功率：440千瓦

造船地点及造船厂：江苏高淳/高淳县爱桃船舶修造厂

建成日期：2004-04-21

船舶所有人及地址：芜湖江阳船务有限公司 / 芜湖市新市口（地方海事局大楼1007室）

船舶经营人及地址：同上

（二）船舶修造相关情况

该轮龙骨安放日期：2003年12月2日，建造完工日期：2004年4月21日，建造厂为高淳县爱桃船舶修造厂。

该轮最近一次检验日期为2015年8月10日，检验机构为安徽省船舶检验局（芜湖）。

（三）船员配备情况

事发时该船在船人员信息如下：

在船人员高某名（实际船主），男，1975年2月19日出生，身份证号码：342501*****217。

在船人员黄某年，男，1965年11月26日出生，身份证号码：340521*****013。

（四）船公司概况

芜湖市江阳船务有限公司法人：赵某宏、公司注册资本600万元，公司地址：芜湖县花桥工业园九三路十八号。公司成立于2005年，主要从事长江中下游干线及支流普通货船运输，目前公司拥有委托经营船舶15艘。

“J” 轮船实际所有人高某名于 2014 年 9 月 19 日与该公司签订挂靠协议，约定：该轮经营状况与公司无关。船舶实际运营均由高某名负责。

（五）船舶检验情况

该轮船检登记号 2004K2103133，由安徽省船舶检验局（芜湖）检验发证，证书签发时间 2015 年 9 月 6 日；该轮《内河船舶适航证书》检验编号 201523107268，适航证书有效期至 2016 年 7 月 18 日，准予航行 A 级航区，做一般干货船用。

（六）船舶安全检查情况

该轮持有的《船旗国监督检查记录簿》随船沉没，查询“船舶动态系统 2.0”未查到该轮船旗国监督检查报告。

（七）船舶航次及载货情况

2016 年 3 月 26 日 2340 时许，“J” 轮开始在长江 79# 左右通航浮附近水域装砂作业，于 3 月 27 日 0230 时许，装砂作业结束，共装砂约 2000 吨，计划驶往扬中夹江。本航次装砂未办理船舶进出港签证。

该轮于 2016 年 3 月 26 日 2340 时许在长江 79# 左右通航浮上游开始由采砂船打砂方式装砂，装砂过程中采砂船帮靠其左舷，从该轮货舱前部、中部和后部均匀打砂；3 月 27 日 0230 时许，装砂作业结束，该轮原地锚泊排水、采砂船至该轮下游约 30 米处锚泊。据相关人员陈述，该轮装货结束时首尾吃水一致、甲板位于水面下约 10 厘米。

三、事故水域通航环境情况

（一）水文气象情况

泰兴 3 月 27 日天气预报：西风 3-4 级，阴转多云，能见度 2000 米以上。

摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》，2016 年 3 月 27 日江阴潮汐情况如下：

潮时	0249	0624	1508	1825
潮高（厘米）	075	298	080	279

表 1：江阴潮汐表

根据长江下游涨落潮流规律，根据经验通常情况下涨潮流潮时开始于低潮潮时后约 2 小时左右，落潮流潮时开始于高潮潮时后约 3.5 小时。事发时为落潮流。

根据采砂船和该轮在船人员陈述事发时：落潮流、无风、能见度良好。

（二）事故水域通航情况

事发水域位于长江79#左右通航浮附近水域，该水域北侧依次为上行通航分道、推荐航路和停19#、上游紧邻泰州海轮锚地。该处水域航道大致呈东南走向、航道顺直、两岸侧码头河口分布较少，通航环境简单。比对事发时泰州VTS雷达监控录像，事发水域船流较少，通航环境简单。

四、事故损失情况

1、2016年4月22日1610时许，“J”轮后半部分打捞出水，前半部分于2016年5月3日0900时许打捞出水。经现场勘查，该轮从货舱中部位置断裂成两段。经现场勘查：该轮机舱、生活舱部分设施受损、驾驶台顶棚坍塌。



图 1：“J”轮受损图片

2、死亡人员：高某名，男，身份证号码：342501****7217。

五、事故经过

2016 年 3 月 26 日 2200 时许，该轮从扬中夹江空载开出；
2330 时许，该轮到达长江 79#左右通航浮上游水域锚泊，
抛左右锚，均是锚链 70 米入水；

3 月 26 日 2340 时许采砂船（采砂船共计 6 个出砂孔）
帮靠其左舷开始从该轮货舱前部、中部和后部均匀打砂；打
砂过程中，货舱内均匀装砂，无砂堆形成；

3 月 27 日 0230 时许，装砂作业结束，采砂船至该轮下
游约 30 米处锚泊，该轮首尾吃水一致、甲板位于水线下约
10 厘米，该轮原地锚泊排水；

0345 时许，该轮甲板平水面，从船货舱中处底部突然断

裂、当即沉没，该轮在船人员两人，一人落水后被下游的锚泊采砂船救起，一人死亡。

六、事故原因分析

根据武汉理工大学出具的《“J”沉船事故鉴定报告》，认定本起事故的直接原因是：“J”船由于船体焊接质量差和船底板严重腐蚀以及骨材剖面模数不足、造成船底处局部强度低于规范要求；同时所用主甲板、舱口围板和舷侧外板等材料的力学性能达不到一般强度船体结构用钢的要求。

七、事故责任

本次事故为单方事故，“J”轮应承担本次事故的全部责任。

八、安全管理建议

060900SR2016003：芜湖江阳船务有限公司应强化公司所属船舶管理，督促船舶按照配员证书要求，配足合格船员上船任职。同时严禁公司所属船舶参与非法采砂运输，严格落实安全生产主体责任。