

常熟“5.10”“S”轮自沉事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故简况

2016年5月10日0635时许，江苏省盐城籍个体船舶“S”轮在从长江常熟港砂石临时过驳作业区装载黄沙开往常浒河口避风过程中，在常通汽渡码头前沿约200米处水域，因船舶上浪、货舱进水而沉没，“J”浮吊自备艇、“C”浮吊自备艇在救助该轮过程中，先后随“S”轮一起沉没。事故共造成5人落水，其中3人获救、2人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故调查人员通过询问当事船舶获救船员、旁证人员，勘查事故现场，调阅当事船舶证书、文书等途径，共获得：1）询问笔录8份；2）事故报告书1份；3）船舶资料1份；4）船员资料2份；5）沉船扫测报告1份；6）气象资料1份；7）现场勘查记录2份；8）电子证据1份（常熟兴华码头监控视频）。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1. S

船籍港：盐城

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：27.75m

型宽：5.70m

型深：1.85m

总吨：85

净吨：47

B 级航区参考载货量：130T

满载排水量：179.36T

空载排水量：46.66T

主机种类：内燃机

主机数目：1

主机功率：101.30KW

船舶建成日期：2004 年 2 月 13 日

船舶建造厂：安吉县远航船舶修造厂

船舶所有人/地址：藏某英/江苏省东台市廉贻镇

船舶经营人/地址：东台市东联航运有限公司/江苏省盐城市东台市金海东路

2. “J” 浮吊自备艇

该艇打捞出水后，于 2016 年 5 月 17 日在常熟电厂港池对该艇进行了勘查，经丈量获得尺度如下：船长约 9.2 米，船宽约 2.5 米。

3. “C” 浮吊自备艇

该艇打捞出水后，于 2016 年 5 月 13 日在常浒河口内对该艇进行了勘查，经丈量获得尺度如下：船长约 9 米，船宽约 2.3 米。

（二）船舶证书情况

1. “S” 轮

该轮由江苏省盐城市地方海事局登记，船舶登记号 270914000179，该局 2014 年 3 月 18 日签发了《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，有效期至 2019 年 3 月 17 日。

《内河船舶检验证书簿》（船检登记号 2004R3100235）由江苏省船舶检验局盐城检验局 2014 年 3 月 11 日签发，编号为 201421012442，其中《内河船舶适航证书》载明该轮准予航行 B 级航区，作一般干货船用，有效期至 2015 年 2 月 12 日；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》有效期至 2015 年 2 月 12 日；《内河船舶载重线证书》载明该轮 B 级航区核定干舷 456mm。

2. “J” 浮吊自备艇

该艇为浮吊自备艇，未持有船舶证书。

3. “C” 浮吊自备艇

该艇为浮吊自备艇，未持有船舶证书。

（三）船员配备情况

1. “S” 轮

经核查，该轮在船人员情况如下：

陆某宇，男，江苏省姜堰人，身份证号 321028****701X。事发时在驾驶室操纵船舶。

夏某梅，女，江苏省姜堰人，身份证号 321028****7026。事发时在船首用水桶将货舱封舱油布上的积水外排。

2. “J” 浮吊自备艇

事发时 1 人在艇，人员情况如下：

张某军，男，安徽省当涂人，身份证号 340521****6839，浮吊工人，未持有船员适任证书，驾驶该艇现场救助，事发时在该艇驾驶室外。

3. “C” 浮吊自备艇

事发时 2 人在艇，人员情况如下：

郑某生，男，江苏省东台人，身份证号 320520****3056，浮吊工人，未持有船员适任证书，驾驶该艇现场救助，事发时在该艇驾驶室内操作。

何某雪，男，安徽省南陵人，身份证号 340223****3816，浮吊合伙人之一，未持有船员适任证书，随该艇出航救助，事发时在艇艏甲板。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象情况

事发时阴天，西北风 6-7 级，能见度良好，浪高 1 米左右，浪向：西北。认定理由如下：

1. 据“S”轮在船人员陆某宇陈述，事发时为阴天，西北风 7 级，能见度良好，浪高 1 米左右，浪向西北。

2. 据“S”轮在船人员夏某梅陈述，事发时西北风 6 级，浪高 1 米左右，浪向西北。

3. 据“J”浮吊自备艇张某军陈述，“S”轮驶离浮吊下行约 400 米后，浮吊业主见该轮上浪，要求其开自备艇出航替该轮挡风浪，必要时救人。

4. 据常熟气象台滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据：2016 年 5 月 10 日 0600 时-0700 时陆上西北风 5-6 级，能见距离 15 千米以上。通常江面风力比陆上风力大 1-2 级。

（二）水文情况

落潮流。认定理由如下：

1. 据“S”轮在船人员陆某宇陈述，事发时落潮流。
2. 摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》，2016 年 5 月 10 日（农历四月初四）浒浦潮汐情况如下：

潮时	0432	1309
潮高（厘米）	440	126

（三）事故水域通航环境状况

事发水域位于苏通大桥上游常通汽渡码头前沿，该水域上游紧邻常浒河口，下邻常熟港兴华码头，北邻长江主航道，常熟港砂石临时过驳作业区位于事发水域上游西北方向约 1200 米。事发水域江面宽阔，自南通龙爪岩以下至长江#19 浮航道呈西北-东南走向，在长江#19 浮至苏桥#6 浮，航道大角度向东改向，受西北风影响，南岸易形成大浪区，对重载小型船舶的航行安全产生较大影响。事发时该段江面下行重载小型船舶较少。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故发生时间：2016 年 5 月 10 日 0635 时许。

认定理由：

1. 据“S”轮在船人员陆某宇陈述，事故发生时间是 2016 年 5 月 10 日 0630 时许。

2. 回放兴华码头监控录像显示，2016 年 5 月 10 日 0641 时许，该轮沉没。经比对，监控录像显示时间比北京时间快约 6 分钟。

综上，认定事故发生时间为 2016 年 5 月 10 日 0635 时许。

(二)事故发生地点：常通汽渡码头前沿约 200 米水域。

1. 据“S”轮在船人员陆某宇陈述，该轮在常通汽渡码头前沿 200-300 米处沉没。

2. 据江苏稳强海洋工程有限公司《扫测探摸报告》显示，沉船位置：31° 45.947' N、120° 56.197' E，经海图标绘，该坐标点位于常通汽渡码头前沿约 200 米水域。

综上，认定事故地点位于常通汽渡码头前沿约 200 米水域。

(三)载货情况

1. 据“S”轮在船人员陆某宇陈述，该轮本航次装载黄沙约 170 吨。

2. 据“S”轮在船人员夏某梅陈述，该轮本航次装载黄沙约 170 吨，黄沙总价 5800 元。

3. 据“J”浮吊业主孙某斌陈述，“S”轮本航次装载 165 吨黄沙，黄沙总价 5800 元，单价 35 元/吨。

综上，认定该轮本航次实载黄沙约 165 吨。

五、事故经过

根据当事船舶获救船员陈述及旁证调查结合相关视频监控录像等证据，认定事故经过如下：

2016年5月10日0540时许，“S”轮在长江常熟港砂石临时过驳作业区内的“J”浮吊开始装载黄沙。

0600时许，该轮完货，共装载黄沙约165吨。

0610时许，该轮用油布封舱完毕后，从浮吊离泊开航，沿航道南岸一侧下行，距岸约1000米，目的港太仓。

0615时许，该轮驶出常熟港砂石临时过驳作业区后，左舷开始上浪，继续沿南岸下行。此时，“J”浮吊发现“S”轮遭遇风浪，立即派出浮吊自备艇前往为“S”轮挡风浪，并商请绑靠在一起的“C”浮吊自备艇前往救助，但该浮吊认为江面风浪较大不能保障航行安全，拒绝出航。

0620时许，“S”轮航行至常通汽渡码头上游约650米，“J”浮吊自备艇靠上该轮船艏左舷，在上风侧为其挡风挡浪。

0624时许，“C”浮吊自备艇在“J”浮吊一再请求下，派出所属自备艇出航救助。

0630时许，“S”轮在常熟兴华码头上端对开约400米处，向右转向掉头拟进常浒河口内避风，在转向过程中右舷持续上浪，货舱封舱油布塌陷产生大量积水，一名船员用水桶排水。在掉头过程中，“J”浮吊自备艇自“S”轮左舷船艏驶离，系靠至右舷船艏为其挡风挡浪，并劝“S”轮弃船逃生。随后，“C”浮吊自备艇系靠该轮右舷船尾为其挡风挡浪。

0635时许，随着“S”轮持续上浪、货舱持续进水，该轮在常通汽渡码头前沿约200米水域沉没，“J”浮吊自备艇、“C”浮吊自备艇先后随“S”轮沉没，共5人全部落水。

六、事故损失情况

“S”轮、“J”自备艇、“C”自备艇沉没，后被打捞出水；其中，“C”自备艇2人死亡。死亡人员信息如下：

郑某生，男，江苏省东台县人，身份证号320520****3056。

何某雪，男，安徽省南陵县人，身份证号340223****3816。

七、事故原因分析

本起事故中“S”轮船员不适任、安全意识淡薄、航行过程中应急处置不当、船舶不适航，以及“J”自备艇、“C”自备艇救助措施不当、安全意识淡薄是事故发生的直接原因。

（一）“S”轮

1. 该轮船员不适任、安全意识淡薄，盲目操纵船舶冒风冒险航行。

该轮本航次实际配员2人，均未持有内河船员适任证书和船员服务簿，也无任何证据表明该轮船员具备安全操纵该轮的驾驶技能，且船员安全意识淡薄，在江面西北风6-7级的情况下未能等候并选择合适时机离泊，冒险航行，将船舶置于大风大浪的危险环境中，并引发自沉事故。

2. 航行过程中应急处置不当。

当该轮驶离长江常熟港砂石临时过驳作业区后，在船舶受风浪作用已上浪情况下，未能根据当时环境和作业区特点，尽早选择安全水域避风；且该轮航行至兴华码头上端对开约400米处盲目向右转向掉头，造成船舶受横风横浪作用持续上浪，船舶货舱封舱油布塌陷产生大量积水，导致船舶储备浮力丧失而沉没。

3. 船舶不适航。

该轮《内河船舶适航证书》载明准予航行 B 级航区，长江常熟段水域属于 A 级航区，超越船舶核定航区航行，且该轮《内河船舶适航证书》载明有效期至 2015 年 2 月 12 日，已经超过核定有效期限。

（二）“J”自备艇、“C”自备艇

救助措施不当、安全意识淡薄。在“S”轮持续上浪进水有沉没危险情况下，2 艘自备艇在救助过程中盲目带缆系靠“S”轮，导致在“S”轮沉没时未能及时驶离，最终随该轮一起沉没。同时，2 艘自备艇在船人员在大风浪天气救助他船时，在船人员未穿着救生衣，安全意识淡薄，造成人员落水溺亡。

八、责任认定

本起事故属单方责任事故。

九、安全管理建议

061000SR201605：东台市东联航运有限公司应确保所属船舶按照《船舶最低安全配员证书》要求配备合格船员，严禁船舶超核定航区航行，确保船员适任、船舶适航；加强对所属船员的安全意识教育，要求船员熟悉和掌握航经水域的气象、水文特点；加强船员应急操作技能培训，并定期组织演练。

061000SR201606：常熟港区水上装卸服务有限公司应加强砂石临时过驳作业区管理，并对浮吊从业人员开展安全意识教育及应急操作技能培训。

2016 年 11 月 9 日