

常熟“7·17”“W”轮自沉事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故简况

2015年7月17日0800时许，灵璧县第二航运公司所属“W”轮由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂开往海门途中，在常熟海轮锚地内常海锚#3浮南侧约300米水域，因船舶上浪、货舱进水，导致船舶沉没，在船2人全部落水，其中1人获救，1人失踪。构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由常熟海事局负责调查，事故发生后，常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员，调阅当事船舶证书、文书及旁证调查等途径，共获得：1）询问笔录8份；2）船舶资料1份；3）船员资料2份；4）沉船扫测报告2份；5）气象资料1份；6）水文资料1份；7）VTS录像资料1份；8）苏通大桥监控视频2份。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

船名：W

船籍港：宿州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：30.10米

型宽：5.90米

型深：2.20米

总吨：120

净吨：67

主机种类：内燃机

主机数目：1

主机功率：99.30 千瓦

A 级航区参考载货量：170 吨

船舶建成日期：2001 年 12 月 8 日

船舶建造厂：江苏江都邵伯先进造船厂

船舶所有人/船舶经营人：灵璧县第二航运公司

公司地址：灵璧县西关

（二）船舶证书情况

该轮由安徽省宿州市地方海事局登记，船舶登记号 280404001018，该局 2010 年 7 月 20 日签发《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，有效期至 2015 年 7 月 19 日。

（摘自船舶登记系统）

安徽省宿州市地方海事局提供的《内河船舶检验证书簿》显示，该轮船检登记号 2001W2301791，由安徽省淮河船舶检验局签发，其中《内河船舶适航证书》由该检验局 2011 年 5 月 16 日签发，有效期至 2012 年 5 月 29 日，准予航行 A 级航区，作一般干货船用，要求下次年度检验日期为 2012 年 5 月 30 日；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》、《内河船舶防止垃圾染证书》均由该检验局 2011 年 5 月 16 日签发，有效期至 2012 年 5 月 29 日；《内河船舶载重线证书》显示该轮 A 级航区核定干舷 460mm。

（三）船员配备情况

经核查，该轮在船人员情况如下：

驾驶员季某能，男，江苏海门人，身份证号 320625****1877。事发时在驾驶室操纵船舶。

帮工陈祖涛，男，江苏海门人，身份证号320625****2155。事发时在船首查看风浪情况。

（四）船舶载货情况

1. 据“W”轮帮工陈某涛陈述，该轮本航次装载二、三百吨黄砂，干舷四十多公分，A级航区载重线标志基本与水线齐平，没有超载，未封舱。

2. 据“常连海 86 号”浮吊发货员季某光陈述，装货完毕后，“W”轮货舱左右、前后均平衡，载重线标志基本与水线齐平，航行时未封舱。

结合该轮船舶主要数据，认定该轮本航次吃水约 1.7 米，实际干舷 460mm 左右。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象情况

多云，东南风 5-6 级，能见度良好，浪向：东南，浪高 1-1.5 米。

1. 据“W”轮帮工陈某涛陈述，事发时为多云，东南风 5-6 级，能见度良好，浪高 1-1.5 米，浪向东南。

2. 据目击者“辽油 602”轮值班水手刘某河陈述，在发现落水人员时为多云，东南风 6 级左右，能见度良好，浪高 1 米左右，浪向东南。

3. 据徐六泾水文站实测数据显示，2015 年 7 月 17 日 0700 时-0800 时东南风 5 级，能见距离 20 千米。

（二）水文情况

落潮流。

1. 据“W”轮帮工陈某涛陈述,事发时落潮流。

2. 徐六泾水文断面实测水文数据显示,2015年7月17日0500时-0900时为落潮期落急过程,水流流向在120度到130度之间,水位由4.42米落至2.69米。

(三) 事故水域通航环境状况

事发水域位于常熟海轮锚地水域,该水域江面宽阔,航道呈西北-东南走向,当东南风达5级以上时,苏通大桥桥区以下水域易形成涌浪,对小型重载船舶航行安全产生较大影响,历史上在该水域发生多起小型重载船舶自沉事故。常熟海轮锚地位于白茆沙水道,长江B#12黑浮至苏桥#2黑浮北侧,长5500米,宽700米,供海轮锚泊,事发时,“辽油602”轮在锚地下端锚泊。

四、事故基本事实分析认定

(一) 事故发生时间: 2015年7月17日0800时许。

认定理由:

1. 据“W”轮帮工陈某涛陈述,该轮于2015年7月17日0800时许沉没。

2. 据锚地锚泊的“辽油602”轮驾驶室值班水手刘某河陈述,2015年7月17日0755时许目测发现一重载小型黄砂船在常熟海轮锚地中间锚界浮上游约400米、距锚界浮横距约300米处由南向北对新江海河横越,0800时许发现江面有一落水人员及木板等漂浮物,之前发现的小型重载黄砂船已消失。

(二) 事故发生地点: 常海锚#3浮南侧约300米水域。

认定理由:

1. 据“W”轮帮工陈某涛陈述, 该轮在常熟海轮锚地中部水域沉没。

2. 据“辽油 602”轮值班水手刘某河陈述, 落水人员的位置在常熟海轮锚地常海锚#3 浮下游约 60 米、锚界浮南侧约 300 米水域。

事故发生后, 调查人员根据该轮获救船员陈某涛的陈述并在其陪同下乘海巡艇对事发当天该轮驶过苏通大桥后的航行轨迹和事故经过进行了辨识和回顾, 确认事故发生地点为常海锚#3 浮南侧约 300 米水域。

五、事故经过

根据当事船舶获救船员陈述和事发后对该轮航行轨迹和事故经过的辨识和回顾及旁证调查等, 认定事故经过如下:

2015 年 7 月 17 日 0640 时许, “W”轮由常熟港砂石临时过驳作业区满载黄砂开航, 由季某能驾驶, 目的港海门, 开航时吃水约 1.7 米, 干舷约 460mm, 未封舱。过驳浮吊在该轮开航时曾提醒“江面风浪大, 不要开航, 航行要封舱”。

0645 时许, 该轮驶出常熟港砂石临时过驳作业区后, 沿下行船舶推荐航路下行, 航速 5-6 节, 东南风 5-6 级, 浪高约 0.5 米。

0725 时许, 过苏通大桥, 继续沿下行船舶推荐航路下行, 船首开始上浪, 此时东南风 5-6 级, 浪高 0.5-1 米, 浪向东南。

0728 时许，驶过苏桥#3 红浮后向左调向，将船首对海门新江海河口方向由南向北横越，航速约 5 节。横越过程中，船舶受横浪作用，右舷上浪、货舱进水。

0740 时许，在苏桥#2 黑浮下游约 500 米，此时浪高 1-1.5 米，向右调向，沿常熟海轮锚地南边缘顶浪下行，航速约 4 节。

0759 时许，在常海锚#3 浮南侧约 400 米，向左调向驶往新江海河，在左转过程中右舷连续遭遇四个横浪，浪高 1-1.5 米，大量江水涌进货舱，船舶严重右倾。

0800 时许，该轮在常熟海轮锚地常海锚#3 浮南侧约 300 米处沉没，船上两人全部落水。

六、救助情况

2015 年 7 月 17 日 0802 时许，常熟市水上搜救中心接常熟海轮锚地锚泊船“辽油 602”轮关于“海轮锚地内其船首方向江面有一落水人员”报告后，调派海巡艇驶往现场组织救助；发布航行安全信息，协调“太海汽渡 4 号”、“常港拖 8”轮、锦通 19”轮前往现场搜救落水人员；商请南通市水上搜救中心协助搜救；协调盐城稳强、蛟龙航务工程有限公司协助扫测沉船；商请上海航道处协助扫测沉船。

0835 时许，“海巡 06161”救起一名落水人员。

后经连续搜寻和扫测探摸，落水人员和沉船始终未能寻获。

七、事故损失情况

“W”轮沉没，船、货全损；1 人失踪。

失踪人员：季某能，男，江苏省海门市海门镇人，身份证号 320625****1877。

八、事故原因分析

本起事故中，“W”轮未采取有效的防风抗浪措施；在大风浪中航行操作不当是本起事故发生的直接原因。

（一）未采取有效的防风抗浪措施。

事发时事故附近水域东南风达五级以上，苏通大桥以下水域已形成较大涌浪，开航前过驳浮吊曾提醒该轮江面风浪大、不要开航的情况下，该轮在未充分考虑大风对本船重载航行的影响，未及时选择安全水域避风，盲目冒风开航。且该轮开航时没有采取封舱措施，在风浪作用下江水不断进入货舱，导致船舶失去浮力而沉没。

（二）大风浪中航行操作不当。

该轮驶过苏桥#3 红浮后，向左调向，对海门新江海河口方向横越，致船舶受横风横浪作用，右舷上浪、货舱进水；驶过苏桥#2 黑浮后，虽然采取了顶风顶浪以减少船舶上浪进水的措施，但在常海锚#3 浮南侧约 400 米再次向新江海河口方向调向，致船舶再次遭受横风横浪作用，右舷连续上浪，大量江水从右舷涌入货舱，最终导致船舶储备浮力丧失而沉没。

九、责任认定

本起事故属单方责任事故，“W”轮负事故全部责任。

十、安全管理建议

061000SR201503: 灵璧县第二航运公司应加强对所属船员的安全意识教育, 要求船员熟悉和掌握航经水域的气象、水文特点, 对驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》及相关配套规定的学习、培训, 严禁船舶在桥区水域横越; 加强船员应急操作技能培训, 并定期组织演练。

2015 年 9 月 23 日