

MAIR060300201712

南通“8·13”“S”轮人员落水事故调查报告

南通海事局

2017年11月3日

简介

2017年8月13日1825时许，“H”轮船员宣某在南通京华船舶有限公司码头协助并靠的“S”轮封舱过程中，不慎落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由南通海事局负责调查，于2017年8月14日立案，并于2017年8月17日成立了事故调查组（详见附件1）。事故调查人员通过询问当事船舶船员、南通京华船舶有限公司码头人员，现场勘查，调阅南通VTS中心录音、录像以及查看船舶AIS轨迹，调阅事故船舶、船员相关证书（件）资料等途径，共获得：1）询问笔录9份；2）船舶资料2套；3）船员资料5份；4）现场勘查记录1份；5）水上交通事故报告书2份；6）南通VTS中心雷达录像2份。

本起事故中，“H”轮船员宣某在协助“S”轮封舱过程中安全戒备不足，失足落水是该事故发生的可能原因。不排除其他造成宣某落水死亡的可能性。

目 录

一、事故概况	4
二、专业术语和标准用语标示	4
三、事故调查取证情况	4
(一) “S” 轮船概况	4
(二) 船舶状况	6
(三) 船舶登记和检验情况	6
(四) 在船人员情况	6
(五) “H” 轮相关情况	7
(六) 环境因素调查	10
(七) 公司概况	12
四、重要事故要素认定	12
(一) 事故时间	12
(二) 事故地点	13
五、事故经过	13
六、救助情况	15
七、现场勘查及事故损失情况	16
(一) 现场勘查情况	16
(二) 事故损失情况	16
八、事故原因分析	17
九、安全管理建议	17
(一) 对 “S” 轮安全管理建议	17
(二) 对 “H” 轮安全管理建议	17

一、事故概况

2017年8月13日1825时许，“H”轮船员宣某在南通京华船舶有限公司码头协助并靠的“S”轮封舱过程中，不慎落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: 船舶交通服务系统 (Vessel Traffic Services)

VHF: 甚高频 (Very High Frequency)

AIS: 船舶自动识别系统 (Automatic Identification System)

三、事故调查取证情况

本起事故由南通海事局负责调查，于2017年8月14日立案，并于2017年8月17日成立了事故调查组（详见附件1）。

事故调查人员通过询问当事船舶船员、南通京华船舶有限公司码头人员，现场勘查，调阅南通VTS中心录音、录像以及查看船舶AIS轨迹，调阅事故船舶、船员相关证书（件）资料等途径，共获得：1）询问笔录9份；2）船舶资料2套；3）船员资料5份；4）现场勘查记录1份；5）水上交通事故报告书2份；6）南通VTS中心雷达录像2份。

（一）“S”轮船舶概况

船名：S 船籍港：淮安

船舶种类：干货船 船体材料：钢质

建成日期：2014.1.22 造船地点：江苏省淮安市

造船厂：洪泽县高良涧洪泽湖船舶修造厂

船长：56.00米

型宽：10.80米

型深：3.95米

总吨：744

净吨：416

空载吃水：0.68米

满载吃水：3.35米

主机类型及功率：内燃机/202KW×2台

船舶所有人及其地址：盱眙县淮河运输公司/淮安市盱眙县淮河大桥西侧

船舶经营人及其地址：同上



图1 “S” 轮概貌

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

“S”轮本航次是刘某兵购买该船后的第二个航次，未办理《船旗国监督检查记录簿》，尚未进行过船舶安全检查。

2. 设备工作状况

“S”轮驾驶室配备有2台VHF、1台AIS、1台卫星海图仪（GPS）。事发前，该轮未开启AIS，2台VHF设置在06频道，正常开启。

（三）船舶登记和检验情况

“S”轮于2017年6月1日在江苏省淮安市地方海事局登记，登记号码：270817000744。

“S”轮于2014年6月3日在江苏省船舶检验局淮安检验局取得《内河船舶检验证书簿》，编号：201421027211，船检登记号：2014W2100727。其中《内河船舶适航证书》签发日期：2017年2月6日，有效期至2018年1月21日，准予航行内河A级航区（航线），作一般干货船用。

（四）在船人员情况

根据“S”轮《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）的核定要求，应配备二类船长、二类轮机员、普通船员各1名。经核查，事发时该船1名二类船长、1名二类轮机员和1名儿童在船。具体情况如下：

刘某兵，男，1966年6月3日出生，持有内河船舶二类船长适任

证书，适用航线：长江干线武汉—上海，签发日期：2016年2月2日，截止日期：2021年2月2日，签发机关：连云港市地方海事局。事发时在船舶货舱左舷侧拉绷带封舱。

丁某巧，女，1967年11月4日出生，刘某兵之妻，持有内河船舶二类轮机长适任证书，签发日期：2016年2月2日，截止日期：2021年2月2日，签发机关：连云港市地方海事局。事发时在船舶货舱右舷侧拉油布封舱。

刘某瑞，男，2011年1月8日出生，刘某兵之孙，出生地江苏省灌南县，身份证号：320724*****156，事发时在船舶货舱右舷侧玩耍。

（五）“H”轮相关情况

1. “H”轮船舶基础数据

船名：H	船籍港：铜陵
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
建成日期：2010.4.28	造船地点：安徽省凤台县
造船厂：凤台县河西船厂	船舶总长：49.80米
型宽：9.80米	型深：3.60米
总吨：538	净吨：301
空载吃水：0.82米	满载吃水：3.02米
主机类型及功率：内燃机/353KW×1台	
船舶所有人及其地址：宣某/安徽省安庆市枞阳铁铜乡江头村	

新洲组34号

船舶经营人及其地址：铜陵市华航船务有限公司/安徽省铜陵市铜官区金山广场宝山路68-421室



图2 “H” 轮概貌

2. 船舶登记和检验情况

“H” 轮于2016年11月17日由安徽省铜陵市地方海事局登记，登记号码：281716000042。

该轮于2016年11月16日在安徽省船舶检验局（铜陵）取得《内河船舶检验证书簿》，编号：201623111679，船检登记号：2010F2300569。其中《内河船舶适航证书》签发日期：2017年4月6

日，有效期至2018年4月27日，准予航行A级航区（航线），作一般干货船用。

3. 人员情况调查

根据“H”轮《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）的核定要求，应配备二类驾驶员、二类轮机员、普通船员各1名。经核查，事发前该轮共4人在船，其中，事发时宣某正、宣某2人在“S”轮上协助封舱。具体人员情况如下：

宣某正，男，1994年5月30日出生，持有内河一类二副适任证书，适用航线：长江干线武汉—上海，签发日期：2016年2月22日，截止日期：2021年2月22日，签发机关：中华人民共和国安庆海事局。

宣某，男，1968年12月21日出生，宣某正父亲，持有内河三类船长适任证书，适用航线：长江干线武汉—上海，签发日期：2016年1月14日，截止日期：2021年1月14日，签发机关：安徽省安庆市地方海事局。

任某梅，女，1973年6月14日出生，宣某正母亲，持有内河三类轮机长适任证书，签发日期：2016年1月14日，截止日期：2021年1月14日，签发机关：安徽省安庆市地方海事局。事发时做好饭走到船舶右舷准备喊宣某和宣某正吃饭。

方某兰，女，1944年7月14日出生，宣某正奶奶，未持有任何船员适任证书/件。事发时在起居室门边纳凉。

（六）环境因素调查

1. 气象情况

据南通市气象台气象证明并结合当事船员陈述：事发时小雨，西南风4-5级，能见度良好。

2. 水文情况

2017年8月13日（农历七月二十二），据事故船舶船员陈述，事发时为涨潮流。

根据《2017年上海港、杭州湾潮汐表》显示，2017年8月13日潮汐情况如下：

日 期	高潮 潮时	潮高 cm	低潮 潮时	潮高 cm	高潮 潮时	潮高 cm	低潮 潮时	潮高 cm
8月13日 (天生港)	0600	458	1518	208	1831	428	0258	211
8月13日 (浒浦)	0528	441	1405	176	1802	414	0138	182

综上，事发时为涨潮流。

3. 事发水域通航环境情况

事发水域位于营船港专用航道内南通京华船舶有限公司码头前沿水域。营船港专用航道向上延伸至Y#12红浮，全长17.5公里。维护尺度分别为：（1）苏通大桥上2公里至南农闸维护水深，理论最低潮面下10.5米，航宽260米。（2）南农闸至新开闸维护水深，

理论最低潮面下8.0米，航宽260米。（3）新开闸至通钢5号维护水深，理论最低潮面下5.0米，航宽150米。（4）通钢5号至Y#12红浮维护自然水深。维护水深均为理论最低潮面下起算。事发时“苏H”轮与“S”轮并靠码头起重船“江发1”轮外侧。



图3 事发水域附近



图4 事发时南通京华船舶有限公司码头船舶靠泊情况

（七）公司概况

“S”轮的船舶所有人/经营人为盱眙县淮河运输公司，公司地址：淮安市盱眙县淮河大桥西侧，法人代表：王险峰，注册资金：30.5 万元人民币。主要从事长江下游及支流、淮河水系、沪、浙、鲁省际普通货物运输，目前公司管理挂靠船舶 19 艘，无自有船舶。

四、重要事故要素认定

（一）事故时间：2017年8月13日1825时许。

认定理由：根据“S”轮丁某巧陈述，人员落水后大约5分钟她拨打货主电话，通话时间为1830时许。经比对其手机时间与北京时

间一致。因此，认定事故发生时间为2017年8月13日1825时许。

（二）事故地点：南通京华船舶有限公司码头前沿水域。

认定理由：事故发生时“S”轮、“H”轮两船已调档完毕绑靠在南通京华船舶有限公司码头前沿“江发1”起重船的外侧。

因此，认定事故发生的地点位于南通京华船舶有限公司码头前沿水域。

五、事故经过

根据“S”轮、“H”轮船员陈述，结合南通 VTS 中心雷达录像、船舶 AIS 轨迹，以及南通京华船舶有限公司码头人员陈述和嘉吉粮油（南通）有限公司地磅计量单等资料，认定事故经过如下：

2017 年 8 月 8 日 1719 时许，“S”轮从上海黄浦江空载开往南通，计划在南通京华船舶有限公司码头装豆粕，艏艙吃水 0.8 米/1.5 米。

2120 时许，在吴淞口抛锚宿夜。

9 日 0732 时许，起锚续航。

1140 时许，左平长江#1 黑浮，沿上行船舶推荐航路上驶。

1620 时许，从苏桥#5 左右通航浮下游附近水域向右转向驶入营船港专用航道。

1630 时许，右舷并靠在南通京华船舶有限公司码头其他靠泊船外侧，等待装货作业。

12 日 0510 时许，右舷靠妥南通京华船舶有限公司码头的“江

发 1” 起重船，随后通过 “江发 1” 从码头上吊装袋装豆粕。

0630 时许，因雨暂停作业，此时装载豆粕约 200 吨。

1600 时许，“H” 轮左舷系靠 “S” 轮左舷侧。

13 日 0900 时许，继续装货。

1300 时许，因雨暂停作业。

1500 时许，雨停，继续装货。

1640 时许，装货结束，共装载豆粕约 1000 吨。装货结束后，码头调度通知 “S” 轮离泊抛锚。“S” 轮未选择抛锚，准备与外侧 “H” 轮调档，以便封舱。

1650 时许，“S” 轮解缆，开始与外侧的 “H” 轮调档。

1720 时许，调档结束。“S” 轮右舷并靠 “H” 轮右舷侧，向 “H” 轮系带艏缆、艉缆各 1 根。随后，“H” 轮开始装货。“S” 轮进行封舱，先在货物上盖一层石棉（共三块），接着从前向后盖塑料布，然后在塑料布上方盖油布，油布共 2 块。

1740 时许，因天将要下雨，“H” 轮暂停装货，共装载豆粕约 33 吨，宣某与宣某正进行封舱。

1750 时许，“H” 轮封舱结束。

1800 时许，“S” 轮在货舱后部的油布上扎妥 4 根绷带。此时开始下雨，开始绑扎货舱前部的油布，在油布的前后两端各绑扎 1 根绷带。因风力较大，油布不断被风吹起，宣某从 “H” 轮跳至 “S” 轮右舷甲板，帮忙拉着油布，脚穿拖鞋，未穿救生衣。随后，宣某

让丁某巧到货舱顶部拉绷带，丁某巧称自己上不去，宣某对丁某巧讲：“你拉着，我上去拉绷带”。

1820 时许，宣某从货舱前舱壁后方约 4 米的位置爬到货舱顶部。“S”轮刘某兵从左舷侧跑至驾驶室右侧拿绷带，看到宣某位于货舱顶部，并朝自己喊：把绷带从左舷扔过来。随后，刘某兵拿着绷带到左舷侧，开始把绷带的一端系在舱口围板上封舱的钩子上。宣某正也跳至“S”轮右舷甲板，拉着油布协助封舱。

1825 时许，宣某从货舱顶部下来，面朝货舱，脚踩到舱口围顶部时突然身体向后仰，头朝下跌入两船之间空档中，落水失踪。

六、救助情况

2017年8月13日1828时许，南通市水上搜救中心接到110转警南通京华船舶有限公司码头靠泊船1名船员落水后，立即启动南通市水上搜救应急预案，通知通州海事处人员协调码头人员搜寻江面，调派“海巡06908”、“海巡06902”等海巡艇赶往事故现场展开搜寻。

14日1705时许，搜寻到宣某遗体。

七、现场勘查及事故损失情况

（一）现场勘查情况

2017年8月14日现场勘查“S”轮，人员落水位置距货舱前舱壁约4.60m，位置如下图所示：



图 5 宣某落水位置

（二）事故损失情况

事故造成“H”轮船员宣某落水死亡。死亡人员情况如下：

宣某，男，身份证号：342823*****376，安徽安庆人。

八、事故原因分析

（一）本起事故中，“H”轮船员宣某在协助“S”轮封舱过程中安全戒备不足，失足落水是该事故发生的可能原因。

宣某在雨天湿滑情况下，穿着拖鞋协助“S”轮封舱作业，未穿着救生衣，未做好个人安全防护措施，未尽应有谨慎。

宣某作业时未穿着救生衣，致使其落水后失踪，降低了成功获救的可能性。

“S”轮在进行封舱作业时，未根据当时雨天湿滑的情况做好安全防护措施，未督促作业人员保持应有谨慎。

（二）不排除其他造成宣某落水死亡的可能性。

九、安全管理建议

（一）对“S”轮安全管理建议（（通海事）建议字[2017]009-1号）：

船舶所有人、经营人应根据《船舶最低安全配员证书》的要求为船舶配备足额、适任的船员。

船舶所有人、经营人应加强对在船人员基本安全教育，督促在船人员做好相应安全防范措施。

（二）对“H”轮安全管理建议（（通海事）建议字[2017]009-2号）：

船舶所有人、经营人应根据《船舶最低安全配员证书》的要求为船舶配备足额、适任的船员。

船舶所有人、经营人应加强对在船人员基本安全教育，督促在船人员做好相应安全防范措施。