

常州“8.8”“B”轮自沉事故调查报告

一、事故简况

2015年8月8日1721时许，射阳县某公司所属的“B”轮自常州孢子洲水上过驳区装载黄砂开往靖江，在由南向北横越航道的过程中，在#74黑浮上游100米的上行推荐航路中翻沉，在船2人全部落水失踪，构成一般等级水上交通事故。

二、气象水文和通航环境情况

（一）气象水文

1. 气象情况

事发当日：雷阵雨，东南风6-7级。认定理由如下：

（1）据常州市气象局简报（重要天气报告第19期）和常州气象服务中心报告：2015年8月8日受13号台风“苏迪罗”外围影响，8日起风力逐渐增大至陆上6-7级、江湖水面8-9级。

（2）常州市气象局当日天气预报：有雷阵雨，东风4-5级。

（3）据“C”轮船长陈述，事发当日事发水域偏东风5级左右。

2. 潮汐情况

摘录《2014年上海港杭州湾潮汐表》江阴潮汐(31° 57' N/120° 18' 18" E, 位于事发地点下游约33公里)情况如下：

8月8日江阴潮汐情况如下：

潮时	0622（低）	1001（高）	1827（低）	2248（高）
潮高（cm）	238	346	225	364

据“C”轮船长陈述，事故发生时为落潮流。

综上，事故发生时事发水域处于落潮流阶段。

（二）通航环境情况

事故地点位于 74 号黑浮上游约 100 米处的上行推荐航路内。事故水域航道呈东南、西北走向，南岸为孢子洲黄砂过驳作业区，北岸为常州港海轮锚地、危险品锚地、小型船舶习惯停泊区和 9 号水上服务区，主航道内上下行船流量较大，进出黄砂过驳作业区的船舶频繁横越航道，同时根据孢子洲过驳区小型黄砂船的航行习惯，一般选择从过驳区内驶出后就准备划江到江北。事故水域通航环境较为复杂。

三、基本事实认定

（一）沉没时间：2015 年 8 月 8 日 1721 时许。认定理由如下：

1. 最先发现事故船舶的过路船舶“C”轮船员陈述沉没时间大约为 8 月 8 日 1721 时左右。

（二）沉没地点：长江 74 号黑浮上游 100 米左右，距黑浮 30 米左右的推荐航路内翻沉。认定理由如下：

1. 2015 年 8 月 8 日 1643 时许，船舶“C”轮上水至 71 号黑浮时向泰州交管报告动态。

1720 时许，“C”轮上水至 74 号黑浮下游约 0.5 海里位置时，发现一艘重载黄砂船（后经确认为“B”轮）在 74 号黑浮上游约 100 米，横向距离 30 米左右的上行推荐航道中

间由南向北划江。

1721 时许，“C”轮船长发现该重载黄砂船不见了，仔细寻找后发现一船翻扣在水面上。此时翻扣的该船在 74 号黑浮上游约 100 米，横向距离 30 米左右的上行推荐航路内。

2. 接警后最先到达事故现场的海巡艇发现事故船舶翻沉后，船底向上漂浮在 74 号黑浮下游，向下游漂移，根据报警时间推算出事故船舶翻沉地点大概在长江 74 号黑浮上游 100 米左右，距黑浮 30 米左右推荐航路内。

（三）现场勘验情况：排除与他船碰撞和浪损导致翻沉的可能

认定理由如下：

1. 根据过路船“C”轮船员的描述，当时发现“B”轮沉没时周围并无其他船舶经过；

2. 同时根据 VTS 雷达录像显示当时“B”轮周围除了“C”轮之外并无其他船舶经过；且“C”轮是在“B”轮下游位置上水，不会对“B”轮产生浪损影响。

3. 根据 8 月 11 日“B”轮打捞出水后的现场勘验发现，该船并无明显碰撞痕迹。

综上，“B”轮沉没排除与他船碰撞的可能

（四）沉没可能原因分析

事发当时是洪水期落潮流，以及受 13 号台风“苏迪罗”外围东风影响，江面风浪较大，小型重载船舶受横风、横浪的影响，甲板上浪，货舱进水，是导致船舶沉没的可能原因。

四、事故经过

由于事故船舶“B”轮的2名当事人均失踪，本事故经过是根据过路船“C”轮船员的询问笔录、VTS雷达录像，结合事故现场的勘察情况，经分析得出的可能事故经过：

该轮长期从孢子洲黄砂过驳区为靖江某厂运输黄砂。2015年8月8日，“B”轮靠泊在孢子洲黄砂过驳区内“D”浮吊，准备买黄砂。该船船主蔡某勤发现浮吊提供的黄砂质量不好，就离开“D”而去别的浮吊去买黄砂了。

1645时许，“B”轮装载完毕后，未对船舶货物进行封舱，同时也未办理船舶出港签证手续。

1655时许，“B”轮从孢子洲黄砂过驳作业区重载黄砂驶出，从#75红浮下游开始划江，拟开往靖江某厂。

1720时许，“B”轮在74号黑浮上游约100米，横向距离20米左右的航道中由南向北划江，此时江面上风浪逐渐增强。

1721时许，“B”轮在划江的过程中，受风浪的影响，有浪由右舷打入货舱，导致该轮突然翻沉在74号黑浮上游约100米，横向距离30米左右的上水推荐航路中。

五、事故损失情况

1. “B”轮船舶沉没，货物全损
2. 船上两人失踪。

六、事故原因分析

因当事船上人员全部失踪，装货地点、装货量、航次情况等相关情况难以确认，通过走访孢子洲过驳区的浮吊业主得知本航次“B”轮是在孢子洲黄砂过驳区装货的，同时从

事故失踪人员的家属得知，“B”轮最近半年都是从孢子洲黄砂过驳区为靖江某厂运输黄砂，结合以上信息，对事故的可能原因分析如下：

（一）“B”轮在受强 13 号台风（苏迪罗）外围影响的恶劣天气下航行是造成本起船舶沉没事故的直接原因。

1. 8 月 8 日当天下午，江面上受 13 号台风（苏迪罗）的外围影响，风力达到 6 至 7 级。由于当时处于东南风向，正值落潮，风浪较大，该轮未引起重视，仍选择继续航行，导致横越航道过程中受横浪影响，甲板上浪，货舱进水，造成船舶翻沉。

（二）船员不适任是导致事故的间接原因

据调查，该船在船人员蔡兆勤、汪某兰均未持有船员适任证书，无证据表明该轮驾驶人员具备应有的船舶驾驶及应急处置技能。

七、事故责任判定

本起事故为单方责任事故，“B”轮承担全部责任。

八、安全管理建议

060600SR201506：B 轮船公司应认真履行公司对船舶的管理职责，切实加强船舶有效管理；加强对驾驶人员的安全教育和驾驶技能培训，不断提高船员安全意识和驾驶技能；督促所属船舶遭遇大风天气时，及早选择安全水域避风。

060600SR201507：船舶应按要求配备适任船员，严禁船舶上船员无证驾驶及未按规定配员航行。