

舟山“12·4”“荣昌 98”轮触礁事故调查报告

1. 事故概况和调查简况

1.1 事故概况

2016 年 12 月 4 日 0558 时左右,温岭市滨海镇居民徐正华所有的“荣昌 98”轮装载黄沙约 1755 吨由定海豪舟码头驶往宁波途中,航经舟山册子水道时触碰百亩暗礁(概位 $30^{\circ} 01' .98\text{N}/121^{\circ} 58' .03\text{E}$),后断裂沉没,船上 7 人,6 人获救,1 人失踪,直接经济损失约人民币 300 万元,构成一般等级水上交通事故。

1.2 调查简况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查。调查组围绕船舶情况、船员配备、货物装载、航次计划、事发水域通航环境、航行值班和事故经过等方面,对“荣昌 98”轮相关船员、船东及航次载货点的相关负责人进行了全面调查询问和取证,调取了事发水域事发时段 VTS 记录,并对沉船现场进行了勘验。

通过调查取证和综合分析,基本查清了船舶情况、货物装载情况、船员配备、航次计划、船舶建造等情况,查明了本起事故发生的经过及原因。

2. 船舶概况

“荣昌 98”轮触礁事故发生后,经调查核实,该轮只在芜湖海事局办理过临时国籍证书,有效期从 2010 年 11 月 17 日至 2012 年 12 月 17 日止,未办理正式的船舶所有权和国籍登记。

2.1 船舶技术概况

“荣昌 98”轮建造船厂系安徽昌汇运贸有限公司，2010 年 4 月 8 日安放龙骨，并于同年 11 月 22 日建成，船舶尺度为总长 68.00 米、型宽 13.80 米、型深 4.2 米。

2.2 船舶所有人

触礁事故发生后，该船舶租赁人王学明在事故中失踪，另一租赁人徐明江和实际所有人徐正华一直拒绝接受事故调查，根据徐正华所提供的有关资料，该船情况如下：

2010 年 4 月 8 日，徐正华与安徽昌汇运贸有限公司签订了造船合同，并于同年 10 月 30 日下水，11 月 22 完成交接。

2012 年 10 月 1 日，徐正华与台州市鼎盛船务工程有限公司签订了《船舶租赁合同》，将船舶租赁给台州市鼎盛船务工程有限公司使用，租期 10 年，有效期至 2022 年 10 月 1 日。

2015 年 3 月 1 日，台州市鼎盛船务工程有限公司与王学明、徐明江二人签订《船舶租赁合同》，将“荣昌 98”轮租给此二人，租期 1 年；2016 年 3 月 13 日，双方又签订补充合同，续租 1 年。经调查，租赁该船舶后，船舶的日常营运管理由王学明负责。

3. 船员及值班概况

本航次该轮在船人员 7 名（附件 1），均未持有有效船员职务证书。

2016 年 12 月 4 日 0540 时左右，“荣昌 98”轮从豪舟码头离泊开航时，驾驶台由船长王学明负责船舶操纵，大副王志才负责操舵，机舱无人值班（该轮为驾机合一船舶）。离泊后 0543 时左右。大副王志才将操舵工作交给船长（后在驾驶台吸烟，准备回房间休息）。

事发时段，船长王学明一人负责船舶指挥操纵。

触礁发生后，7人跳入海中逃生，后6人被救起，船长王学明失踪。

4. 航次计划及货物装载概况

2016年12月4日0240时左右，“荣昌98”轮靠妥“豪舟海工1”开始装载黄沙，0530时左右装载完毕，0540时左右开航，计划穿越册子水道驶入金塘水道，再沿金塘水道驶往宁波。开航前未制订计划航线，值班驾驶员按原习惯航迹线航行。

根据舟山豪舟物资仓储有限公司提供的船舶装运交接单据（附件2）及“荣昌98”轮大副陈述，本航次共装载黄沙约1755吨。

5. 天气海况

根据气象记录及当事人陈述，事发时事发水域西北到北风5-6级；落潮流，流向东南，流速约2节；海面能见度良好。

6. 事故经过

事故经过根据VTS记录，当事大副，码头负责人及有关当事人的询问笔录整理。

2016年12月4日0240时左右，“荣昌98”轮靠妥“豪舟海工1”开始装载黄沙，并于0530时左右装载完毕。

0540时左右，船舶离开浮吊船“豪舟海工1”开航，开航时未进行货物平舱及封舱。驾驶台由大副王才志负责操舵，船长王学明负责指挥；

0543时左右，船舶航行至老塘山红灯浮附近水域，大副将操舵工作交给船长，在驾驶台吸烟并准备回房间休息。

0545 时左右, 船位: $30^{\circ} 03' .32\text{N}/121^{\circ} 58' .42\text{E}$, 航向 172 度, 航速 5.6 节。

0552 时左右, 船位: $30^{\circ} 02' .56\text{N}/121^{\circ} 58' .42\text{E}$, 航向 208 度, 航速 6.6 节。

0554 时左右, 船位: $30^{\circ} 02' .37\text{N}/121^{\circ} 58' .30\text{E}$, 航向 207 度, 航速 6.6 节。

0556 时左右, 船位: $30^{\circ} 02' .17\text{N}/121^{\circ} 58' .19\text{E}$, 航向 207 度, 航速 6.6 节。

0557 时左右, 船位: $30^{\circ} 02' .08\text{N}/121^{\circ} 58' .12\text{E}$, 航向 212 度, 航速 6.7 节。

0558 时左右, 船舶触碰百亩暗礁, 后断裂沉没。

据获救人员陈述, 触礁发生时, 大副在驾驶吸烟完毕后正准备下驾驶台回房间休息, 即听到船体发出“轰”的巨大响声。船长立即下令船员前往甲板卸沙, 并下驾驶台跑到中舱附近, 大副跑到船尾左舷附近, 其他 5 名船员也相继从房间跑到左舷甲板准备卸沙。但此时右舷主甲板已经浸水, 船舶持续向右倾斜, 人已无法站稳, 大副最先跳入海中, 其他船员也相继跳入海中逃生。

7. 应急处置情况

0634 时左右, 舟山市海上搜救中心接到“荣昌 98”轮沉没遇险报告后, 立即启动应急预案, 组织协调力量开展遇险人员搜救工作, 指令“海巡 07346”、“海巡 0731”、“海巡 07339”第一时间赶赴事发现场; 协调“东海救 201”、“浙港航巡 1102”及附近船舶“浙椒机 386”参与搜救; 同时发布航行警告, 提醒过往船舶注意搜寻落

水人员，并注意避让沉船。

经全力搜救，至当日 0743 时，“海巡 07346”和“浙椒机 386”轮先后从海面救起 6 名遇险落水人员。后经连续多日搜救，船长王学明仍下落不明。

8. 事故损失

本起事故造成“荣昌 98”轮断裂沉没，随船货物全部灭失；1 名船员失踪。直接经济损失约人民币 300 万元。

9. 事故原因分析与结论

9.1 事故原因分析

9.1.1 船长无证驾驶，缺乏航海技能，开航前未制定计划航线，盲目按原习惯航线航行是发生本起事故的直接原因。

经调查发现，该船长为无证驾驶人员，船舶在开航前未制定计划航线，船舶航经册子水道时，未充分考虑到落潮流对本船的影响，受横流影响后未配置合理的流压角，仍盲目按原航迹向航行，最终导致船舶触礁并沉没。

9.1.2 临近航行危险物时未保持足够的安全距离，安全意识差，缺乏应有的戒备。

按照海员的通常做法，船舶临近航行危险物时，应保持足够的安全距离，以防止事故的发生。但该船船长当时航经该暗礁时只与暗礁上设置的灯塔保持约 10 米的距离，最终导致船舶触礁并沉没。

9.2 违法行为分析

9.2.1. “荣昌 98”轮未持有船舶检验部门签发的有效技术证书，违反了《海上交通安全法》第四条的规定。

9.2.2. “荣昌 98”轮未持有船舶国籍证书，违反了《海上交通安全法》第五条的规定。

9.2.3. “荣昌 98”轮在船人员均未持有合格的职务证书，违反了《海上交通安全法》第六条、第七条的规定。

9.3 事故结论

综上所述，本起事故是由于“荣昌 98”轮船长无证驾驶，缺乏航海技能，开航前未制定计划航线，盲目按原习惯航线航行；临近航行危险物时未保持足够的安全距离，安全意识差而发生的触礁沉船事故。“荣昌 98”轮船长王学明应对本起事故负全部责任。

10. 安全管理建议

070301SR2016003：鉴于舟山豪舟物资仓储有限公司违规向无证船“荣昌 98”轮装载黄沙，根据《违法、违规船舶装卸作业企业(点)及涉水工程项目处理指导意见》和《舟山市 2017 年度深入开展水路货运船舶安全专项整治工作方案》，责令对本起事故装卸单位舟山豪舟物资仓储有限公司停业整顿。