

肇庆“2·19”“番运机 1040”船沉没 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 2 月 19 日 0245 时许，广州番禺港澳运输有限公司、刘某所属“番运机 1040”船在西江悦城海全码头对开 300 米水域受载河沙过程中翻沉，造成 1 人死亡，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，肇庆海事局于 2 月 19 日成立事故调查组对事故进行调查。

事故调查组通过对肇事船舶的人员、船舶所有人、船舶管理人员、及有关人员进行调查，通过勘查事故现场和事故船舶等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 15 份；2) 内河交通事故现场勘查记录 1 份；3) 船舶证书、文书资料 1 份，船上人员资料 6 份等。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “番运机 1040”船



（“番运机 1040”船正面照）

船名	番运机 1040
船籍港	广州
船舶种类	自卸砂船（散货船）
船体材料	钢质
总吨	1033
净吨	578
船长（米）	57.20
型宽（米）	12.30
型深（米）	4.18
空载吃水（米）	1.544
满载吃水（米）	23.500
参考载货量（吨）	A: 1270; B: 1338
航区	内河 A 级
进水角位置	货舱围板顶缘
主机功率	217.0*2
船检登记号	2001K5100213

船舶制造厂	广州番禺兴华船厂
船舶改建厂	广州市南沙区南沙祥龙船舶修造厂
安放龙骨日期	2001 年 01 月 06 日
建造完工日期	2001 年 04 月 26 日
改建日期	2008 年 06 月 25 日
船舶所有人	广州番禺港澳运输有限公司、刘某

（二）船舶配员情况

1. “番运机 1040” 船

本次船员情况如下：

冯某，男，当班驾驶员（履行船长职责），1968 年 09 月 18 日出生，持有肇庆海事局 2011 年 05 月 09 日签发的一类内河船长适任证书，证书编号为：S442829*****。

蒙某，男，水手，1970 年 08 月 26 日出生，持有贵港海事局签发的船员服务簿，服务簿号码：452524*****。

黄某，男，水手，1996 年 02 月 27 日出生，持有梧州海事局签发的船员服务簿，服务簿号码：450821*****。

陈某，男，1970 年 10 月 18 日出生，身份证号为：442829*****，未持有船员证书。

刘某，男，1980 年 02 月 29 日出生，身份证号为：441226*****，未持有船员证书。

谢某，男，1986 年 05 月 04 日出生，身份证号为：445322*****，未持有船员证书。

经核实，该船船员配备情况不满足该船《船舶最低安全配员证书》的要求。

（三）船舶公司情况

广州番禺港澳运输有限公司，2000 年 12 月 06 日注册成立，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：梁惠棠，注册地址：广州市番禺区市桥街长堤东路 103 号，经营范围：水上运输业（经营广东省内河普通货船运输）。持有《水路运输许可证》，有效期至 2016 年 06 月 30 日。“番运机 1040”船是以广州番禺港澳运输有限公司、刘某为船舶所有人登记，广州番禺港澳运输有限公司占 51%，刘某占 49%，委托广州番禺港澳运输有限公司管理。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气、水文情况

2 月 19 日，天气阴，微风，轻雾，水流平缓

（二）事故水域通航环境

事发水域概位在西江悦城海全码头对开 300 米水域，事发水域河面较为宽阔，作业时两船处于船舶下行航路附近。根据当事船舶船员陈述，事发后有 1 艘下行重载船舶经过。根据当事船舶船员笔录陈述和现场勘察记录综合分析，上述船舶对本次事故未造成影响。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2016 年 02 月 19 日约 0245 时。

认定理由：

1. 据“番运机 1040”船船员冯某 02 月 23 日笔录陈述：“估计事发时间是凌晨 2 点 45 分左右”。

2. 根据“海全码头”5号摄像头记录，凌晨2点46分事故水域有大量灯光闪烁，凌晨3点02分有小艇灯光在事发水域下游搜寻。

3. 据在打捞出水的沉船中发现船舱中的时钟显示时间为0250时

（二）事故地点：西江悦城海全码头对开300米水域。

认定理由：

1 根据“番运机1040”船3名船员对事发水域的陈述。

2 事发后对沉船位置现场勘查笔录和打捞沉船出水时的照片得出上述结论。

五、事故损害情况

事故造成“番运机1040”船1人死亡，直接经济损失为98.2元，构成水上交通一般等级事故。其中：

（一）“粤清远货6229”船

1. 船舶打捞费为35万元。

2. 船舶维修费：63.2万元。

（二）死亡人员情况

谢某，男，云浮市郁南人，1986年05月04日出生，身份证号为：445322*****。

六、事故经过

经对番运机1040船舶船上人员及有关人员的调查和事故现场勘查综合分析，得出事故可能经过如下：

02月18日约2000时，“番运机1040”船由肇庆包公庙河段

开往事发水域准备装沙。

约 2300 时，“番运机 1040”船在禄步上游河段接蒙某上船。

02 月 19 日凌晨约 0130 时，“番运机 1040”船从西江 61 号灯标附近水域驶向事发水域装砂。

凌晨约 0200 时，“番运机 1040”船同向以右舷靠泊在采砂工程船（船名不详，蓝色舾装，下简称采砂船）左舷受载河砂，“番运机 1040”船通过车、舵和缆绳收放的方式前后移动船舶完成受载作业。

过砂过程中，两船均未开启照明灯具。“番运机 1040”船船长冯某在驾驶台操舵，刘某也在驾驶台，谢某在船上通过手电筒示意方式指挥装砂，陈某负责系、解尾缆，蒙某和黄某负责系、解首缆。

据“番运机 1040”船人员陈述：首先由货舱中部开始装，先装中间第一堆，再装尾舱第二堆，接着在两堆的空位中间继续装第三堆，继续在船舱头装第四堆，然后在船舱头第四堆与中间第一堆之间装第五堆。据冯某描述，当时装到第三堆时船尾下沉船头翘起，船尾两舷主甲板面上水，左舷甲板面浸水深一些。装第四堆时船出现异常，左右摇晃。第五堆快装完时船舶仍是较大角度的尾倾状态，左右摇晃加剧，接着左舷甲板面全部上水，停止装沙。船头缆绳已由砂机上人员解开，在水流作用两船船艏分离，船长随即操纵船舶靠向砂机，此时左倾约 30 度。

约 0245 时，在“番运机 1040”船船头即将靠回砂机时，“番

运机 1040” 船左倾加剧向左倾覆翻沉。

约 0300 时许，采砂工程船（船名不详）擅自驶离事发水域。

七 对嫌疑采砂船的排查

事发后肇庆海事局指挥中心通知各海事处在辖区内开展“拉网式”排查。尤其在事发水域上下游十公里内停泊的采砂工船船进行重点摸查。到 02 月 21 日，肇庆海事局事故调查人员在西江茶湾加油站对开水域发现停泊的嫌疑采砂船，但当时在船人员均已离船，只留有临时聘请的钱珍来 1 名看船人员。经对该船进行调查，以及“番运机 1040” 船辨认，均没有充分证据表明该船为“2.19” 事故中的采砂船。

八、事故救助情况

事发后，蒙某与黄某在沉船前跳上砂机，后被其他小艇接到岸上。船上冯某、刘某、陈某、谢某落水后，约 30 分钟，冯某、刘某、陈某被 1 艘机艇救起，谢某落水失踪。

0715 时，肇庆海事局接报在德庆 61 号灯标对开水域有一船沉没，请求救助。

0725 肇庆海事局关塘监控点派出执法船艇 09547、快艇 09568 前往事发水域进行搜寻，并向周围船舶、码头了解相关情况，在沉船事故现场值守警戒，并发布航行警告，同时通知航道部门前来设标。

02 月 20 日下午，高安市特顺大件运输有限公司进场打捞，26 日沉船打捞出水，27 日沉船被拖至肇庆厂排船厂待修。

03 月 03 日，在离事发水域下游约 15 公里笋围河段发现落水者谢某尸体，经法医鉴定溺水死亡。

九、事故原因分析及责任认定

（一）原因分析的基础

1. 本起事故因无法查明肇事的采砂船，无法认定事故发生的经过，事故原因为推定的可能事故原因。

2. 本起事故发生因涉嫌盗采河砂双方均刻意采取逃避监管的措施，在作业期间没有显示号灯号型，对航行及作业安全构成严重的威胁。

（二）原因分析及责任认定

“番运机 1040” 船本航次自身稳定不足，在受载河砂过程中，未合理配载，装载不良，致使该船出现较大角度的尾纵倾，船尾主甲板进水，水通过该船左舷货舱围板尾端距主甲板面上 260mm 开孔（直径 200mm）进入船舱，该船未对本船处于尾纵倾状态引起足够重视并及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，最终导致船舶稳性丧失沉没。

1. 采砂船的过失

（1）未经批准擅自从事采掘作业活动。

“万祥 88” 船 2015 年 9 月 27 日在事发地(内河通航水域)内进行采掘河砂作业活动，未经海事管理机构批准。

（2）不具备安全采掘作业条件。

该船作业时未开启照明灯具，也没有采取相应的安全措施，不具备安全作业条件。

2. “番运机 1040” 船过失

(1) 该船稳性不足

经查，据“番运机 1040”船《货物装载手册》记载，该船在 Fr37-Fr73 中部浮力舱舱底，应有 200.6 吨永久性固定沙包压载，但据现场勘查，在实船 Fr37-Fr73 中部浮力舱舱底未见任何形式的固定压载。另据该船《船舶检验证书簿》记载，该船进水角位置位于货舱围板顶缘，而据现场勘查，该船左舷货舱围板尾端距主甲板面上 260mm 处有一直径为 200 mm 开孔；该船左舷货舱围板距主甲板面不低于 500mm 分布 5 个 100mm×200mm 观察孔。该船未经船检部门同意，擅自减去压载，并在货舱围板开孔降低了进水角的位置，导致该船稳性下降。

(2) 未合理配载，装载不良。

据该船船长冯某陈述，“先在船艏装第一堆，再在货舱尾部装第二堆，然后在两堆中间装第三堆，当时装到第三堆时船尾下沉船头翘起，船尾两舷主甲板面上水，左舷甲板面浸水深一些”。由此可见，该船装载过程中未合理配载，装载不良，导致该船尾纵倾严重，主甲板进水。

(3) 未保持适于安全受载作业的状态。

该船未对本船处于尾纵倾状态引起足够重视并及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条的规定。

(4) 船员安全意识差。

该船船员安全意识差，为追求利润，从事偷采河砂活动。在活

动中为逃避监管，在黑灯瞎火的不利条件下装载作业，不便于准确判断船舶的吃水状态，且装载过程快，不能及时将舱中的积水抽出舷外，形成自由液面，往往造成船舶稳性下降，加剧船舶倾覆过程。

综上，采砂船未经批准擅自从事采掘作业活动，不具备安全采掘作业条件；“番运机 1040”船船舶自身稳定不足，未合理配载，未保持适于装载作业的状态，船员安全意识差是事故的可能原因。

由于本起事故无法查明肇事采砂船，无法查明事故发生的经过，事故责任无法判断。