

霞浦“9·11”“华顺 888”轮自沉事故 调查报告（结案稿）

一、事故和调查概况

（一）事故概况

2016 年 9 月 11 日 0156 时，（浙江省）瑞安市华顺船务有限公司所属“华顺 888”轮自福建宁德开往浙江瑞安途中，在宁德霞浦浮鹰岛北部水域（概位：26° 40′ . 861N、120° 10′ . 114E）进水沉没，事故造成 1 人死亡，2 人失踪，属较大水上交通事故。

（二）调查概况

宁德海事局根据福建海事局授权于 2016 年 9 月 12 日成立了事故调查组，依法开展事故调查工作。

- 1、调取了“华顺 888”轮 AIS 轨迹；
- 2、对获救船员、施救船员进行调查询问；
- 3、查阅瑞安市华顺船务有限公司相关资料，并对相关人员进行调查询问。

调查共获得：询问笔录 8 份，“华顺 888”轮 AIS 资料 1 份，船舶证书复印件 1 套，《“华顺 888”轮沉船探摸报告》1 份，瑞安市华顺船务有限公司相关安全管理制度和管理记录 1 套。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船名	华顺 888	船籍港	温州	登记号码	070411000015
MMSI	413420120	船体材料	钢质	IMO 编号	--
总吨	497	净吨	278	种类	干货船
船长	52.58 米	船宽	8.8 米	型深	4.10 米
载货量	935 吨	满载吃水	3.5 米	空载吃水	0.96 米
货舱数	2	主机功率	218KW	航区	沿海
建造厂家/建造日期	温岭市船舶修造事业有限公司/ 2007-9-27				
所有人/地址	瑞安市华顺船务有限公司、林某/瑞安市东山街道下埠村东新路 18 号				
经营人/地址	瑞安市华顺船务有限公司/瑞安市东山街道下埠村东新路 18 号				

2. 船舶检验情况

浙江省船舶检验局温州检验处于 2012 年 10 月 10 日在鳌江港对该轮进行换证检验,并于 2012 年 10 月 10 日换发了船舶检验证书,于 2015 年 11 月 10 日在瑞安港进行了年度检验,该轮法定技术证书齐全有效(详见附件 1)。

3. 船舶安全检查和签证情况

根据船舶动态系统查阅的信息,2014 年 11 月 26 日,该轮在温州港进行最近一次的船舶安全检查,共有 9 项缺陷,7 项处理代码为 17(开航前纠正),2 项处理代码为 16(14 天内纠正),以上缺陷均与事故无关。2016 年,该船在宁德辖区无进出港签证记录。

4. 船舶载货情况

据获救船员笔录，“华顺 888”轮事发航次从霞浦盐田装 700 吨石子开往温州瑞安。因船舶沉没，无法查证具体装货数量。

（二）船员配备情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求应配备 6 名适任船员，分别为船长、三副、轮机员、值班机工各 1 名，值班水手 2 名，1 名兼职操作员，该船连续航行时间不超过 24 小时。

经查，该轮本航次共有 4 人（详见附件 2），轮机员 1 名，水手 2 名，机工 1 名，其中 2 人持有有效适任证书；本航次船舶配员不满足配员要求。

（三）船舶公司情况

该轮所有人为瑞安市华顺船务有限公司、林某，经营人为瑞安市华顺船务有限公司。该公司于 2008 年 12 月 15 日成立，注册资金 50 万元，法人代表潘某。公司主要经营国内水路运输、道路货物运输。公司设有法人代表、总经理、综合部经理、海务部经理、机务部经理、内河海务部经理和内河机务部经理七个职能岗位或部门。

调查发现，“华顺 888”轮挂靠在瑞安市华顺船务有限公司名下，“华顺 888”轮实际股东是林某和林某，公司协助股东做好船舶安全管理，船舶的实际经营管理均由船舶实际股东负责，公司未掌握该船本航次动态，未掌握该船船员不足情况，对该船的安全管理不到位。

三、气象海况和通航环境情况

(一) 气象海况

根据宁德市气象灾害证明和宁德海洋环境监测中心预报及当事船员笔录：9月11日凌晨，浮鹰岛北部水域，暴雨，东北风7级，浪高2米。

三沙潮汐站资料：9月10日2212时潮高266厘米，11日0406时潮高470厘米，1048时潮高198厘米。事发时为涨潮时段。

(二) 通航环境情况

事发水域位于霞浦浮鹰岛北部，是宁德沿海小型船舶的习惯航路，通航密度较大；附近岛礁较多，通航环境较为复杂；同时该水域在同等风力情况下，风浪比宁德沿海其他水域恶劣，是宁德沿海事故多发区。

四、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要根据“华顺888”轮AIS数据记录和相关船员的询问笔录，进行综合分析认定。

(一) 沉没时间和位置

根据船舶AIS轨迹、当事船员笔录及探摸报告，2016年9月11日0156时为“华顺888”轮AIS信号消失时间，因此，本报告认定沉没时间是2016年9月11日0156时，对应沉没位置为26°40′.861N、120°10′.114E。

(二) 该轮货物积载不当

根据获救船员笔录，事发航次“华顺888”轮装载石子，

开航时未对舱内碎石进行平舱作业，也未盖舱盖。根据该船沉船探摸报告，该轮未盖舱盖，认定事发前该轮货物积载不当。

（三）事故险情报告情况

根据“华顺 888”轮获救船员和“金马 322”施救船员笔录，事故发生后，获救船员薛某穿救生圈漂流，9 月 11 日 1530 时左右，“金马 322”轮在霞浦小西洋岛附近发现并救起落水人员薛某，“金马 322”轮船长了解事故情况后向宁德市海上搜救中心报警。

五、事故经过

根据“华顺 888”轮 AIS 轨迹及获救船员询问笔录等证据材料，经综合分析事故经过如下：

2016 年 9 月 10 日约 1700 时，“华顺 888”轮在盐田装 700 吨石子驶往温州瑞安。船员薛某、管理员林某在驾驶台值班。

1943 时，航行至鸡公山东侧水域，航速 7.3 节，航向 074.1 度。

2015 时，出东冲口，航速 6.6 节，航向 117.0 度。

2207 时，至马鞍岛北部水域，航速 4.6 节，航向 058.3 度。

2346 时，至长草屿灯桩，小雨，浪不大，航速 3.6 节，航向 050.1 度。

11 日 0046 时，至閘头尾灯桩，大雨，大浪，航速 3.3 节，航向 042.5 度。

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

0138 时，航速 2.6 节，航向 025.0 度，船舶向左大幅转向。

0144 时，航速 2.4 节，航向 002.4 度，船舶开始转向调头。

0148 时，航速 3.6 节，航向 204.2 度，船舶调头后又向西航行。

0154 时，航速 2.3 节，航向 264.4 度。

0156 时，航速 5.0 节，航向 196.6 度，位置 $26^{\circ}40.861'N/120^{\circ}10.114'E$ ，AIS 信号消失，船舶沉没。



六、救助简况

(一) 过往船舶救助情况

根据“华顺 888”轮获救船员和“金马 322”施救船员笔录，“华顺 888”轮倾斜下沉时，船上救生筏已打开，船上 4 名船员已在救生筏旁准备逃生，但 2 名船东（林某、林某）又返回舱室取物品，在此期间船舶沉没。9 月 11 日 1530 时左右，薛某在霞浦小西洋岛附近被“金马 322”轮救起。

（二）搜救情况

2016 年 9 月 11 日 1550 时，宁德市海上搜救中心接报后立即启动应急预案，组织霞浦县政府、宁德市海洋与渔业局、边防支队、东海救助局等单位参与搜救，同时组织潜水员对沉船进行探摸。搜救期间共组织协调 31 艘社会船舶、1 艘专业救助船，1 架专业救助飞机，1 艘海巡艇及沿海乡镇 200 多人开展搜救行动，23 日找到林某尸体，未发现另外 2 名失踪船员。

七、事故损害情况

本次事故造成“华顺 888”轮沉没，1 人死亡，2 人失踪。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本事故原因分析主要根据岸基 AIS 数据记录及通过对“华顺 888”轮当事船员的调查询问笔录，经综合分析得出。根据获救船员陈述，排除该轮发生触礁、碰撞等原因。

（二）事故原因分析

1、该轮事发航次未对舱内碎石进行平舱作业，未盖舱盖航行；航至宁德霞浦浮鹰岛北部水域时，遇大雨及大风浪，船舶左舷甲板上浪、货舱进水造成船舶左倾，舱内碎石向左移动后加剧了船舶下沉和左倾，最终船舶散失稳性而沉没。以上是事故发生的直接原因。

2、事发时宁德霞浦浮鹰岛北部水域暴雨，东北风 7 级，浪高 2 米，气象海况恶劣。以上是事故发生的客观原因。

3、船舶配员不足，船员不适任，以致该船在航行操纵、货

物管理、应急处置等方面无法满足要求。以上是事故发生的间接原因之一。

4、瑞安市华顺船务有限公司与船舶实际经营人安全管理不到位、未有效履行安全生产主体责任是该轮自沉事故发生的间接原因之二。

(1)该公司在实际日常安全管理过程中，对该轮适任船员配备不足、船舶动态未掌握等安全隐患方面未进行实质性跟踪落实，表明公司安全管理制度不完善，未能提供有效岸基支持。

(2)船舶实际经营人林某、林某安全意识淡薄，未遵守公司有关船舶适航、船员适任等安全管理，也未遵守船舶适航、船员适任等运输行业安全管理规定，导致该轮存在配员不足、船员不适任、货舱未盖舱盖等事故隐患。

九、事故责任判定

综合上述原因分析，判定本起事故属单方责任事故，“华顺888”轮负事故全部责任。

十、责任人处理建议

(一)林某、林某，“华顺888”轮实际经营人，未遵守有关船舶适航、船员适任等安全管理规定，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，鉴于两人已在事故中死亡，不再追究责任。

(二)潘某，瑞安市华顺船务有限公司法人代表、总经理，对公司安全管理严重缺位负有全面管理责任，对事故发生负有重要责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关追究刑责。

十一、安全管理建议

MAIR 080205201601: “华顺 888” 轮管理公司瑞安市华顺船务有限公司应切实履行安全生产主体责任，将事故通报公司所属船队，加强对公司所属船舶的安全管理；加强船员的安全教育和操作技能培训，组织船员学习《中华人民共和国海船船员值班规则等相关规定，提高船员安全意识和船舶操作技能。

附件 1: “华顺 888” 轮船舶证书清单

附件 2: “华顺 888” 轮船员证书清单

附件 1：“华顺 888”船舶证书清单

证书名称	签发机构	签发日期	有效期
船舶国籍证书	温州海事局	2016 年 3 月 14 日	2021 年 4 月 26 日
船舶最低安全配员证书	温州海事局	2016 年 3 月 14 日	2021 年 4 月 26 日
船舶所有权登记证书	温州海事局	2011 年 2 月 17 日	
船舶吨位证书	中国海事局船舶安全技术中心	2012 年 12 月 12 日	
海上货船适航证书	浙江省船舶检验局温州检验处	2012 年 10 月 10 日	2017 年 9 月 26 日
海上船舶载重线证书	浙江省船舶检验局温州检验处	2012 年 10 月 10 日	2017 年 9 月 26 日
海上船舶防止油污证书	浙江省船舶检验局温州检验处	2012 年 10 月 10 日	2017 年 9 月 26 日
海上船舶防止生活污水污染证书	浙江省船舶检验局温州检验处	2014 年 11 月 14 日	2017 年 9 月 26 日

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 2：“华顺 888” 船员清单（略）