

唐山“06·29”“俞垛 66999”轮自沉事故调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故简况

2015 年 6 月 29 日约 1859 时，姜堰市俞垛运输公司经营
的“俞垛 66999”轮自绥中水域装载约 3000 吨河沙驶往黄骅
方向，航行途中遭遇大风浪，货舱进水，在 39°
00′.14N/119°15′.13E 附近位置翻扣沉没。事故未造成人
员伤亡，直接经济损失约 110 万元，为一般事故。

（二）调查情况

事故发生后，唐山海事局成立事故调查组对事故进行了
调查。调查组成员如下：

组长：刘振涛

成员：任仲坦、徐建涛、李明、李兴武、王国龙

调查组通过调查询问事发时在船人员、公司人员，调取
VTS 存储记录，调取事故船舶相关证书资料等途径，获取相
关证据。证据清单见附件 1。

二、船舶、人员和船公司概况

（一）船舶概况

1、船舶主要技术数据

船名	俞垛 66999	曾用名	姜顺机 6699
----	----------	-----	----------

船舶识别号	CN20027930329	船籍港	泰州
船舶种类	干货船	航区	内河 A 级
总长	88.00 米	型宽	14.20 米
型深	6.40 米	总吨	2415
净吨	1352	参考载货量	3300 吨 (A 级)
主机型号	Z8170ZLCZ-4	主机功率	960.00 千瓦
龙骨安放日期	2002.09.18	建造完工日期	2003.06.05
船舶制造厂	泰州市高港区新胜钢制船厂		
船舶所有人	张小卫		
船舶所有人地址	江苏省姜堰市姜堰镇城北村二组 30 号		
船舶经营人	姜堰市俞垛运输公司		
船舶经营人地址	江苏省泰州市姜堰市俞垛镇人民路 1 号		

2、船舶证书及检验情况

《船舶所有权登记证书》由江苏省泰州市地方海事局于 2012 年 12 月 20 日签发。

该轮《船舶国籍证书》登记号码为 271212001079，由江苏省泰州市地方海事局于 2013 年 1 月 5 日签发，证书有效期至 2017 年 12 月 19 日止。

江苏省船舶检验局泰州检验局于 2013 年 1 月 5 日在泰州港对“俞垛 66999”轮进行了最近一次检验(附加检验)，并为该轮签发了《内河船舶检验证书簿》。事发时该轮《内

河船舶适航证书》、《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》已过期（有效期至 2013 年 06 月 20 日）。

3、船舶签证、安检情况

经调查，未发现该轮持有《船舶签证簿》、《船舶安检记录簿》，船舶动态管理系统内无“俞垛 66999”轮签证记录、安检记录。

4、船舶载货情况

据事发时在船人员陈龙宝称，“俞垛 66999”轮本航次装载约 3000 吨河沙，但其无法提供相关装卸合同的证明。

5、航行设备配备情况

船舶配有 1 台导航雷达、1 台 AIS、1 台 GPS、1 台回声测深仪、1 部磁罗经、1 部甚高频，未配备航路海图及航海图书资料。

6、救生设备配备情况

船上配备救生圈 6 个，YB（背心式）救生衣 10 件。

（二）人员情况

江苏省泰州市地方海事局于 2013 年 1 月 5 日为“俞垛 66999”轮签发了《船舶最低安全配员证书》（内河船舶），证书有效期至 2017 年 12 月 19 日，核定该轮在内河 AB 级航区航行时的最低安全配员为 8 人，包括：船长（一类证书）、大副（一类证书）、三副（一类证书）、轮机长（一类证书）、三管轮（一类证书）、值班机工各 1 名，值班水手 2 名，特

殊要求或条件为：船舶连续航行时间不超过 16 小时且为机驾合一。

事发时“俞垛 66999”轮船上共有 6 人，分别为陈龙宝、左胜明、徐加才、陈红宝、陈继胜、石腊香。其中左胜明持有江苏省泰州市地方海事局签发的内河一类大副证书（限 1600 总吨以下船舶，或 1500 千瓦以下拖轮；签发日期 2012 年 08 月 06 日；截止日期 2016 年 06 月 22 日），其他人员均未持有任何船员适任证书。船舶配员不满足该轮《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）核定的最低安全配员要求。

（三）船公司概况

“俞垛 66999”轮船舶所有人为张小卫、经营人为姜堰市俞垛运输公司。姜堰市俞垛运输公司分别于 2013 年 3 月 8 日、2013 年 6 月 9 日将公司名称变更为泰州市俞垛运输公司、泰州市俞垛运输有限公司。

该公司于 1982 年 1 月 30 日成立，法定代表人戚小平，注册资本 880 万元，主要经营长江中下游干线及其支流省际油船、散装化学品船、普通货船货物运输。现自有船舶 1 艘，挂靠船舶一百余艘。

2012 年 12 月 30 日，该公司与张小卫签署光船租赁合同，光租期限自 2013 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 19 日。江苏省泰州市地方海事局于 2013 年 1 月 5 日为其办理了光船租赁登记证明。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象海况、水文情况

据天津海洋中心气象台6月29日06时气象预报：渤海，阴有阵雨，东北风5-6级，阵风7级，中浪，能见度8海里。

据事发时在船人员陈龙宝称，其个人通过电话查询6月29日气象：西南风5-6级，转北风6级，阵风7级，浪高1.5米。

2015年6月29日1655时“华跃”轮实测：（风向：040°，风速：15米/秒，浪高：4米，气压：1008百帕，温度：20℃，流向：063°，流速：0.5节）

（二）事故水域通航环境情况

事故地点（39° 00′ .14N/119° 15′ .13E）距京唐港灯塔16.8海里，方位138度，事发周边水域水深约22米。（见附件2）

四、沉船打捞情况

2015年7月8日，上海成功水域工程有限公司在唐山海事局办理了水上水下施工作业手续，并于7月9日—7月11日对“俞垛 66999”轮进行整体打捞出水作业：共经历水下船体探摸和防污、沉船板正、沉船抬浮出水与抽水自浮四个阶段。作业期间未发生污染事故。

7月11日，沉船打捞出水，经再次水下探摸，并对沉船散落物进行了清理，未发现碍航物。（见附件3）

五、事故损失情况

事故造成“俞垛 66999”轮沉没，直接经济损失约 110 万元。

六、事故经过

事故调查组通过询问事发时在船人员、调取 VTS 存储记录，结合救助船舶提供的相关材料，得出可能性事故经过：

2015 年 6 月 29 日约 0100 时，“俞垛 66999”轮抵达绥中港外水域。

约 0700 时，该轮装载约 3000 吨河沙驶往黄骅方向，开航时货舱无舱盖也没有帆布进行遮盖。开航时西南风 4-5 级，涌浪不足 1 米。陈龙宝在驾驶台操船，船上开启 AIS（船名显示 JIANG SUN 518）、雷达、卫导、甚高频等助航设施，工况正常。

约 1200 时，该轮位于秦皇岛西锚地附近水域，风向转北风，风力增强至 6-7 级。当驶离秦皇岛西锚地附近水域时，开始下雨，风向转东北风，风力增强至 7-8 级，涌浪 3-4 米，货舱大量上浪进水。该轮保持航向 205°-210° 航行，并使用船上 1 台柴油机水泵及 3 台电力驱动水泵抽水。后因船舶大量上浪造成 3 台电力驱动水泵电路短路，而 1 台柴油机水泵排水无效果，货舱已浸入水中。

约 1455 时，“中伟机 7”轮呼叫“俞垛 66999”轮，称“中伟机 7”轮有沉没危险，因船舶所在位置离岸距离太远，

无法与搜救中心保持联系，请求对方呼叫搜救中心进行救助。

约 1504 时“俞垛 66999”轮通过甚高频 09 频道向搜救中心报警，称“俞垛 66999”轮及“中伟机 7”轮有沉没危险，请求救助。

约 1859 时，“俞垛 66999”轮随风浪横摇，在 $39^{\circ}03' . 0N$ ； $119^{\circ}18' . 3E$ 附近位置向右舷翻扣漂浮，艏向西南方向，船底距水面 2 米。

7 月 3 日，因风浪等因素影响，该轮最终在 $39^{\circ}00' . 14N/119^{\circ}15' . 13E$ 处坐底。

六、救助情况

2015 年 6 月 29 日 1504 时，唐山市海上搜救中心接收到砂石船“俞垛 66999”轮（AIS 显示“JIANG SUN 518”）船上人员报警，称该轮与砂石船“中伟机 7”轮因风浪过大，货舱进水，船舶有沉没危险，请求救助。

经险情核实后，唐山市海上搜救中心按照要求启动搜救应急预案，组织协调距事发地最近的“福兴海”、“新安源 6”、“国裕 16”、“华跃”、“舟工 6006”轮前往遇险地点进行救助，并要求海事巡逻艇前往救助，同时通知遇险船舶在等待救援的同时，要积极展开自救，做好弃船准备，在保证安全的前提下，尽量固定船位，关闭油舱管路阀门。

在组织救助过程中，因涌浪太大，救助船舶无法转移遇

险人员。唐山市海上搜救中心协调周边船舶对遇险船舶进行守护，并报河北省海上搜救中心，申请派遣专业救助船和专业救助直升机到现场进行救助。

约 1518 时，该轮弃船工作准备就绪。

约 1745 时，救助直升机开始救助“俞垛 66999”轮船上 6 人。

约 1815 时，救助直升机将该轮 6 名人员成功转移至“华跃”轮。（见附件 4）

七、事故原因分析

（一）直接原因

“俞垛 66999”轮遭遇恶劣气象，货舱大量进水是本次事故发生的直接原因。

事发水域东北风 7 级，浪高 4 米。“俞垛 66999”轮因没有舱盖也没有帆布遮盖货舱，货舱持续上浪进水。船上 4 台抽水泵仅有 1 台柴油机水泵可正常使用，但该水泵抽水无效果，在风浪影响下，货舱大量上浪进水，导致船舶最终沉没。

（二）间接原因

1、“俞垛 66999”轮船舶不适航。

该轮为内河遮蔽航区航行船舶，未配备密性舱盖，且内河船舶较沿海航行船舶干舷较低，不适于沿海航行、作业。

该轮航海图书资料配备不足，不满足船舶航行安全的要求。

2、“俞垛 66999”轮人员不适任。

该轮事发时船上只有 6 人，人员数量不满足本船《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）核定的最低安全配员要求。

该轮仅大副持有内河一类大副证书（限 1600 总吨以下船舶），其他人员均无证书。船上所有人员持证不满足要求。船上人员未经过船员适任培训，船舶操作技能及应急反应能力等方面可能存在问题。

3、泰州市俞垛运输有限公司作为“俞垛 66999”轮的船舶经营人、光船承租人，对该轮未履行经营、管理职责。

“俞垛 66999”轮在渤海湾运营属于超过核定航区航行。该公司在没有改善船舶状况、配备相应的设备并通过船检部门检验认可签发证书、配备合格的船员以保证船舶安全的情况下，经营“俞垛 66999”轮非法从事海上运输，也未对其提供任何岸基支持和进行有效的跟踪管理。

八、事故责任判定

本次事故是由“俞垛66999”轮单方引起的水上交通事故，“俞垛66999”轮应承担本次事故的全部责任。

九、安全管理建议

泰州市俞垛运输有限公司应从本次事故中吸取教训，认真落实安全生产主体责任，及时召回违法参与海上运输的内河船舶，并为其配备合格船员，确保船舶守法运营。