



中华人民共和国海事局

Maritime Safety Administration of the People's Republic of China

English (<https://en.msa.gov.cn/>)

(<http://mail.msa.gov.cn/>)

● [文章搜索](#) ○ [法规搜索](#)

请



首页 (/) 机构职能 政府信息公开 互联网+政务 航行安全 海事履约 互动交流 海事数据
首页 (/html/index.html) > 航行安全 (/html/index.html#hxaq) > 事故教训 (/page/outer/shiguyuf) > 事故调查报告 (/page/channelArticles.do?channelids=010F4B91-F837-4B08-9CBA-AA49B6)

海事通App

分享到:

阳江“3·25”“华顺7”轮船船员死亡事故调查报告

中国海(水)上
搜救电话

12395

来源: 广东海事局 发布时间: 2020-06-11 08:56 [字体: 大 中 小]

MAIR090801202001 (/page/article.do?articleId=3697E177-B0D5-4883-A353-E101C1AE8C55&channelId=97DA0453-B168-4200-AEB6-99058B)

阳江“3·25”“华顺7”轮船船员死亡事故调查报告

2024年度
政府网站工作

编制单位: 阳江港口海事处

编制时间: 2020年05月25 日

单位地址: 阳江市高新区阳江港阳江海事监管基地

联系方式: 0662-8189889

报告简介

2020年3月25日0745时至0750时，福清市华顺船务有限公司所有的“华顺7”轮从湛江装载4900吨海砂前往江门新会，在阳江海陵岛以外水域（概位：21°18′18″N/112°1′44″E）航行时，该船船员张XX进入货舱进行水位查看作业，意外身亡。

事故发生后，该轮船长即分别拨打120、110、12395等电话向有关部门求救，并将该轮转向开往阳江港闸坡水域。10 15时，医务人员上船继续对该名船员进行抢救，无效，宣告其死亡。我处于3月25日接到阳江海事局指挥中心转报事故信息后，立即派遣海事调查人员前往该船，对当事船舶船员进行询问，对船舶现场进行勘查。

该事故经调查确定：“华顺7”轮船员死亡事故，是船员的安全意识淡薄和操作不合规定直接引起的，公司管理、体系建设和船员培训不完善间接导致的一起事故。

船员张XX、余XX、张XX安全意识淡薄，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。张XX在未穿着救生衣、系带安全绳的情况下进入货舱作业，直接导致其身亡，故认定其在此次事故中负有主要责任。余XX、张XX与张XX协同作业，在其进入货舱时，未能做到妥善照顾呼应，故认定其在此次事故中负有主要责任。

船长俞XX安全意识淡薄，管理水平不高，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。其在此前的海砂抽水作业时，也没有对船员的违规行为予以阻止，导致风险的持续累积，最终酿成本次事故。故认定船长俞XX在此次事故中负有次要责任。

福清市华顺船务有限公司作为“华顺7”轮的船舶经营管理公司，其管理不完善，体系不完备，对船员的培训不到位，未能保证全体船员足够的休息，故认定公司在此次事故中负有次要责任。

目 录

一、事故简况 – 4 –

二、专业术语和标准用语标示 – 5 –

三、事故调查取证情况 – 6 –

 （一）船舶资料：“华顺7”轮概况 – 6 –

 （二）船舶状况 – 6 –

 （三） 人员情况调查 – 8 –

 （四）环境因素调查 – 9 –

 （五）管理因素调查 – 10 –

四、重要事故要素的认定 – 11 –

 （一） 事故发生的时间和船舶位置 – 11 –

五、事故经过 – 11 –

六、应急处置和搜救情况 – 11 –

七、事故损失情况 – 12 –

八、事故原因分析 – 12 –

 （一）直接原因：船员的安全意识淡薄和操作不合规定 – 12 –

 （二）间接原因：公司管理、体系建设和船员培训不完善 – 13 –

 （三）可能因素：船员疲劳 – 14 –

九、责任认定 – 14 –

十、事故结论 – 15 –

 （一）安全管理建议 – 16 –

 （二）对事故责任人的处理建议 – 17 –

附件1：事故调查组成员名单 – 19 –

附件2：“华顺7”轮船员名单 – 20 –

附件3：阳江“3•25”“华顺7”轮船员死亡事故材料清单 – 21 –

一、事故简况

2020年3月25日0745时至0750时，福清市华顺船务有限公司所有的“华顺7”轮从湛江装载4900吨海砂前往江门新会，在阳江海陵岛以外水域（概位：21°18'18"N/112°1'44"E）航行时，该船船员张XX进入货舱进行水位查看作业，意外身亡。

事故发生后，该轮船长即分别拨打120、110、12395等电话向有关部门求救，并将该轮转向开往阳江港闸坡水域。1015时，医务人员上船继续对该名船员进行抢救，无效，宣告其死亡。我处于3月25日接到阳江海事局指挥中心转报事故信息后，当即成立了事故调查组，并派遣调查人员前往该船，对当事船舶船员进行询问，对船舶现场进行勘查。

事故调查组调查了“华顺7”轮的船长、现场作业人员，查看了该船的公司体系文件，并与阳江海警局保持密切联系，获得船舶证书、船员证书、水上交通事故报告书、现场勘查记录表、现场勘验照片、船舶AIS航行轨迹、公司体系文件、询问笔录等证件资料若干，以及阳江海警局出具的死亡证明一份（复印件）。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM的缩写，即船舶自动识别系统；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由30Mhz至300Mhz的无线电电波，波长范围为1M至10M；

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM的缩写，即定时测距导航卫星全球定位系统；

ECS: ELECTRONIC CHART SYSTEM的缩写，即电子海图系统；

NSM规则：《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的英文简称；

ISM规则：THE INTERNATIONAL MANAGEMENT CODE FOR THE SAFE OPERATION OF SHIPS AND FOR POLLUTION PREVENTION的缩写，即国际船舶安全营运和防止污染管理规则；

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE的缩写，即符合证明；

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE的缩写，即安全管理证书；

三、事故调查取证情况

（一）船舶资料：“华顺7”轮概况

船名	华顺7	船籍港	福州	船舶种类	散货船
总吨	2979吨	净吨	1668吨	船体材料	钢质
总长	96.9米	型深	7.4米	总功率	1765KW
型宽	15.8米	建成日期		2008年1月21日	
船舶所有人		福清市华顺船务有限公司			
船舶经营人		福清市华顺船务有限公司			

（二）船舶状况

1.船舶登记、检验情况

“华顺7”轮船舶识别码为CN20077880425，于2007年4月15日安放龙骨，由浙江东港船舶有限公司进行建造，在2008年1月21日建成并交付使用。船舶国籍证、最低安全配员证书有效期均是自2016年01月18日起至2021年1月17日止；该轮由中国船级社福州分社于2019年2月18日在福建福清完成事发前最近一次年度检验并进行签注，下次年度或中间检验应于2020年3月18日前后三个月内进行。据该轮海上船舶检验证书簿显示，其海上货船适航证书显示准予航区为近海，有效期至2023年3月18日止。

2.船舶安检情况

2019年9月12日，该轮事发前最近一次船旗国安全检查在温州乐清进行实施，初查期间发现缺陷10项（无滞留项），该10项缺陷分别于2019年9月12日在温州和2019年9月17日在揭阳全部复查合格。

3.设备工作情况

经现在勘查发现，该船配备助航设备VHF、AIS、GPS、ECS和磁罗经等助航设施功能正常，船舶报警警铃完好。

4.船舶载货和积载情况

该轮于2020年3月24日1200时开始，在湛江港以外海域（概位：21°2'18"N/110°37'57"E）装载海砂，约到2020年3月24日2200时方才装货完毕，共装载4900吨海砂。2020年3月24日2219时，即从湛江出发，目的港为江门新会。

据船员证言，该批海砂经过一夜的沉积，会渗出许多水分。该批海砂分为两个货舱装载，海砂装载面为不规则平面，有高低，大体上呈现货舱中间货物高，海砂高出水面，而四周货物低，积水没过海砂，尤其是靠近舱壁，积水最深。因此需要派遣船员下舱查看水位，即是在货舱积水较深的位置需要抽水排出。根据现场勘探情况，积水最深处接近2米，而出事船员被捞出的位置积水深度约为1.5米。

该轮货舱的舱盖处于不完全闭合状态，即舱盖闭合了部分，尚有部分未闭合。未闭合的舱盖开口约有2米。

（三）人员情况调查

配员整体情况

据调查，该轮在本航次中配备具有适任该船舶的船员共11人，其中船长、大副（兼GMDSS通用操作员）、二副（兼GMDSS通用操作员）、轮机长、大管轮各一名，水手三名，机工三人。该船的配员满足最低安全配员证书要求。

事故相关人员的具体情况

事故发生时，除死亡船员张XX外，作业现场尚有机工余XX和水手张XX，当班驾驶员为船长俞XX。

张XX，男，1980年3月8日生，持有湛江海事局于2016年6月13日签发的适任于500总吨及以上沿海航区高级值班水手的适任证书，证书编号为XXX，有效期至2045年3月8日。

余XX，男，1963年9月7日生，持有湛江海事局于2016年9月13日签发的适任于750千瓦及以上以沿海航区高级值班机工的适任证书，证书编号为XXX，有效期至2028年9月7日。事发时，余XX和水手张XX在主甲板搬弄、整理抽水泵。

张XX，男，1986年2月22日生，持有泉州海事局于2016年12月26日签发的适任于500总吨及以上沿海航区高级值班水手的适任证书，证书编号为XXX，有效期至2051年2月22日。事发时，张XX和机工余XX在主甲板搬弄、整理抽水泵。

俞XX，男，1968年6月18日生，持有福州海事局于2016年3月30日签发的适任于500至3000总吨沿海航区船长的适任证书，证书编号为XXX，有效期至2021年3月30日。事发时，其在驾驶台驾驶船舶。

经调查了解，该轮水手张XX在3月25日，按计划应值0800-1200时段航行班，在接班前身体健康状况良好，没有饮酒习惯，没有过往病史，据水上张XX等船员描述，当天接班前，张XX状态与平常无异，符合接班要求。但是，应注意的是，该船于3月24日1200时至2200时许，全体船员都海上进行海砂装载作业，持续劳动时间长。出事船员张XX作为水手，也一同在甲板上劳作，劳动强度较大，而其大约3月24日2300时开始休息至次日0700时，具体休息情况、身体恢复情况等不详。

（四）环境因素调查

气象水文（海况）情况

事发当时风力5-6级，风向东北，浪高1米左右，天气多云，气温25°左右，海域（包括船舶、货舱）整体能见度良好。

事故水域通航环境情况

事发水域位于阳江海陵岛偏南方向，水域开阔。事发前交通密度较小，富裕水深充足，整体通航环境良好。

（五）管理因素调查

“华顺7”轮的实际管理人为福清市华顺船务有限公司，现场检查发现该公司持有福州海事局签发的有效的DOC和SMC证书，并针对于船舶建立了一定的安全和防污染管理制度，但未趋于完善。在调查和询问过程中发现：该轮2014年至2020年，其年度应急演练计划中，皆无“人员落水/搜救”“人员伤亡”等演练。从该轮提供的培训记录表也可看到，该轮最近数次培训亦无涉及“人员落水/搜救”“人员伤亡”等方面的培训。就是说，一旦出现人员落水、搜救、伤亡等情况时，该船全体船员是否知晓及熟悉应如何处置，尚未可知。

经过对该轮操作须知手册、安全管理手册、航行安全与防污染手册等文件的查阅，并未发现有进入货舱作业的操作规范（含安全措施、着装要求和注意事项），只有粗略的提到“注意下舱安全，防止人员死亡”（固体散装货物运输安全须知 3.3.5）“指派专人在现场照顾呼应”（高空和舷外作业安全操作规定 3.3）。

四、重要事故要素的认定

（一）事故发生的时间和船舶位置

结合AIS轨迹图、“华顺7”轮船员询问笔录和该轮提供的《水上交通事故调查报告》，基本可以得出，事故发生的时间为2020年3月25日0745时至0750时，此时船舶概位是21°18'18"N/112°1'44"E。

五、事故经过

经调查组综合分析现有资料确定事故经过如下：

2020年3月24日1200时至2200时许，“华顺7”轮在湛江港外海域（概位：21°2'18"N/110°37'57"E）装载海砂，共装载4900吨海砂。2020年3月24日2219时，该轮即从湛江出发，目的港为江门新会，船行至阳江海陵岛以外水域（概位：21°18'18"N/112°1'44"E），该船船员张XX进入货舱进行水位查看作业，意外身亡。

六、应急处置和搜救情况

根据“华顺7”轮船员询问笔录和《水上交通事故调查报告》，2020年3月25日，该轮发现船员张XX进入货舱且对其他船员呼叫无回应后，机工余XX进入货舱内，在水面下将张XX拖出到海砂堆，与水手张XX对其进行心肺复苏，并呼唤其他船员进行施救。船长在驾驶台拨打110、120、12395等电话求救，并转向开往阳江港闸坡水域。

阳江市海上搜救中心接报后，高度重视，安排医务人员于当天2215时上到该轮对张XX进行施救，后抢救无效确认该船员死亡。

七、事故损失情况

事故造成“华顺7”轮1名船员死亡。

八、事故原因分析

（一）直接原因：船员的安全意识淡薄和操作不合规定

1.作业船员着装

经过现场勘验，发现张XX在进入货舱作业时，身穿长度约为1.3米的连体防水服。该防水服脚部为胶靴，胶靴以上为胶裤，肩部为扣式系带（如下图1和图2）。



而其他船员描述，除了身穿防水连体服外，张XX并没有穿救生衣或携带救生圈等救生设备。因此，在货舱内水份较大的松软海砂上作业时，存在陷入海砂中无法自拔的重大风险。

2. 人员现场照顾呼应

根据相关船员笔录得知，张XX进入货舱查看水位时，未穿有救生衣救生圈，也无绑系救生绳，更无专人在现场照顾呼应。

种种迹象表明，该船船员的安全意识淡薄，操作不符合安全规范，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因：公司管理、体系建设和船员培训不完善

1. 公司体系建设

通过对该轮操作须知手册、安全管理手册、航行安全与防污染手册等文件的查阅，并未发现有进入货舱作业的操作规范（含安全措施、着装要求和注意事项），只有粗疏的提到“注意下舱安全，防止人员死亡”（固体散装货物运输安全须知 3.3.5）“指派专人在现场照顾呼应”（高空和舷外作业安全操作规定 3.3）。

2. 船员培训

该轮2014年至2020年，其年度应急演练计划中，皆无“人员落水/搜救”“人员伤亡”等演练。从该轮提供的培训记录表也可看到，该轮最近数次培训亦无涉及“人员落水/搜救”“人员伤亡”等方面的培训。

（三）可能因素：船员疲劳

在此前的分析中，我们也可以看到，该轮于3月24日1200时至2200时许，全体船员都海上进行海砂装载作业，持续劳动时间长。出事船员张XX作为水手，也一同在甲板上劳作，劳动强度较大，存在船员疲劳作业从而导致事故发生的风险。

九、责任认定

（一）“华顺7”轮船员张XX安全意识淡薄，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。其未穿着救生衣、系带安全绳进入货舱作业，对本起事故负有直接责任。

（二）“华顺7”轮船员余XX、张XX安全意识淡薄，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。该二人与张XX协同作业，在其进入货舱时，未能做到妥善照顾呼应，在此次事故中负直接责任。

（三）“华顺7”轮船长俞XX安全意识淡薄，管理水平不高，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。船长在此前的海砂抽水作业时，也没有对船员的违规行为予以阻止，导致风险的持续累积，最终酿成本次事故。因此，船长俞XX在本起事故中负间接责任。

（四）该轮船舶管理公司，管理不完善，体系不完备，对船员的培训不到位，未能保证全体船员足够的休息，故该公司在此次事故中负有间接责任。

十、事故结论

“华顺7”轮船员死亡事故，是船员的安全意识淡薄和操作不合规定直接引起的，公司管理、体系建设和船员培训不完善间接导致的一起事故。

船员张XX、余XX、张XX安全意识淡薄，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。张XX在未穿着救生衣、系带安全绳的情况下进入货舱作业，直接导致其身亡，故认定其在此次事故中负有主要责任。余XX、张XX与张XX协同作业，在其进入货舱时，未能做到妥善照顾呼应，故认定其在此次事故中负有主要责任。

船长俞XX安全意识淡薄，管理水平不高，未严格遵守海上安全作业的有关规章制度。其在此前的海砂抽水作业时，也没有对船员的违规行为予以阻止，导致风险的持续累积，最终酿成本次事故。故认定船长俞XX在此次事故中负有次要责任。

福清市华顺船务有限公司作为“华顺7”轮的船舶经营管理公司，其管理不完善，体系不完备，对船员的培训不到位，未能保证全体船员足够的休息，故认定公司在此次事故中负有次要责任。

十一、安全管理建议和处理建议

(一) 安全管理建议

此次事故是一起人为因素引发的海上交通事故，事故的发生暴露出该轮在安全管理方面存在的诸多问题，作为船舶的管理公司、船员及有关方应认真吸取教训，加强管理和培训，为了防止类似事故的再次发生，特提出以下安全管理建议：

1. 该轮船舶管理人福清市华顺船务有限公司要高度重视安全管理工作，引以为戒，举一反三，严格落实安全和防污染责任，全面排查本公司安全管理体系存在的管理漏洞和薄弱环节，对发现的问题制定整改措施好，全面落实安全管理的主体责任；同时要切实履行好公司的管理职责，加强整体的安全教育和船员技能培训，提高船员安全意识，合理安排船员值班和劳作，防止因疲劳导致的风险、隐患和事故。

2. 全体船员应吸取教训，生命只有一次，自己是自己的第一责任人。要切实提高安全意识，加强对安全技能和船舶规章制度的学习和理解，学有所用，避免事故的发生。

(二) 对事故责任人的处理建议

1. “华顺7”轮船员张XX在航行作业期间违反《中华人民共和国海上交通安全法》相关条款，鉴于其已身亡，不再追究其责任。

2. “华顺7”轮船员余XX、张XX在航行作业期间违反《中华人民共和国海上交通安全法》相关条款，建议阳江港口海事处对其采取行政处罚措施。

3. 船长俞XX在航行作业期间违反《中华人民共和国海上交通安全法》相关条款，建议阳江港口海事处对其采取行政处罚措施。

4. 福清市华顺船务有限公司违反《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国航运公司安全和防污染管理规定》的有关条款，未有效履行对“华顺7”轮的安全和防污染管理，建议阳江港口海事处对其采取行政处罚措施。同时，将事故情况和调查结果通报该公司属地海事和港航部门，由公司属地海事和港航部门根据有关规定对该公司和相关责任人员作出处理。

附件1：事故调查组成员名单

附件2：“华顺7”轮船员名单

附件3：阳江“3·25”“华顺7”轮船员死亡事故材料清单

附件1：事故调查组成员名单

组长：隋** 中级海事调查官

组员：略

附件2：“华顺7”轮船员名单（略）

附件3：阳江“3•25”“华顺7”轮船员死亡事故材料清单

材料名称	规格	数量	备注
水上交通事故报告书	本	1	
水上交通事故询问笔录	份	4	
水上交通事故现场勘查记录	份	1	
现场勘察照片	张	6	
船员相关证书及复印件	张	16	
船舶国籍证书电子数据	张	1	
船舶最低配员证书电子数据	张	1	
船舶检验证书电子数据	张	3	
船旗国监督检查报告	张	3	
安全管理手册复印件	张	1	
航行安全和防污染手册复印件	张	1	
操作须知手册复印件	张	2	
船岸应急手册	张	2	
船舶培训记录表	张	3	
船舶年度应急演练计划复印件	张	6	
安全管理证书	张	1	
符合证明	张	5	
船员证件管理表	张	1	
死亡证明复印件	张	1	

收藏 打印本页 关闭窗口

中央政府和国家部委

地方交通运输厅（局、委）

直属单位



主办单位：中华人民共和国海事局宣传处 | 网站声明 (/page/outter/siteStatement.jsp) | 关于我们 (/page/outter/aboutUs.jsp) | 联系我们 (/page/conn/connection.do?type=txl) | 网站地图 (/page/outter/site_map.jsp)

京ICP备09044872号-2 京公网安备11040102700062 网站标识码：BM19010001

